

Mejoras

De: Xavier A [exa@exasa.net]
Enviado el: sábado, 19 de julio de 2014 03:04 p.m.
Para: Denis Mejia
CC: Abner Urbina; Alicia Castro; <sistemas@exasa.net>; Maidy Nataly Mena; <mejoras@exasa.net>; Suley Canales; Nancy Garcia
Asunto: Re: Robo Todos de 2014-07-18 17:26:04 a 2014-07-19 01:56:04

Tambien es posible q estuvo encendi do las 15 horas y que el consumo real fue 12 y el resto lo sustrajo. Recordemos q el rendimiento de los gensets es maximo 1 galon por hora pero puede consumir menos.

> On Jul 19, 2014, at 2:04 PM, "Denis Mejia" <denis_mejia@exasa.net> wrote:

>
> Agregando reporte de interchange, según reporte el horometro trabajo 15.5 hrs los sellos no se encontraron mani pulados, esto quiere decir que apago el Genset las hrs por el combustible que sustrajo ya que el gen set puede marcar hrs aunque este apagado.

>

>

>

>

>

Saludos,

Denis Mejia

Interchange EXA

>

>

>

> -----Mensaje original-----

> De: Xavier A [mailto:exa@exasa.net]

> Enviado el: sábado, 19 de julio de 2014 9:41 AM

> Para: Abner Urbina; Alicia Castro

> CC: <sistemas@exasa.net>; Maidy Nataly Mena; Denis Mejia; <mejoras@exasa.net>; Suley Canales; Nancy Garcia

> Asunto: Re: Robo Todos de 2014-07-18 17:26:04 a 2014-07-19 01:56:04

>

> Maidy favor recobrar 600 lempiras.

>

>> On Jul 19, 2014, at 9:04 AM, "Abner Urbina" <cabezales@exasa.net> wrote:

>>

>> Sustracción: 4.45 gal

>> Motorista: EDGAR ANDINO

>> Cabezal: AAH8052

>> Ubicación: PTO. CORTES
>> Ruta: PTC/COMAYAGUA/PTC
>> Transporte: T. PONCE
>> Cliente: HAPAG
>>
>> Unidad: EX002 GENSET 960224
>>
>> Sensor: Fuel
>> Ordeña de combustible 17.95 lt fue detectada a 2014-07-19 01:02:08 cerca de Ca-5 Norte, Choloma - Puerto Cortes (Trocha Este), Honduras, El Chile
>>
>>
>> <Captura de pantalla 2014-07-19 08.57.40.png>
> <Reporte 1907214 960224.pdf>