

 EXA S.A.	Formato: de informes Área: Sistema y procesos de negocios	Página 1 Elaborado por: Alicia Castro Fecha: (08/06/2020)
Revisión: 1	Revisado por: David Molina	Fecha de Rev.: (29/07/2020) Código: FT-10-16

## INFORME ANALISIS DE CAUSAS DE INCIDENTE.

**Incidente:** Derrame de combustible y aceite en piso de planta del cliente, sin afectación a producto o a terceros.

**Cabezal:** AAM2148

**Motorista:** Wilfredo Ochoa

**Viaje/Ruta:** OPC-Cervecería

**Fecha:** 12/05/2022

**Tipo de incidente:** Menor con equipo de importación.

### **Descripción:**

El día 12/05/2022 el cabezal AAM2148 provocó derrame de combustible y aceite en el piso de planta en horas de la noche, sin afectación al producto, solo se manchó el mismo. Inmediatamente se limpió por parte del cliente y no causó contaminación al producto, ni a terceros.

### **Causas:**

- Reparación anterior del cabezal no corrigió totalmente el inconveniente que presentaba el equipo.
- Pruebas después de la reparación fueron insuficientes y se dificultaba poder identificar que podría no haber quedado totalmente bien.

### **Acciones correctivas:**

- Se ingresó cabezal a taller para diagnóstico y corrección de problema detectado (según reporte del taller, el inyector presentaba un tornillo flojo).

### **Acciones preventivas:**

- Reforzar las revisiones básicas a cabezales antes de cada viaje.
- Realizar más pruebas sin equipo adicional, y antes de asignar de nuevo una unidad recién salida de taller.