



REPORTE DE INCIDENTE

Datos Generales de Viaje

Fecha de Salida		W/O	
Fecha de incidente		Cliente	
Fecha de Ingreso	31/8/2024	Nº Contenedor	Cerveceria
Nº EIR		Ruta	VR31

Datos Generales del Transporte

Empresa		Prefijo	
Nombre	Walter Fonseca/Julio Mejia	Numero	
Licencia		Nº Gent Set	
Marca/Color de Cabezal	FL/Celeste	Placa	
Placa	TCG4556	Color	

Datos Generales de Incidente

Llanta Nº	Tamaño	Marca	Diseño	Orig./Reenc.	Lonas	Dot	MM	Pos.	Causa del Retiro
EXA2309087	11R22.5	Toyo	M636	Reencauche	16	3219	14		Estallada por costado
Llanta Nº	Tamaño	Marca	Diseño	Orig./Reenc.	Lonas	Dot	MM	Pos.	Causa del Retiro
3502303279	11R22.5	Longmargh	LM211	Reencauche	16	2722	13		Dañada por costado
Llanta Nº	Tamaño	Marca	Diseño	Orig./Reenc.	Lonas	Dot	MM	Pos.	Causa del Retiro
Sin Serie	11R22.5	Brigestone	W910	Original	16	1520	0		Cuadrada
Llanta Nº	Tamaño	Marca	Diseño	Orig./Reenc.	Lonas	Dot	MM	Pos.	Causa del Retiro
3502008823	11R22.5	Hankook	AH33	Reencauche	16	1020	14		Estallada por costado



Comentarios:

Llantas dañadas de la rastra VR31

Nota:

W/O = Work Order N/D = No Disponible N/A = No Aplica Orig./Reenc. = Original o Reencauche MM = Milimetros Pos. = Posicion

Entrego

Victor Escobar
Recibio

Lorenzo Varela
Supervisor