



## REPORTE DE INCIDENTE

### Datos Generales de Viaje

Fecha de Salida		W/O	
Fecha de incidente		Cliente	
Fecha de Ingreso	3/9/2024	Nº Contenedor	Cerveceria
Nº EIR		Ruta	VR62

### Datos Generales del Transporte

Empresa		Prefijo	
Nombre	Jorge Ortez	Numero	
Licencia		Nº Gent Set	
Marca/Color de Cabezal	FL/Azul	Placa	
Placa	HBE1999	Color	

### Datos Generales de Incidente

Llanta Nº	Tamaño	Marca	Diseño	Orig./Reenc.	Lonas	Dot	MM	Pos.	Causa del Retiro
350220196	11R22.5	Triangle	TR686	Reencauche	16	5220			Llanta estallada, Golpe en costado
Llanta Nº	Tamaño	Marca	Diseño	Orig./Reenc.	Lonas	Dot	MM	Pos.	Causa del Retiro
3522111745	11R22.5	Firemax	FM66	Reencauche	16	4022			Llanta estallada, Golpe en costado
Llanta Nº	Tamaño	Marca	Diseño	Orig./Reenc.	Lonas	Dot	MM	Pos.	Causa del Retiro
3502202300	11R22.5	Triangle	TR686	Reencauche	16	S/N			Llanta estallada, Golpe en costado



#### Comentarios:

Llantas dañadas de la ristra VR62

#### Nota:

W/O = Work Order N/D = No Disponible N/A = No Aplica Orig./Reenc. = Original o Reencauche MM = Milimetros Pos. = Posicion

Entrego

Victor Escobar  
Recibio

Lorenzo Varela  
Supervisor