

DETALLE RECOBROS LLANTAS RASTRA VR29 FLOTA HIBRIDA EXA-CHSA

N° ID	N° REPORTE	FECHA	N° RASTRA	MOTORISTA	PLACA CABEZAL	N° LLANTA	MARCA	DOT	TIPO DE DAÑO	COSTO (LPS.)
2453	1395	20-nov	VR29	Marvin Medrano Ocampo	TCH4272	350220149	Triangle	121	Llanta cuadrada, desgaste irregular	L 1,661.84
									TOTAL	L 1,661.84