

DETALLE RECOBROS LLANTAS RASTRA VR85 FLOTA HIBRIDA EXA-CHSA

N° ID	N° REPORTE	FECHA	N° RASTRA	MOTORISTA	PLACA CABEZAL	N° LLANTA	MARCA	DOT	TIPO DE DAÑO	COSTO (LPS.)
2451	1392	28-ago	VR85	Fco.Zuniga / Marvin Lopez	TCI9736	EXA2402671	Kun Lun	X	Daño en el costado	L 4,301.96
2451	1392	28-ago	VR85	Fco.Zuniga / Marvin Lopez	TCI9736	EXA2402672	Kun Lun	X	Desprendimiento de rodaje a causa de cortadura	L 3,640.12
2451	1392	28-ago	VR85	Fco.Zuniga / Marvin Lopez	TCI9736	EXA2402673	Kun Lun	X	Desgaste excesivo, llanta dañada	L 2,316.44
2451	1392	28-ago	VR85	Fco.Zuniga / Marvin Lopez	TCI9736	EXA2402675	Kun Lun	X	Desgaste excesivo, llanta dañada	L 2,316.44
									TOTAL	L 12,574.96