



REPORTE DE INCIDENTE

Datos Generales de Viaje

Fecha de Salida	W/O
Fecha de incidente	Cliente
Fecha de Ingreso	Nº Contenedor
Nº EIR	Ruta

Datos Generales del Transporte

Empresa	Transportes EXA	Prefijo	
Nombre	Marlon Castillo Orellana	Numero	VR14
Licencia	1804-1976-03425	Nº Gent Set	
Marca/Color de Cabezal		Placa	
Placa	TCH2852	Color	

Datos Generales de Incidente

Llanta Nº	Tamaño	Marca	Diseño	Orig./Reenc.	Lonas	Dot	32avo.	Pos.	Causa del Retiro
EXA2202075	11R22.5	Toyo	M323	Reencauche	16	3416	10/32	2	Llanta dañada, rodaje cuadrado por frenazo



Comentarios: Realizar recobro de llanta dañada

Nota: Subdivision CAMFIG

W/O = Work Order N/D = No Disponible N/A = No Aplica Orig./Reenc. = Original o Reencauche MM = Milimetros Pos. = Posicion

Entrego

Recibio

Oscar Urbina
 Supervisor