

## Abner Urbina

---

**De:** Keila Rodriguez <sistemas2@exasa.net>  
**Enviado el:** miércoles, 25 de mayo de 2016 11:09  
**Para:** 'Abner Urbina'  
**CC:** 'David Josué Molina Alvarado'; mejoras@exasa.net  
**Asunto:** RE: Excesos velocidad Cabezales Semanal

Buenos días Abner;

Le detallo nota de recobro :

| Placa   | Empresa  | Estado de ECM | Speed Limit (Mi) | Exceso de Velocidad | Observaciones                                               | Nota de recobro |
|---------|----------|---------------|------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|
| AAI4049 | TRANEXPA | Funcional     | N/A              | 34                  | Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad. | 10087           |

Saludos cordiales.

**Keila Senaida Rodriguez Regalado**

Sistemas y Procesos | 504-32617144 | Ext. 207

EXA S.A. | 2516-1734 | Fax. 2516-1735  
¡Excelencia en nuestros servicios!



---

**De:** Abner Urbina [mailto:cabezales@exasa.net]

**Enviado el:** Wednesday, May 25, 2016 10:55 AM

**Para:** 'Xavier A' <exa@exasa.net>; 'angel antonio antunez' <aaaz72011@hotmail.com>; 'David Josué Molina Alvarado' <sistemas@exasa.net>; 'taller' <taller@exasa.net>; 'pilotos' <pilotos@exasa.net>; 'Maidy Nataly Mena' <facturacion@exasa.net>; 'mejoras' <mejoras@exasa.net>; 'Francisco Abufele' <tranexpa@exasa.net>; 'Beltran Perez' <tpco@exasa.net>; cabezales2@exasa.net; apuerto@emtracc.com

CC: 'Keila Rodriguez' <sistemas2@exasa.net>

Asunto: Excesos velocidad Cabezales Semanal

Buenos días,

Adjunto reporte de exceso de velocidad de las unidades registradas en Townsend y Aress Sun. Esta semana la unidad AAI4049 marcó 34 excesos de velocidad la semana pasada.

| Placa   | Empresa               | Estado de ECM | Speed Limit (Mi) | Exceso de Velocidad | Observaciones                                                                                                                                                                                            |
|---------|-----------------------|---------------|------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AAG1552 | EMTRACC               | Funcional     | 53               | <b>3</b>            | Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.                                                                                                                                               |
| AAI0537 | EMTRACC               | Funcional     | N/A              | <b>26</b>           | Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.                                                                                                                                              |
| AAI2832 | EMTRACC               | Funcional     | 53               | <b>5</b>            | Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.                                                                                                                                               |
| AAI2840 | EMTRACC               | Funcional     | N/A              | <b>14</b>           | Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.                                                                                                                                              |
| AAI0519 | EMTRACC               | Funcional     | 53               | <b>1</b>            | Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.                                                                                                                                               |
| AAK1837 | EMTRACC               | Funcional     | N/A              | <b>19</b>           | Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.                                                                                                                                              |
| AAK3161 | EMTRACC               | No Funcional  | N/A              | <b>12</b>           | Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.                                                                                                                                          |
| AAM0920 | EMTRACC               | Funcional     | N/A              | <b>9</b>            | Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.                                                                                                                                          |
| AAP2362 | EMTRACC               | Funcional     | N/A              | <b>1</b>            | Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.                                                              |
| AAI4049 | TRANEXPA              | Funcional     | N/A              | <b>34</b>           | Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.                                                                                                                                              |
| AAI6203 | TRANEXPA              | Funcional     | N/A              | <b>15</b>           | Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.                                                              |
| AAJ0366 | TRANEXPA              | Funcional     | 72               | <b>14</b>           | Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.                                                              |
| AAI6210 | TRANEXPA Particulares | Funcional     | 53               | <b>4</b>            | Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.                                                                                                                                               |
| AAL5356 | TRANEXPA              | Funcional     | 72               | <b>1</b>            | Este tiene instalado el Can Bus para ver el ECM en Ares-Sun. Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida. |
| AAL5119 | TRANEXPA              | No Funcional  | N/A              | <b>13</b>           | Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.                                                                                                                                              |
| AAK1434 | TRANEXPA              | Funcional     | N/A              | <b>5</b>            | Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.                                                              |
| AAK9082 | TRANEXPA              | Funcional     | 53               | <b>3</b>            | Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.                                                                                                                                               |
| AAM1657 | TRANEXPA              | No Funcional  | N/A              | <b>1</b>            | Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.                                                                                                                                               |

**De:** Abner Urbina [<mailto:cabezales@exasa.net>]

**Enviado el:** jueves, 19 de mayo de 2016 8:38

**Para:** 'Xavier A' <[exa@exasa.net](mailto:exa@exasa.net)>; 'angel antonio antunez' <[aaaz72011@hotmail.com](mailto:aaaz72011@hotmail.com)>; 'David Josué Molina Alvarado' <[sistemas@exasa.net](mailto:sistemas@exasa.net)>; 'taller' <[taller@exasa.net](mailto:taller@exasa.net)>; 'pilotos' <[pilotos@exasa.net](mailto:pilotos@exasa.net)>; 'Maidy Nataly Mena' <[facturacion@exasa.net](mailto:facturacion@exasa.net)>; 'mejoras' <[mejoras@exasa.net](mailto:mejoras@exasa.net)>; 'Francisco Abufele' <[tranexpa@exasa.net](mailto:tranexpa@exasa.net)>; 'Beltran Perez' <[tpco@exasa.net](mailto:tpco@exasa.net)>; 'cabezales2@exasa.net' <[cabezales2@exasa.net](mailto:cabezales2@exasa.net)>; 'apuerto@emtracc.com' <[apuerto@emtracc.com](mailto:apuerto@emtracc.com)>

**CC:** 'Keila Rodriguez' <[sistemas2@exasa.net](mailto:sistemas2@exasa.net)>

**Asunto:** Excesos velocidad Cabezales Semanal

Buenos días,

Adjunto reporte de exceso de velocidad de las unidades registradas en Townsend y Aress Sun. Esta semana las unidades AAH9730 y AAI0511 marcaron 45 y 35 excesos de velocidad la semana pasada, respectivamente.

| No. | Placa   | Empresa               | Estado de ECM | Speed Limit (Mi) | Exceso de Velocidad | Observaciones                                                                                                                               |
|-----|---------|-----------------------|---------------|------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | AAG1552 | EMTRACC               | Funcional     | 53               | 2                   | Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.                                                                                  |
| 3   | AAH9730 | EMTRACC               | Funcional     | 53               | 45                  | Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.                                                                                  |
| 4   | AAI0511 | EMTRACC               | Funcional     | 53               | 35                  | Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.                                                                                  |
| 7   | AAI2826 | EMTRACC               | Funcional     | 53               | 1                   | Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.                                                                                  |
| 8   | AAI2831 | EMTRACC               | Funcional     | N/A              | 3                   | Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.                                                                                 |
| 9   | AAI2832 | EMTRACC               | Funcional     | 53               | 1                   | Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.                                                                                  |
| 10  | AAI2840 | EMTRACC               | Funcional     | N/A              | 15                  | Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.                                                                                 |
| 12  | AAI0519 | EMTRACC               | Funcional     | 53               | 1                   | Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.                                                                                  |
| 15  | AAK1837 | EMTRACC               | Funcional     | N/A              | 25                  | Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.                                                                                 |
| 16  | AAK3161 | EMTRACC               | No Funcional  | N/A              | 9                   | Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.                                                                             |
| 17  | AAM0920 | EMTRACC               | Funcional     | N/A              | 3                   | Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.                                                                             |
| 19  | AAI4049 | TRANEXPA              | Funcional     | N/A              | 11                  | Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.                                                                                 |
| 20  | AAI6203 | TRANEXPA              | Funcional     | N/A              | 21                  | Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida. |
| 21  | AAJ0366 | TRANEXPA              | Funcional     | 72               | 9                   | Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida. |
| 22  | AAI6210 | TRANEXPA Particulares | Funcional     | 53               | 18                  | Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.                                                                                  |
| 26  | AAL5405 | TRANEXPA              | No Funcional  | N/A              | 9                   | Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.                                                                                 |

|    |         |          |              |     |          |                                                                                                                                             |
|----|---------|----------|--------------|-----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27 | AAL5119 | TRANEXPA | No Funcional | N/A | <b>1</b> | Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.                                                                                 |
| 30 | AAK1390 | TRANEXPA | Funcional    | N/A | <b>2</b> | Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida. |
| 31 | AAK1391 | TRANEXPA | Funcional    | 53  | <b>1</b> | Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.                                                                                  |
| 34 | AAK1434 | TRANEXPA | Funcional    | N/A | <b>1</b> | Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida. |
| 35 | AAK9082 | TRANEXPA | Funcional    | 53  | <b>4</b> | Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.                                                                                  |

**De:** Abner Urbina [<mailto:cabezales@exasa.net>]

**Enviado el:** miércoles, 11 de mayo de 2016 13:25

**Para:** 'Xavier A' <[exa@exasa.net](mailto:exa@exasa.net)>; 'angel antonio antunez' <[aaaz72011@hotmail.com](mailto:aaaz72011@hotmail.com)>; 'David Josué Molina Alvarado' <[sistemas@exasa.net](mailto:sistemas@exasa.net)>; 'taller' <[taller@exasa.net](mailto:taller@exasa.net)>; 'pilotos' <[pilotos@exasa.net](mailto:pilotos@exasa.net)>; 'Maidy Nataly Mena' <[facturacion@exasa.net](mailto:facturacion@exasa.net)>; 'mejoras' <[mejoras@exasa.net](mailto:mejoras@exasa.net)>; 'Francisco Abufele' <[tranexpa@exasa.net](mailto:tranexpa@exasa.net)>; 'Beltran Perez' <[tpco@exasa.net](mailto:tpco@exasa.net)>; 'cabezales2@exasa.net' <[cabezales2@exasa.net](mailto:cabezales2@exasa.net)>; 'apuerto@emtracc.com' <[apuerto@emtracc.com](mailto:apuerto@emtracc.com)>

**CC:** 'Keila Rodriguez' <[sistemas2@exasa.net](mailto:sistemas2@exasa.net)>

**Asunto:** Excesos velocidad Cabezales Semanal

Buenas tardes,

Adjunto reporte de exceso de velocidad de las unidades registradas en Townsend y Aress Sun. Esta semana la unidad AAI0511 marcó 38 excesos de velocidad la semana pasada.

| Placa   | Empresa | Estado de ECM | Speed Limit (Mi) | Exceso de Velocidad | Observaciones                                                                                                                               |
|---------|---------|---------------|------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AAH8263 | EMTRACC | Funcional     | N/A              | <b>2</b>            | Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida. |
| AAH9730 | EMTRACC | Funcional     | 53               | <b>15</b>           | Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.                                                                                  |
| AAI0511 | EMTRACC | Funcional     | 53               | <b>38</b>           | Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.                                                                                  |
| AAI0537 | EMTRACC | Funcional     | N/A              | <b>2</b>            | Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.                                                                                 |
| AAI2826 | EMTRACC | Funcional     | 53               | <b>10</b>           | Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.                                                                                  |
| AAI2831 | EMTRACC | Funcional     | N/A              | <b>17</b>           | Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.                                                                                 |
| AAI2840 | EMTRACC | Funcional     | N/A              | <b>15</b>           | Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.                                                                                 |
| AAI0519 | EMTRACC | Funcional     | 53               | <b>11</b>           | Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.                                                                                  |
| AAI0513 | EMTRACC | No Funcional  | N/A              | <b>3</b>            | Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.                                                                             |

|         |                       |              |     |           |                                                                                                                                             |
|---------|-----------------------|--------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AAI2864 | EMTRACC               | No Funcional | N/A | <b>1</b>  | Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM.                         |
| AAK1837 | EMTRACC               | Funcional    | N/A | <b>16</b> | Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.                                                                                 |
| AAK3161 | EMTRACC               | No Funcional | N/A | <b>19</b> | Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.                                                                             |
| AAI4049 | TRANEXPA              | Funcional    | N/A | <b>1</b>  | Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.                                                                                 |
| AAJ0366 | TRANEXPA              | Funcional    | 72  | <b>25</b> | Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida. |
| AAI6210 | TRANEXPA Particulares | Funcional    | 53  | <b>12</b> | Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.                                                                                  |
| AAL5358 | TRANEXPA              | No Funcional | N/A | <b>7</b>  | Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida. |
| AAL5119 | TRANEXPA              | No Funcional | N/A | <b>3</b>  | Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.                                                                                 |
| AAK1393 | TRANEXPA              | Funcional    | N/A | <b>3</b>  | Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.                                                                                 |
| AAK1434 | TRANEXPA              | Funcional    | N/A | <b>13</b> | Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida. |
| AAK9082 | TRANEXPA              | Funcional    | 53  | <b>1</b>  | Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.                                                                                  |
| AAM1122 | TRANEXPA              | Funcional    | 53  | <b>1</b>  | Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.                                                                                  |
| AAM1655 | TRANEXPA              | No Funcional | N/A | <b>5</b>  | Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.                                                                                  |
| AAM1657 | TRANEXPA              | No Funcional | N/A | <b>4</b>  | Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.                                                                                  |
| AAP2374 | TRANEXPA              | Funcional    | 53  | <b>5</b>  | Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.                                                                                  |

**De:** Abner Urbina [<mailto:cabezales@exasa.net>]

**Enviado el:** miércoles, 4 de mayo de 2016 10:26

**Para:** 'Xavier A' <[exa@exasa.net](mailto:exa@exasa.net)>; 'angel antonio antunez' <[aaaz72011@hotmail.com](mailto:aaaz72011@hotmail.com)>; 'David Josué Molina Alvarado' <[sistemas@exasa.net](mailto:sistemas@exasa.net)>; 'taller' <[taller@exasa.net](mailto:taller@exasa.net)>; 'pilotos' <[pilotos@exasa.net](mailto:pilotos@exasa.net)>; 'Maidy Nataly Mena' <[facturacion@exasa.net](mailto:facturacion@exasa.net)>; 'mejoras' <[mejoras@exasa.net](mailto:mejoras@exasa.net)>; 'Francisco Abufele' <[tranexpa@exasa.net](mailto:tranexpa@exasa.net)>; 'Beltran Perez' <[tpco@exasa.net](mailto:tpco@exasa.net)>; 'cabezales2@exasa.net' <[cabezales2@exasa.net](mailto:cabezales2@exasa.net)>; 'apuerto@emtracc.com' <[apuerto@emtracc.com](mailto:apuerto@emtracc.com)>

**CC:** 'Keila Rodriguez' <[sistemas2@exasa.net](mailto:sistemas2@exasa.net)>

**Asunto:** Excesos velocidad Cabezales Semanal

Buenos días,

Adjunto reporte de exceso de velocidad de las unidades registradas en Townsend y Aress Sun. Esta semana las unidades AAH9730 y AAK1390 marcaron 66 y 65 excesos de velocidad la semana pasada, respectivamente.

| No.       | Placa          | Empresa               | Estado de ECM    | Speed Limit (MI) | Exceso de Velocidad | Obervaciones                                                                                                                                |
|-----------|----------------|-----------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2         | AAH8263        | EMTRACC               | Funcional        | N/A              | <b>1</b>            | Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida. |
| <b>3</b>  | <b>AAH9730</b> | <b>EMTRACC</b>        | <b>Funcional</b> | <b>53</b>        | <b>66</b>           | Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.                                                                                  |
| 4         | AAI0511        | EMTRACC               | Funcional        | 53               | <b>12</b>           | Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.                                                                                  |
| 5         | AAI0537        | EMTRACC               | Funcional        | N/A              | <b>1</b>            | Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.                                                                                 |
| 7         | AAI2826        | EMTRACC               | Funcional        | 53               | <b>9</b>            | Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.                                                                                  |
| 8         | AAI2831        | EMTRACC               | Funcional        | N/A              | <b>17</b>           | Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.                                                                                 |
| 10        | AAI2840        | EMTRACC               | Funcional        | N/A              | <b>2</b>            | Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.                                                                                 |
| 11        | AAI2845        | EMTRACC               | Funcional        | N/A              | <b>1</b>            | Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.                                                                                 |
| 12        | AAI0519        | EMTRACC               | Funcional        | 53               | <b>13</b>           | Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.                                                                                  |
| 13        | AAI0513        | EMTRACC               | No Funcional     | N/A              | <b>1</b>            | Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.                                                                             |
| 14        | AAI2864        | EMTRACC               | No Funcional     | N/A              | <b>5</b>            | Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM.                         |
| 15        | AAK1837        | EMTRACC               | Funcional        | N/A              | <b>1</b>            | Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.                                                                                 |
| 16        | AAK3161        | EMTRACC               | No Funcional     | N/A              | <b>3</b>            | Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.                                                                             |
| 17        | AAM0920        | EMTRACC               | Funcional        | N/A              | <b>2</b>            | Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.                                                                             |
| 20        | AAI4049        | TRANEXPA              | Funcional        | N/A              | <b>4</b>            | Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.                                                                                 |
| 22        | AAJ0366        | TRANEXPA              | Funcional        | 72               | <b>2</b>            | Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida. |
| 23        | AAI6210        | TRANEXPA Particulares | Funcional        | 53               | <b>3</b>            | Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.                                                                                  |
| 26        | AAL5405        | TRANEXPA              | No Funcional     | N/A              | <b>11</b>           | Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.                                                                                 |
| <b>30</b> | <b>AAK1390</b> | <b>TRANEXPA</b>       | <b>Funcional</b> | <b>N/A</b>       | <b>65</b>           | Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida. |
| 31        | AAK1391        | TRANEXPA              | Funcional        | 53               | <b>1</b>            | Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.                                                                                  |
| 35        | AAK9082        | TRANEXPA              | Funcional        | 53               | <b>2</b>            | Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.                                                                                  |
| 37        | AAM1121        | TRANEXPA              | Funcional        | 53               | <b>2</b>            | Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.                                                                                  |
| 38        | AAM1122        | TRANEXPA              | Funcional        | 53               | <b>1</b>            | Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.                                                                                  |
| 39        | AAM1655        | TRANEXPA              | No Funcional     | N/A              | <b>1</b>            | Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.                                                                                  |
| 40        | AAM1657        | TRANEXPA              | No Funcional     | N/A              | <b>16</b>           | Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.                                                                                  |
| 41        | AAP2374        | TRANEXPA              | Funcional        | 53               | <b>1</b>            | Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.                                                                                  |

**De:** Abner Urbina [<mailto:cabezales@exasa.net>]

**Enviado el:** miércoles, 27 de abril de 2016 9:51

**Para:** 'Xavier A' <[exa@exasa.net](mailto:exa@exasa.net)>; 'angel antonio antunez' <[aaaz72011@hotmail.com](mailto:aaaz72011@hotmail.com)>; 'David Josué Molina Alvarado' <[sistemas@exasa.net](mailto:sistemas@exasa.net)>; 'taller' <[taller@exasa.net](mailto:taller@exasa.net)>; 'pilotos' <[pilotos@exasa.net](mailto:pilotos@exasa.net)>; 'Maidy Nataly Mena' <[facturacion@exasa.net](mailto:facturacion@exasa.net)>; 'mejoras' <[mejoras@exasa.net](mailto:mejoras@exasa.net)>; 'apuerto1110' <[apuerto1110@yahoo.com](mailto:apuerto1110@yahoo.com)>; 'Francisco Abufele' <[tranexpa@exasa.net](mailto:tranexpa@exasa.net)>; 'Beltran Perez' <[tpco@exasa.net](mailto:tpco@exasa.net)>; 'cabezales2@exasa.net' <[cabezales2@exasa.net](mailto:cabezales2@exasa.net)>

**CC:** 'Keila Rodriguez' <[sistemas2@exasa.net](mailto:sistemas2@exasa.net)>

**Asunto:** Excesos velocidad Cabezales Semanal

Buenos días,

Adjunto reporte de exceso de velocidad de las unidades registradas en Townsend y Aress Sun. Esta semana la unidad AAI0511 marcó 41 excesos de velocidad la semana pasada.

| No. | Placa   | Empresa               | Estado de ECM | Speed Limit (Mi) | Exceso de Velocidad | Observaciones                                                                                                                               |
|-----|---------|-----------------------|---------------|------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3   | AAH9730 | EMTRACC               | Funcional     | 53               | 9                   | Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.                                                                                  |
| 4   | AAI0511 | EMTRACC               | Funcional     | 53               | 41                  | Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.                                                                                  |
| 5   | AAI0537 | EMTRACC               | Funcional     | N/A              | 1                   | Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.                                                                                 |
| 8   | AAI2831 | EMTRACC               | Funcional     | N/A              | 4                   | Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.                                                                                 |
| 12  | AAI0519 | EMTRACC               | Funcional     | 53               | 3                   | Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.                                                                                  |
| 13  | AAI0513 | EMTRACC               | No Funcional  | N/A              | 6                   | Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.                                                                             |
| 14  | AAI2864 | EMTRACC               | No Funcional  | N/A              | 20                  | Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM.                         |
| 15  | AAK1837 | EMTRACC               | Funcional     | N/A              | 2                   | Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.                                                                                 |
| 16  | AAK3161 | EMTRACC               | No Funcional  | N/A              | 3                   | Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.                                                                             |
| 17  | AAM0920 | EMTRACC               | Funcional     | N/A              | 7                   | Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.                                                                             |
| 21  | AAI6203 | TRANEXPA              | Funcional     | N/A              | 3                   | Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida. |
| 22  | AAJ0366 | TRANEXPA              | Funcional     | 72               | 4                   | Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida. |
| 23  | AAI6210 | TRANEXPA Particulares | Funcional     | 53               | 3                   | Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.                                                                                  |
| 30  | AAK1390 | TRANEXPA              | Funcional     | N/A              | 20                  | Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida. |

|    |         |          |              |     |          |                                                                                                                                             |
|----|---------|----------|--------------|-----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31 | AAK1391 | TRANEXPA | Funcional    | 53  | <b>2</b> | Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.                                                                                  |
| 32 | AAK1393 | TRANEXPA | Funcional    | N/A | <b>7</b> | Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.                                                                                 |
| 33 | AAK2025 | TRANEXPA | Funcional    | 70  | <b>1</b> | Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida. |
| 35 | AAK9082 | TRANEXPA | Funcional    | 53  | <b>2</b> | Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.                                                                                  |
| 37 | AAM1121 | TRANEXPA | Funcional    | 53  | <b>3</b> | Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.                                                                                  |
| 40 | AAM1657 | TRANEXPA | No Funcional | N/A | <b>8</b> | Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.                                                                                  |
| 41 | AAP2374 | TRANEXPA | Funcional    | 53  | <b>3</b> | Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.                                                                                  |

**De:** Abner Urbina [<mailto:cabezales@exasa.net>]

**Enviado el:** miércoles, 20 de abril de 2016 14:40

**Para:** 'Xavier A' <[exa@exasa.net](mailto:exa@exasa.net)>; 'angel antonio antunez' <[aaaz72011@hotmail.com](mailto:aaaz72011@hotmail.com)>; 'David Josué Molina Alvarado' <[sistemas@exasa.net](mailto:sistemas@exasa.net)>; 'taller' <[taller@exasa.net](mailto:taller@exasa.net)>; 'pilotos' <[pilotos@exasa.net](mailto:pilotos@exasa.net)>; 'Maidy Nataly Mena' <[facturacion@exasa.net](mailto:facturacion@exasa.net)>; 'mejoras' <[mejoras@exasa.net](mailto:mejoras@exasa.net)>; 'apuerto1110' <[apuerto1110@yahoo.com](mailto:apuerto1110@yahoo.com)>; 'Francisco Abufefe' <[tranexpa@exasa.net](mailto:tranexpa@exasa.net)>; 'Beltran Perez' <[tpco@exasa.net](mailto:tpco@exasa.net)>; 'cabezales2@exasa.net' <[cabezales2@exasa.net](mailto:cabezales2@exasa.net)>

**CC:** 'Keila Rodriguez' <[sistemas2@exasa.net](mailto:sistemas2@exasa.net)>

**Asunto:** RE: Excesos velocidad Cabezales Semanal

Buenas tardes,

Adjunto reporte de exceso de velocidad de las unidades registradas en Townsend y Aress Sun. Esta semana la unidad AAK1391 marcó 39 excesos de velocidad la semana pasada.

| No. | Placa   | Empresa | Estado de ECM | Speed Limit (Mi) | Exceso de Velocidad | Obervaciones                                                                                                                                |
|-----|---------|---------|---------------|------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2   | AAH8263 | EMTRACC | Funcional     | N/A              | <b>2</b>            | Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida. |
| 3   | AAH9730 | EMTRACC | Funcional     | 53               | <b>2</b>            | Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.                                                                                  |
| 4   | AAI0511 | EMTRACC | Funcional     | 53               | <b>27</b>           | Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.                                                                                  |
| 5   | AAI0537 | EMTRACC | Funcional     | N/A              | <b>11</b>           | Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.                                                                                 |
| 8   | AAI2831 | EMTRACC | Funcional     | N/A              | <b>27</b>           | Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.                                                                                 |
| 14  | AAI2864 | EMTRACC | No Funcional  | N/A              | <b>16</b>           | Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM.                         |
| 15  | AAK1837 | EMTRACC | Funcional     | N/A              | <b>5</b>            | Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.                                                                                 |
| 16  | AAK3161 | EMTRACC | No Funcional  | N/A              | <b>1</b>            | Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.                                                                             |
| 17  | AAM0920 | EMTRACC | Funcional     | N/A              | <b>3</b>            | Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.                                                                             |

|    |         |          |              |     |           |                                                                                                                                             |
|----|---------|----------|--------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20 | AAI4049 | TRANEXPA | Funcional    | N/A | <b>10</b> | Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.                                                                                 |
| 21 | AAI6203 | TRANEXPA | Funcional    | N/A | <b>8</b>  | Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida. |
| 22 | AAJ0366 | TRANEXPA | Funcional    | 72  | <b>1</b>  | Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida. |
| 26 | AAL5405 | TRANEXPA | No Funcional | N/A | <b>2</b>  | Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.                                                                                 |
| 29 | AAM1657 | TRANEXPA | Funcional    | N/A | <b>7</b>  | Las mulitas no se pueden resetear. Ni revisar informacion del ECM.                                                                          |
| 31 | AAK1391 | TRANEXPA | Funcional    | 53  | <b>39</b> | Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.                                                                                  |
| 33 | AAK2025 | TRANEXPA | Funcional    | 70  | <b>2</b>  | Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida. |
| 37 | AAM1121 | TRANEXPA | Funcional    | 53  | <b>2</b>  | Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.                                                                                  |

**De:** Abner Urbina [<mailto:cabezales@exasa.net>]

**Enviado el:** miércoles, 13 de abril de 2016 17:30

**Para:** 'Xavier A' <[exa@exasa.net](mailto:exa@exasa.net)>; 'angel antonio antunez' <[aaaz72011@hotmail.com](mailto:aaaz72011@hotmail.com)>; 'David Josué Molina Alvarado' <[sistemas@exasa.net](mailto:sistemas@exasa.net)>; 'taller' <[taller@exasa.net](mailto:taller@exasa.net)>; 'pilotos' <[pilotos@exasa.net](mailto:pilotos@exasa.net)>; 'Maidy Nataly Mena' <[facturacion@exasa.net](mailto:facturacion@exasa.net)>; 'mejoras' <[mejoras@exasa.net](mailto:mejoras@exasa.net)>; 'apuerto1110' <[apuerto1110@yahoo.com](mailto:apuerto1110@yahoo.com)>; 'Francisco Abufefe' <[tranexpa@exasa.net](mailto:tranexpa@exasa.net)>; 'Beltran Perez' <[tpco@exasa.net](mailto:tpco@exasa.net)>; 'cabezales2@exasa.net' <[cabezales2@exasa.net](mailto:cabezales2@exasa.net)>

**CC:** 'Keila Rodriguez' <[sistemas2@exasa.net](mailto:sistemas2@exasa.net)>

**Asunto:** RE: Excesos velocidad Cabezales Semanal

Buenos dias,

Adjunto reporte de exceso de velocidad de las unidades registradas en Townsend y Aress Sun. Esta semana la unidad AAL5405 marcó 70 excesos de velocidad la semana pasada.

Nota: La unidad AAH8263 está fuera de la flota de EMTRACC.

| No. | Placa   | Empresa | Estado de ECM | Speed Limit (Mi) | Exceso de Velocidad | Obervaciones                                                                                                                                |
|-----|---------|---------|---------------|------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2   | AAH8263 | EMTRACC | Funcional     | N/A              | <b>34</b>           | Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida. |
| 3   | AAH9730 | EMTRACC | Funcional     | 53               | <b>2</b>            | Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.                                                                                  |
| 5   | AAI0537 | EMTRACC | Funcional     | N/A              | <b>2</b>            | Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.                                                                                 |
| 7   | AAI2826 | EMTRACC | Funcional     | 53               | <b>4</b>            | Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.                                                                                  |

|    |         |                       |              |     |           |                                                                                                                                             |
|----|---------|-----------------------|--------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8  | AAI2831 | EMTRACC               | Funcional    | N/A | <b>9</b>  | Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.                                                                                 |
| 10 | AAI2840 | EMTRACC               | Funcional    | N/A | <b>9</b>  | Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.                                                                                 |
| 11 | AAI2845 | EMTRACC               | Funcional    | N/A | <b>1</b>  | Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.                                                                                 |
| 12 | AAI0519 | EMTRACC               | Funcional    | 53  | <b>17</b> | Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.                                                                                  |
| 15 | AAK1837 | EMTRACC               | Funcional    | N/A | <b>2</b>  | Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.                                                                                 |
| 16 | AAK3161 | EMTRACC               | No Funcional | N/A | <b>1</b>  | Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.                                                                             |
| 19 | AAB8104 | TRANEXPA              | No Funcional | N/A | <b>4</b>  | Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida. |
| 20 | AAI4049 | TRANEXPA              | Funcional    | N/A | <b>23</b> | Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.                                                                                 |
| 21 | AAI6203 | TRANEXPA              | Funcional    | N/A | <b>2</b>  | Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida. |
| 22 | AAJ0366 | TRANEXPA              | Funcional    | 72  | <b>11</b> | Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida. |
| 23 | AAI6210 | TRANEXPA Particulares | Funcional    | 53  | <b>3</b>  | Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.                                                                                  |
| 26 | AAL5405 | TRANEXPA              | No Funcional | N/A | <b>70</b> | Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.                                                                                 |
| 27 | AAL5119 | TRANEXPA              | No Funcional | N/A | <b>9</b>  | Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.                                                                                 |
| 29 | AAM1657 | TRANEXPA              | Funcional    | N/A | <b>3</b>  | Las mulitas no se pueden resetear. Ni revisar informacion del ECM.                                                                          |
| 30 | AAK1390 | TRANEXPA              | Funcional    | N/A | <b>21</b> | Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida. |
| 31 | AAK1391 | TRANEXPA              | Funcional    | 53  | <b>27</b> | Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.                                                                                  |
| 33 | AAK2025 | TRANEXPA              | Funcional    | 70  | <b>1</b>  | Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida. |
| 34 | AAK1434 | TRANEXPA              | Funcional    | N/A | <b>8</b>  | Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida. |
| 35 | AAK9082 | TRANEXPA              | Funcional    | 53  | <b>24</b> | Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.                                                                                  |
| 38 | AAM1122 | TRANEXPA              | Funcional    | 53  | <b>4</b>  | Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.                                                                                  |
| 41 | AAP2374 | TRANEXPA              | Funcional    | 53  | <b>13</b> | Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.                                                                                  |

De: Abner Urbina [<mailto:cabezales@exasa.net>]

Enviado el: jueves, 7 de abril de 2016 8:42

Para: 'Xavier A' <[exa@exasa.net](mailto:exa@exasa.net)>; 'angel antonio antunez' <[aaaz72011@hotmail.com](mailto:aaaz72011@hotmail.com)>; 'David Josué Molina Alvarado' <[sistemas@exasa.net](mailto:sistemas@exasa.net)>; 'taller' <[taller@exasa.net](mailto:taller@exasa.net)>; 'pilotos' <[pilotos@exasa.net](mailto:pilotos@exasa.net)>; 'Maidy Nataly Mena' <[facturacion@exasa.net](mailto:facturacion@exasa.net)>; 'mejoras' <[mejoras@exasa.net](mailto:mejoras@exasa.net)>; 'apuerto1110' <[apuerto1110@yahoo.com](mailto:apuerto1110@yahoo.com)>; 'Francisco Abufefe' <[tranexpa@exasa.net](mailto:tranexpa@exasa.net)>; 'Beltran Perez' <[tpco@exasa.net](mailto:tpco@exasa.net)>; 'cabezales2@exasa.net' <[cabezales2@exasa.net](mailto:cabezales2@exasa.net)>

CC: 'Keila Rodriguez' <[sistemas2@exasa.net](mailto:sistemas2@exasa.net)>

Asunto: RE: Excesos velocidad Cabezales Semanal

Buenos días,

Adjunto reporte de exceso de velocidad de las unidades registradas en Townsend y Aress Sun. Esta semana las unidades AAH8263, AAH9730, AAI2840, AAI0519 y la AAK1391 marcaron más de 30 excesos de velocidad la semana pasada.

Nota: Las unidades AAH8263 Y AAI0519 están fuera de la flota de EMTRACC.

| No. | Placa   | Empresa               | Estado de ECM | Speed Limit (Mi) | Exceso de Velocidad | Observaciones                                                                                                                               |
|-----|---------|-----------------------|---------------|------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2   | AAH8263 | EMTRACC               | Funcional     | N/A              | 33                  | Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida. |
| 3   | AAH9730 | EMTRACC               | Funcional     | 53               | 55                  | Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.                                                                                  |
| 5   | AAI0537 | EMTRACC               | Funcional     | N/A              | 13                  | Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.                                                                                 |
| 7   | AAI2826 | EMTRACC               | Funcional     | 53               | 1                   | Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.                                                                                  |
| 10  | AAI2840 | EMTRACC               | Funcional     | N/A              | 33                  | Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.                                                                                 |
| 11  | AAI2845 | EMTRACC               | Funcional     | N/A              | 1                   | Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.                                                                                 |
| 12  | AAI0519 | EMTRACC               | Funcional     | 53               | 100                 | Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.                                                                                  |
| 14  | AAI2864 | EMTRACC               | No Funcional  | N/A              | 12                  | Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM.                         |
| 15  | AAK1837 | EMTRACC               | Funcional     | N/A              | 14                  | Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.                                                                                 |
| 16  | AAK3161 | EMTRACC               | No Funcional  | N/A              | 4                   | Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.                                                                             |
| 17  | AAM0920 | EMTRACC               | Funcional     | N/A              | 1                   | Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.                                                                             |
| 20  | AAI4049 | TRANEXPA              | Funcional     | N/A              | 17                  | Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.                                                                                 |
| 21  | AAI6203 | TRANEXPA              | Funcional     | N/A              | 5                   | Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida. |
| 22  | AAJ0366 | TRANEXPA              | Funcional     | 72               | 6                   | Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida. |
| 23  | AAI6210 | TRANEXPA Particulares | Funcional     | 53               | 2                   | Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.                                                                                  |
| 26  | AAL5405 | TRANEXPA              | No Funcional  | N/A              | 1                   | Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.                                                                                 |
| 27  | AAL5119 | TRANEXPA              | No Funcional  | N/A              | 12                  | Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.                                                                                 |
| 29  | AAM1657 | TRANEXPA              | Funcional     | N/A              | 22                  | Las mulitas no se pueden resetear. Ni revisar informacion del ECM.                                                                          |

|    |         |          |           |     |    |                                                                                                                                             |
|----|---------|----------|-----------|-----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31 | AAK1391 | TRANEXPA | Funcional | 53  | 34 | Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.                                                                                  |
| 34 | AAK1434 | TRANEXPA | Funcional | N/A | 6  | Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida. |
| 35 | AAK9082 | TRANEXPA | Funcional | 53  | 5  | Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.                                                                                  |
| 41 | AAP2374 | TRANEXPA | Funcional | 53  | 1  | Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.                                                                                  |

**Abner Urbina**  
Administrador de Combustible  
Cel. (504) 3349-6723

**EXA S.A.**  
EXCELENCIA EN NUESTROS SERVICIOS.  
Teléfonos: (504) 2550-7266, (504) 2550-7271, (504) 2550-7253, (504) 2540-2514, (504) 2540-2515.



**De:** Abner Urbina [<mailto:cabezales@exasa.net>]

**Enviado el:** viernes, 1 de abril de 2016 11:08

**Para:** 'Xavier A' <[exa@exasa.net](mailto:exa@exasa.net)>; 'angel antonio antunez' <[aaaz72011@hotmail.com](mailto:aaaz72011@hotmail.com)>; 'David Josué Molina Alvarado' <[sistemas@exasa.net](mailto:sistemas@exasa.net)>; 'taller' <[taller@exasa.net](mailto:taller@exasa.net)>; 'pilotos' <[pilotos@exasa.net](mailto:pilotos@exasa.net)>; 'Maidy Nataly Mena' <[facturacion@exasa.net](mailto:facturacion@exasa.net)>; 'mejoras' <[mejoras@exasa.net](mailto:mejoras@exasa.net)>; 'apuerto1110' <[apuerto1110@yahoo.com](mailto:apuerto1110@yahoo.com)>; 'Francisco Abufefe' <[tranexpa@exasa.net](mailto:tranexpa@exasa.net)>; 'Beltran Perez' <[tpco@exasa.net](mailto:tpco@exasa.net)>; 'cabezales2@exasa.net' <[cabezales2@exasa.net](mailto:cabezales2@exasa.net)>

**CC:** 'Keila Rodriguez' <[sistemas2@exasa.net](mailto:sistemas2@exasa.net)>

**Asunto:** RE: Excesos velocidad Cabezales Semanal

Buenos días,

Adjunto reporte de exceso de velocidad de las unidades registradas en Townsend y Aress Sun. Esta semana solo la unidadAAI2864 marcó más de 90 excesos de velocidad la semana pasada.

| No. | Placa   | Empresa | Estado de ECM | Speed Limit (Mi) | Exceso de Velocidad | Obervaciones                                                |
|-----|---------|---------|---------------|------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1   | AAG1552 | EMTRACC | Funcional     | 53               | 9                   | Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.  |
| 5   | AAI0537 | EMTRACC | Funcional     | N/A              | 2                   | Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad. |
| 7   | AAI2826 | EMTRACC | Funcional     | 53               | 8                   | Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.  |
| 10  | AAI2840 | EMTRACC | Funcional     | N/A              | 4                   | Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad. |
| 11  | AAI2845 | EMTRACC | Funcional     | N/A              | 4                   | Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad. |
| 12  | AAI0519 | EMTRACC | Funcional     | 53               | 16                  | Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.  |

|    |         |          |              |     |    |                                                                                                                     |
|----|---------|----------|--------------|-----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14 | AAI2864 | EMTRACC  | No Funcional | N/A | 97 | Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. |
| 15 | AAK1837 | EMTRACC  | Funcional    | N/A | 2  | Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.                                                         |
| 16 | AAK3161 | EMTRACC  | No Funcional | N/A | 6  | Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.                                                     |
| 17 | AAM0920 | EMTRACC  | Funcional    | N/A | 1  | Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.                                                     |
| 30 | AAK1391 | TRANEXPA | Funcional    | 53  | 4  | Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.                                                          |
| 34 | AAK9082 | TRANEXPA | Funcional    | 53  | 13 | Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.                                                          |
| 40 | AAP2374 | TRANEXPA | Funcional    | 53  | 1  | Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.                                                          |

**De:** Abner Urbina [<mailto:cabezales@exasa.net>]

**Enviado el:** martes, 22 de marzo de 2016 11:20

**Para:** 'Xavier A' <[exa@exasa.net](mailto:exa@exasa.net)>; 'angel antonio antunez' <[aaaz72011@hotmail.com](mailto:aaaz72011@hotmail.com)>; 'David Josué Molina Alvarado' <[sistemas@exasa.net](mailto:sistemas@exasa.net)>; 'taller' <[taller@exasa.net](mailto:taller@exasa.net)>; 'pilotos' <[pilotos@exasa.net](mailto:pilotos@exasa.net)>; 'Maidy Nataly Mena' <[facturacion@exasa.net](mailto:facturacion@exasa.net)>; 'mejoras' <[mejoras@exasa.net](mailto:mejoras@exasa.net)>; 'apuerto1110' <[apuerto1110@yahoo.com](mailto:apuerto1110@yahoo.com)>; 'Francisco Abufefe' <[tranexpa@exasa.net](mailto:tranexpa@exasa.net)>; 'Beltran Perez' <[tpco@exasa.net](mailto:tpco@exasa.net)>; 'cabezales2@exasa.net' <[cabezales2@exasa.net](mailto:cabezales2@exasa.net)>

**CC:** 'Keila Rodriguez' <[sistemas2@exasa.net](mailto:sistemas2@exasa.net)>

**Asunto:** Excesos velocidad Cabezales Semanal

Buenos días,

Adjunto reporte de exceso de velocidad de las unidades registradas en Townsend y Aress Sun. Esta semana las unidades AAJ0366, AAK1391 y la AAP2374 marcaron más de 30 excesos de velocidad la semana pasada.

| No. | Placa   | Empresa | Estado de ECM | Speed Limit (Mi) | Exceso de Velocidad | Observaciones                                                                                                                               |
|-----|---------|---------|---------------|------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | AAG1552 | EMTRACC | Funcional     | 53               | 1                   | Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.                                                                                  |
| 2   | AAH8263 | EMTRACC | Funcional     | N/A              | 28                  | Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida. |
| 3   | AAH9730 | EMTRACC | Funcional     | 53               | 13                  | Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.                                                                                  |
| 5   | AAI0537 | EMTRACC | Funcional     | N/A              | 4                   | Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.                                                                                 |
| 7   | AAI2826 | EMTRACC | Funcional     | 53               | 2                   | Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.                                                                                  |
| 8   | AAI2831 | EMTRACC | Funcional     | N/A              | 6                   | Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.                                                                                 |
| 10  | AAI2840 | EMTRACC | Funcional     | N/A              | 7                   | Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.                                                                                 |
| 12  | AAI0519 | EMTRACC | Funcional     | 53               | 12                  | Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.                                                                                  |

|    |         |                       |              |     |           |                                                                                                                                                                                                          |
|----|---------|-----------------------|--------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13 | AAI0513 | EMTRACC               | No Funcional | N/A | <b>10</b> | Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.                                                                                                                                          |
| 14 | AAI2864 | EMTRACC               | No Funcional | N/A | <b>3</b>  | Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM.                                                                                      |
| 15 | AAK1837 | EMTRACC               | Funcional    | N/A | <b>5</b>  | Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.                                                                                                                                              |
| 16 | AAK3161 | EMTRACC               | No Funcional | N/A | <b>9</b>  | Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.                                                                                                                                          |
| 17 | AAM0920 | EMTRACC               | Funcional    | N/A | <b>4</b>  | Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.                                                                                                                                          |
| 20 | AAI4049 | TRANEXPA              | Funcional    | N/A | <b>10</b> | Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.                                                                                                                                              |
| 21 | AAI6203 | TRANEXPA              | Funcional    | N/A | <b>1</b>  | Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.                                                              |
| 22 | AAJ0366 | TRANEXPA              | Funcional    | 72  | <b>46</b> | Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.                                                              |
| 23 | AAI6210 | TRANEXPA Particulares | Funcional    | 53  | <b>4</b>  | Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.                                                                                                                                               |
| 24 | AAL5356 | TRANEXPA              | Funcional    | 72  | <b>4</b>  | Este tiene instalado el Can Bus para ver el ECM en Ares-Sun. Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida. |
| 26 | AAL5405 | TRANEXPA              | No Funcional | N/A | <b>6</b>  | Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.                                                                                                                                              |
| 27 | AAL5119 | TRANEXPA              | No Funcional | N/A | <b>4</b>  | Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.                                                                                                                                              |
| 29 | AAK1390 | TRANEXPA              | Funcional    | N/A | <b>19</b> | Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.                                                              |
| 30 | AAK1391 | TRANEXPA              | Funcional    | 53  | <b>50</b> | Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.                                                                                                                                               |
| 32 | AAK2025 | TRANEXPA              | Funcional    | 70  | <b>1</b>  | Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.                                                              |
| 33 | AAK1434 | TRANEXPA              | Funcional    | N/A | <b>2</b>  | Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.                                                              |
| 36 | AAM1121 | TRANEXPA              | Funcional    | 53  | <b>1</b>  | Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.                                                                                                                                               |
| 39 | AAM1657 | TRANEXPA              | No Funcional | N/A | <b>6</b>  | Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.                                                                                                                                               |
| 40 | AAP2374 | TRANEXPA              | Funcional    | 53  | <b>37</b> | Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.                                                                                                                                               |

**De:** Abner Urbina [<mailto:cabezales@exasa.net>]

**Enviado el:** miércoles, 16 de marzo de 2016 11:24

**Para:** 'Xavier A' <[exa@exasa.net](mailto:exa@exasa.net)>; 'angel antonio antunez' <[aaaz72011@hotmail.com](mailto:aaaz72011@hotmail.com)>; 'David Josué Molina Alvarado' <[sistemas@exasa.net](mailto:sistemas@exasa.net)>; 'taller' <[taller@exasa.net](mailto:taller@exasa.net)>; 'pilotos' <[pilotos@exasa.net](mailto:pilotos@exasa.net)>; 'Maidy Nataly Mena' <[facturacion@exasa.net](mailto:facturacion@exasa.net)>; 'mejoras' <[mejoras@exasa.net](mailto:mejoras@exasa.net)>; 'apuerto1110' <[apuerto1110@yahoo.com](mailto:apuerto1110@yahoo.com)>; 'Francisco Abufefe' <[tranexpa@exasa.net](mailto:tranexpa@exasa.net)>; 'Beltran Perez' <[tpco@exasa.net](mailto:tpco@exasa.net)>; 'cabezales2@exasa.net' <[cabezales2@exasa.net](mailto:cabezales2@exasa.net)>

**CC:** 'Keila Rodriguez' <[sistemas2@exasa.net](mailto:sistemas2@exasa.net)>

**Asunto:** Excesos velocidad Cabezales Semanal

Buenos días,

Adjunto reporte de exceso de velocidad de las unidades registradas en Townsend y Aress Sun. Esta semana la unidad AAI6210 marcó más de 60 excesos de velocidad.

| No. | Placa   | Empresa  | Estado de ECM | Speed Limit (Mi) | Exceso de Velocidad | Observaciones                                                                                                                               |
|-----|---------|----------|---------------|------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | AAG1552 | EMTRACC  | Funcional     | 53               | <b>8</b>            | Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.                                                                                  |
| 2   | AAH8263 | EMTRACC  | Funcional     | N/A              | <b>17</b>           | Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida. |
| 3   | AAH9730 | EMTRACC  | Funcional     | 53               | <b>26</b>           | Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.                                                                                  |
| 5   | AAI0537 | EMTRACC  | Funcional     | N/A              | <b>9</b>            | Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.                                                                                 |
| 7   | AAI2826 | EMTRACC  | Funcional     | 53               | <b>17</b>           | Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.                                                                                  |
| 10  | AAI2840 | EMTRACC  | Funcional     | N/A              | <b>7</b>            | Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.                                                                                 |
| 12  | AAI0519 | EMTRACC  | Funcional     | 53               | <b>6</b>            | Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.                                                                                  |
| 14  | AAI2864 | EMTRACC  | No Funcional  | N/A              | <b>13</b>           | Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM.                         |
| 15  | AAK1837 | EMTRACC  | Funcional     | N/A              | <b>1</b>            | Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.                                                                                 |
| 16  | AAK3161 | EMTRACC  | No Funcional  | N/A              | <b>13</b>           | Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.                                                                             |
| 17  | AAM0920 | EMTRACC  | Funcional     | N/A              | <b>8</b>            | Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.                                                                             |
| 20  | AAI4049 | TRANEXPA | Funcional     | N/A              | <b>12</b>           | Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.                                                                                 |
| 21  | AAI6203 | TRANEXPA | Funcional     | N/A              | <b>2</b>            | Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida. |
| 22  | AAJ0366 | TRANEXPA | Funcional     | 72               | <b>6</b>            | Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida. |
| 23  | AAI6210 | TRANEXPA | Funcional     | 53               | <b>64</b>           | Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.                                                                                  |
| 25  | AAL1760 | TRANEXPA | Funcional     | 60               | <b>9</b>            | Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida. |
| 27  | AAL5119 | TRANEXPA | No Funcional  | N/A              | <b>14</b>           | Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.                                                                                 |
| 29  | AAK1390 | TRANEXPA | Funcional     | N/A              | <b>24</b>           | Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida. |
| 32  | AAK2025 | TRANEXPA | Funcional     | 70               | <b>1</b>            | Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida. |
| 34  | AAK9082 | TRANEXPA | Funcional     | 53               | <b>1</b>            | Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.                                                                                  |
| 37  | AAM1122 | TRANEXPA | Funcional     | 53               | <b>1</b>            | Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.                                                                                  |

|    |         |          |           |    |           |                                                            |
|----|---------|----------|-----------|----|-----------|------------------------------------------------------------|
| 40 | AAP2374 | TRANEXPA | Funcional | 53 | <b>23</b> | Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas. |
|----|---------|----------|-----------|----|-----------|------------------------------------------------------------|

**De:** Abner Urbina [<mailto:cabezales@exasa.net>]

**Enviado el:** miércoles, 9 de marzo de 2016 8:15

**Para:** 'Xavier A' <[exa@exasa.net](mailto:exa@exasa.net)>; 'angel antonio antunez' <[aaaz72011@hotmail.com](mailto:aaaz72011@hotmail.com)>; 'David Josué Molina Alvarado' <[sistemas@exasa.net](mailto:sistemas@exasa.net)>; 'taller' <[taller@exasa.net](mailto:taller@exasa.net)>; 'pilotos' <[pilotos@exasa.net](mailto:pilotos@exasa.net)>; 'Maidy Nataly Mena' <[facturacion@exasa.net](mailto:facturacion@exasa.net)>; 'mejoras' <[mejoras@exasa.net](mailto:mejoras@exasa.net)>; 'apuerto1110' <[apuerto1110@yahoo.com](mailto:apuerto1110@yahoo.com)>; 'Francisco Abufele' <[tranexpa@exasa.net](mailto:tranexpa@exasa.net)>; 'Beltran Perez' <[tpco@exasa.net](mailto:tpco@exasa.net)>; 'cabezales2@exasa.net' <[cabezales2@exasa.net](mailto:cabezales2@exasa.net)>

**CC:** 'Keila Rodriguez' <[sistemas2@exasa.net](mailto:sistemas2@exasa.net)>

**Asunto:** Excesos velocidad Cabezales Semanal

Buenos días,

Adjunto reporte de exceso de velocidad de las unidades registradas en Townsend y Aress Sun. Esta semana ninguna unidad marcó más de 30 excesos de velocidad semanal.

| No. | Placa   | Empresa  | Estado de ECM | Speed Limit (Mi) | Exceso de Velocidad | Observaciones                                                                                                                               |
|-----|---------|----------|---------------|------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | AAG1552 | EMTRACC  | Funcional     | 53               | <b>2</b>            | Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.                                                                                  |
| 2   | AAH8263 | EMTRACC  | Funcional     | N/A              | <b>13</b>           | Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida. |
| 3   | AAH9730 | EMTRACC  | Funcional     | 53               | <b>5</b>            | Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.                                                                                  |
| 4   | AAI0511 | EMTRACC  | Funcional     | 53               | <b>1</b>            | Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.                                                                                  |
| 5   | AAI0537 | EMTRACC  | Funcional     | N/A              | <b>7</b>            | Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.                                                                                 |
| 7   | AAI2826 | EMTRACC  | Funcional     | 53               | <b>7</b>            | Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.                                                                                  |
| 8   | AAI2831 | EMTRACC  | Funcional     | N/A              | <b>3</b>            | Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.                                                                                 |
| 10  | AAI2840 | EMTRACC  | Funcional     | N/A              | <b>3</b>            | Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.                                                                                 |
| 12  | AAI0519 | EMTRACC  | Funcional     | 53               | <b>25</b>           | Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.                                                                                  |
| 13  | AAI0513 | EMTRACC  | No Funcional  | N/A              | <b>3</b>            | Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.                                                                             |
| 14  | AAI2864 | EMTRACC  | No Funcional  | N/A              | <b>2</b>            | Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM.                         |
| 16  | AAK3161 | EMTRACC  | No Funcional  | N/A              | <b>6</b>            | Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.                                                                             |
| 20  | AAI4049 | TRANEXPA | Funcional     | N/A              | <b>5</b>            | Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.                                                                                 |
| 22  | AAJ0366 | TRANEXPA | Funcional     | 72               | <b>5</b>            | Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida. |
| 23  | AAI6210 | TRANEXPA | Funcional     | 53               | <b>8</b>            | Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.                                                                                  |

|    |         |          |              |     |           |                                                                                                                                             |
|----|---------|----------|--------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25 | AAL1760 | TRANEXPA | Funcional    | 60  | <b>2</b>  | Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida. |
| 27 | AAL5119 | TRANEXPA | No Funcional | N/A | <b>17</b> | Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.                                                                                 |
| 31 | AAK1393 | TRANEXPA | Funcional    | N/A | <b>2</b>  | Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.                                                                                 |
| 32 | AAK2025 | TRANEXPA | Funcional    | 70  | <b>1</b>  | Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida. |
| 34 | AAK9082 | TRANEXPA | Funcional    | 53  | <b>2</b>  | Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.                                                                                  |
| 37 | AAM1122 | TRANEXPA | Funcional    | 53  | <b>2</b>  | Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.                                                                                  |
| 39 | AAM1657 | TRANEXPA | No Funcional | N/A | <b>1</b>  | Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.                                                                                  |
| 40 | AAP2374 | TRANEXPA | Funcional    | 53  | <b>20</b> | Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.                                                                                  |

**De:** Abner Urbina [<mailto:cabezales@exasa.net>]

**Enviado el:** miércoles, 2 de marzo de 2016 14:26

**Para:** 'Xavier A' <[exa@exasa.net](mailto:exa@exasa.net)>; 'angel antonio antunez' <[aaaz72011@hotmail.com](mailto:aaaz72011@hotmail.com)>; 'David Josué Molina Alvarado' <[sistemas@exasa.net](mailto:sistemas@exasa.net)>; 'taller' <[taller@exasa.net](mailto:taller@exasa.net)>; 'pilotos' <[pilotos@exasa.net](mailto:pilotos@exasa.net)>; 'Maidy Nataly Mena' <[facturacion@exasa.net](mailto:facturacion@exasa.net)>; 'mejoras' <[mejoras@exasa.net](mailto:mejoras@exasa.net)>; 'apuerto1110' <[apuerto1110@yahoo.com](mailto:apuerto1110@yahoo.com)>; 'Francisco Abufefe' <[tranexpa@exasa.net](mailto:tranexpa@exasa.net)>; 'Beltran Perez' <[tpco@exasa.net](mailto:tpco@exasa.net)>; 'cabezales2@exasa.net' <[cabezales2@exasa.net](mailto:cabezales2@exasa.net)>

**CC:** 'Keila Rodriguez' <[sistemas2@exasa.net](mailto:sistemas2@exasa.net)>

**Asunto:** AS003 Excesos velocidad Cabezales Semanal

Buenas tardes,

Adjunto reporte de exceso de velocidad de las unidades registradas en Townsend y Aress Sun. Esta semana ninguna unidad marcó mas de 15 excesos de velocidad semanal. Es un buen avance. Sigamos así.

| No. | Placa   | Empresa | Estado de ECM | Speed Limit (Mi) | Exceso de Velocidad | Observaciones                                                                                                                               |
|-----|---------|---------|---------------|------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | AAG1552 | EMTRACC | Funcional     | 53               | <b>12</b>           | Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.                                                                                  |
| 2   | AAH8263 | EMTRACC | Funcional     | N/A              | <b>2</b>            | Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida. |
| 3   | AAH9730 | EMTRACC | Funcional     | 53               | <b>14</b>           | Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.                                                                                  |
| 5   | AAI0537 | EMTRACC | Funcional     | N/A              | <b>2</b>            | Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.                                                                                 |
| 7   | AAI2826 | EMTRACC | Funcional     | 53               | <b>8</b>            | Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.                                                                                  |
| 8   | AAI2831 | EMTRACC | Funcional     | N/A              | <b>1</b>            | Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.                                                                                 |
| 10  | AAI2840 | EMTRACC | Funcional     | N/A              | <b>1</b>            | Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.                                                                                 |

|    |         |          |              |     |           |                                                                                                                                             |
|----|---------|----------|--------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12 | AAI0519 | EMTRACC  | Funcional    | 53  | <b>10</b> | Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.                                                                                  |
| 13 | AAI0513 | EMTRACC  | No Funcional | N/A | <b>1</b>  | Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.                                                                             |
| 14 | AAI2864 | EMTRACC  | No Funcional | N/A | <b>7</b>  | Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM.                         |
| 15 | AAK1837 | EMTRACC  | Funcional    | N/A | <b>2</b>  | Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.                                                                                 |
| 16 | AAK3161 | EMTRACC  | No Funcional | N/A | <b>3</b>  | Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.                                                                             |
| 17 | AAM0920 | EMTRACC  | Funcional    | N/A | <b>2</b>  | Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.                                                                             |
| 20 | AAI4049 | TRANEXPA | Funcional    | N/A | <b>1</b>  | Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.                                                                                 |
| 21 | AAI6203 | TRANEXPA | Funcional    | N/A | <b>7</b>  | Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida. |
| 22 | AAJ0366 | TRANEXPA | Funcional    | 72  | <b>6</b>  | Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida. |
| 25 | AAL1760 | TRANEXPA | Funcional    | 60  | <b>1</b>  | Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida. |
| 26 | AAL5405 | TRANEXPA | No Funcional | N/A | <b>2</b>  | Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.                                                                                 |
| 27 | AAL5119 | TRANEXPA | No Funcional | N/A | <b>7</b>  | Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.                                                                                 |
| 29 | AAK1390 | TRANEXPA | Funcional    | N/A | <b>9</b>  | Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida. |
| 30 | AAK1391 | TRANEXPA | Funcional    | 53  | <b>12</b> | Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.                                                                                  |
| 31 | AAK1393 | TRANEXPA | Funcional    | N/A | <b>2</b>  | Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.                                                                                 |
| 32 | AAK2025 | TRANEXPA | Funcional    | 70  | <b>1</b>  | Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida. |
| 33 | AAK1434 | TRANEXPA | Funcional    | N/A | <b>8</b>  | Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida. |
| 34 | AAK9082 | TRANEXPA | Funcional    | 53  | <b>6</b>  | Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.                                                                                  |
| 36 | AAM1121 | TRANEXPA | Funcional    | 53  | <b>2</b>  | Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.                                                                                  |
| 39 | AAM1657 | TRANEXPA | No Funcional | N/A | <b>5</b>  | Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.                                                                                  |
| 40 | AAP2374 | TRANEXPA | Funcional    | 53  | <b>1</b>  | Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.                                                                                  |



**De:** Abner Urbina [<mailto:cabezales@exasa.net>]

**Enviado el:** martes, 23 de febrero de 2016 10:31

**Para:** 'Xavier A' <[exa@exasa.net](mailto:exa@exasa.net)>; 'angel antonio antunez' <[aaaz72011@hotmail.com](mailto:aaaz72011@hotmail.com)>; 'David Josué Molina Alvarado' <[sistemas@exasa.net](mailto:sistemas@exasa.net)>; 'taller' <[taller@exasa.net](mailto:taller@exasa.net)>; 'pilotos' <[pilotos@exasa.net](mailto:pilotos@exasa.net)>; 'Maidy Nataly Mena' <[facturacion@exasa.net](mailto:facturacion@exasa.net)>; 'mejoras' <[mejoras@exasa.net](mailto:mejoras@exasa.net)>; 'apuerto1110' <[apuerto1110@yahoo.com](mailto:apuerto1110@yahoo.com)>; 'Francisco Abufefe' <[tranexpa@exasa.net](mailto:tranexpa@exasa.net)>; 'Beltran Perez' <[tpco@exasa.net](mailto:tpco@exasa.net)>; 'cabezales2@exasa.net' <[cabezales2@exasa.net](mailto:cabezales2@exasa.net)>

**CC:** 'Keila Rodriguez' <[sistemas2@exasa.net](mailto:sistemas2@exasa.net)>

**Asunto:** RE: AS003 Excesos velocidad Cabezales Semanal

Buenos días,

Adjunto reporte de exceso de velocidad de las unidades registradas en Townsend y Aress Sun.

| No. | Placa   | Empresa  | Estado de ECM | Speed Limit (Mi) | Exceso de Velocidad | Observaciones                                                                                                                               |
|-----|---------|----------|---------------|------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | AAG1552 | EMTRACC  | Funcional     | 53               | 3                   | Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.                                                                                  |
| 2   | AAH8263 | EMTRACC  | Funcional     | N/A              | 15                  | Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida. |
| 3   | AAH9730 | EMTRACC  | Funcional     | 53               | 14                  | Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.                                                                                  |
| 5   | AAI0537 | EMTRACC  | Funcional     | N/A              | 2                   | Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.                                                                                 |
| 6   | AAI0505 | EMTRACC  | No Funcional  | N/A              | 2                   | El módulo está iniciado en cero, no marca ningun dato. No deja hacer cambios en ECM.                                                        |
| 7   | AAI2826 | EMTRACC  | Funcional     | 53               | 3                   | Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.                                                                                  |
| 8   | AAI2831 | EMTRACC  | Funcional     | N/A              | 6                   | Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.                                                                                 |
| 10  | AAI2840 | EMTRACC  | Funcional     | N/A              | 1                   | Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.                                                                                 |
| 12  | AAI0519 | EMTRACC  | Funcional     | 53               | 2                   | Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.                                                                                  |
| 13  | AAI0513 | EMTRACC  | No Funcional  | N/A              | 1                   | Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.                                                                             |
| 14  | AAI2864 | EMTRACC  | No Funcional  | N/A              | 5                   | Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM.                         |
| 15  | AAK1837 | EMTRACC  | Funcional     | N/A              | 9                   | Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.                                                                                 |
| 16  | AAK3161 | EMTRACC  | No Funcional  | N/A              | 2                   | Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.                                                                             |
| 17  | AAM0920 | EMTRACC  | Funcional     | N/A              | 2                   | Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.                                                                             |
| 19  | AAB8104 | TRANEXPA | No Funcional  | N/A              | 1                   | Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida. |
| 20  | AAI4049 | TRANEXPA | Funcional     | N/A              | 3                   | Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.                                                                                 |
| 21  | AAI6203 | TRANEXPA | Funcional     | N/A              | 1                   | Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida. |

|    |         |          |           |     |    |                                                                                                                                             |
|----|---------|----------|-----------|-----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22 | AAJ0366 | TRANEXPA | Funcional | 72  | 1  | Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida. |
| 23 | AAI6210 | TRANEXPA | Funcional | 53  | 13 | Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.                                                                                  |
| 27 | AAK1390 | TRANEXPA | Funcional | N/A | 8  | Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida. |
| 29 | AAK1393 | TRANEXPA | Funcional | N/A | 5  | Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.                                                                                 |
| 30 | AAK2025 | TRANEXPA | Funcional | 70  | 7  | Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida. |
| 32 | AAK9082 | TRANEXPA | Funcional | 53  | 3  | Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.                                                                                  |
| 34 | AAM1121 | TRANEXPA | Funcional | 53  | 2  | Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.                                                                                  |
| 37 | AAP2374 | TRANEXPA | Funcional | 53  | 12 | Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.                                                                                  |

**De:** Abner Urbina [<mailto:cabezales@exasa.net>]

**Enviado el:** martes, 16 de febrero de 2016 15:48

**Para:** 'Xavier A' <[exa@exasa.net](mailto:exa@exasa.net)>; 'angel antonio antunez' <[aaaz72011@hotmail.com](mailto:aaaz72011@hotmail.com)>; 'David Josué Molina Alvarado' <[sistemas@exasa.net](mailto:sistemas@exasa.net)>; 'taller' <[taller@exasa.net](mailto:taller@exasa.net)>; 'pilotos' <[pilotos@exasa.net](mailto:pilotos@exasa.net)>; 'Maidy Nataly Mena' <[facturacion@exasa.net](mailto:facturacion@exasa.net)>; 'mejoras' <[mejoras@exasa.net](mailto:mejoras@exasa.net)>; 'apuerto1110' <[apuerto1110@yahoo.com](mailto:apuerto1110@yahoo.com)>; 'Francisco Abufefe' <[tranexpa@exasa.net](mailto:tranexpa@exasa.net)>; 'Beltran Perez' <[tpco@exasa.net](mailto:tpco@exasa.net)>; 'cabezales2@exasa.net' <[cabezales2@exasa.net](mailto:cabezales2@exasa.net)>

**CC:** 'Keila Rodriguez' <[sistemas2@exasa.net](mailto:sistemas2@exasa.net)>

**Asunto:** RE: AS003 Excesos velocidad Cabezales Semanal

Buenas tardes estimados,

Adjunto reporte de exceso de velocidad de las unidades registradas en Townsend y Aress Sun. Las unidades AAH9730, AAI0619, AAK1393 y AAP2374 presentan excesos de velocidad. El motorista Rony Martinez AAH9730 dice que no venía corriendo en exceso de velocidad, pidió que revisen la unidad.

| No. | Placa   | Empresa | Estado de ECM | Speed Limit (Mi) | Exceso de Velocidad | Observaciones                                                                        |
|-----|---------|---------|---------------|------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 3   | AAH9730 | EMTRACC | Funcional     | 53               | 77                  | Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.                           |
| 5   | AAI0537 | EMTRACC | Funcional     | N/A              | 3                   | Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.                          |
| 6   | AAI0505 | EMTRACC | No Funcional  | N/A              | 1                   | El módulo está iniciado en cero, no marca ningun dato. No deja hacer cambios en ECM. |
| 7   | AAI2826 | EMTRACC | Funcional     | 53               | 9                   | Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.                           |
| 8   | AAI2831 | EMTRACC | Funcional     | N/A              | 4                   | Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.                          |
| 12  | AAI0519 | EMTRACC | Funcional     | 53               | 30                  | Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.                           |
| 13  | AAI0513 | EMTRACC | No Funcional  | N/A              | 5                   | Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.                      |

|    |         |          |              |     |    |                                                                                                                                             |
|----|---------|----------|--------------|-----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14 | AAI2864 | EMTRACC  | No Funcional | N/A | 11 | Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM.                         |
| 15 | AAK1837 | EMTRACC  | Funcional    | N/A | 3  | Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.                                                                                 |
| 16 | AAK3161 | EMTRACC  | No Funcional | N/A | 2  | Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.                                                                             |
| 17 | AAM0920 | EMTRACC  | Funcional    | N/A | 6  | Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.                                                                             |
| 21 | AAI6203 | TRANEXPA | Funcional    | N/A | 7  | Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida. |
| 22 | AAJ0366 | TRANEXPA | Funcional    | 72  | 11 | Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida. |
| 23 | AAI6210 | TRANEXPA | Funcional    | 53  | 2  | Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.                                                                                  |
| 27 | AAK1390 | TRANEXPA | Funcional    | N/A | 6  | Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida. |
| 28 | AAK1391 | TRANEXPA | Funcional    | 53  | 10 | Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.                                                                                  |
| 29 | AAK1393 | TRANEXPA | Funcional    | N/A | 28 | Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.                                                                                 |
| 30 | AAK2025 | TRANEXPA | Funcional    | 70  | 1  | Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida. |
| 31 | AAK1434 | TRANEXPA | Funcional    | N/A | 1  | Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida. |
| 32 | AAK9082 | TRANEXPA | Funcional    | 53  | 8  | Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.                                                                                  |
| 33 | AAK8948 | TRANEXPA | Funcional    | N/A | 2  | Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.                                                                             |
| 34 | AAM1121 | TRANEXPA | Funcional    | 53  | 2  | Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.                                                                                  |
| 36 | AAM1655 | TRANEXPA | No Funcional | N/A | 3  | Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.                                                                                  |
| 37 | AAP2374 | TRANEXPA | Funcional    | 53  | 22 | Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.                                                                                  |

**De:** Abner Urbina [<mailto:cabezales@exasa.net>]

**Enviado el:** martes, 9 de febrero de 2016 15:11

**Para:** 'Xavier A' <[exa@exasa.net](mailto:exa@exasa.net)>; 'angel antonio antunez' <[aaaz72011@hotmail.com](mailto:aaaz72011@hotmail.com)>; 'David Josué Molina Alvarado' <[sistemas@exasa.net](mailto:sistemas@exasa.net)>; 'taller' <[taller@exasa.net](mailto:taller@exasa.net)>; 'pilotos' <[pilotos@exasa.net](mailto:pilotos@exasa.net)>; 'Maidy Nataly Mena' <[facturacion@exasa.net](mailto:facturacion@exasa.net)>; 'mejoras' <[mejoras@exasa.net](mailto:mejoras@exasa.net)>; 'apuerto1110' <[apuerto1110@yahoo.com](mailto:apuerto1110@yahoo.com)>; 'Francisco Abufele' <[tranexpa@exasa.net](mailto:tranexpa@exasa.net)>; 'Beltran Perez' <[tpco@exasa.net](mailto:tpco@exasa.net)>; 'cabezales2@exasa.net' <[cabezales2@exasa.net](mailto:cabezales2@exasa.net)>

**CC:** 'Keila Rodriguez' <[sistemas2@exasa.net](mailto:sistemas2@exasa.net)>

**Asunto:** AS003 Excesos velocidad Cabezales Semanal

Buenas tardes,

Adjunto reporte de exceso de velocidad de las unidades registradas en Townsend y Aress Sun. La unidad AAI2826 presenta 42 excesos, porque la anduvieron probando, según Angel Antunez es problema de configuración de Townsend, ya que no sobrepasó los 88 km/h que tiene como límite.

| No. | Placa   | Empresa  | Estado de ECM | Speed Limit (Mi) | Exceso de Velocidad | Observaciones                                                                                                                                                                                            |
|-----|---------|----------|---------------|------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | AAG1552 | EMTRACC  | Funcional     | 53               | <b>11</b>           | Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.                                                                                                                                               |
| 5   | AAI0537 | EMTRACC  | Funcional     | N/A              | <b>6</b>            | Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.                                                                                                                                              |
| 6   | AAI2826 | EMTRACC  | Funcional     | 53               | <b>42</b>           | Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.                                                                                                                                               |
| 7   | AAI2831 | EMTRACC  | Funcional     | N/A              | <b>1</b>            | Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.                                                                                                                                              |
| 9   | AAI2840 | EMTRACC  | Funcional     | N/A              | <b>10</b>           | Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.                                                                                                                                              |
| 10  | AAI2845 | EMTRACC  | Funcional     | N/A              | <b>2</b>            | Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.                                                                                                                                              |
| 11  | AAI0519 | EMTRACC  | Funcional     | 53               | <b>10</b>           | Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.                                                                                                                                               |
| 13  | AAI2864 | EMTRACC  | No Funcional  | N/A              | <b>18</b>           | Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM.                                                                                      |
| 14  | AAK1837 | EMTRACC  | Funcional     | N/A              | <b>1</b>            | Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.                                                                                                                                              |
| 15  | AAK3161 | EMTRACC  | No Funcional  | N/A              | <b>1</b>            | Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.                                                                                                                                          |
| 16  | AAM0920 | EMTRACC  | Funcional     | N/A              | <b>16</b>           | Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.                                                                                                                                          |
| 18  | AAB8104 | TRANEXPA | No Funcional  | N/A              | <b>3</b>            | Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.                                                              |
| 19  | AAI4049 | TRANEXPA | Funcional     | N/A              | <b>1</b>            | Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.                                                                                                                                              |
| 20  | AAI6203 | TRANEXPA | Funcional     | N/A              | <b>1</b>            | Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.                                                              |
| 22  | AAI6210 | TRANEXPA | Funcional     | 53               | <b>2</b>            | Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.                                                                                                                                               |
| 23  | AAL5356 | TRANEXPA | Funcional     | 72               | <b>1</b>            | Este tiene instalado el Can Bus para ver el ECM en Ares-Sun. Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida. |
|     | AAL1760 | TRANEXPA | Funcional     | 60               | <b>1</b>            | Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.                                                              |
| 25  | AAK1391 | TRANEXPA | Funcional     | 53               | <b>4</b>            | Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.                                                                                                                                               |
| 26  | AAK1393 | TRANEXPA | Funcional     | N/A              | <b>6</b>            | Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.                                                                                                                                              |
| 29  | AAK9082 | TRANEXPA | Funcional     | 53               | <b>3</b>            | Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.                                                                                                                                               |
| 31  | AAM1121 | TRANEXPA | Funcional     | 53               | <b>11</b>           | Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.                                                                                                                                               |
| 33  | AAP2374 | TRANEXPA | Funcional     | 53               | <b>14</b>           | Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.                                                                                                                                               |

**De:** Abner Urbina [<mailto:cabezales@exasa.net>]

**Enviado el:** miércoles, 3 de febrero de 2016 9:28

**Para:** 'Xavier A' <[exa@exasa.net](mailto:exa@exasa.net)>; 'angel antonio antunez' <[aaaz72011@hotmail.com](mailto:aaaz72011@hotmail.com)>; 'David Josué Molina Alvarado' <[sistemas@exasa.net](mailto:sistemas@exasa.net)>; 'taller'

<taller@exasa.net>; 'pilotos' <pilotos@exasa.net>; 'Maidy Nataly Mena' <facturacion@exasa.net>; 'mejoras' <mejoras@exasa.net>; 'apuerto1110' <apuerto1110@yahoo.com>; 'Francisco Abufefe' <tranexpa@exasa.net>; 'Beltran Perez' <tpco@exasa.net>; 'cabezales2@exasa.net' <cabezales2@exasa.net>  
**CC:** 'Keila Rodriguez' <sistemas2@exasa.net>  
**Asunto:** RE: AS003 Excesos velocidad Cabezales Semanal

Buenos dias,

Adjunto reporte de exceso de velocidad de las unidades registradas en Townsend y Aress Sun. La unidad AAI2826 tercera vez aparece con excesos de velocidad.

| No. | Placa   | Empresa  | Estado de ECM | Speed Limit (Mi) | Exceso de Velocidad | Observaciones                                                                                                                                                                                            |
|-----|---------|----------|---------------|------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | AAG1552 | EMTRACC  | Funcional     | 53               | <b>12</b>           | Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.                                                                                                                                               |
| 2   | AAH8263 | EMTRACC  | Funcional     | N/A              | <b>9</b>            | Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.                                                              |
| 3   | AAH9730 | EMTRACC  | Funcional     | 53               | <b>19</b>           | Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.                                                                                                                                               |
| 5   | AAI0537 | EMTRACC  | Funcional     | N/A              | <b>3</b>            | Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.                                                                                                                                              |
| 6   | AAI2826 | EMTRACC  | Funcional     | 53               | <b>29</b>           | Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.                                                                                                                                               |
| 8   | AAI2832 | EMTRACC  | Funcional     | 53               | <b>25</b>           | Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.                                                                                                                                               |
| 9   | AAI2840 | EMTRACC  | Funcional     | N/A              | <b>10</b>           | Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.                                                                                                                                              |
| 10  | AAI2845 | EMTRACC  | Funcional     | N/A              | <b>1</b>            | Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.                                                                                                                                              |
| 11  | AAI0519 | EMTRACC  | Funcional     | 53               | <b>4</b>            | Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.                                                                                                                                               |
| 12  | AAI0513 | EMTRACC  | No Funcional  | N/A              | <b>1</b>            | Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.                                                                                                                                          |
| 13  | AAI2864 | EMTRACC  | No Funcional  | N/A              | <b>4</b>            | Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM.                                                                                      |
| 16  | AAM0920 | EMTRACC  | Funcional     | N/A              | <b>10</b>           | Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.                                                                                                                                          |
| 17  | AAP2362 | EMTRACC  | Funcional     | N/A              | <b>2</b>            | Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.                                                              |
| 18  | AAB8104 | TRANEXPA | No Funcional  | N/A              | <b>2</b>            | Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.                                                              |
| 20  | AAI6203 | TRANEXPA | Funcional     | N/A              | <b>2</b>            | Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.                                                              |
| 21  | AAJ0366 | TRANEXPA | Funcional     | 72               | <b>1</b>            | Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.                                                              |
| 23  | AAL5356 | TRANEXPA | Funcional     | 72               | <b>1</b>            | Este tiene instalado el Can Bus para ver el ECM en Ares-Sun. Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida. |

|    |         |          |           |     |    |                                                                                                                                             |
|----|---------|----------|-----------|-----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24 | AAM1655 | TRANEXPA | Funcional | N/A | 3  | Las multas no se pueden resetear. Ni revisar informacion del ECM.                                                                           |
| 25 | AAK1391 | TRANEXPA | Funcional | 53  | 3  | Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.                                                                                  |
| 26 | AAK1393 | TRANEXPA | Funcional | N/A | 2  | Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida. |
| 27 | AAK2025 | TRANEXPA | Funcional | 70  | 1  | Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida. |
| 28 | AAK1434 | TRANEXPA | Funcional | N/A | 1  | Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida. |
| 29 | AAK9082 | TRANEXPA | Funcional | 53  | 19 | Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.                                                                                  |
| 31 | AAM1121 | TRANEXPA | Funcional | 53  | 2  | Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.                                                                                  |
| 33 | AAP2374 | TRANEXPA | Funcional | 53  | 4  | Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.                                                                                  |

**De:** Abner Urbina [<mailto:cabezales@exasa.net>]

**Enviado el:** martes, 26 de enero de 2016 15:03

**Para:** 'Xavier A' <[exa@exasa.net](mailto:exa@exasa.net)>; 'angel antonio antunez' <[aaaz72011@hotmail.com](mailto:aaaz72011@hotmail.com)>; 'David Josué Molina Alvarado' <[sistemas@exasa.net](mailto:sistemas@exasa.net)>; 'taller' <[taller@exasa.net](mailto:taller@exasa.net)>; 'pilotos' <[pilotos@exasa.net](mailto:pilotos@exasa.net)>; 'Maidy Nataly Mena' <[facturacion@exasa.net](mailto:facturacion@exasa.net)>; 'mejoras' <[mejoras@exasa.net](mailto:mejoras@exasa.net)>; 'apuerto1110' <[apuerto1110@yahoo.com](mailto:apuerto1110@yahoo.com)>; 'Francisco Abufefe' <[tranexpa@exasa.net](mailto:tranexpa@exasa.net)>; 'Beltran Perez' <[tpco@exasa.net](mailto:tpco@exasa.net)>; 'cabezales2@exasa.net' <[cabezales2@exasa.net](mailto:cabezales2@exasa.net)>

**CC:** 'Keila Rodriguez' <[sistemas2@exasa.net](mailto:sistemas2@exasa.net)>

**Asunto:** RE: AS003 Excesos velocidad Cabezales Semanal

Buenas tardes,

Adjunto reporte de exceso de velocidad de las unidades registradas en Townsend y Aress Sun. Se redujeron los excesos de velocidad.

| No. | Placa   | Empresa | Estado de ECM | Speed Limit (Mi) | Exceso de Velocidad | Observaciones                                                   |
|-----|---------|---------|---------------|------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1   | AAG1552 | EMTRACC | Funcional     | 53               | 15                  | Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.      |
| 3   | AAH9730 | EMTRACC | Funcional     | 53               | 24                  | Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.      |
| 6   | AAI2826 | EMTRACC | Funcional     | 53               | 35                  | Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.      |
| 7   | AAI2831 | EMTRACC | Funcional     | N/A              | 2                   | Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.     |
| 8   | AAI2832 | EMTRACC | Funcional     | 53               | 10                  | Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.      |
| 9   | AAI2840 | EMTRACC | Funcional     | N/A              | 7                   | Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.     |
| 11  | AAK1837 | EMTRACC | Funcional     | N/A              | 20                  | Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.     |
| 12  | AAK3161 | EMTRACC | No Funcional  | N/A              | 2                   | Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar. |

|    |         |          |              |     |           |                                                                                                                                             |
|----|---------|----------|--------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13 | AAM0920 | EMTRACC  | Funcional    | N/A | <b>11</b> | Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.                                                                             |
| 14 | AAB8104 | TRANEXPA | No Funcional | N/A | <b>15</b> | Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida. |
| 15 | AAI4049 | TRANEXPA | Funcional    | N/A | <b>4</b>  | Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.                                                                                 |
| 16 | AAJ0366 | TRANEXPA | Funcional    | 72  | <b>1</b>  | Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida. |
| 19 | AAK1391 | TRANEXPA | Funcional    | 53  | <b>8</b>  | Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.                                                                                  |
| 20 | AAK1393 | TRANEXPA | Funcional    | N/A | <b>1</b>  | Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida. |
| 21 | AAK2025 | TRANEXPA | Funcional    | 70  | <b>1</b>  | Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida. |
| 23 | AAK9082 | TRANEXPA | Funcional    | 53  | <b>18</b> | Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.                                                                                  |
| 24 | AAK8948 | TRANEXPA | Funcional    | N/A | <b>5</b>  | Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.                                                                             |
| 25 | AAM1121 | TRANEXPA | Funcional    | 53  | <b>15</b> | Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.                                                                                  |

**De:** Abner Urbina [<mailto:cabezales@exasa.net>]

**Enviado el:** martes, 19 de enero de 2016 13:46

**Para:** 'Xavier A' <[exa@exasa.net](mailto:exa@exasa.net)>; 'angel antonio antunez' <[aaaz72011@hotmail.com](mailto:aaaz72011@hotmail.com)>; 'David Josué Molina Alvarado' <[sistemas@exasa.net](mailto:sistemas@exasa.net)>; 'taller' <[taller@exasa.net](mailto:taller@exasa.net)>; 'pilotos' <[pilotos@exasa.net](mailto:pilotos@exasa.net)>; 'Maidy Nataly Mena' <[facturacion@exasa.net](mailto:facturacion@exasa.net)>; 'mejoras' <[mejoras@exasa.net](mailto:mejoras@exasa.net)>; 'apuerto1110' <[apuerto1110@yahoo.com](mailto:apuerto1110@yahoo.com)>; 'Francisco Abufele' <[tranexpa@exasa.net](mailto:tranexpa@exasa.net)>; 'Beltran Perez' <[tpco@exasa.net](mailto:tpco@exasa.net)>; 'cabezales2@exasa.net' <[cabezales2@exasa.net](mailto:cabezales2@exasa.net)>

**CC:** 'Keila Rodriguez' <[sistemas2@exasa.net](mailto:sistemas2@exasa.net)>

**Asunto:** RE: AS003 Excesos velocidad Cabezales Semanal

Buenas tardes,

Adjunto reporte de exceso de velocidad de las unidades registradas en Townsend y Aress Sun.

| No. | Placa   | Empresa | Estado de ECM | Speed Limit (Mi) | Exceso de Velocidad | Observaciones                                                                                                                               |
|-----|---------|---------|---------------|------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | AAG1552 | EMTRACC | Funcional     | 53               | <b>6</b>            | Esta unidad está seteada.                                                                                                                   |
| 2   | AAH8263 | EMTRACC | Funcional     | N/A              | <b>2</b>            | Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida. |
| 3   | AAH9730 | EMTRACC | Funcional     | 53               | <b>6</b>            | Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.                                                                                  |
| 4   | AAI0511 | EMTRACC | Funcional     | 53               | <b>17</b>           | Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.                                                                                  |
| 5   | AAI0537 | EMTRACC | Funcional     | N/A              | <b>27</b>           | Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.                                                                                 |

|    |         |          |              |     |           |                                                                                                                                             |
|----|---------|----------|--------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6  | AAI2826 | EMTRACC  | Funcional    | 53  | <b>58</b> | Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.                                                                                  |
| 7  | AAI2831 | EMTRACC  | Funcional    | N/A | <b>36</b> | Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.                                                                                 |
| 8  | AAI2832 | EMTRACC  | Funcional    | 53  | <b>25</b> | Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.                                                                                  |
| 9  | AAI2840 | EMTRACC  | Funcional    | N/A | <b>10</b> | Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.                                                                                 |
| 10 | AAI2864 | EMTRACC  | No Funcional | N/A | <b>43</b> | Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM.                         |
| 11 | AAK1837 | EMTRACC  | Funcional    | N/A | <b>19</b> | Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.                                                                                 |
| 12 | AAM0920 | EMTRACC  | Funcional    | N/A | <b>1</b>  | Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.                                                                             |
| 13 | AAI6203 | TRANEXPA | Funcional    | N/A | <b>5</b>  | Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida. |
| 14 | AAI6210 | TRANEXPA | Funcional    | 53  | <b>32</b> | Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.                                                                                  |
| 15 | AAK1391 | TRANEXPA | Funcional    | 53  | <b>7</b>  | Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.                                                                                  |
| 16 | AAK1393 | TRANEXPA | Funcional    | N/A | <b>3</b>  | Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida. |
| 17 | AAK1434 | TRANEXPA | Funcional    | N/A | <b>7</b>  | Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida. |
| 18 | AAK9082 | TRANEXPA | Funcional    | 53  | <b>11</b> | Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.                                                                                  |
| 19 | AAK8948 | TRANEXPA | Funcional    | N/A | <b>11</b> | Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.                                                                             |
| 20 | AAM1121 | TRANEXPA | Funcional    | 53  | <b>10</b> | Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.                                                                                  |
| 21 | AAM1122 | TRANEXPA | Funcional    | 53  | <b>2</b>  | Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.                                                                                  |
| 22 | AAP2374 | TRANEXPA | Funcional    | 53  | <b>1</b>  | Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.                                                                                  |

**De:** Abner Urbina [<mailto:cabezales@exasa.net>]

**Enviado el:** miércoles, 13 de enero de 2016 15:33

**Para:** 'Xavier A' <[exa@exasa.net](mailto:exa@exasa.net)>; 'angel antonio antunez' <[aaaz72011@hotmail.com](mailto:aaaz72011@hotmail.com)>; 'David Josué Molina Alvarado' <[sistemas@exasa.net](mailto:sistemas@exasa.net)>; 'taller' <[taller@exasa.net](mailto:taller@exasa.net)>; 'pilotos' <[pilotos@exasa.net](mailto:pilotos@exasa.net)>; 'Maidy Nataly Mena' <[facturacion@exasa.net](mailto:facturacion@exasa.net)>; 'mejoras' <[mejoras@exasa.net](mailto:mejoras@exasa.net)>; 'apuerto1110' <[apuerto1110@yahoo.com](mailto:apuerto1110@yahoo.com)>; 'Francisco Abufefe' <[tranexpa@exasa.net](mailto:tranexpa@exasa.net)>; 'Beltran Perez' <[tpco@exasa.net](mailto:tpco@exasa.net)>; 'cabezales2@exasa.net' <[cabezales2@exasa.net](mailto:cabezales2@exasa.net)>

**CC:** 'Keila Rodriguez' <[sistemas2@exasa.net](mailto:sistemas2@exasa.net)>

**Asunto:** AS003 Excesos velocidad Cabezales Semanal

Buenas tardes,

Adjunto reporte de exceso de velocidad de las unidades registradas en Townsend y Aress Sun. Estas unidades son las que más excesos de velocidad representan.

| No. | Placa   | Empresa  | Estado de ECM | Speed Limit (Mi) | Exceso de Velocidad | Observaciones                                                                                                                               |
|-----|---------|----------|---------------|------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2   | AAH9730 | EMTRACC  | Funcional     | 53               | 9                   | Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.                                                                                  |
| 3   | AAI0511 | EMTRACC  | Funcional     | 53               | 36                  | Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.                                                                                  |
| 5   | AAI2826 | EMTRACC  | Funcional     | 53               | 25                  | Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.                                                                                  |
| 9   | AAK1837 | EMTRACC  | Funcional     | N/A              | 11                  | Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.                                                                                 |
| 10  | AAM0920 | EMTRACC  | Funcional     | N/A              | 10                  | Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.                                                                             |
| 11  | AAK1393 | TRANEXPA | Funcional     | N/A              | 14                  | Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida. |
| 13  | AAK8948 | TRANEXPA | Funcional     | 53               | 11                  | Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.                                                                             |

**De:** Abner Urbina [<mailto:cabezales@exasa.net>]

**Enviado el:** martes, 5 de enero de 2016 11:22

**Para:** 'Xavier A' <[exa@exasa.net](mailto:exa@exasa.net)>; 'angel antonio antunez' <[aaaz72011@hotmail.com](mailto:aaaz72011@hotmail.com)>; 'David Josué Molina Alvarado' <[sistemas@exasa.net](mailto:sistemas@exasa.net)>; 'taller' <[taller@exasa.net](mailto:taller@exasa.net)>; 'pilotos' <[pilotos@exasa.net](mailto:pilotos@exasa.net)>; 'Maidy Nataly Mena' <[facturacion@exasa.net](mailto:facturacion@exasa.net)>; 'mejoras' <[mejoras@exasa.net](mailto:mejoras@exasa.net)>; 'apuerto1110' <[apuerto1110@yahoo.com](mailto:apuerto1110@yahoo.com)>; 'Francisco Abufele' <[tranexpa@exasa.net](mailto:tranexpa@exasa.net)>; 'Beltran Perez' <[tpco@exasa.net](mailto:tpco@exasa.net)>; 'cabezales2@exasa.net' <[cabezales2@exasa.net](mailto:cabezales2@exasa.net)>

**CC:** 'Keila Rodriguez' <[sistemas2@exasa.net](mailto:sistemas2@exasa.net)>

**Asunto:** AS003 Excesos velocidad Cabezales Semanal

Buenos días,

Adjunto reporte de exceso de velocidad de las unidades registradas en Townsend y Aress Sun.

| Unidad  | Estatus                                                                                    |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| AAH9730 | Unidad seteada, los excesos se dan en bajadas.                                             |
| AAK3161 | Unidad no está seteada porque no la han llevado a taller a reparar o cambiar ECM.          |
| AAK1393 | Unidad no está seteada porque no permite ingresar al módulo, tiene contraseña desconocida. |
| AAK9082 | Unidad seteada, los excesos se dan en bajadas.                                             |

**EMTRACC**

| Cabezal        | Cantidad de Notificaciones Semanal | Total Notificaciones | 131 |
|----------------|------------------------------------|----------------------|-----|
| <b>AAH9730</b> | <b>28</b>                          |                      |     |
| AAH8263        | 13                                 |                      |     |
| AAI0537        | 4                                  |                      |     |
| AAI2826        | 18                                 |                      |     |
| AAI2831        | 7                                  |                      |     |
| AAI2840        | 8                                  |                      |     |
| AAI2864        | 14                                 |                      |     |
| <b>AAK3161</b> | <b>27</b>                          |                      |     |
| AAM0920        | 12                                 |                      |     |

### TRANEXPA

| Cabezal        | Cantidad de Notificaciones Semanal | Total Notificaciones | 92 |
|----------------|------------------------------------|----------------------|----|
| AAI6203        | 2                                  |                      |    |
| AAK1391        | 7                                  |                      |    |
| <b>AAK1393</b> | <b>43</b>                          |                      |    |
| <b>AAK9082</b> | <b>31</b>                          |                      |    |
| AAK8948        | 1                                  |                      |    |
| AAK1434        | 6                                  |                      |    |
| AAM1121        | 2                                  |                      |    |

**De:** Abner Urbina [<mailto:cabezales@exasa.net>]

**Enviado el:** miércoles, 30 de diciembre de 2015 14:24

**Para:** 'Xavier A' <[exa@exasa.net](mailto:exa@exasa.net)>; 'angel antonio antunez' <[aaaz72011@hotmail.com](mailto:aaaz72011@hotmail.com)>; 'David Josué Molina Alvarado' <[sistemas@exasa.net](mailto:sistemas@exasa.net)>; 'taller' <[taller@exasa.net](mailto:taller@exasa.net)>; 'pilotos' <[pilotos@exasa.net](mailto:pilotos@exasa.net)>; 'Maidy Nataly Mena' <[facturacion@exasa.net](mailto:facturacion@exasa.net)>; 'mejoras' <[mejoras@exasa.net](mailto:mejoras@exasa.net)>; 'apuerto1110' <[apuerto1110@yahoo.com](mailto:apuerto1110@yahoo.com)>; 'Francisco Abufefe' <[tranexpa@exasa.net](mailto:tranexpa@exasa.net)>; 'Beltran Perez' <[tpco@exasa.net](mailto:tpco@exasa.net)>; 'cabezales2@exasa.net' <[cabezales2@exasa.net](mailto:cabezales2@exasa.net)>

CC: 'Keila Rodriguez' <[sistemas2@exasa.net](mailto:sistemas2@exasa.net)>

Asunto: RE: AS003 Excesos velocidad Cabezales Semanal

Buenas tardes,

Adjunto reporte de exceso de velocidad de las unidades registradas en Townsend y Aress Sun. Las unidad AAM1122 con 37 excesos y no aparecen notificaciones de 81 km/h, todas son de 88 km/h o mayores.

### EMTRACC

| Cabezal  | Cantidad de Notificaciones Semanal | Total Notificaciones | 67 |
|----------|------------------------------------|----------------------|----|
| AAG15552 | 15                                 |                      |    |
| AAH9730  | 12                                 |                      |    |
| AAI0537  | 6                                  |                      |    |
| AAI0522  | 1                                  |                      |    |
| AAI2826  | 2                                  |                      |    |
| AAI2831  | 6                                  |                      |    |
| AAI2832  | 5                                  |                      |    |
| AAI2840  | 2                                  |                      |    |
| AAI2864  | 13                                 |                      |    |
| AAK3161  | 3                                  |                      |    |
| AAM0920  | 2                                  |                      |    |

### TRANEXPA

| Cabezal | Cantidad de Notificaciones Semanal | Total Notificaciones | 79 |
|---------|------------------------------------|----------------------|----|
| AAI6203 | 1                                  |                      |    |
| AAI6210 | 6                                  |                      |    |
| AAK1391 | 4                                  |                      |    |

|                |           |
|----------------|-----------|
| AAK1393        | 7         |
| AAK9082        | 4         |
| AAK1434        | 2         |
| <b>AAM1122</b> | <b>37</b> |
| AAM1655        | 1         |
| AAP2374        | 17        |

**De:** Abner Urbina [<mailto:cabezales@exasa.net>]

**Enviado el:** martes, 22 de diciembre de 2015 13:30

**Para:** 'Xavier A' <[exa@exasa.net](mailto:exa@exasa.net)>; 'angel antonio antunez' <[aaaz72011@hotmail.com](mailto:aaaz72011@hotmail.com)>; 'David Josué Molina Alvarado' <[sistemas@exasa.net](mailto:sistemas@exasa.net)>; 'taller' <[taller@exasa.net](mailto:taller@exasa.net)>; 'pilotos' <[pilotos@exasa.net](mailto:pilotos@exasa.net)>; 'Maidy Nataly Mena' <[facturacion@exasa.net](mailto:facturacion@exasa.net)>; 'mejoras' <[mejoras@exasa.net](mailto:mejoras@exasa.net)>; 'apuerto1110' <[apuerto1110@yahoo.com](mailto:apuerto1110@yahoo.com)>; 'Francisco Abufefe' <[tranexpa@exasa.net](mailto:tranexpa@exasa.net)>; 'Beltran Perez' <[tpco@exasa.net](mailto:tpco@exasa.net)>; 'cabezales2@exasa.net' <[cabezales2@exasa.net](mailto:cabezales2@exasa.net)>

**CC:** 'Keila Rodriguez' <[sistemas2@exasa.net](mailto:sistemas2@exasa.net)>

**Asunto:** AS003 Excesos velocidad Cabezales Semanal

Buenas tardes,

Adjunto reporte de exceso de velocidad de las unidades registradas en Townsend y Aress Sun. Las unidades AAI2864 y AAK9082 aparecen en la lista.

### EMTRACC

| Cabezal        | Cantidad de Notificaciones Semanal | Total Notificaciones | 51 |
|----------------|------------------------------------|----------------------|----|
| AAG15552       | 8                                  |                      |    |
| AAI0519        | 1                                  |                      |    |
| AAI0537        | 1                                  |                      |    |
| AAI2826        | 4                                  |                      |    |
| AAI2831        | 5                                  |                      |    |
| AAI2832        | 2                                  |                      |    |
| AAI2840        | 5                                  |                      |    |
| <b>AAI2864</b> | <b>16</b>                          |                      |    |
| AAK3161        | 7                                  |                      |    |

|         |   |
|---------|---|
| AAM0920 | 2 |
|---------|---|

## TRANEXPA

| Cabezal        | Cantidad de Notificaciones Semanal | Total Notificaciones | 88 |
|----------------|------------------------------------|----------------------|----|
| AAI6203        | 7                                  |                      |    |
| AAJ0366        | 7                                  |                      |    |
| AAK1391        | 3                                  |                      |    |
| <b>AAK9082</b> | <b>52</b>                          |                      |    |
| AAK1434        | 2                                  |                      |    |
| AAL5356        | 2                                  |                      |    |
| AAL1760        | 8                                  |                      |    |
| AAP2361        | 1                                  |                      |    |
| AAP2374        | 6                                  |                      |    |

**De:** Abner Urbina [<mailto:cabezales@exasa.net>]

**Enviado el:** miércoles, 16 de diciembre de 2015 12:06

**Para:** 'Xavier A' <[exa@exasa.net](mailto:exa@exasa.net)>; 'angel antonio antunez' <[aaaz72011@hotmail.com](mailto:aaaz72011@hotmail.com)>; 'David Josué Molina Alvarado' <[sistemas@exasa.net](mailto:sistemas@exasa.net)>; 'taller' <[taller@exasa.net](mailto:taller@exasa.net)>; 'pilotos' <[pilotos@exasa.net](mailto:pilotos@exasa.net)>; 'Maidy Nataly Mena' <[facturacion@exasa.net](mailto:facturacion@exasa.net)>; 'mejoras' <[mejoras@exasa.net](mailto:mejoras@exasa.net)>; 'apuerto1110' <[apuerto1110@yahoo.com](mailto:apuerto1110@yahoo.com)>; 'Francisco Abufefe' <[tranexpa@exasa.net](mailto:tranexpa@exasa.net)>; 'Beltran Perez' <[tpco@exasa.net](mailto:tpco@exasa.net)>

**CC:** 'Keila Rodriguez' <[sistemas2@exasa.net](mailto:sistemas2@exasa.net)>

**Asunto:** RE: AS003 Excesos velocidad Cabezales Semanal

Buenos días,

Adjunto reporte de exceso de velocidad de las unidades registradas en Townsend y Aress Sun. Las unidades AAH9730 y AAH8263 vuelven aparecer en la lista.

**EMTRACC**

| Cabezal        | Cantidad de<br>Notificaciones<br>Semanal | Total<br>Notificaciones | 93 |
|----------------|------------------------------------------|-------------------------|----|
| <b>AAH9730</b> | <b>24</b>                                |                         |    |
| <b>AAH8263</b> | <b>25</b>                                |                         |    |
| AAI0511        | 11                                       |                         |    |
| AAI0519        | 3                                        |                         |    |
| AAI0537        | 6                                        |                         |    |
| AAI2831        | 7                                        |                         |    |
| AAI2840        | 2                                        |                         |    |
| AAI2864        | 9                                        |                         |    |
| AAK3161        | 6                                        |                         |    |

### TRANEXPA

| Cabezal        | Cantidad de<br>Notificaciones<br>Semanal | Total<br>Notificaciones | 78 |
|----------------|------------------------------------------|-------------------------|----|
| AAI6210        | 9                                        |                         |    |
| AAJ0366        | 1                                        |                         |    |
| AAK1391        | 5                                        |                         |    |
| AAK1393        | 2                                        |                         |    |
| <b>AAK9082</b> | <b>38</b>                                |                         |    |
| AAK1434        | 7                                        |                         |    |
| AAM1121        | 2                                        |                         |    |
| AAL5356        | 2                                        |                         |    |
| AAL1760        | 6                                        |                         |    |
| AAL5405        | 1                                        |                         |    |
| AAM1655        | 1                                        |                         |    |
| AAP2374        | 4                                        |                         |    |

---

**De:** Xavier [<mailto:exa@exasa.net>]

**Enviado el:** miércoles, 9 de diciembre de 2015 7:27

**Para:** Abner Urbina <[cabezales@exasa.net](mailto:cabezales@exasa.net)>; 'David Josué Molina A.' <[sistemas@exasa.net](mailto:sistemas@exasa.net)>; 'taller' <[taller@exasa.net](mailto:taller@exasa.net)>; 'pilotos' <[pilotos@exasa.net](mailto:pilotos@exasa.net)>; 'Maidy Nataly Mena' <[facturacion@exasa.net](mailto:facturacion@exasa.net)>; 'mejoras' <[mejoras@exasa.net](mailto:mejoras@exasa.net)>; 'apuerto1110' <[apuerto1110@yahoo.com](mailto:apuerto1110@yahoo.com)>; 'Francisco Abufele' <[tranexpa@exasa.net](mailto:tranexpa@exasa.net)>; 'Angel Antunez' <[aaaz72011@hotmail.com](mailto:aaaz72011@hotmail.com)>

**Asunto:** Re: AS003 Excesos velocidad Cabezales Semanal

Estimado Equipo, no entremos en la sobreconfianza.

No bajemos la guardia.....seamos CONSTANTES.....estas gestiones las tenemos que ver todas las semanas.

Emtracc y Tranexpa favor enviar plan correctivo.

Julio, favor documentar la falla operativa de las dos unidades con más fallas de emtracc y la unidad con más fallas de tranexpa y aplicar multa en esas mismas.

---

**De:** Abner Urbina

**Enviado:** martes 8 de diciembre de 2015 10:03 a.m.

**Para:** 'Xavier'; 'David Josué Molina A.'; 'taller'; 'pilotos'; 'Maidy Nataly Mena'; 'mejoras'; 'apuerto1110'; 'Francisco Abufele'; 'Angel Antunez'

**Asunto:** AS003 Excesos velocidad Cabezales Semanal

Buenos días,

Adjunto reporte de exceso de velocidad de las unidades registradas en Townsend y Aress Sun. Se dispararon los excesos en comparación con la semana pasada, favor tomar nota y no nos confiemos.

### EMTRACC

| Cabezal        | Cantidad de Notificaciones Semanal | Total Notificaciones | 163 |
|----------------|------------------------------------|----------------------|-----|
| AAG15552       | 1                                  |                      |     |
| <b>AAH9730</b> | <b>54</b>                          |                      |     |
| <b>AAH8263</b> | <b>40</b>                          |                      |     |
| AAI0519        | 1                                  |                      |     |

|                |           |
|----------------|-----------|
| AAI0537        | 5         |
| AAI2826        | 9         |
| AAI2831        | 2         |
| AAI2840        | 2         |
| <b>AAI2864</b> | <b>30</b> |
| <b>AAM0920</b> | <b>19</b> |

### TRANEXPA

| Cabezal        | Cantidad de Notificaciones Semanal | Total Notificaciones | 107 |
|----------------|------------------------------------|----------------------|-----|
| AAI6203        | 4                                  |                      |     |
| <b>AAI6210</b> | <b>40</b>                          |                      |     |
| AAI4049        | 3                                  |                      |     |
| AAJ0366        | 4                                  |                      |     |
| AAK9082        | 1                                  |                      |     |
| <b>AAK8948</b> | <b>18</b>                          |                      |     |
| AAK1434        | 11                                 |                      |     |
| AAL1760        | 2                                  |                      |     |
| AAL5119        | 2                                  |                      |     |
| <b>AAL5405</b> | <b>16</b>                          |                      |     |
| AAP2374        | 6                                  |                      |     |

**De:** Abner Urbina [<mailto:cabezales@exasa.net>]

**Enviado el:** miércoles, 2 de diciembre de 2015 13:54

**Para:** 'Xavier' <[exa@exasa.net](mailto:exa@exasa.net)>; 'David Josué Molina A.' <[sistemas@exasa.net](mailto:sistemas@exasa.net)>; 'taller' <[taller@exasa.net](mailto:taller@exasa.net)>; 'pilotos' <[pilotos@exasa.net](mailto:pilotos@exasa.net)>; 'Maidy Nataly Mena' <[facturacion@exasa.net](mailto:facturacion@exasa.net)>; 'mejoras' <[mejoras@exasa.net](mailto:mejoras@exasa.net)>; 'apuerto1110' <[apuerto1110@yahoo.com](mailto:apuerto1110@yahoo.com)>; 'Francisco Abufele' <[tranexpa@exasa.net](mailto:tranexpa@exasa.net)>; 'Angel Antunez' <[aaaz72011@hotmail.com](mailto:aaaz72011@hotmail.com)>

**Asunto:** AS003 Excesos velocidad Cabezales Semanal

Buenas tardes,

Adjunto reporte de exceso de velocidad de las unidades registradas en Townsend y Aress Sun. Se redujeron los excesos de velocidad.

### EMTRACC

| Cabezal  | Cantidad de<br>Notificaciones<br>Semanal | Total<br>Notificaciones | 48 |
|----------|------------------------------------------|-------------------------|----|
| AAG15552 | 7                                        |                         |    |
| AAH9730  | 4                                        |                         |    |
| AAI0537  | 1                                        |                         |    |
| AAI2826  | 1                                        |                         |    |
| AAI2831  | 11                                       |                         |    |
| AAI2840  | 12                                       |                         |    |
| AAI2864  | 8                                        |                         |    |
| AAK3161  | 2                                        |                         |    |
| AAP2362  | 2                                        |                         |    |

### TRANEXPA

| Cabezal | Cantidad de<br>Notificaciones<br>Semanal | Total<br>Notificaciones | 60 |
|---------|------------------------------------------|-------------------------|----|
| AAI6210 | 15                                       |                         |    |
| AAK1391 | 4                                        |                         |    |
| AAK9082 | 12                                       |                         |    |
| AAM1121 | 1                                        |                         |    |
| AAM1122 | 2                                        |                         |    |
| AAL1760 | 10                                       |                         |    |
| AAL5119 | 3                                        |                         |    |
| AAM1655 | 1                                        |                         |    |
| AAP2374 | 12                                       |                         |    |

**De:** Abner Urbina [<mailto:cabezales@exasa.net>]

**Enviado el:** Lunes, 23 de noviembre de 2015 11:30

**Para:** 'Xavier' <[exa@exasa.net](mailto:exa@exasa.net)>; 'David Josué Molina A.' <[sistemas@exasa.net](mailto:sistemas@exasa.net)>; 'taller' <[taller@exasa.net](mailto:taller@exasa.net)>; 'pilotos' <[pilotos@exasa.net](mailto:pilotos@exasa.net)>; 'Maidy Nataly Mena' <[facturacion@exasa.net](mailto:facturacion@exasa.net)>; 'mejoras' <[mejoras@exasa.net](mailto:mejoras@exasa.net)>; 'apuerto1110' <[apuerto1110@yahoo.com](mailto:apuerto1110@yahoo.com)>; 'Francisco Abufele' <[tranexpa@exasa.net](mailto:tranexpa@exasa.net)>; 'Angel Antunez' <[aaaz72011@hotmail.com](mailto:aaaz72011@hotmail.com)>

**Asunto:** AS003 Excesos velocidad Cabezales Semanal

Buenos días,

Adjunto reporte de exceso de velocidad de las unidades registradas en Townsend y Aress Sun. Las unidades AAH9730, AAK9082 y AAL1760 reportan más excesos de velocidad.

### EMTRACC

| Cabezal        | Cantidad de Notificaciones Semanal | Total Notificaciones | 102 |
|----------------|------------------------------------|----------------------|-----|
| AAG15552       | 3                                  |                      |     |
| <b>AAH9730</b> | <b>54</b>                          |                      |     |
| AAI2826        | 6                                  |                      |     |
| AAI2831        | 10                                 |                      |     |
| AAI2840        | 13                                 |                      |     |
| AAI2864        | 9                                  |                      |     |
| AAK3161        | 7                                  |                      |     |

| Cabezal | Cantidad de Notificaciones Semanal | Total Notificaciones | 87 |
|---------|------------------------------------|----------------------|----|
| AAI6210 | 1                                  |                      |    |
| AAI4049 | 8                                  |                      |    |
| AAK1391 | 2                                  |                      |    |
| AAK1393 | 13                                 |                      |    |

|                |           |
|----------------|-----------|
| <b>AAK9082</b> | <b>29</b> |
| AAM1122        | 1         |
| AAL5356        | 4         |
| <b>AAL1760</b> | <b>25</b> |
| AAL5119        | 1         |
| AAL5405        | 1         |
| AAP2374        | 2         |

**De:** Abner Urbina [<mailto:cabezales@exasa.net>]

**Enviado el:** lunes, 16 de noviembre de 2015 10:55

**Para:** 'Xavier' <[exa@exasa.net](mailto:exa@exasa.net)>; 'David Josué Molina A.' <[sistemas@exasa.net](mailto:sistemas@exasa.net)>; 'taller' <[taller@exasa.net](mailto:taller@exasa.net)>; 'pilotos' <[pilotos@exasa.net](mailto:pilotos@exasa.net)>; 'Maidy Nataly Mena' <[facturacion@exasa.net](mailto:facturacion@exasa.net)>; 'mejoras' <[mejoras@exasa.net](mailto:mejoras@exasa.net)>; 'apuerto1110' <[apuerto1110@yahoo.com](mailto:apuerto1110@yahoo.com)>; 'Francisco Abufele' <[tranexpa@exasa.net](mailto:tranexpa@exasa.net)>; 'Angel Antunez' <[aaaz72011@hotmail.com](mailto:aaaz72011@hotmail.com)>

**Asunto:** AS003 Excesos velocidad Cabezales Semanal

Buenos días,

Adjunto reporte de exceso de velocidad de las unidades registradas en Townsend y Aress Sun. La unidad AAM0918 reporta más de ochenta excesos de velocidad, ya está regulada a 53 mi/h pero sigue reportando, normalmente es en bajadas o planicies

### EMTRACC

| Cabezal  | Cantidad de Notificaciones Semanal | Total Notificaciones | 137 |
|----------|------------------------------------|----------------------|-----|
| AAG15552 | 1                                  |                      |     |
| AAH9730  | 3                                  |                      |     |
| AAI2826  | 20                                 |                      |     |
| AAI2831  | 3                                  |                      |     |
| AAI2864  | 16                                 |                      |     |

|                |           |
|----------------|-----------|
| <b>AAM0918</b> | <b>89</b> |
| AAP2362        | 5         |

### TRANEXPA

| Cabezal | Cantidad de Notificaciones Semanal | Total Notificaciones | 32 |
|---------|------------------------------------|----------------------|----|
| AAB8104 | 2                                  |                      |    |
| AAI6203 | 8                                  |                      |    |
| AAK1391 | 1                                  |                      |    |
| AAK9082 | 15                                 |                      |    |
| AAM1121 | 3                                  |                      |    |
| AAL5356 | 3                                  |                      |    |
| AAM1657 | 1                                  |                      |    |
| AAP2374 | 1                                  |                      |    |

---

**De:** Abner Urbina [<mailto:cabezales@exasa.net>]

**Enviado el:** lunes, 9 de noviembre de 2015 9:46

**Para:** 'Xavier' <[exa@exasa.net](mailto:exa@exasa.net)>; 'David Josué Molina A.' <[sistemas@exasa.net](mailto:sistemas@exasa.net)>; 'taller' <[taller@exasa.net](mailto:taller@exasa.net)>; 'pilotos' <[pilotos@exasa.net](mailto:pilotos@exasa.net)>; 'Maidy Nataly Mena' <[facturacion@exasa.net](mailto:facturacion@exasa.net)>; 'mejoras' <[mejoras@exasa.net](mailto:mejoras@exasa.net)>; 'apuerto1110' <[apuerto1110@yahoo.com](mailto:apuerto1110@yahoo.com)>; 'Francisco Abufele' <[tranexpa@exasa.net](mailto:tranexpa@exasa.net)>; 'Angel Antunez' <[aaaz72011@hotmail.com](mailto:aaaz72011@hotmail.com)>

**Asunto:** AS003 Excesos velocidad Cabezales Semanal

Buenos días,

Adjunto reporte de exceso de velocidad de las unidades registradas en Townsend y Aress Sun. La unidad AAI6210 reporta más de cien excesos de velocidad, está regulada a 53 mi/h.

---

**EMTRACC**

| Cabezal  | Cantidad de Notificaciones Semanal | Total Notificaciones | 50 |
|----------|------------------------------------|----------------------|----|
| AAG15552 | 8                                  |                      |    |
| AAH9730  | 10                                 |                      |    |
| AAI0519  | 1                                  |                      |    |
| AAI2826  | 10                                 |                      |    |
| AAI2831  | 7                                  |                      |    |
| AAI2840  | 6                                  |                      |    |
| AAM0918  | 5                                  |                      |    |
| AAM0920  | 3                                  |                      |    |

### TRANEXPA

| Cabezal        | Cantidad de Notificaciones Semanal | Total Notificaciones | 48 |
|----------------|------------------------------------|----------------------|----|
| <b>AAI6210</b> | <b>28</b>                          |                      |    |
| AAJ0366        | 1                                  |                      |    |
| AAK2025        | 1                                  |                      |    |
| AAK9082        | 10                                 |                      |    |
| AAL5356        | 1                                  |                      |    |
| AAL5119        | 1                                  |                      |    |
| AAM1657        | 1                                  |                      |    |
| AAP2374        | 5                                  |                      |    |

**De:** Abner Urbina [<mailto:cabezales@exasa.net>]

**Enviado el:** Lunes, 2 de noviembre de 2015 16:05

**Para:** 'Xavier' <[exa@exasa.net](mailto:exa@exasa.net)>; 'David Josué Molina A.' <[sistemas@exasa.net](mailto:sistemas@exasa.net)>; 'taller' <[taller@exasa.net](mailto:taller@exasa.net)>; 'pilotos' <[pilotos@exasa.net](mailto:pilotos@exasa.net)>; 'Maidy Nataly Mena' <[facturacion@exasa.net](mailto:facturacion@exasa.net)>; 'mejoras' <[mejoras@exasa.net](mailto:mejoras@exasa.net)>; 'apuerto1110' <[apuerto1110@yahoo.com](mailto:apuerto1110@yahoo.com)>; 'Francisco Abufele' <[tranexpa@exasa.net](mailto:tranexpa@exasa.net)>; 'Angel Antunez' <[aaaz72011@hotmail.com](mailto:aaaz72011@hotmail.com)>

**Asunto:** AS003 Excesos velocidad Cabezales Semanal

Buenas tardes,

Adjunto reporte de exceso de velocidad de las unidades registradas en Townsend y Aress Sun. La unidad AAM0918 reporta más de cien exesos de velocidad, ya está regulada a 53 mi/h pero sigue reportando, normalmente es en bajadas o planicies.

### EMTRACC

| Cabezal        | Cantidad de Notificaciones Semanal | Total Notificaciones | 142 |
|----------------|------------------------------------|----------------------|-----|
| AAG15552       | 8                                  |                      |     |
| AAH8263        | 7                                  |                      |     |
| AAI0519        | 4                                  |                      |     |
| AAI2826        | 4                                  |                      |     |
| AAI2831        | 2                                  |                      |     |
| AAI2864        | 1                                  |                      |     |
| AAK3161        | 14                                 |                      |     |
| <b>AAM0918</b> | <b>102</b>                         |                      |     |

### TRANEXPA

| Cabezal | Cantidad de Notificaciones Semanal | Total Notificaciones | 28 |
|---------|------------------------------------|----------------------|----|
| AAB8104 | 15                                 |                      |    |
| AAI6203 | 3                                  |                      |    |
| AAI6210 | 2                                  |                      |    |
| AAI4049 | 3                                  |                      |    |
| AAJ0366 | 2                                  |                      |    |
| AAK1391 | 13                                 |                      |    |
| AAK9082 | 1                                  |                      |    |

|         |   |
|---------|---|
| AAL5356 | 3 |
| AAL1760 | 1 |

**De:** Abner Urbina [<mailto:cabezales@exasa.net>]

**Enviado el:** lunes, 26 de octubre de 2015 11:24

**Para:** 'Xavier' <[exa@exasa.net](mailto:exa@exasa.net)>; 'David Josué Molina A.' <[sistemas@exasa.net](mailto:sistemas@exasa.net)>; 'taller' <[taller@exasa.net](mailto:taller@exasa.net)>; 'pilotos' <[pilotos@exasa.net](mailto:pilotos@exasa.net)>; 'Maidy Nataly Mena' <[facturacion@exasa.net](mailto:facturacion@exasa.net)>; 'mejoras' <[mejoras@exasa.net](mailto:mejoras@exasa.net)>; 'apuerto1110' <[apuerto1110@yahoo.com](mailto:apuerto1110@yahoo.com)>; 'Francisco Abufele' <[tranexpa@exasa.net](mailto:tranexpa@exasa.net)>; 'Angel Antunez' <[aaaz72011@hotmail.com](mailto:aaaz72011@hotmail.com)>

**Asunto:** AS003 Excesos velocidad Cabezales Semanal

Buenos días,

Adjunto reporte de exceso de velocidad de las unidades registradas en Townsend y Aress Sun. Las unidades AAH9730 y AAP2374 son los que más excesos de velocidad presentan.

### EMTRACC

| Cabezal        | Cantidad de Notificaciones Semanal | Total Notificaciones | 65 |
|----------------|------------------------------------|----------------------|----|
| <b>AAH9730</b> | <b>32</b>                          |                      |    |
| AAH8263        | 4                                  |                      |    |
| AAI0519        | 3                                  |                      |    |
| AAI2826        | 5                                  |                      |    |
| AAI2840        | 4                                  |                      |    |
| AAI2860        | 2                                  |                      |    |
| AAI2864        | 6                                  |                      |    |
| AAM0918        | 8                                  |                      |    |
| AAM0920        | 1                                  |                      |    |

### TRANEXPA

| Cabezal        | Cantidad de Notificaciones Semanal | Total Notificaciones | 48 |
|----------------|------------------------------------|----------------------|----|
| AAI6210        | 8                                  |                      |    |
| AAJ0366        | 2                                  |                      |    |
| AAK1393        | 8                                  |                      |    |
| AAK2025        | 1                                  |                      |    |
| AAK9082        | 3                                  |                      |    |
| AAK1434        | 3                                  |                      |    |
| AAM1121        | 1                                  |                      |    |
| AAL1760        | 10                                 |                      |    |
| <b>AAP2374</b> | <b>12</b>                          |                      |    |

**De:** Abner Urbina [<mailto:cabezales@exasa.net>]

**Enviado el:** lunes, 19 de octubre de 2015 15:21

**Para:** 'Xavier' <[exa@exasa.net](mailto:exa@exasa.net)>; 'David Josué Molina A.' <[sistemas@exasa.net](mailto:sistemas@exasa.net)>; 'taller' <[taller@exasa.net](mailto:taller@exasa.net)>; 'pilotos' <[pilotos@exasa.net](mailto:pilotos@exasa.net)>; 'Maidy Nataly Mena' <[facturacion@exasa.net](mailto:facturacion@exasa.net)>; 'mejoras' <[mejoras@exasa.net](mailto:mejoras@exasa.net)>; 'apuerto1110' <[apuerto1110@yahoo.com](mailto:apuerto1110@yahoo.com)>; 'Francisco Abufele' <[tranexpa@exasa.net](mailto:tranexpa@exasa.net)>; 'Angel Antunez' <[aaaz72011@hotmail.com](mailto:aaaz72011@hotmail.com)>

**Asunto:** AS003 Excesos velocidad Cabezales Semanal

Buenas tardes,

Adjunto reporte de exceso de velocidad de las unidades registradas en Townsend y Aress Sun. Las unidades AAI2826 y AAH9730 son los que mas excesos de velocidad presentan.

### EMTRACC

| Cabezal        | Cantidad de Notificaciones Semanal | Total Notificaciones | 80 |
|----------------|------------------------------------|----------------------|----|
| <b>AAH9730</b> | <b>36</b>                          |                      |    |
| AAI0513        | 3                                  |                      |    |

|                |           |
|----------------|-----------|
| <b>AAI2826</b> | <b>16</b> |
| AAI2831        | 5         |
| AAI2840        | 4         |
| AAI2864        | 4         |
| AAM0918        | 9         |
| AAM0920        | 2         |
| AAP2362        | 1         |

### TRANEXPA

| Cabecal | Cantidad de Notificaciones Semanal | Total Notificaciones | 31 |
|---------|------------------------------------|----------------------|----|
| AAB8104 | 3                                  |                      |    |
| AAI6210 | 9                                  |                      |    |
| AAK1391 | 2                                  |                      |    |
| AAK9082 | 17                                 |                      |    |
| AAL5356 | 2                                  |                      |    |
| AAM1656 | 1                                  |                      |    |

**De:** Abner Urbina [<mailto:cabezales@exasa.net>]

**Enviado el:** lunes, 12 de octubre de 2015 15:55

**Para:** 'Xavier' <[exa@exasa.net](mailto:exa@exasa.net)>; 'David Josué Molina A.' <[sistemas@exasa.net](mailto:sistemas@exasa.net)>; 'taller' <[taller@exasa.net](mailto:taller@exasa.net)>; 'pilotos' <[pilotos@exasa.net](mailto:pilotos@exasa.net)>; 'Maidy Nataly Mena' <[facturacion@exasa.net](mailto:facturacion@exasa.net)>; 'mejoras' <[mejoras@exasa.net](mailto:mejoras@exasa.net)>; 'apuerto1110' <[apuerto1110@yahoo.com](mailto:apuerto1110@yahoo.com)>; 'Francisco Abufele' <[tranexpa@exasa.net](mailto:tranexpa@exasa.net)>; 'Angel Antunez' <[aaaz72011@hotmail.com](mailto:aaaz72011@hotmail.com)>

**Asunto:** RE: AS003 Excesos velocidad Cabezales Semanal

Buenas días,

Adjunto reporte de exceso de velocidad de las unidades registradas en Townsend y Aress Sun. Las unidades AAI2826, AAM0918 y AAK9082 vuelven a aparecer con excesos de velocidad.

**EMTRACC**

| Cabezal        | Cantidad de Notificaciones Semanal | Total Notificaciones | 73 |
|----------------|------------------------------------|----------------------|----|
| AAH9730        | 11                                 |                      |    |
| AAI0513        | 1                                  |                      |    |
| <b>AAI2826</b> | <b>30</b>                          |                      |    |
| AAI2840        | 9                                  |                      |    |
| AAI2864        | 1                                  |                      |    |
| AAK3161        | 2                                  |                      |    |
| <b>AAM0918</b> | <b>17</b>                          |                      |    |
| AAP2362        | 2                                  |                      |    |

### TRANEXPA

| Cabezal        | Cantidad de Notificaciones Semanal | Total Notificaciones | 34 |
|----------------|------------------------------------|----------------------|----|
| AAI6210        | 1                                  |                      |    |
| AAK1391        | 2                                  |                      |    |
| <b>AAK9082</b> | <b>20</b>                          |                      |    |
| AAK1434        | 7                                  |                      |    |
| AAP2374        | 4                                  |                      |    |

**De:** Abner Urbina [<mailto:cabezales@exasa.net>]

**Enviado el:** lunes, 5 de octubre de 2015 10:01

**Para:** 'Xavier' <[exa@exasa.net](mailto:exa@exasa.net)>; 'David Josué Molina A.' <[sistemas@exasa.net](mailto:sistemas@exasa.net)>; 'taller' <[taller@exasa.net](mailto:taller@exasa.net)>; 'pilotos' <[pilotos@exasa.net](mailto:pilotos@exasa.net)>; 'mejoras'

<[mejoras@exasa.net](mailto:mejoras@exasa.net)>; 'apuerto1110' <[apuerto1110@yahoo.com](mailto:apuerto1110@yahoo.com)>; 'Francisco Abufele' <[tranexpa@exasa.net](mailto:tranexpa@exasa.net)>; 'Angel Antunez' <[aaaz72011@hotmail.com](mailto:aaaz72011@hotmail.com)>

**Asunto:** RE: AS003 Excesos velocidad Cabezales Semanal

Buenas días,

Adjunto reporte de exceso de velocidad de las unidades registradas en Townsend y Aress Sun. Han disminuido los excesos de velocidad.

### EMTRACC

| Cabezal | Cantidad de Notificaciones Semanal | Total Notificaciones | 60 |
|---------|------------------------------------|----------------------|----|
| AAH9730 | 1                                  |                      |    |
| AAH8263 | 5                                  |                      |    |
| AAI0513 | 5                                  |                      |    |
| AAI0519 | 2                                  |                      |    |
| AAI2826 | 16                                 |                      |    |
| AAI2831 | 9                                  |                      |    |
| AAI2840 | 4                                  |                      |    |
| AAK3161 | 2                                  |                      |    |
| AAM0918 | 15                                 |                      |    |
| AAM0920 | 1                                  |                      |    |

### TRANEXPA

| Cabezal | Cantidad de Notificaciones Semanal | Total Notificaciones | 53 |
|---------|------------------------------------|----------------------|----|
| AAB8104 | 3                                  |                      |    |
| AAI6210 | 1                                  |                      |    |
| AAK1391 | 18                                 |                      |    |
| AAK1393 | 12                                 |                      |    |
| AAK9082 | 5                                  |                      |    |

|         |   |
|---------|---|
| AAK1434 | 2 |
| AAL5356 | 3 |
| AAL5405 | 4 |
| AAP2374 | 8 |

**De:** Abner Urbina [<mailto:cabezales@exasa.net>]

**Enviado el:** martes, 29 de septiembre de 2015 9:32

**Para:** 'Xavier' <[exa@exasa.net](mailto:exa@exasa.net)>; 'David Josué Molina A.' <[sistemas@exasa.net](mailto:sistemas@exasa.net)>; 'taller' <[taller@exasa.net](mailto:taller@exasa.net)>; 'pilotos' <[pilotos@exasa.net](mailto:pilotos@exasa.net)>; 'mejoras' <[mejoras@exasa.net](mailto:mejoras@exasa.net)>; 'apuerto1110' <[apuerto1110@yahoo.com](mailto:apuerto1110@yahoo.com)>; 'Francisco Abufele' <[tranexpa@exasa.net](mailto:tranexpa@exasa.net)>; 'Angel Antunez' <[aaaz72011@hotmail.com](mailto:aaaz72011@hotmail.com)>

**Asunto:** RE: AS003 Excesos velocidad Cabezales Semanal

Buenas dias,

Adjunto reporte de exceso de velocidad de las unidades registradas en Townsend y Aress Sun. La unidad AAH8263 no está gobernada, tiene una contraseña desconocida para cambiar los parámetros; y la unidad AAM0918 si está seteada a 85 km/h. El pasado jueves Angel Antunez fue a probar la unidad 0918, dice que el carro no se pasa de 90 km/h pero Townsend dice que iba corriendo a 99 km/h. , no está marcando datos correctos y el cabezal no debería sobrepasar el límite de velocidad.

### EMTRACC

| Cabezal        | Cantidad de Notificaciones Semanal | Total Notificaciones | 128 |
|----------------|------------------------------------|----------------------|-----|
| <b>AAH8263</b> | <b>18</b>                          |                      |     |
| AAI0537        | 13                                 |                      |     |
| AAI2826        | 2                                  |                      |     |
| AAI2831        | 13                                 |                      |     |
| AAI2840        | 1                                  |                      |     |
| AAI2845        | 1                                  |                      |     |
| AAI2864        | 4                                  |                      |     |
| AAK3161        | 12                                 |                      |     |
| <b>AAM0918</b> | <b>62</b>                          |                      |     |
| AAM0920        | 1                                  |                      |     |

|         |   |
|---------|---|
| AAP2362 | 1 |
|---------|---|

### TRANEXPA

| Cabezal | Cantidad de Notificaciones Semanal | Total Notificaciones | 23 |
|---------|------------------------------------|----------------------|----|
| AAB8104 | 8                                  |                      |    |
| AAI6203 | 7                                  |                      |    |
| AAI6210 | 1                                  |                      |    |
| AAK1391 | 1                                  |                      |    |
| AAK8948 | 2                                  |                      |    |
| AAM1656 | 2                                  |                      |    |
| AAM1657 | 2                                  |                      |    |
| AAP2361 | 8                                  |                      |    |

**De:** Abner Urbina [<mailto:cabezales@exasa.net>]

**Enviado el:** martes, 22 de septiembre de 2015 13:38

**Para:** 'Xavier' <[exa@exasa.net](mailto:exa@exasa.net)>; 'David Josué Molina A.' <[sistemas@exasa.net](mailto:sistemas@exasa.net)>; 'taller' <[taller@exasa.net](mailto:taller@exasa.net)>; 'pilotos' <[pilotos@exasa.net](mailto:pilotos@exasa.net)>; 'mejoras' <[mejoras@exasa.net](mailto:mejoras@exasa.net)>; 'apuerto1110' <[apuerto1110@yahoo.com](mailto:apuerto1110@yahoo.com)>; 'Francisco Abufele' <[tranexpa@exasa.net](mailto:tranexpa@exasa.net)>

**Asunto:** AS003 Excesos velocidad Cabezales Semanal

Buenas días,

Adjunto reporte de exceso de velocidad de las unidades registradas en Townsend y Aress Sun.

### EMTRACC

| Cabezal | Cantidad de Notificaciones Semanal | Total Notificaciones | 93 |
|---------|------------------------------------|----------------------|----|
| AAI0537 | 20                                 |                      |    |
| AAI2826 | 1                                  |                      |    |

|                |           |
|----------------|-----------|
| AAI2831        | 19        |
| AAI2840        | 5         |
| AAI2845        | 3         |
| AAI2860        | 7         |
| <b>AAI2864</b> | <b>31</b> |
| AAK3161        | 2         |
| AAM0920        | 5         |

### TRANEXPA

| Cabecal | Cantidad de Notificaciones Semanal | Total Notificaciones | 12 |
|---------|------------------------------------|----------------------|----|
| AAB8104 | 3                                  |                      |    |
| AAI6203 | 5                                  |                      |    |
| AAI4049 | 3                                  |                      |    |
| AAJ0366 | 3                                  |                      |    |
| AAM1656 | 1                                  |                      |    |

**De:** Abner Urbina [<mailto:cabezales@exasa.net>]

**Enviado el:** jueves, 17 de septiembre de 2015 10:02

**Para:** 'Xavier' <[exa@exasa.net](mailto:exa@exasa.net)>; 'David Josué Molina A.' <[sistemas@exasa.net](mailto:sistemas@exasa.net)>; 'taller' <[taller@exasa.net](mailto:taller@exasa.net)>; 'pilotos' <[pilotos@exasa.net](mailto:pilotos@exasa.net)>; 'mejoras' <[mejoras@exasa.net](mailto:mejoras@exasa.net)>; 'apuerto1110' <[apuerto1110@yahoo.com](mailto:apuerto1110@yahoo.com)>; 'Francisco Abufele' <[tranexpa@exasa.net](mailto:tranexpa@exasa.net)>

**Asunto:** RE: AS003 Excesos velocidad Cabezales Semanal

Buenas días,

Adjunto reporte de exceso de velocidad de las unidades registradas en Townsend y Aress Sun. Se redujeron los excesos de velocidad. La unidad AAI6203 de TRANEXPA reportó notificaciones, ya la revisó Marvin?

### TRANEXPA

| Cabezal | Cantidad de Notificaciones Semanal | Total Notificaciones | 19 |
|---------|------------------------------------|----------------------|----|
| AAI6203 | 10                                 |                      |    |
| AAI6210 | 1                                  |                      |    |
| AAK1393 | 6                                  |                      |    |
| AAM1121 | 1                                  |                      |    |
| AAM1657 | 1                                  |                      |    |

### EMTRACC

| Cabezal | Cantidad de Notificaciones Semanal | Total Notificaciones | 19 |
|---------|------------------------------------|----------------------|----|
| AAH8263 | 1                                  |                      |    |
| AAI0513 | 3                                  |                      |    |
| AAI0537 | 9                                  |                      |    |
| AAI2831 | 3                                  |                      |    |
| AAI2840 | 1                                  |                      |    |
| AAI2864 | 1                                  |                      |    |
| AAM0920 | 1                                  |                      |    |

---

**De:** Abner Urbina [<mailto:cabezales@exasa.net>]

**Enviado el:** lunes, 7 de septiembre de 2015 13:06

**Para:** 'Xavier' <[exa@exasa.net](mailto:exa@exasa.net)>; 'David Josué Molina A.' <[sistemas@exasa.net](mailto:sistemas@exasa.net)>; 'taller' <[taller@exasa.net](mailto:taller@exasa.net)>; 'pilotos' <[pilotos@exasa.net](mailto:pilotos@exasa.net)>; 'mejoras' <[mejoras@exasa.net](mailto:mejoras@exasa.net)>; 'apuerto1110' <[apuerto1110@yahoo.com](mailto:apuerto1110@yahoo.com)>; 'Francisco Abufele' <[tranexpa@exasa.net](mailto:tranexpa@exasa.net)>

**Asunto:** AS003 Excesos velocidad Cabezales Semanal

Buenas tardes,

Adjunto reporte de exceso de velocidad de las unidades registradas en Townsend y Aress Sun. Se redujeron los excesos de velocidad. TRANEXPA reportó más notificaciones.

### TRANEXPA

| Cabezal        | Cantidad de Notificaciones Semanal | Total Notificaciones | 59 |
|----------------|------------------------------------|----------------------|----|
| AAB8104        | 1                                  |                      |    |
| <b>AAI6203</b> | <b>30</b>                          |                      |    |
| AAI6210        | 1                                  |                      |    |
| AAJ0366        | 7                                  |                      |    |
| AAK1393        | 2                                  |                      |    |
| AAK1434        | 1                                  |                      |    |
| AAL5356        | 3                                  |                      |    |
| AAL1760        | 1                                  |                      |    |
| AAL5405        | 1                                  |                      |    |
| AAM1656        | 7                                  |                      |    |
| AAP2374        | 5                                  |                      |    |
| AAP2361        | 1                                  |                      |    |

### EMTRACC

| Cabezal | Cantidad de Notificaciones Semanal | Total Notificaciones | 42 |
|---------|------------------------------------|----------------------|----|
| AAI0537 | 12                                 |                      |    |
| AAI2826 | 8                                  |                      |    |
| AAI2831 | 1                                  |                      |    |
| AAI2840 | 9                                  |                      |    |

|         |   |
|---------|---|
| AAI2860 | 2 |
| AAI2864 | 5 |
| AAP2362 | 5 |

**e:** Abner Urbina [<mailto:cabezales@exasa.net>]

**Enviado el:** miércoles, 26 de agosto de 2015 16:20

**Para:** 'Xavier' <[exa@exasa.net](mailto:exa@exasa.net)>; 'David Josué Molina A.' <[sistemas@exasa.net](mailto:sistemas@exasa.net)>; 'taller' <[taller@exasa.net](mailto:taller@exasa.net)>; 'pilotos' <[pilotos@exasa.net](mailto:pilotos@exasa.net)>; 'mejoras' <[mejoras@exasa.net](mailto:mejoras@exasa.net)>; 'apuerto1110' <[apuerto1110@yahoo.com](mailto:apuerto1110@yahoo.com)>; 'Francisco Abufele' <[tranexpa@exasa.net](mailto:tranexpa@exasa.net)>

**Asunto:** AS003 Excesos velocidad Cabezales Semanal

Buenas tardes,

Adjunto reporte de exceso de velocidad de las unidades registradas en Townsend. TRANEXPA reportó más notificaciones.

### EMTRACC

| Cabezal  | Cantidad de Notificaciones Semanal | Total Notificaciones | 128 |
|----------|------------------------------------|----------------------|-----|
| AAG15552 | 22                                 |                      |     |
| AAI0537  | 6                                  |                      |     |
| AAI2826  | 17                                 |                      |     |
| AAI2831  | 14                                 |                      |     |
| AAI2840  | 4                                  |                      |     |
| AAI2860  | 5                                  |                      |     |
| AAI2864  | 42                                 |                      |     |
| AAK3161  | 4                                  |                      |     |
| AAM0918  | 14                                 |                      |     |

### TRANEXPA

| Cabezal | Cantidad de Notificaciones Semanal | Total Notificaciones | 165 |
|---------|------------------------------------|----------------------|-----|
| AAI6203 | 8                                  |                      |     |
| AAK1390 | 55                                 |                      |     |
| AAK1391 | 1                                  |                      |     |
| AAK1393 | 8                                  |                      |     |
| AAK2025 | 6                                  |                      |     |
| AAK9082 | 6                                  |                      |     |
| AAK8948 | 13                                 |                      |     |
| AAK1434 | 3                                  |                      |     |
| AAM1121 | 2                                  |                      |     |
| AAM1655 | 4                                  |                      |     |
| AAM1657 | 2                                  |                      |     |
| AAP2374 | 57                                 |                      |     |

**Abner Urbina**  
Administrador de Combustible  
Cel. (504) 3349-6723

**EXA S.A.**  
EXCELENCIA EN NUESTROS SERVICIOS.  
Teléfonos: (504) 2550-7266, (504) 2550-7271, (504) 2550-7253, (504) 2540-2514, (504) 2540-2515.



**De:** Abner Urbina [<mailto:cabezales@exasa.net>]

**Enviado el:** jueves, 20 de agosto de 2015 9:51

**Para:** 'Xavier' <[exa@exasa.net](mailto:exa@exasa.net)>; 'David Josué Molina A.' <[sistemas@exasa.net](mailto:sistemas@exasa.net)>; 'taller' <[taller@exasa.net](mailto:taller@exasa.net)>; 'pilotos' <[pilotos@exasa.net](mailto:pilotos@exasa.net)>; 'mejoras' <[mejoras@exasa.net](mailto:mejoras@exasa.net)>; 'apuerto1110' <[apuerto1110@yahoo.com](mailto:apuerto1110@yahoo.com)>; 'Francisco Abufele' <[tranexpa@exasa.net](mailto:tranexpa@exasa.net)>

**Asunto:** RE: AS003 Excesos velocidad Cabezales Semanal

Buenos días,

Adjunto reporte de exceso de velocidad de las unidades registradas en Townsend. Esta semana hubieron pocas notificaciones, TRANEXPA reportó mas.

**EMTRACC**

| Cabezal  | Cantidad de Notificaciones Semanal | Total Notificaciones | 46 |
|----------|------------------------------------|----------------------|----|
| AAG15552 | 6                                  |                      |    |
| AAI0537  | 9                                  |                      |    |
| AAI2826  | 8                                  |                      |    |
| AAI2831  | 4                                  |                      |    |
| AAI2840  | 2                                  |                      |    |
| AAI2864  | 4                                  |                      |    |
| AAK3161  | 7                                  |                      |    |
| AAM0918  | 6                                  |                      |    |

### TRANEXPA

| Cabezal | Cantidad de Notificaciones Semanal | Total Notificaciones | 124 |
|---------|------------------------------------|----------------------|-----|
| AAI6210 | 1                                  |                      |     |
| AAK1390 | 19                                 |                      |     |
| AAK1391 | 12                                 |                      |     |
| AAK1393 | 26                                 |                      |     |
| AAK2025 | 18                                 |                      |     |
| AAK9082 | 30                                 |                      |     |
| AAK8948 | 14                                 |                      |     |
| AAK1434 | 4                                  |                      |     |

**Abner Urbina**  
Administrador de Combustible  
Cel. (504) 3349-6723

**EXA S.A.**  
EXCELENCIA EN NUESTROS SERVICIOS.  
Teléfonos: (504) 2550-7266, (504) 2550-7271, (504) 2550-7253, (504) 2540-2514, (504) 2540-2515.



**De:** Abner Urbina [<mailto:cabezales@exasa.net>]  
**Enviado el:** miércoles, 12 de agosto de 2015 14:15

**Para:** 'Xavier' <[exa@exasa.net](mailto:exa@exasa.net)>; 'David Josué Molina A.' <[sistemas@exasa.net](mailto:sistemas@exasa.net)>; 'taller' <[taller@exasa.net](mailto:taller@exasa.net)>; 'pilotos' <[pilotos@exasa.net](mailto:pilotos@exasa.net)>; 'mejoras' <[mejoras@exasa.net](mailto:mejoras@exasa.net)>; 'apuerto1110' <[apuerto1110@yahoo.com](mailto:apuerto1110@yahoo.com)>; 'Francisco Abufele' <[tranexpa@exasa.net](mailto:tranexpa@exasa.net)>

**Asunto:** RE: AS003 Excesos velocidad Cabezales Semanal

Buenas tardes,

Adjunto reporte de exceso de velocidad de las unidades registradas en Townsend. Esta semana hubieron pocas notificaciones.

### EMTRACC

| Cabezal  | Cantidad de Notificaciones Semanal | Total Notificaciones | 86 |
|----------|------------------------------------|----------------------|----|
| AAG15552 | 5                                  |                      |    |
| AAH9730  | 43                                 |                      |    |
| AAI2831  | 3                                  |                      |    |
| AAI2840  | 11                                 |                      |    |
| AAI2864  | 22                                 |                      |    |
| AAK3161  | 2                                  |                      |    |

### TRANEXPA

| Cabezal | Cantidad de Notificaciones Semanal | Total Notificaciones | 89 |
|---------|------------------------------------|----------------------|----|
| AAI6203 | 8                                  |                      |    |
| AAI6210 | 1                                  |                      |    |
| AAI4049 | 2                                  |                      |    |
| AAJ0366 | 1                                  |                      |    |
| AAK1390 | 9                                  |                      |    |
| AAK1391 | 18                                 |                      |    |
| AAK1393 | 17                                 |                      |    |
| AAK2025 | 17                                 |                      |    |

|         |    |
|---------|----|
| AAK9082 | 12 |
| AAK8948 | 3  |
| AAM1121 | 1  |

**Abner Urbina**  
Administrador de Combustible  
Cel. (504) 3349-6723

**EXA S.A.**  
**EXCELENCIA EN NUESTROS SERVICIOS.**  
Teléfonos: (504) 2550-7266, (504) 2550-7271, (504) 2550-7253, (504) 2540-2514, (504) 2540-2515.



**De:** Abner Urbina [<mailto:cabezales@exasa.net>]

**Enviado el:** miércoles, 5 de agosto de 2015 10:57

**Para:** 'Xavier' <[exa@exasa.net](mailto:exa@exasa.net)>; 'David Josué Molina A.' <[sistemas@exasa.net](mailto:sistemas@exasa.net)>; 'taller' <[taller@exasa.net](mailto:taller@exasa.net)>; 'pilotos' <[pilotos@exasa.net](mailto:pilotos@exasa.net)>; 'mejoras' <[mejoras@exasa.net](mailto:mejoras@exasa.net)>; 'apuerto1110' <[apuerto1110@yahoo.com](mailto:apuerto1110@yahoo.com)>; 'Francisco Abufefe' <[tranexpa@exasa.net](mailto:tranexpa@exasa.net)>

**Asunto:** RE: AS003 Excesos velocidad Cabezales Semanal

Buenos días,

Adjunto reporte de exceso de velocidad de las unidades registradas en Townsend.

En Ares la unidad AAL1760 tiene 9 registros donde sobrepasa el minuto a una velocidad mayor a 88 km/h. Ver adjunto.

## EMTRACC

| Cabezal        | Cantidad de Notificaciones Semanal | Total Notificaciones | 177 |
|----------------|------------------------------------|----------------------|-----|
| AAG15552       | 8                                  |                      |     |
| AAH9740        | 18                                 |                      |     |
| AAI0537        | 25                                 |                      |     |
| AAI2826        | 8                                  |                      |     |
| AAI2840        | 1                                  |                      |     |
| AAI2860        | 2                                  |                      |     |
| AAI2864        | 32                                 |                      |     |
| AAK3161        | 4                                  |                      |     |
| <b>AAM0918</b> | <b>79</b>                          |                      |     |

## TRANEXPA

| Cabezal | Cantidad de Notificaciones Semanal | Total Notificaciones | 249 |
|---------|------------------------------------|----------------------|-----|
| AAI6210 | 43                                 |                      |     |
| AAJ0366 | 5                                  |                      |     |
| AAK1390 | 96                                 |                      |     |
| AAK1391 | 31                                 |                      |     |
| AAK1393 | 7                                  |                      |     |
| AAK2025 | 27                                 |                      |     |
| AAM1121 | 3                                  |                      |     |
| AAM1655 | 31                                 |                      |     |
| AAM1657 | 6                                  |                      |     |

**Abner Urbina**  
Administrador de Combustible  
Cel. (504) 3349-6723

**EXA S.A.**  
EXCELENCIA EN NUESTROS SERVICIOS.  
Teléfonos: (504) 2550-7266, (504) 2550-7271, (504) 2550-7253, (504) 2540-2514, (504) 2540-2515.



**De:** Abner Urbina [<mailto:cabezales@exasa.net>]

**Enviado el:** martes, 28 de julio de 2015 16:08

**Para:** 'Xavier' <[exa@exasa.net](mailto:exa@exasa.net)>; 'David Josué Molina A.' <[sistemas@exasa.net](mailto:sistemas@exasa.net)>; 'taller' <[taller@exasa.net](mailto:taller@exasa.net)>; 'pilotos' <[pilotos@exasa.net](mailto:pilotos@exasa.net)>; 'mejoras' <[mejoras@exasa.net](mailto:mejoras@exasa.net)>; 'apuerto1110' <[apuerto1110@yahoo.com](mailto:apuerto1110@yahoo.com)>; 'Francisco Abufele' <[tranexpa@exasa.net](mailto:tranexpa@exasa.net)>

**Asunto:** RE: AS003 Excesos velocidad Cabezales Semanal

Buenas tardes,

Adjunto reporte de exceso de velocidad de las unidades registradas en Townsend. Ares no cuenta las notificaciones sino que registra el tiempo en el cual una unidad va en exceso de velocidad. Por ejemplo la unidad AAP2361 tiene 6 registros donde sobrepasa el minuto a una velocidad mayor a 88 km/h. Ver adjunto.

**EMTRACC**

| Cabezal | Cantidad de Notificaciones Semanal | Total Notificaciones | 90 |
|---------|------------------------------------|----------------------|----|
| AAH9740 | 4                                  |                      |    |
| AAI0513 | 2                                  |                      |    |
| AAI0537 | 8                                  |                      |    |
| AAI2826 | 17                                 |                      |    |
| AAI2831 | 17                                 |                      |    |
| AAI2864 | 40                                 |                      |    |
| AAK3161 | 1                                  |                      |    |
| AAM0918 | 1                                  |                      |    |

### TRANEXPA

| Cabezal | Cantidad de Notificaciones Semanal | Total Notificaciones | 100 |
|---------|------------------------------------|----------------------|-----|
| AAI6203 | 6                                  |                      |     |
| AAJ0366 | 4                                  |                      |     |
| AAK1391 | 1                                  |                      |     |
| AAK1393 | 3                                  |                      |     |
| AAK2025 | 9                                  |                      |     |
| AAK9082 | 23                                 |                      |     |
| AAK8948 | 23                                 |                      |     |
| AAK1434 | 1                                  |                      |     |
| AAM1655 | 28                                 |                      |     |
| AAM1657 | 2                                  |                      |     |

**De:** Abner Urbina [<mailto:cabezales@exasa.net>]

**Enviado el:** jueves, 23 de julio de 2015 07:38 p.m.

**Para:** 'Xavier'; 'David Josué Molina A.'; 'taller'; 'pilotos'; 'mejoras'; 'apuerto1110'; 'Francisco Abufele'

**Asunto:** RE: AS003 Excesos velocidad Cabezales Semanal

Buenas noches,

Adjunto reporte de exceso de velocidad. Se han reducido los excesos. TRANEXPA presenta un total general de excesos más que EMTRACC.

### EMTRACC

| No. | Cabecal  | Cantidad de Notificaciones Semanal | Total Notificaciones |
|-----|----------|------------------------------------|----------------------|
| 1   | AAG15552 | 16                                 | <b>147</b>           |
| 2   | AAH9740  | 16                                 |                      |
| 3   | AAH9730  | 0                                  |                      |
| 4   | AAH8263  | 0                                  |                      |
| 5   | AAI0505  | 0                                  |                      |
| 6   | AAI0511  | 0                                  |                      |
| 7   | AAI0513  | 1                                  |                      |
| 8   | AAI0519  | 0                                  |                      |
| 9   | AAI0537  | 29                                 |                      |
| 10  | AAI0522  | 0                                  |                      |
| 11  | AAI2826  | 2                                  |                      |
| 12  | AAI2831  | 16                                 |                      |
| 13  | AAI2832  | 0                                  |                      |
| 14  | AAI2840  | 4                                  |                      |
| 15  | AAI2860  | 0                                  |                      |
| 16  | AAI2864  | 55                                 |                      |
| 17  | AAK1837  | 0                                  |                      |
| 18  | AAK3161  | 2                                  |                      |
| 19  | AAM0918  | 6                                  |                      |
| 20  | AAM0920  | 0                                  |                      |
| 21  | AAP3254  | 0                                  |                      |
| 22  | AAP2362  | 0                                  |                      |

### TRANEXPA

| No. | Cabecal | Cantidad de Notificaciones Semanal | Total Notificaciones |
|-----|---------|------------------------------------|----------------------|
| 1   | AAI6203 | 5                                  | <b>234</b>           |
| 2   | AAI6210 | 40                                 |                      |
| 3   | AAI4049 | 0                                  |                      |
| 4   | AAJ0366 | 4                                  |                      |
| 5   | AAK1390 | 49                                 |                      |
| 6   | AAK1391 | 30                                 |                      |
| 7   | AAK1392 | 0                                  |                      |
| 8   | AAK1393 | 35                                 |                      |
| 9   | AAK2025 | 4                                  |                      |
| 10  | AAK9082 | 2                                  |                      |
| 11  | AAK8948 | 24                                 |                      |
| 12  | AAK1434 | 0                                  |                      |
| 13  | AAM1121 | 10                                 |                      |
| 14  | AAM1122 | 0                                  |                      |
| 15  | AAL5358 | 0                                  |                      |
| 16  | AAL1760 | 0                                  |                      |
| 17  | AAL0337 | 0                                  |                      |
| 18  | AAM1655 | 29                                 |                      |
| 19  | AAM1657 | 2                                  |                      |
| 20  | AAP2374 | 0                                  |                      |

---

**De:** Abner Urbina [<mailto:cabezales@exasa.net>]

**Enviado el:** miércoles, 15 de julio de 2015 09:29 a.m.

**Para:** 'Xavier'; 'David Josué Molina A.'; 'taller'; 'pilotos'; 'mejoras'; 'apuerto1110'; 'eir'

**Asunto:** RE: AS003 Excesos velocidad Cabezales Semanal

Buenos días,

Adjunto reporte de exceso de velocidad. Al parecer esta semana no hay muchos. Seguramente porque las unidades en su mayoría están paradas.

---

**De:** Abner Urbina [<mailto:cabezales@exasa.net>]

**Enviado el:** miércoles, 08 de julio de 2015 02:34 p.m.

**Para:** 'Xavier'; 'David Josué Molina A.'; 'taller'; 'pilotos'; 'mejoras'; 'apuerto1110'; 'eir'

**Asunto:** AS003 Excesos velocidad Cabezales Semanal

Buenas tardes,

Adjunto reporte de exceso de velocidad.

| No. | Cabezal | Cantidad de Notificaciones Diarias | Promedio de velocidad |
|-----|---------|------------------------------------|-----------------------|
| 1   | AAM1121 | 96                                 | 92 km/h               |
| 2   | AAM0918 | 38                                 |                       |
| 3   | AAI6210 | 45                                 |                       |
| 4   | AAI2864 | 54                                 |                       |
| 5   | AAI0537 | 37                                 |                       |

La unidad AAP2361 presenta un exceso de velocidad de 6:20 min en los cuales recorrió 10 Kms.

---

**De:** Xavier [<mailto:exa@exasa.net>]

**Enviado el:** miércoles, 01 de julio de 2015 06:48 p.m.

**Para:** David Josué Molina A.; taller; pilotos; mejoras; facturacion; apuerto1110; cabezales; eir

**Asunto:** Re: AS003 Excesos velocidad Cabezales Semanal

Apliquele otra multa al 0918...Julio registrele una falla operativa a los tres.

---

**De:** David Josué Molina A.  
**Enviado:** miércoles 1 de julio de 2015 05:56 p.m.  
**Para:** exa; taller; pilotos; mejoras; facturacion; apuerto1110; cabezales; eir  
**Asunto:** Rv: AS003 Excesos velocidad Cabezales Semanal

Agregando a Maidy y Julio.

David Josué Molina Alvarado

----- Original Message -----

Subject:RE: AS003 Excesos velocidad Cabezales Semanal  
From:Abner Urbina  
To:'Xavier A' ,'Tamara Castro' ,'Francisco Abufele' ,'David Josué Molina Alvarado'  
CC:'Waldemar Tobias' ,'Armando Puerto'

Buenas tardes,

Adjunto reporte de exceso de velocidad. Las unidades que mas presentan notificaciones son la AAJ0366, AAK1390 y la AAM0918.

Los carros que faltan que se regulen son los que tienen problemas en leer el Pro-Link: AAP2374, AAK1390, AAH9740, AAI0522, AAK1361 y AAI0513.



---

**De:** Xavier A [<mailto:exa@exasa.net>]  
**Enviado el:** Viernes, 26 de Junio de 2015 03:56 p.m.  
**Para:** 'Abner Urbina' ; 'Tamara Castro'; 'Francisco Abufele'; 'David Josué Molina Alvarado'  
**CC:** 'Waldemar Tobias'; 'Armando Puerto'  
**Asunto:** RE: AS003 Excesos velocidad Cabezales Semanal


Mucha Gracias Abner.

Maydi, apliquemos una multa por 300 lempiras a cada uno de estos motoristas. Todas las semanas vuelven a aparecer en la lista.

Solo la AAI6210 y la AAM0918

Como vamos con la regulacion de los carros? si hay que limitarlos mas demosle viaje.

Xavier Abufele  
Tel (504) 2550-7253  
Tel (504) 2540-2515  
Fax (504) 2516-1735  
Correo: [exa@exasa.net](mailto:exa@exasa.net)  
Sitio Web: [www.exasa.net](http://www.exasa.net)



"Nunca pares, nunca te conformes, hasta que lo bueno sea mejor, y lo mejor excelente" - Papa Francisco.

---


**From:** Abner Urbina [<mailto:cabezales@exasa.net>]  
**Sent:** viernes, 26 de junio de 2015 02:28 p.m.  
**To:** 'Xavier'; 'Tamara Castro'; 'Francisco Abufele'; 'David Josué Molina Alvarado'  
**Cc:** 'Waldemar Tobias'; 'Armando Puerto'  
**Subject:** RE: AS003 Excesos velocidad Cabezales Semanal

Buenas tardes Ing. Abufele,

Adjunto los archivos con excesos de velocidad.

Las unidades AAH9740, AAI0537, AAK9082, AAK8948 y la AAP2361 siguen enviando muchas notificaciones de exceso de velocidad diariamente.

El detalle de los cuatro carros en específico que solicitó. Solo la AAI6210 y la AAM0918 reportan muchos excesos de velocidad.



---

**De:** Xavier [<mailto:exa@exasa.net>]  
**Enviado el:** Miércoles, 10 de Junio de 2015 06:44 a.m.

**Para:** Abner Urbina; 'Tamara Castro'; 'Francisco Abufele'; 'David Josué Molina Alvarado'  
**CC:** 'Waldemar Tobias'; 'Armando Puerto'  
**Asunto:** Re: AS003 Excesos velocidad Cabezales Semanal

Dennis Abner favor enviarme reporte de velocidades, igualmente mandarme en detalle las velocidades de esos tres carros en especifico.

---

**De:** Abner Urbina  
**Enviado:** miércoles 3 de junio de 2015 07:33 p.m.  
**Para:** 'Xavier A'; 'Tamara Castro'; 'Francisco Abufele'; 'David Josué Molina Alvarado'  
**CC:** 'Waldemar Tobias'; 'Armando Puerto'  
**Asunto:** RE: AS003 Excesos velocidad Cabezales Semanal

Buenas noches en adjunto reporte de excesos de Velocidad, se han reducido considerablemente ya son menos carros que exceden límite de 89 km/h a 117km/h;

En unos casos fallas de sensor ya que según reporte alcanzan velocidades de 300 a 400 KMS/H, datos erróneos.

Estos carros siguen con excesos de Velocidad;

EMTRACC-- AAI2831 131 eventos en 5 días, AAM0918 186 eventos en 6 días.  
TRANEXPA—AAI6210 40 eventos en 1 día, AAP2362 48 eventos en 1 día.



No se pudo mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el vínculo señale al archivo y ubicaciones correctos.

## Saludos

**Denis Mejia**

**Cel.(504) 32617030**

**De Vacaciones: Abner Urbina**



No se pudo mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el vínculo señale al archivo y ubicaciones correctos.

---

**De:** Abner Urbina [<mailto:cabezales@exasa.net>]

**Enviado el:** martes, 26 de mayo de 2015 08:54 a.m.

**Para:** 'Xavier A'; 'Tamara Castro'; 'Francisco Abufele'; 'David Josué Molina Alvarado'

**CC:** 'Waldemar Tobias'; 'Armando Puerto'

**Asunto:** RE: AS003 Excesos velocidad Cabezales Semanal

No todos los carros están regulados, estos son los que tiene ECMs dañados y no se pueden hacer cambios. Aquí necesitamos el apoyo del transporte para cambiando los módulos dañados y hacer conciencia a los motoristas.

La ausencia de excesos de velocidad puede ser porque los motoristas ya están agarrando conciencia y porque hay pocos viajes; entre menos viajan los carros menos notificaciones de excesos de velocidad.

Estas son las unidades que presentan excesos de velocidad en bajadas: AAH9730, AAI2831, AAI6210, AAJ0366, AAK1390, AAK1393, AAK9082, AAM0918. Llegan hasta 107 km/h.

---

**De:** Xavier A [<mailto:exa@exasa.net>]

**Enviado el:** martes, 26 de mayo de 2015 08:42 a.m.

**Para:** 'Abner Urbina'; 'Tamara Castro'; 'Francisco Abufele'; 'David Josué Molina Alvarado'

**CC:** 'Waldemar Tobias'; 'Armando Puerto'

**Asunto:** RE: AS003 Excesos velocidad Cabezales Semanal

ok.....Abner esto quiere decir que con los ECM controlaremos la mayoría de excesos menos en las bajadas.

En las bajadas solo se puede controlar haciendo conciencia a los motoristas, Irónicamente la mayoría de accidentes suceden en bajadas y curvas y es cuando mas fácil pueden perder el control de una carga pesada.

No hay excesos de velocidad porque ya todos los carros estan regulados o porque los motoristas han agarrado conciencia? o por casualidades?

Favor enviar los casos de excesos de velocidad aun en bajadas. Hasta que velocidad llegan?

Xavier Abufele


Tel (504) 2550-7253

Tel (504) 2540-2515

Fax (504) 2516-1735

Correo: [exa@exasa.net](mailto:exa@exasa.net)

Sitio Web: [www.exasa.net](http://www.exasa.net)



"Nunca pares, nunca te conformes, hasta que lo bueno sea mejor, y lo mejor excelente" - Papa Francisco.

---

**From:** Abner Urbina [<mailto:cabezales@exasa.net>]

**Sent:** martes, 26 de mayo de 2015 08:32 a.m.

**To:** 'Xavier'; 'Tamara Castro'; 'Francisco Abufele'; 'David Josué Molina Alvarado'

**Cc:** 'Waldemar Tobias'; 'Armando Puerto'

**Subject:** RE: AS003 Excesos velocidad Cabezales Semanal

Buenos días,

Esta semana no tenemos unidades que presentes excesos de velocidad extremos salvo los lugares donde hay bajadas o vistas.



---

**De:** Xavier [<mailto:exa@exasa.net>]

**Enviado el:** Martes, 26 de Mayo de 2015 06:55 a.m.

**Para:** Abner Urbina; 'Tamara Castro'; 'Francisco Abufele'; 'David Josué Molina Alvarado'

**CC:** 'Waldemar Tobias'; 'Armando Puerto'

**Asunto:** Re: AS003 Excesos velocidad Cabezales Semanal

Tranexpa Emtracc que avances están teniendo en este tema esta semana?

---

**De:** Abner Urbina

**Enviado:** lunes 18 de mayo de 2015 03:45 p.m.

**Para:** 'Xavier'; 'Tamara Castro'; 'Francisco Abufele'; 'David Josué Molina Alvarado'

**CC:** 'Waldemar Tobias'; 'Armando Puerto'

**Asunto:** RE: AS003 Excesos velocidad Cabezales Semanal

Adjunto los reportes de exceso de velocidad. Se han reducido considerablemente los excesos de velocidad, las notificaciones son menos donde aprovechan a correr es en bajadas. Solo las unidades AAM0918 y AAL5356 son las que están corriendo mucho.

Con las unidades que tienen ECMs dañados: AAP2374: Me deja entrar pero no permite hacer cambios en e ECM, cuando quiero ingresar la contraseña dice que los parámetros no pueden ser cambiados.

En las unidades AAK1390, AAH9740, AAM0920 y AAI0513, el Pro-link no detecta el ECM.

---

**De:** Xavier [<mailto:exa@exasa.net>]

**Enviado el:** lunes, 11 de mayo de 2015 09:54 a.m.

**Para:** Abner Urbina; 'Tamara Castro'; 'Francisco Abufele'; 'David Josué Molina Alvarado'

**CC:** 'Waldemar Tobias'; 'Armando Puerto'

**Asunto:** Re: AS003 Excesos velocidad Cabezales Semanal

Abner, en los que siguen presentando excesos de velocidad verificar si no es en bajadas (creo eso no se podrá evitar)....

<="" blockquote="">