

## Abner Urbina

---

**De:** Keila Rodriguez <sistemas2@exasa.net>  
**Enviado el:** miércoles, 3 de agosto de 2016 16:28  
**Para:** 'Abner Urbina'  
**CC:** 'David Josué Molina Alvarado'; mejoras@exasa.net  
**Asunto:** RE: Excesos velocidad Cabezales Semanal

Buenas tardes Abner;

Detalle nota de recobro por excesos de velocidad:

Placa	Empresa	Estado de ECM	Speed Limit (Mi)	Exceso de Velocidad	Observaciones	Nota de recibo
AAJ0366	TRANEXPAT	Funcional	72	<b>69</b>	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.	10447
AAK1390	TRANEXPAT	Funcional	N/A	<b>72</b>	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.	

Saludos cordiales.

**Keila Senaida Rodriguez Regalado**  
Sistemas y Procesos | 504-32617144 | Ext. 207  
EXA S.A. | 2516-1734 | Fax. 2516-1735  
¡Excelencia en nuestros servicios!



---

**De:** Abner Urbina [mailto:cabezales@exasa.net]

**Enviado el:** Thursday, July 28, 2016 4:25 PM

**Para:** 'Xavier A' <exa@exasa.net>; 'David Josué Molina Alvarado' <sistemas@exasa.net>; 'taller' <taller@exasa.net>; 'pilotos' <pilotos@exasa.net>; 'Maidy Nataly Mena' <facturacion@exasa.net>; 'mejoras' <mejoras@exasa.net>; 'Francisco Abufele' <tranexpa@exasa.net>; 'Beltran Perez' <tpco@exasa.net>; cabezales2@exasa.net; apuerto@emtracc.com; 'Angel Antunez' <aaaz72011@hotmail.com>

**CC:** 'Keila Rodriguez' <sistemas2@exasa.net>

**Asunto:** Excesos velocidad Cabezales Semanal

Buenas tardes,

Adjunto reporte de exceso de velocidad de las unidades registradas en Townsend y Aress Sun. La semana pasada las unidades AAJ0366 y AAK1390 marcaron excesos de velocidad

Placa	Empresa	Estado de ECM	Speed Limit (Mi)	Exceso de Velocidad	Observaciones
AAH8263	EMTRACC	Funcional	N/A	<b>2</b>	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
AAH9730	EMTRACC	Funcional	53	<b>28</b>	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
AAI0511	EMTRACC	Funcional	53	<b>1</b>	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
AAI0537	EMTRACC	Funcional	N/A	<b>11</b>	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
AAI0505	EMTRACC	No Funcional	N/A	<b>10</b>	El módulo está iniciado en cero, no marca ningun dato. No deja hacer cambios en ECM.
AAI2831	EMTRACC	Funcional	N/A	<b>14</b>	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
AAI0513	EMTRACC	No Funcional	N/A	<b>5</b>	Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.
AAI2864	EMTRACC	No Funcional	N/A	<b>5</b>	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM.
AAI6203	TRANEXPA	Funcional	N/A	<b>9</b>	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
AAJ0366	TRANEXPA	Funcional	72	<b>69</b>	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
AAI6210	TRANEXPA Particulares	Funcional	53	<b>2</b>	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
AAL5356	TRANEXPA	Funcional	72	<b>1</b>	Este tiene instalado el Can Bus para ver el ECM en Ares-Sun. Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
AAL5358	TRANEXPA	No Funcional	N/A	<b>21</b>	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
AAL5119	TRANEXPA	No Funcional	N/A	<b>1</b>	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
AAK1390	TRANEXPA	Funcional	N/A	<b>72</b>	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
AAK1393	TRANEXPA	Funcional	N/A	<b>2</b>	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.

AAK2025	TRANEXPA	Funcional	70	<b>8</b>	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
AAK1434	TRANEXPA	Funcional	N/A	<b>1</b>	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
AAK8948	TRANEXPA	Funcional	N/A	<b>5</b>	Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.
AAM1656	TRANEXPA	Funcional	N/A	<b>19</b>	Las mulitas no se pueden resetear. Ni revisar informacion del ECM.
AAM1657	TRANEXPA	No Funcional	N/A	<b>4</b>	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
AAP2374	TRANEXPA	Funcional	53	<b>26</b>	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.

**De:** Abner Urbina [<mailto:cabezales@exasa.net>]

**Enviado el:** jueves, 21 de julio de 2016 19:10

**Para:** 'Xavier A' <[exa@exasa.net](mailto:exa@exasa.net)>; 'David Josué Molina Alvarado' <[sistemas@exasa.net](mailto:sistemas@exasa.net)>; 'taller' <[taller@exasa.net](mailto:taller@exasa.net)>; 'pilotos' <[pilotos@exasa.net](mailto:pilotos@exasa.net)>; 'Maidy Nataly Mena' <[facturacion@exasa.net](mailto:facturacion@exasa.net)>; 'mejoras' <[mejoras@exasa.net](mailto:mejoras@exasa.net)>; 'Francisco Abufele' <[tranexpa@exasa.net](mailto:tranexpa@exasa.net)>; 'Beltran Perez' <[tpco@exasa.net](mailto:tpco@exasa.net)>; 'cabezales2@exasa.net' <[cabezales2@exasa.net](mailto:cabezales2@exasa.net)>; 'apuerto@emtracc.com' <[apuerto@emtracc.com](mailto:apuerto@emtracc.com)>; 'Angel Antunez' <[aaaz72011@hotmail.com](mailto:aaaz72011@hotmail.com)>

**CC:** 'Keila Rodriguez' <[sistemas2@exasa.net](mailto:sistemas2@exasa.net)>

**Asunto:** RE: Excesos velocidad Cabezales Semanal

Buenos días,

Adjunto reporte de exceso de velocidad de las unidades registradas en Townsend y Aress Sun. La semana pasada las unidades AAI2832, AAK1837, AAI2864 ,AAI0537, AAP2374 AAK1390. marcaron excesos de velocidad

Placa	Empresa	Estado de ECM	Speed Limit (Mi)	Exceso de Velocidad	Observaciones
AAI0537	EMTRACC	Funcional	N/A	<b>29</b>	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
AAI2831	EMTRACC	Funcional	N/A	<b>18</b>	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
AAI2832	EMTRACC	Funcional	53	<b>25</b>	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
AAI2840	EMTRACC	Funcional	N/A	<b>6</b>	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
AAI2864	EMTRACC	No Funcional	N/A	<b>64</b>	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM.

AAK1837	EMTRACC	Funcional	N/A	<b>31</b>	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
AAM0920	EMTRACC	Funcional	N/A	<b>11</b>	Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.
AAI6210	TRANEXPA	Funcional	53	<b>10</b>	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
AAK1393	TRANEXPA	Funcional	N/A	<b>2</b>	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
AAK1434	TRANEXPA	Funcional	N/A	<b>2</b>	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
AAP2374	TRANEXPA	Funcional	53	<b>64</b>	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
AAK1390	TRANEXPA	Funcional	N/A	<b>49</b>	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
AAK8948	TRANEXPA	Funcional	N/A	<b>4</b>	Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.
AAH8263	EMTRACC	Funcional	N/A	<b>9</b>	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
AAH9730	EMTRACC	Funcional	53	<b>15</b>	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
AAL5119	TRANEXPA	No Funcional	N/A	<b>12</b>	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.

Abner Urbina  
Administrador de Combustible  
Cel. (504) 3349-6723

EXCELENCIA EN NUESTROS SERVICIOS.  
EXA S.A.  
Teléfonos: (504) 2550-7266, (504) 2550-7271, (504) 2550-7253, (504) 2540-2514, (504) 2540-2515.



De: Abner Urbina [<mailto:cabezales@exasa.net>]

Enviado el: jueves, 30 de junio de 2016 17:30

**Para:** 'Xavier A' <[exa@exasa.net](mailto:exa@exasa.net)>; 'David Josué Molina Alvarado' <[sistemas@exasa.net](mailto:sistemas@exasa.net)>; 'taller' <[taller@exasa.net](mailto:taller@exasa.net)>; 'pilotos' <[pilotos@exasa.net](mailto:pilotos@exasa.net)>; 'Maidy Nataly Mena' <[facturacion@exasa.net](mailto:facturacion@exasa.net)>; 'mejoras' <[mejoras@exasa.net](mailto:mejoras@exasa.net)>; 'Francisco Abufele' <[tranexpa@exasa.net](mailto:tranexpa@exasa.net)>; 'Beltran Perez' <[tpco@exasa.net](mailto:tpco@exasa.net)>; 'cabezales2@exasa.net' <[cabezales2@exasa.net](mailto:cabezales2@exasa.net)>; 'apuerto@emtracc.com' <[apuerto@emtracc.com](mailto:apuerto@emtracc.com)>; 'Angel Antunez' <[aaaz72011@hotmail.com](mailto:aaaz72011@hotmail.com)>

**CC:** 'Keila Rodriguez' <[sistemas2@exasa.net](mailto:sistemas2@exasa.net)>

**Asunto:** RE: Excesos velocidad Cabezales Semanal

Buenos días,

Adjunto reporte de exceso de velocidad de las unidades registradas en Townsend y Aress Sun. La semana pasada las unidades AAI2832, AAK1837, AAK1391 y AAK1393 marcaron excesos de velocidad.

Placa	Empresa	Estado de ECM	Speed Limit (Mi)	Exceso de Velocidad	Observaciones
AAI0537	EMTRACC	Funcional	N/A	<b>8</b>	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
AAI2826	EMTRACC	Funcional	53	<b>11</b>	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
AAI2831	EMTRACC	Funcional	N/A	<b>4</b>	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
AAI2832	EMTRACC	Funcional	53	<b>22</b>	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
AAI2840	EMTRACC	Funcional	N/A	<b>10</b>	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
AAI2845	EMTRACC	Funcional	N/A	<b>4</b>	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
AAI2864	EMTRACC	No Funcional	N/A	<b>13</b>	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM.
AAI6203	EMTRACC	Funcional	N/A		Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
AAK1837	EMTRACC	Funcional	N/A	<b>20</b>	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
AAM0920	EMTRACC	Funcional	N/A	<b>9</b>	Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.
AAI6210	TRANEXPA TRANEXPA	Funcional	53	<b>2</b>	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
AAK1391	TRANEXPA	Funcional	53	<b>21</b>	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
AAK1393	TRANEXPA	Funcional	N/A	<b>20</b>	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
AAK1434	TRANEXPA	Funcional	N/A	<b>10</b>	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.

AAM1657	TRANEXPA	Funcional	N/A	<b>7</b>	Las mulitas no se pueden resetear. Ni revisar informacion del ECM.
AAM1656	TRANEXPA	Funcional	N/A	<b>15</b>	Las mulitas no se pueden resetear. Ni revisar informacion del ECM.
AAP2374	TRANEXPA	Funcional	53	<b>2</b>	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
AAG1552	TRANEXPA	Funcional	53	<b>1</b>	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.



**De:** Abner Urbina [<mailto:cabezales@exasa.net>]

**Enviado el:** jueves, 23 de junio de 2016 8:38

**Para:** 'Xavier A' <[exa@exasa.net](mailto:exa@exasa.net)>; 'David Josué Molina Alvarado' <[sistemas@exasa.net](mailto:sistemas@exasa.net)>; 'taller' <[taller@exasa.net](mailto:taller@exasa.net)>; 'pilotos' <[pilotos@exasa.net](mailto:pilotos@exasa.net)>; 'Maidy Nataly Mena' <[facturacion@exasa.net](mailto:facturacion@exasa.net)>; 'mejoras' <[mejoras@exasa.net](mailto:mejoras@exasa.net)>; 'Francisco Abufele' <[tranexpa@exasa.net](mailto:tranexpa@exasa.net)>; 'Beltran Perez' <[tpco@exasa.net](mailto:tpco@exasa.net)>; 'cabezales2@exasa.net' <[cabezales2@exasa.net](mailto:cabezales2@exasa.net)>; 'apuerto@emtracc.com' <[apuerto@emtracc.com](mailto:apuerto@emtracc.com)>; 'Angel Antunez' <[aaaz72011@hotmail.com](mailto:aaaz72011@hotmail.com)>

**CC:** 'Keila Rodriguez' <[sistemas2@exasa.net](mailto:sistemas2@exasa.net)>

**Asunto:** Excesos velocidad Cabezales Semanal

Buenos días,

Adjunto reporte de exceso de velocidad de las unidades registradas en Townsend y Aress Sun. La semana pasada las unidades AAI0537 y AAK1837 marcaron excesos de velocidad.

Placa	Empresa	Estado de ECM	Speed Limit (Mi)	Exceso de Velocidad	Observaciones
AAI0537	EMTRACC	Funcional	N/A	<b>62</b>	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
AAI2826	EMTRACC	Funcional	53	<b>15</b>	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
AAI2831	EMTRACC	Funcional	N/A	<b>18</b>	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
AAI2832	EMTRACC	Funcional	53	<b>2</b>	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
AAI2845	EMTRACC	Funcional	N/A	<b>1</b>	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
AAI0513	EMTRACC	No Funcional	N/A	<b>2</b>	Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.

AAI2864	EMTRACC	No Funcional	N/A	<b>4</b>	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM.
AAK1837	EMTRACC	Funcional	N/A	<b>36</b>	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
AAM0920	EMTRACC	Funcional	N/A	<b>12</b>	Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.
AAI4049	TRANEXPA	Funcional	N/A	<b>9</b>	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
AAJ0366	TRANEXPA	Funcional	72	<b>1</b>	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
AAI6210	TRANEXPA Particulares	Funcional	53	<b>11</b>	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
AAL5356	TRANEXPA	Funcional	72	<b>8</b>	Este tiene instalado el Can Bus para ver el ECM en Ares-Sun. Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
AAL5358	TRANEXPA	No Funcional	N/A	<b>16</b>	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
AAL5119	TRANEXPA	No Funcional	N/A	<b>1</b>	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
AAK1391	TRANEXPA	Funcional	53	<b>6</b>	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
AAK1393	TRANEXPA	Funcional	N/A	<b>25</b>	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
AAK2025	TRANEXPA	Funcional	70	<b>1</b>	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
AAM1656	TRANEXPA	Funcional	N/A	<b>11</b>	Las mulitas no se pueden resetear. Ni revisar informacion del ECM.
AAP2374	TRANEXPA	Funcional	53	<b>5</b>	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.

**De:** Abner Urbina [<mailto:cabezales@exasa.net>]

**Enviado el:** viernes, 17 de junio de 2016 11:42

**Para:** 'Xavier A' <[exa@exasa.net](mailto:exa@exasa.net)>; 'David Josué Molina Alvarado' <[sistemas@exasa.net](mailto:sistemas@exasa.net)>; 'taller' <[taller@exasa.net](mailto:taller@exasa.net)>; 'pilotos' <[pilotos@exasa.net](mailto:pilotos@exasa.net)>; 'Maidy Nataly Mena' <[facturacion@exasa.net](mailto:facturacion@exasa.net)>; 'mejoras' <[mejoras@exasa.net](mailto:mejoras@exasa.net)>; 'Francisco Abufele' <[tranexpa@exasa.net](mailto:tranexpa@exasa.net)>; 'Beltran Perez' <[tpco@exasa.net](mailto:tpco@exasa.net)>; 'cabezales2@exasa.net' <[cabezales2@exasa.net](mailto:cabezales2@exasa.net)>; 'apuerto@emtracc.com' <[apuerto@emtracc.com](mailto:apuerto@emtracc.com)>; 'angelantunez863@gmail.com' <[angelantunez863@gmail.com](mailto:angelantunez863@gmail.com)>

**CC:** 'Keila Rodriguez' <[sistemas2@exasa.net](mailto:sistemas2@exasa.net)>

**Asunto:** Excesos velocidad Cabezales Semanal

Buenos dias,

Adjunto reporte de exceso de velocidad de las unidades registradas en Townsend y Aress Sun. La semana pasada la unidad AAI0537 marcó 56 excesos de velocidad la semana pasada.

Placa	Empresa	Estado de ECM	Speed Limit (Mi)	Exceso de Velocidad	Observaciones
AAG1552	EMTRACC	Funcional	53	<b>1</b>	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
AAH9730	EMTRACC	Funcional	53	<b>2</b>	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
AAI0537	EMTRACC	Funcional	N/A	<b>56</b>	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
AAI2831	EMTRACC	Funcional	N/A	<b>27</b>	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
AAI2832	EMTRACC	Funcional	53	<b>1</b>	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
AAI2845	EMTRACC	Funcional	N/A	<b>1</b>	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
AAI2864	EMTRACC	No Funcional	N/A	<b>2</b>	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM.
AAK1837	EMTRACC	Funcional	N/A	<b>11</b>	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
AAK3161	EMTRACC	No Funcional	N/A	<b>6</b>	Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.
AAM0920	EMTRACC	Funcional	N/A	<b>4</b>	Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.
AAP2362	EMTRACC	Funcional	N/A	<b>1</b>	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
AAI4049	TRANEXPA	Funcional	N/A	<b>21</b>	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
AAI6210	TRANEXPA Particulares	Funcional	53	<b>7</b>	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
AAL5356	TRANEXPA	Funcional	72	<b>3</b>	Este tiene instalado el Can Bus para ver el ECM en Ares-Sun. Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
AAL5358	TRANEXPA	No Funcional	N/A	<b>14</b>	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
AAL5405	TRANEXPA	No Funcional	N/A	<b>5</b>	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
AAL5119	TRANEXPA	No Funcional	N/A	<b>1</b>	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
AAK1391	TRANEXPA	Funcional	53	<b>2</b>	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
AAK1393	TRANEXPA	Funcional	N/A	<b>6</b>	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
AAK1434	TRANEXPA	Funcional	N/A	<b>3</b>	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
AAM1121	TRANEXPA	Funcional	53	<b>3</b>	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
AAM1656	TRANEXPA	Funcional	N/A	<b>22</b>	Las mulitas no se pueden resetear. Ni revisar informacion del ECM.

**De:** Abner Urbina [<mailto:cabezales@exasa.net>]

**Enviado el:** jueves, 9 de junio de 2016 9:37

**Para:** 'Xavier A' <[exa@exasa.net](mailto:exa@exasa.net)>; 'David Josué Molina Alvarado' <[sistemas@exasa.net](mailto:sistemas@exasa.net)>; 'taller' <[taller@exasa.net](mailto:taller@exasa.net)>; 'pilotos' <[pilotos@exasa.net](mailto:pilotos@exasa.net)>; 'Maidy Nataly Mena' <[facturacion@exasa.net](mailto:facturacion@exasa.net)>; 'mejoras' <[mejoras@exasa.net](mailto:mejoras@exasa.net)>; 'Francisco Abufele' <[tranexpa@exasa.net](mailto:tranexpa@exasa.net)>; 'Beltran Perez' <[tpco@exasa.net](mailto:tpco@exasa.net)>; 'cabezales2@exasa.net' <[cabezales2@exasa.net](mailto:cabezales2@exasa.net)>; 'apuerto@emtracc.com' <[apuerto@emtracc.com](mailto:apuerto@emtracc.com)>; 'angelantunez863@gmail.com' <[angelantunez863@gmail.com](mailto:angelantunez863@gmail.com)>

**CC:** 'Keila Rodriguez' <[sistemas2@exasa.net](mailto:sistemas2@exasa.net)>

**Asunto:** Excesos velocidad Cabezales Semanal

Buenos días,

Adjunto reporte de exceso de velocidad de las unidades registradas en Townsend y Aress Sun. Esta semana las unidades AAH9730, AAI2831, AAL5358, AAM1656 y AAP2374 marcaron excesos de velocidad la semana pasada.

Placa	Empresa	Estado de ECM	Speed Limit (Mi)	Exceso de Velocidad	Observaciones
AAG1552	EMTRACC	Funcional	53	5	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
AAH8263	EMTRACC	Funcional	N/A	5	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
AAH9730	EMTRACC	Funcional	53	35	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
AAI0537	EMTRACC	Funcional	N/A	12	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
AAI2826	EMTRACC	Funcional	53	5	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
AAI2831	EMTRACC	Funcional	N/A	37	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
AAI2832	EMTRACC	Funcional	53	7	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
AAI2845	EMTRACC	Funcional	N/A	1	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
AAK1837	EMTRACC	Funcional	N/A	9	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
AAK3161	EMTRACC	No Funcional	N/A	12	Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.
AAM0920	EMTRACC	Funcional	N/A	29	Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.
AAP2362	EMTRACC	Funcional	N/A	1	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
AAI4049	TRANEXPA	Funcional	N/A	12	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
AAI6203	TRANEXPA	Funcional	N/A	6	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
AAJ0366	TRANEXPA	Funcional	72	8	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.

AAI6210	TRANEXPA Particulares	Funcional	53	<b>18</b>	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
AAL5356	TRANEXPA	Funcional	72	<b>11</b>	Este tiene instalado el Can Bus para ver el ECM en Ares-Sun. Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
AAL5358	TRANEXPA	No Funcional	N/A	<b>63</b>	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
AAK1393	TRANEXPA	Funcional	N/A	<b>7</b>	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
AAK1434	TRANEXPA	Funcional	N/A	<b>3</b>	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
AAK9082	TRANEXPA	Funcional	53	<b>6</b>	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
AAM1656	TRANEXPA	Funcional	N/A	<b>34</b>	Las mulitas no se pueden resetear. Ni revisar informacion del ECM.
AAP2374	TRANEXPA	Funcional	53	<b>55</b>	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.

**De:** Abner Urbina [<mailto:cabezales@exasa.net>]

**Enviado el:** miércoles, 1 de junio de 2016 15:41

**Para:** 'Xavier A' <[exa@exasa.net](mailto:exa@exasa.net)>; 'David Josué Molina Alvarado' <[sistemas@exasa.net](mailto:sistemas@exasa.net)>; 'taller' <[taller@exasa.net](mailto:taller@exasa.net)>; 'pilotos' <[pilotos@exasa.net](mailto:pilotos@exasa.net)>; 'Maidy Nataly Mena' <[facturacion@exasa.net](mailto:facturacion@exasa.net)>; 'mejoras' <[mejoras@exasa.net](mailto:mejoras@exasa.net)>; 'Francisco Abufole' <[tranexpa@exasa.net](mailto:tranexpa@exasa.net)>; 'Beltran Perez' <[tpco@exasa.net](mailto:tpco@exasa.net)>; 'cabezales2@exasa.net' <[cabezales2@exasa.net](mailto:cabezales2@exasa.net)>; 'apuerto@emtracc.com' <[apuerto@emtracc.com](mailto:apuerto@emtracc.com)>; 'angelantunez863@gmail.com' <[angelantunez863@gmail.com](mailto:angelantunez863@gmail.com)>

**CC:** 'Keila Rodriguez' <[sistemas2@exasa.net](mailto:sistemas2@exasa.net)>

**Asunto:** Excesos velocidad Cabezales Semanal

Buenas tardes,

Adjunto reporte de exceso de velocidad de las unidades registradas en Townsend y Aress Sun. La semana pasada ninguna unidad marcó más de 30 excesos de velocidad.

Placa	Empresa	Estado de ECM	Speed Limit (Mi)	Exceso de Velocidad	Observaciones
AAG1552	EMTRACC	Funcional	53	<b>4</b>	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
AAH8263	EMTRACC	Funcional	N/A	<b>11</b>	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
AAI0511	EMTRACC	Funcional	53	<b>6</b>	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
AAI0537	EMTRACC	Funcional	N/A	<b>9</b>	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
AAI2826	EMTRACC	Funcional	53	<b>6</b>	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.

AAI2831	EMTRACC	Funcional	N/A	<b>2</b>	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
AAI2832	EMTRACC	Funcional	53	<b>10</b>	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
AAI2840	EMTRACC	Funcional	N/A	<b>4</b>	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
AAI0513	EMTRACC	No Funcional	N/A	<b>3</b>	Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.
AAK1837	EMTRACC	Funcional	N/A	<b>10</b>	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
AAK3161	EMTRACC	No Funcional	N/A	<b>9</b>	Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.
AAM0920	EMTRACC	Funcional	N/A	<b>6</b>	Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.
AAI4049	TRANEXPA	Funcional	N/A	<b>25</b>	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
AAI6203	TRANEXPA	Funcional	N/A	<b>4</b>	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
AAL5356	TRANEXPA	Funcional	72	<b>13</b>	Este tiene instalado el Can Bus para ver el ECM en Ares-Sun. Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
AAL5358	TRANEXPA	No Funcional	N/A	<b>18</b>	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
AAL5405	TRANEXPA	No Funcional	N/A	<b>3</b>	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
AAL5119	TRANEXPA	No Funcional	N/A	<b>1</b>	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
AAK1391	TRANEXPA	Funcional	53	<b>3</b>	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
AAK1393	TRANEXPA	Funcional	N/A	<b>11</b>	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
AAK9082	TRANEXPA	Funcional	53	<b>9</b>	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
AAK8948	TRANEXPA	Funcional	N/A	<b>7</b>	Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.
AAM1656	TRANEXPA	Funcional	N/A	<b>17</b>	Las mulitas no se pueden resetear. Ni revisar informacion del ECM.
AAP2374	TRANEXPA	Funcional	53	<b>10</b>	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.

**De:** Abner Urbina [<mailto:cabezales@exasa.net>]

**Enviado el:** miércoles, 25 de mayo de 2016 10:55

**Para:** 'Xavier A' <[exa@exasa.net](mailto:exa@exasa.net)>; 'angel antonio antunez' <[aaaz72011@hotmail.com](mailto:aaaz72011@hotmail.com)>; 'David Josué Molina Alvarado' <[sistemas@exasa.net](mailto:sistemas@exasa.net)>; 'taller' <[taller@exasa.net](mailto:taller@exasa.net)>; 'pilotos' <[pilotos@exasa.net](mailto:pilotos@exasa.net)>; 'Maidy Nataly Mena' <[facturacion@exasa.net](mailto:facturacion@exasa.net)>; 'mejoras' <[mejoras@exasa.net](mailto:mejoras@exasa.net)>; 'Francisco Abufele' <[tranexpa@exasa.net](mailto:tranexpa@exasa.net)>; 'Beltran Perez' <[tpco@exasa.net](mailto:tpco@exasa.net)>; 'cabezales2@exasa.net' <[cabezales2@exasa.net](mailto:cabezales2@exasa.net)>; 'apuerto@emtracc.com' <[apuerto@emtracc.com](mailto:apuerto@emtracc.com)>

**CC:** 'Keila Rodriguez' <[sistemas2@exasa.net](mailto:sistemas2@exasa.net)>

**Asunto:** Excesos velocidad Cabezales Semanal

Buenos dias,

Adjunto reporte de exceso de velocidad de las unidades registradas en Townsend y Aress Sun. Esta semana la unidad AAI4049 marcó 34 excesos de velocidad la semana pasada.

Placa	Empresa	Estado de ECM	Speed Limit (Mi)	Exceso de Velocidad	Observaciones
AAG1552	EMTRACC	Funcional	53	<b>3</b>	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
AAI0537	EMTRACC	Funcional	N/A	<b>26</b>	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
AAI2832	EMTRACC	Funcional	53	<b>5</b>	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
AAI2840	EMTRACC	Funcional	N/A	<b>14</b>	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
AAI0519	EMTRACC	Funcional	53	<b>1</b>	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
AAK1837	EMTRACC	Funcional	N/A	<b>19</b>	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
AAK3161	EMTRACC	No Funcional	N/A	<b>12</b>	Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.
AAM0920	EMTRACC	Funcional	N/A	<b>9</b>	Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.
AAP2362	EMTRACC	Funcional	N/A	<b>1</b>	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
AAI4049	TRANEXPA	Funcional	N/A	<b>34</b>	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
AAI6203	TRANEXPA	Funcional	N/A	<b>15</b>	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
AAJ0366	TRANEXPA	Funcional	72	<b>14</b>	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
AAI6210	TRANEXPA Particulares	Funcional	53	<b>4</b>	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
AAL5356	TRANEXPA	Funcional	72	<b>1</b>	Este tiene instalado el Can Bus para ver el ECM en Ares-Sun. Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
AAL5119	TRANEXPA	No Funcional	N/A	<b>13</b>	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
AAK1434	TRANEXPA	Funcional	N/A	<b>5</b>	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
AAK9082	TRANEXPA	Funcional	53	<b>3</b>	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
AAM1657	TRANEXPA	No Funcional	N/A	<b>1</b>	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.

**De:** Abner Urbina [<mailto:cabezales@exasa.net>]

**Enviado el:** jueves, 19 de mayo de 2016 8:38

**Para:** 'Xavier A' <[exa@exasa.net](mailto:exa@exasa.net)>; 'angel antonio antunez' <[aaaz72011@hotmail.com](mailto:aaaz72011@hotmail.com)>; 'David Josué Molina Alvarado' <[sistemas@exasa.net](mailto:sistemas@exasa.net)>; 'taller' <[taller@exasa.net](mailto:taller@exasa.net)>; 'pilotos' <[pilotos@exasa.net](mailto:pilotos@exasa.net)>; 'Maidy Nataly Mena' <[facturacion@exasa.net](mailto:facturacion@exasa.net)>; 'mejoras' <[mejoras@exasa.net](mailto:mejoras@exasa.net)>; 'Francisco Abufele'

<[tranexpa@exasa.net](mailto:tranexpa@exasa.net)>; 'Beltran Perez' <[tpco@exasa.net](mailto:tpco@exasa.net)>; 'cabezales2@exasa.net' <[cabezales2@exasa.net](mailto:cabezales2@exasa.net)>; 'apuerto@emtracc.com' <[apuerto@emtracc.com](mailto:apuerto@emtracc.com)>

**CC:** 'Keila Rodriguez' <[sistemas2@exasa.net](mailto:sistemas2@exasa.net)>

**Asunto:** Excesos velocidad Cabezales Semanal

Buenos días,

Adjunto reporte de exceso de velocidad de las unidades registradas en Townsend y Aress Sun. Esta semana las unidades AAH9730 y AAI0511 marcaron 45 y 35 excesos de velocidad la semana pasada, respectivamente.

No.	Placa	Empresa	Estado de ECM	Speed Limit (Mi)	Exceso de Velocidad	Observaciones
1	AAG1552	EMTRACC	Funcional	53	2	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
3	AAH9730	EMTRACC	Funcional	53	45	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
4	AAI0511	EMTRACC	Funcional	53	35	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
7	AAI2826	EMTRACC	Funcional	53	1	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
8	AAI2831	EMTRACC	Funcional	N/A	3	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
9	AAI2832	EMTRACC	Funcional	53	1	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
10	AAI2840	EMTRACC	Funcional	N/A	15	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
12	AAI0519	EMTRACC	Funcional	53	1	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
15	AAK1837	EMTRACC	Funcional	N/A	25	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
16	AAK3161	EMTRACC	No Funcional	N/A	9	Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.
17	AAM0920	EMTRACC	Funcional	N/A	3	Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.
19	AAI4049	TRANEXPA	Funcional	N/A	11	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
20	AAI6203	TRANEXPA	Funcional	N/A	21	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
21	AAJ0366	TRANEXPA	Funcional	72	9	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
22	AAI6210	TRANEXPA Particulares	Funcional	53	18	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
26	AAL5405	TRANEXPA	No Funcional	N/A	9	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
27	AAL5119	TRANEXPA	No Funcional	N/A	1	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
30	AAK1390	TRANEXPA	Funcional	N/A	2	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
31	AAK1391	TRANEXPA	Funcional	53	1	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.

34	AAK1434	TRANEXPA	Funcional	N/A	1	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
35	AAK9082	TRANEXPA	Funcional	53	4	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.

**De:** Abner Urbina [<mailto:cabezales@exasa.net>]

**Enviado el:** miércoles, 11 de mayo de 2016 13:25

**Para:** 'Xavier A' <[exa@exasa.net](mailto:exa@exasa.net)>; 'angel antonio antunez' <[aaaz72011@hotmail.com](mailto:aaaz72011@hotmail.com)>; 'David Josué Molina Alvarado' <[sistemas@exasa.net](mailto:sistemas@exasa.net)>; 'taller' <[taller@exasa.net](mailto:taller@exasa.net)>; 'pilotos' <[pilotos@exasa.net](mailto:pilotos@exasa.net)>; 'Maidy Nataly Mena' <[facturacion@exasa.net](mailto:facturacion@exasa.net)>; 'mejoras' <[mejoras@exasa.net](mailto:mejoras@exasa.net)>; 'Francisco Abufele' <[tranexpa@exasa.net](mailto:tranexpa@exasa.net)>; 'Beltran Perez' <[tpco@exasa.net](mailto:tpco@exasa.net)>; 'cabezales2@exasa.net' <[cabezales2@exasa.net](mailto:cabezales2@exasa.net)>; 'apuerto@emtracc.com' <[apuerto@emtracc.com](mailto:apuerto@emtracc.com)>

**CC:** 'Keila Rodriguez' <[sistemas2@exasa.net](mailto:sistemas2@exasa.net)>

**Asunto:** Excesos velocidad Cabezales Semanal

Buenas tardes,

Adjunto reporte de exceso de velocidad de las unidades registradas en Townsend y Aress Sun. Esta semana la unidad AAI0511 marcó 38 excesos de velocidad la semana pasada.

Placa	Empresa	Estado de ECM	Speed Limit (Mi)	Exceso de Velocidad	Observaciones
AAH8263	EMTRACC	Funcional	N/A	2	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
AAH9730	EMTRACC	Funcional	53	15	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
AAI0511	EMTRACC	Funcional	53	38	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
AAI0537	EMTRACC	Funcional	N/A	2	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
AAI2826	EMTRACC	Funcional	53	10	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
AAI2831	EMTRACC	Funcional	N/A	17	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
AAI2840	EMTRACC	Funcional	N/A	15	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
AAI0519	EMTRACC	Funcional	53	11	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
AAI0513	EMTRACC	No Funcional	N/A	3	Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.
AAI2864	EMTRACC	No Funcional	N/A	1	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM.
AAK1837	EMTRACC	Funcional	N/A	16	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
AAK3161	EMTRACC	No Funcional	N/A	19	Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.
AAI4049	TRANEXPA	Funcional	N/A	1	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.

AAJ0366	TRANEXPA	Funcional	72	<b>25</b>	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
AAI6210	TRANEXPA Particulares	Funcional	53	<b>12</b>	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
AAL5358	TRANEXPA	No Funcional	N/A	<b>7</b>	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
AAL5119	TRANEXPA	No Funcional	N/A	<b>3</b>	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
AAK1393	TRANEXPA	Funcional	N/A	<b>3</b>	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
AAK1434	TRANEXPA	Funcional	N/A	<b>13</b>	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
AAK9082	TRANEXPA	Funcional	53	<b>1</b>	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
AAM1122	TRANEXPA	Funcional	53	<b>1</b>	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
AAM1655	TRANEXPA	No Funcional	N/A	<b>5</b>	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
AAM1657	TRANEXPA	No Funcional	N/A	<b>4</b>	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
AAP2374	TRANEXPA	Funcional	53	<b>5</b>	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.

**De:** Abner Urbina [<mailto:cabezales@exasa.net>]

**Enviado el:** miércoles, 4 de mayo de 2016 10:26

**Para:** 'Xavier A' <[exa@exasa.net](mailto:exa@exasa.net)>; 'angel antonio antunez' <[aaz72011@hotmail.com](mailto:aaz72011@hotmail.com)>; 'David Josué Molina Alvarado' <[sistemas@exasa.net](mailto:sistemas@exasa.net)>; 'taller' <[taller@exasa.net](mailto:taller@exasa.net)>; 'pilotos' <[pilotos@exasa.net](mailto:pilotos@exasa.net)>; 'Maidy Nataly Mena' <[facturacion@exasa.net](mailto:facturacion@exasa.net)>; 'mejoras' <[mejoras@exasa.net](mailto:mejoras@exasa.net)>; 'Francisco Abufole' <[tranexpa@exasa.net](mailto:tranexpa@exasa.net)>; 'Beltran Perez' <[tpco@exasa.net](mailto:tpco@exasa.net)>; 'cabezales2@exasa.net' <[cabezales2@exasa.net](mailto:cabezales2@exasa.net)>; 'apuerto@emtracc.com' <[apuerto@emtracc.com](mailto:apuerto@emtracc.com)>

**CC:** 'Keila Rodriguez' <[sistemas2@exasa.net](mailto:sistemas2@exasa.net)>

**Asunto:** Excesos velocidad Cabezales Semanal

Buenos días,

Adjunto reporte de exceso de velocidad de las unidades registradas en Townsend y Aress Sun. Esta semana las unidades AAH9730 y AAK1390 marcaron 66 y 65 excesos de velocidad la semana pasada, respectivamente.

No.	Placa	Empresa	Estado de ECM	Speed Limit (Mi)	Exceso de Velocidad	Observaciones
2	AAH8263	EMTRACC	Funcional	N/A	<b>1</b>	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
3	AAH9730	EMTRACC	Funcional	53	<b>66</b>	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
4	AAI0511	EMTRACC	Funcional	53	<b>12</b>	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.

5	AAI0537	EMTRACC	Funcional	N/A	1	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
7	AAI2826	EMTRACC	Funcional	53	9	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
8	AAI2831	EMTRACC	Funcional	N/A	17	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
10	AAI2840	EMTRACC	Funcional	N/A	2	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
11	AAI2845	EMTRACC	Funcional	N/A	1	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
12	AAI0519	EMTRACC	Funcional	53	13	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
13	AAI0513	EMTRACC	No Funcional	N/A	1	Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.
14	AAI2864	EMTRACC	No Funcional	N/A	5	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM.
15	AAK1837	EMTRACC	Funcional	N/A	1	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
16	AAK3161	EMTRACC	No Funcional	N/A	3	Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.
17	AAM0920	EMTRACC	Funcional	N/A	2	Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.
20	AAI4049	TRANEXPA	Funcional	N/A	4	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
22	AAJ0366	TRANEXPA	Funcional	72	2	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
23	AAI6210	TRANEXPA Particulares	Funcional	53	3	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
26	AAL5405	TRANEXPA	No Funcional	N/A	11	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
30	AAK1390	TRANEXPA	Funcional	N/A	65	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
31	AAK1391	TRANEXPA	Funcional	53	1	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
35	AAK9082	TRANEXPA	Funcional	53	2	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
37	AAM1121	TRANEXPA	Funcional	53	2	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
38	AAM1122	TRANEXPA	Funcional	53	1	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
39	AAM1655	TRANEXPA	No Funcional	N/A	1	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
40	AAM1657	TRANEXPA	No Funcional	N/A	16	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
41	AAP2374	TRANEXPA	Funcional	53	1	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.

**De:** Abner Urbina [<mailto:cabezales@exasa.net>]

**Enviado el:** miércoles, 27 de abril de 2016 9:51

**Para:** 'Xavier A' <[exa@exasa.net](mailto:exa@exasa.net)>; 'angel antonio antunez' <[aaaz72011@hotmail.com](mailto:aaaz72011@hotmail.com)>; 'David Josué Molina Alvarado' <[sistemas@exasa.net](mailto:sistemas@exasa.net)>; 'taller' <[taller@exasa.net](mailto:taller@exasa.net)>; 'pilotos' <[pilotos@exasa.net](mailto:pilotos@exasa.net)>; 'Maidy Nataly Mena' <[facturacion@exasa.net](mailto:facturacion@exasa.net)>; 'mejoras' <[mejoras@exasa.net](mailto:mejoras@exasa.net)>; 'apuerto1110' <[apuerto1110@yahoo.com](mailto:apuerto1110@yahoo.com)>; 'Francisco Abufele' <[tranexpa@exasa.net](mailto:tranexpa@exasa.net)>; 'Beltran Perez' <[tpco@exasa.net](mailto:tpco@exasa.net)>; 'cabezales2@exasa.net' <[cabezales2@exasa.net](mailto:cabezales2@exasa.net)>

CC: 'Keila Rodriguez' <[sistemas2@exasa.net](mailto:sistemas2@exasa.net)>

Asunto: Excesos velocidad Cabezales Semanal

Buenos días,

Adjunto reporte de exceso de velocidad de las unidades registradas en Townsend y Aress Sun. Esta semana la unidad AAI0511 marcó 41 excesos de velocidad la semana pasada.

No.	Placa	Empresa	Estado de ECM	Speed Limit (Mi)	Exceso de Velocidad	Observaciones
3	AAH9730	EMTRACC	Funcional	53	9	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
4	AAI0511	EMTRACC	Funcional	53	41	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
5	AAI0537	EMTRACC	Funcional	N/A	1	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
8	AAI2831	EMTRACC	Funcional	N/A	4	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
12	AAI0519	EMTRACC	Funcional	53	3	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
13	AAI0513	EMTRACC	No Funcional	N/A	6	Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.
14	AAI2864	EMTRACC	No Funcional	N/A	20	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM.
15	AAK1837	EMTRACC	Funcional	N/A	2	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
16	AAK3161	EMTRACC	No Funcional	N/A	3	Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.
17	AAM0920	EMTRACC	Funcional	N/A	7	Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.
21	AAI6203	TRANEXPA	Funcional	N/A	3	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
22	AAJ0366	TRANEXPA	Funcional	72	4	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
23	AAI6210	TRANEXPA Particulares	Funcional	53	3	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
30	AAK1390	TRANEXPA	Funcional	N/A	20	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
31	AAK1391	TRANEXPA	Funcional	53	2	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
32	AAK1393	TRANEXPA	Funcional	N/A	7	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
33	AAK2025	TRANEXPA	Funcional	70	1	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
35	AAK9082	TRANEXPA	Funcional	53	2	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
37	AAM1121	TRANEXPA	Funcional	53	3	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.

40	AAM1657	TRANEXPA	No Funcional	N/A	8	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
41	AAP2374	TRANEXPA	Funcional	53	3	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.

**De:** Abner Urbina [<mailto:cabezales@exasa.net>]

**Enviado el:** miércoles, 20 de abril de 2016 14:40

**Para:** 'Xavier A' <[exa@exasa.net](mailto:exa@exasa.net)>; 'angel antonio antunez' <[aaaz72011@hotmail.com](mailto:aaaz72011@hotmail.com)>; 'David Josué Molina Alvarado' <[sistemas@exasa.net](mailto:sistemas@exasa.net)>; 'taller' <[taller@exasa.net](mailto:taller@exasa.net)>; 'pilotos' <[pilotos@exasa.net](mailto:pilotos@exasa.net)>; 'Maidy Nataly Mena' <[facturacion@exasa.net](mailto:facturacion@exasa.net)>; 'mejoras' <[mejoras@exasa.net](mailto:mejoras@exasa.net)>; 'apuerto1110' <[apuerto1110@yahoo.com](mailto:apuerto1110@yahoo.com)>; 'Francisco Abufole' <[tranexpa@exasa.net](mailto:tranexpa@exasa.net)>; 'Beltran Perez' <[tpco@exasa.net](mailto:tpco@exasa.net)>; 'cabezales2@exasa.net' <[cabezales2@exasa.net](mailto:cabezales2@exasa.net)>

**CC:** 'Keila Rodriguez' <[sistemas2@exasa.net](mailto:sistemas2@exasa.net)>

**Asunto:** RE: Excesos velocidad Cabezales Semanal

Buenas tardes,

Adjunto reporte de exceso de velocidad de las unidades registradas en Townsend y Aress Sun. Esta semana la unidad AAK1391 marcó 39 excesos de velocidad la semana pasada.

No.	Placa	Empresa	Estado de ECM	Speed Limit (Mi)	Exceso de Velocidad	Observaciones
2	AAH8263	EMTRACC	Funcional	N/A	2	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
3	AAH9730	EMTRACC	Funcional	53	2	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
4	AAI0511	EMTRACC	Funcional	53	27	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
5	AAI0537	EMTRACC	Funcional	N/A	11	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
8	AAI2831	EMTRACC	Funcional	N/A	27	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
14	AAI2864	EMTRACC	No Funcional	N/A	16	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM.
15	AAK1837	EMTRACC	Funcional	N/A	5	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
16	AAK3161	EMTRACC	No Funcional	N/A	1	Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.
17	AAM0920	EMTRACC	Funcional	N/A	3	Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.
20	AAI4049	TRANEXPA	Funcional	N/A	10	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
21	AAI6203	TRANEXPA	Funcional	N/A	8	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
22	AAJ0366	TRANEXPA	Funcional	72	1	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
26	AAL5405	TRANEXPA	No Funcional	N/A	2	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
29	AAM1657	TRANEXPA	Funcional	N/A	7	Las multas no se pueden resetear. Ni revisar informacion del ECM.

31	AAK1391	TRANEXPA	Funcional	53	39	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
33	AAK2025	TRANEXPA	Funcional	70	2	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
37	AAM1121	TRANEXPA	Funcional	53	2	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.

**De:** Abner Urbina [<mailto:cabezales@exasa.net>]

**Enviado el:** miércoles, 13 de abril de 2016 17:30

**Para:** 'Xavier A' <[exa@exasa.net](mailto:exa@exasa.net)>; 'angel antonio antunez' <[aaz72011@hotmail.com](mailto:aaz72011@hotmail.com)>; 'David Josué Molina Alvarado' <[sistemas@exasa.net](mailto:sistemas@exasa.net)>; 'taller' <[taller@exasa.net](mailto:taller@exasa.net)>; 'pilotos' <[pilotos@exasa.net](mailto:pilotos@exasa.net)>; 'Maidy Nataly Mena' <[facturacion@exasa.net](mailto:facturacion@exasa.net)>; 'mejoras' <[mejoras@exasa.net](mailto:mejoras@exasa.net)>; 'apuerto1110' <[apuerto1110@yahoo.com](mailto:apuerto1110@yahoo.com)>; 'Francisco Abufole' <[tranexpa@exasa.net](mailto:tranexpa@exasa.net)>; 'Beltran Perez' <[tpco@exasa.net](mailto:tpco@exasa.net)>; 'cabezales2@exasa.net' <[cabezales2@exasa.net](mailto:cabezales2@exasa.net)>

**CC:** 'Keila Rodriguez' <[sistemas2@exasa.net](mailto:sistemas2@exasa.net)>

**Asunto:** RE: Excesos velocidad Cabezales Semanal

Buenos dias,

Adjunto reporte de exceso de velocidad de las unidades registradas en Townsend y Aress Sun. Esta semana la unidad AAL5405 marcó 70 excesos de velocidad la semana pasada.

Nota: La unidad AAH8263 está fuera de la flota de EMTRACC.

No.	Placa	Empresa	Estado de ECM	Speed Limit (Mi)	Exceso de Velocidad	Observaciones
2	AAH8263	EMTRACC	Funcional	N/A	34	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
3	AAH9730	EMTRACC	Funcional	53	2	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
5	AAI0537	EMTRACC	Funcional	N/A	2	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
7	AAI2826	EMTRACC	Funcional	53	4	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
8	AAI2831	EMTRACC	Funcional	N/A	9	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
10	AAI2840	EMTRACC	Funcional	N/A	9	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
11	AAI2845	EMTRACC	Funcional	N/A	1	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
12	AAI0519	EMTRACC	Funcional	53	17	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
15	AAK1837	EMTRACC	Funcional	N/A	2	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
16	AAK3161	EMTRACC	No Funcional	N/A	1	Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.

19	AAB8104	TRANEXPA	No Funcional	N/A	<b>4</b>	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
20	AAI4049	TRANEXPA	Funcional	N/A	<b>23</b>	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
21	AAI6203	TRANEXPA	Funcional	N/A	<b>2</b>	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
22	AAJ0366	TRANEXPA	Funcional	72	<b>11</b>	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
23	AAI6210	TRANEXPA Particulares	Funcional	53	<b>3</b>	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
26	AAL5405	TRANEXPA	No Funcional	N/A	<b>70</b>	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
27	AAL5119	TRANEXPA	No Funcional	N/A	<b>9</b>	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
29	AAM1657	TRANEXPA	Funcional	N/A	<b>3</b>	Las mulitas no se pueden resetear. Ni revisar informacion del ECM.
30	AAK1390	TRANEXPA	Funcional	N/A	<b>21</b>	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
31	AAK1391	TRANEXPA	Funcional	53	<b>27</b>	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
33	AAK2025	TRANEXPA	Funcional	70	<b>1</b>	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
34	AAK1434	TRANEXPA	Funcional	N/A	<b>8</b>	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
35	AAK9082	TRANEXPA	Funcional	53	<b>24</b>	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
38	AAM1122	TRANEXPA	Funcional	53	<b>4</b>	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
41	AAP2374	TRANEXPA	Funcional	53	<b>13</b>	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.

**De:** Abner Urbina [<mailto:cabezales@exasa.net>]

**Enviado el:** jueves, 7 de abril de 2016 8:42

**Para:** 'Xavier A' <[exa@exasa.net](mailto:exa@exasa.net)>; 'angel antonio antunez' <[aaaz72011@hotmail.com](mailto:aaaz72011@hotmail.com)>; 'David Josué Molina Alvarado' <[sistemas@exasa.net](mailto:sistemas@exasa.net)>; 'taller' <[taller@exasa.net](mailto:taller@exasa.net)>; 'pilotos' <[pilotos@exasa.net](mailto:pilotos@exasa.net)>; 'Maidy Nataly Mena' <[facturacion@exasa.net](mailto:facturacion@exasa.net)>; 'mejoras' <[mejoras@exasa.net](mailto:mejoras@exasa.net)>; 'apuerto1110' <[apuerto1110@yahoo.com](mailto:apuerto1110@yahoo.com)>; 'Francisco Abufole' <[tranexpa@exasa.net](mailto:tranexpa@exasa.net)>; 'Beltran Perez' <[tpco@exasa.net](mailto:tpco@exasa.net)>; 'cabezales2@exasa.net' <[cabezales2@exasa.net](mailto:cabezales2@exasa.net)>

**CC:** 'Keila Rodriguez' <[sistemas2@exasa.net](mailto:sistemas2@exasa.net)>

**Asunto:** RE: Excesos velocidad Cabezales Semanal

Buenos dias,

Adjunto reporte de exceso de velocidad de las unidades registradas en Townsend y Aress Sun. Esta semana las unidades AAH8263, AAH9730, AAI2840, AAI0519 y la AAK1391 marcaron más de 30 excesos de velocidad la semana pasada.

Nota: Las unidades AAH8263 Y AAI0519 están fuera de la flota de EMTRACC.

No.	Placa	Empresa	Estado de ECM	Speed Limit (Mi)	Exceso de Velocidad	Observaciones
2	AAH8263	EMTRACC	Funcional	N/A	<b>33</b>	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
3	AAH9730	EMTRACC	Funcional	53	<b>55</b>	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
5	AAI0537	EMTRACC	Funcional	N/A	<b>13</b>	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
7	AAI2826	EMTRACC	Funcional	53	<b>1</b>	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
10	AAI2840	EMTRACC	Funcional	N/A	<b>33</b>	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
11	AAI2845	EMTRACC	Funcional	N/A	<b>1</b>	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
12	AAI0519	EMTRACC	Funcional	53	<b>100</b>	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
14	AAI2864	EMTRACC	No Funcional	N/A	<b>12</b>	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM.
15	AAK1837	EMTRACC	Funcional	N/A	<b>14</b>	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
16	AAK3161	EMTRACC	No Funcional	N/A	<b>4</b>	Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.
17	AAM0920	EMTRACC	Funcional	N/A	<b>1</b>	Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.
20	AAI4049	TRANEXPA	Funcional	N/A	<b>17</b>	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
21	AAI6203	TRANEXPA	Funcional	N/A	<b>5</b>	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
22	AAJ0366	TRANEXPA	Funcional	72	<b>6</b>	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
23	AAI6210	TRANEXPA Particulares	Funcional	53	<b>2</b>	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
26	AAL5405	TRANEXPA	No Funcional	N/A	<b>1</b>	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
27	AAL5119	TRANEXPA	No Funcional	N/A	<b>12</b>	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
29	AAM1657	TRANEXPA	Funcional	N/A	<b>22</b>	Las multas no se pueden resetear. Ni revisar informacion del ECM.
31	AAK1391	TRANEXPA	Funcional	53	<b>34</b>	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
34	AAK1434	TRANEXPA	Funcional	N/A	<b>6</b>	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
35	AAK9082	TRANEXPA	Funcional	53	<b>5</b>	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
41	AAP2374	TRANEXPA	Funcional	53	<b>1</b>	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.



**De:** Abner Urbina [[cabezales@exasa.net](mailto:cabezales@exasa.net)]

**Enviado el:** viernes, 1 de abril de 2016 11:08

**Para:** 'Xavier A' <[exa@exasa.net](mailto:exa@exasa.net)>; 'angel antonio antunez' <[aaaz72011@hotmail.com](mailto:aaaz72011@hotmail.com)>; 'David Josué Molina Alvarado' <[sistemas@exasa.net](mailto:sistemas@exasa.net)>; 'taller' <[taller@exasa.net](mailto:taller@exasa.net)>; 'pilotos' <[pilotos@exasa.net](mailto:pilotos@exasa.net)>; 'Maidy Nataly Mena' <[facturacion@exasa.net](mailto:facturacion@exasa.net)>; 'mejoras' <[mejoras@exasa.net](mailto:mejoras@exasa.net)>; 'apuerto1110' <[apuerto1110@yahoo.com](mailto:apuerto1110@yahoo.com)>; 'Francisco Abufele' <[tranexpa@exasa.net](mailto:tranexpa@exasa.net)>; 'Beltran Perez' <[tpco@exasa.net](mailto:tpco@exasa.net)>; 'cabezales2@exasa.net' <[cabezales2@exasa.net](mailto:cabezales2@exasa.net)>

**CC:** 'Keila Rodriguez' <[sistemas2@exasa.net](mailto:sistemas2@exasa.net)>

**Asunto:** RE: Excesos velocidad Cabezales Semanal

Buenos dias,

Adjunto reporte de exceso de velocidad de las unidades registradas en Townsend y Aress Sun. Esta semana solo la unidad AAI2864 marcó más de 90 excesos de velocidad la semana pasada.

No.	Placa	Empresa	Estado de ECM	Speed Limit (Mi)	Exceso de Velocidad	Observaciones
1	AAG1552	EMTRACC	Funcional	53	9	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
5	AAI0537	EMTRACC	Funcional	N/A	2	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
7	AAI2826	EMTRACC	Funcional	53	8	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
10	AAI2840	EMTRACC	Funcional	N/A	4	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
11	AAI2845	EMTRACC	Funcional	N/A	4	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
12	AAI0519	EMTRACC	Funcional	53	16	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
14	AAI2864	EMTRACC	No Funcional	N/A	97	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM.
15	AAK1837	EMTRACC	Funcional	N/A	2	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
16	AAK3161	EMTRACC	No Funcional	N/A	6	Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.
17	AAM0920	EMTRACC	Funcional	N/A	1	Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.
30	AAK1391	TRANEXP	Funcional	53	4	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
34	AAK9082	TRANEXP	Funcional	53	13	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
40	AAP2374	TRANEXP	Funcional	53	1	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.

---

**De:** Abner Urbina [<mailto:cabezales@exasa.net>]

**Enviado el:** martes, 22 de marzo de 2016 11:20

**Para:** 'Xavier A' <[exa@exasa.net](mailto:exa@exasa.net)>; 'angel antonio antunez' <[aaaz72011@hotmail.com](mailto:aaaz72011@hotmail.com)>; 'David Josué Molina Alvarado' <[sistemas@exasa.net](mailto:sistemas@exasa.net)>; 'taller' <[taller@exasa.net](mailto:taller@exasa.net)>; 'pilotos' <[pilotos@exasa.net](mailto:pilotos@exasa.net)>; 'Maidy Nataly Mena' <[facturacion@exasa.net](mailto:facturacion@exasa.net)>; 'mejoras' <[mejoras@exasa.net](mailto:mejoras@exasa.net)>; 'apuerto1110' <[apuerto1110@yahoo.com](mailto:apuerto1110@yahoo.com)>; 'Francisco Abufele' <[tranexpa@exasa.net](mailto:tranexpa@exasa.net)>; 'Beltran Perez' <[tpco@exasa.net](mailto:tpco@exasa.net)>; 'cabezales2@exasa.net' <[cabezales2@exasa.net](mailto:cabezales2@exasa.net)>

**CC:** 'Keila Rodriguez' <[sistemas2@exasa.net](mailto:sistemas2@exasa.net)>

**Asunto:** Excesos velocidad Cabezales Semanal

Buenos dias,

Adjunto reporte de exceso de velocidad de las unidades registradas en Townsend y Aress Sun. Esta semana las unidades AAJ0366, AAK1391 y la AAP2374 marcaron más de 30 excesos de velocidad la semana pasada.

No.	Placa	Empresa	Estado de ECM	Speed Limit (Mi)	Exceso de Velocidad	Observaciones
1	AAG1552	EMTRACC	Funcional	53	1	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
2	AAH8263	EMTRACC	Funcional	N/A	28	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
3	AAH9730	EMTRACC	Funcional	53	13	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
5	AAI0537	EMTRACC	Funcional	N/A	4	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
7	AAI2826	EMTRACC	Funcional	53	2	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
8	AAI2831	EMTRACC	Funcional	N/A	6	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
10	AAI2840	EMTRACC	Funcional	N/A	7	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
12	AAI0519	EMTRACC	Funcional	53	12	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
13	AAI0513	EMTRACC	No Funcional	N/A	10	Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.
14	AAI2864	EMTRACC	No Funcional	N/A	3	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM.
15	AAK1837	EMTRACC	Funcional	N/A	5	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
16	AAK3161	EMTRACC	No Funcional	N/A	9	Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.
17	AAM0920	EMTRACC	Funcional	N/A	4	Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.
20	AAI4049	TRANEXPA	Funcional	N/A	10	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
21	AAI6203	TRANEXPA	Funcional	N/A	1	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.

22	AAJ0366	TRANEXPA	Funcional	72	46	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
23	AAI6210	TRANEXPA Particulares	Funcional	53	4	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
24	AAL5356	TRANEXPA	Funcional	72	4	Este tiene instalado el Can Bus para ver el ECM en Ares-Sun. Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
26	AAL5405	TRANEXPA	No Funcional	N/A	6	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
27	AAL5119	TRANEXPA	No Funcional	N/A	4	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
29	AAK1390	TRANEXPA	Funcional	N/A	19	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
30	AAK1391	TRANEXPA	Funcional	53	50	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
32	AAK2025	TRANEXPA	Funcional	70	1	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
33	AAK1434	TRANEXPA	Funcional	N/A	2	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
36	AAM1121	TRANEXPA	Funcional	53	1	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
39	AAM1657	TRANEXPA	No Funcional	N/A	6	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
40	AAP2374	TRANEXPA	Funcional	53	37	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.

**De:** Abner Urbina [<mailto:cabezales@exasa.net>]

**Enviado el:** miércoles, 16 de marzo de 2016 11:24

**Para:** 'Xavier A' <[exa@exasa.net](mailto:exa@exasa.net)>; 'angel antonio antunez' <[aaaz72011@hotmail.com](mailto:aaaz72011@hotmail.com)>; 'David Josué Molina Alvarado' <[sistemas@exasa.net](mailto:sistemas@exasa.net)>; 'taller' <[taller@exasa.net](mailto:taller@exasa.net)>; 'pilotos' <[pilotos@exasa.net](mailto:pilotos@exasa.net)>; 'Maidy Nataly Mena' <[facturacion@exasa.net](mailto:facturacion@exasa.net)>; 'mejoras' <[mejoras@exasa.net](mailto:mejoras@exasa.net)>; 'apuerto1110' <[apuerto1110@yahoo.com](mailto:apuerto1110@yahoo.com)>; 'Francisco Abufele' <[tranexpa@exasa.net](mailto:tranexpa@exasa.net)>; 'Beltran Perez' <[tpco@exasa.net](mailto:tpco@exasa.net)>; 'cabezales2@exasa.net' <[cabezales2@exasa.net](mailto:cabezales2@exasa.net)>

**CC:** 'Keila Rodriguez' <[sistemas2@exasa.net](mailto:sistemas2@exasa.net)>

**Asunto:** Excesos velocidad Cabezales Semanal

Buenos días,

Adjunto reporte de exceso de velocidad de las unidades registradas en Townsend y Aress Sun. Esta semana la unidad AAI6210 marcó más de 60 excesos de velocidad.

No.	Placa	Empresa	Estado de ECM	Speed Limit (Mi)	Exceso de Velocidad	Observaciones
1	AAG1552	EMTRACC	Funcional	53	8	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.

2	AAH8263	EMTRACC	Funcional	N/A	17	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
3	AAH9730	EMTRACC	Funcional	53	26	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
5	AAI0537	EMTRACC	Funcional	N/A	9	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
7	AAI2826	EMTRACC	Funcional	53	17	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
10	AAI2840	EMTRACC	Funcional	N/A	7	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
12	AAI0519	EMTRACC	Funcional	53	6	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
14	AAI2864	EMTRACC	No Funcional	N/A	13	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM.
15	AAK1837	EMTRACC	Funcional	N/A	1	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
16	AAK3161	EMTRACC	No Funcional	N/A	13	Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.
17	AAM0920	EMTRACC	Funcional	N/A	8	Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.
20	AAI4049	TRANEXPA	Funcional	N/A	12	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
21	AAI6203	TRANEXPA	Funcional	N/A	2	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
22	AAJ0366	TRANEXPA	Funcional	72	6	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
23	AAI6210	TRANEXPA	Funcional	53	64	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
25	AAL1760	TRANEXPA	Funcional	60	9	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
27	AAL5119	TRANEXPA	No Funcional	N/A	14	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
29	AAK1390	TRANEXPA	Funcional	N/A	24	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
32	AAK2025	TRANEXPA	Funcional	70	1	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
34	AAK9082	TRANEXPA	Funcional	53	1	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
37	AAM1122	TRANEXPA	Funcional	53	1	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
40	AAP2374	TRANEXPA	Funcional	53	23	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.

De: Abner Urbina [<mailto:cabezales@exasa.net>]

Enviado el: miércoles, 9 de marzo de 2016 8:15

Para: 'Xavier A' <[exa@exasa.net](mailto:exa@exasa.net)>; 'angel antonio antunez' <[aaaz72011@hotmail.com](mailto:aaaz72011@hotmail.com)>; 'David Josué Molina Alvarado' <[sistemas@exasa.net](mailto:sistemas@exasa.net)>; 'taller' <[taller@exasa.net](mailto:taller@exasa.net)>; 'pilotos' <[pilotos@exasa.net](mailto:pilotos@exasa.net)>; 'Maidy Nataly Mena' <[facturacion@exasa.net](mailto:facturacion@exasa.net)>; 'mejoras' <[mejoras@exasa.net](mailto:mejoras@exasa.net)>; 'apuerto1110' <[apuerto1110@yahoo.com](mailto:apuerto1110@yahoo.com)>; 'Francisco Abufele' <[tranexpa@exasa.net](mailto:tranexpa@exasa.net)>; 'Beltran Perez' <[tpco@exasa.net](mailto:tpco@exasa.net)>; 'cabezales2@exasa.net' <[cabezales2@exasa.net](mailto:cabezales2@exasa.net)>

CC: 'Keila Rodriguez' <[sistemas2@exasa.net](mailto:sistemas2@exasa.net)>

Asunto: Excesos velocidad Cabezales Semanal

Buenos dias,

Adjunto reporte de exceso de velocidad de las unidades registradas en Townsend y Aress Sun. Esta semana ninguna unidad marcó más de 30 excesos de velocidad semanal.

No.	Placa	Empresa	Estado de ECM	Speed Limit (Mi)	Exceso de Velocidad	Observaciones
1	AAG1552	EMTRACC	Funcional	53	2	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
2	AAH8263	EMTRACC	Funcional	N/A	13	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
3	AAH9730	EMTRACC	Funcional	53	5	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
4	AAI0511	EMTRACC	Funcional	53	1	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
5	AAI0537	EMTRACC	Funcional	N/A	7	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
7	AAI2826	EMTRACC	Funcional	53	7	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
8	AAI2831	EMTRACC	Funcional	N/A	3	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
10	AAI2840	EMTRACC	Funcional	N/A	3	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
12	AAI0519	EMTRACC	Funcional	53	25	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
13	AAI0513	EMTRACC	No Funcional	N/A	3	Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.
14	AAI2864	EMTRACC	No Funcional	N/A	2	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM.
16	AAK3161	EMTRACC	No Funcional	N/A	6	Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.
20	AAI4049	TRANEXPA	Funcional	N/A	5	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
22	AAJ0366	TRANEXPA	Funcional	72	5	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
23	AAI6210	TRANEXPA	Funcional	53	8	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
25	AAL1760	TRANEXPA	Funcional	60	2	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
27	AAL5119	TRANEXPA	No Funcional	N/A	17	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
31	AAK1393	TRANEXPA	Funcional	N/A	2	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
32	AAK2025	TRANEXPA	Funcional	70	1	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
34	AAK9082	TRANEXPA	Funcional	53	2	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.

37	AAM1122	TRANEXPA	Funcional	53	2	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
39	AAM1657	TRANEXPA	No Funcional	N/A	1	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
40	AAP2374	TRANEXPA	Funcional	53	20	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.

**De:** Abner Urbina [<mailto:cabezales@exasa.net>]

**Enviado el:** miércoles, 2 de marzo de 2016 14:26

**Para:** 'Xavier A' <[exa@exasa.net](mailto:exa@exasa.net)>; 'angel antonio antunez' <[aaaz72011@hotmail.com](mailto:aaaz72011@hotmail.com)>; 'David Josué Molina Alvarado' <[sistemas@exasa.net](mailto:sistemas@exasa.net)>; 'taller' <[taller@exasa.net](mailto:taller@exasa.net)>; 'pilotos' <[pilotos@exasa.net](mailto:pilotos@exasa.net)>; 'Maidy Nataly Mena' <[facturacion@exasa.net](mailto:facturacion@exasa.net)>; 'mejoras' <[mejoras@exasa.net](mailto:mejoras@exasa.net)>; 'apuerto1110' <[apuerto1110@yahoo.com](mailto:apuerto1110@yahoo.com)>; 'Francisco Abufole' <[tranexpa@exasa.net](mailto:tranexpa@exasa.net)>; 'Beltran Perez' <[tpco@exasa.net](mailto:tpco@exasa.net)>; 'cabezales2@exasa.net' <[cabezales2@exasa.net](mailto:cabezales2@exasa.net)>

**CC:** 'Keila Rodriguez' <[sistemas2@exasa.net](mailto:sistemas2@exasa.net)>

**Asunto:** AS003 Excesos velocidad Cabezales Semanal

Buenas tardes,

Adjunto reporte de exceso de velocidad de las unidades registradas en Townsend y Aress Sun. Esta semana ninguna unidad marcó mas de 15 excesos de velocidad semanal. Es un buen avance. Sigamos así.

No.	Placa	Empresa	Estado de ECM	Speed Limit (Mi)	Exceso de Velocidad	Observaciones
1	AAG1552	EMTRACC	Funcional	53	12	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
2	AAH8263	EMTRACC	Funcional	N/A	2	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
3	AAH9730	EMTRACC	Funcional	53	14	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
5	AAI0537	EMTRACC	Funcional	N/A	2	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
7	AAI2826	EMTRACC	Funcional	53	8	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
8	AAI2831	EMTRACC	Funcional	N/A	1	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
10	AAI2840	EMTRACC	Funcional	N/A	1	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
12	AAI0519	EMTRACC	Funcional	53	10	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
13	AAI0513	EMTRACC	No Funcional	N/A	1	Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.
14	AAI2864	EMTRACC	No Funcional	N/A	7	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM.
15	AAK1837	EMTRACC	Funcional	N/A	2	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
16	AAK3161	EMTRACC	No Funcional	N/A	3	Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.

17	AAM0920	EMTRACC	Funcional	N/A	<b>2</b>	Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.
20	AAI4049	TRANEXPA	Funcional	N/A	<b>1</b>	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
21	AAI6203	TRANEXPA	Funcional	N/A	<b>7</b>	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
22	AAJ0366	TRANEXPA	Funcional	72	<b>6</b>	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
25	AAL1760	TRANEXPA	Funcional	60	<b>1</b>	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
26	AAL5405	TRANEXPA	No Funcional	N/A	<b>2</b>	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
27	AAL5119	TRANEXPA	No Funcional	N/A	<b>7</b>	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
29	AAK1390	TRANEXPA	Funcional	N/A	<b>9</b>	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
30	AAK1391	TRANEXPA	Funcional	53	<b>12</b>	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
31	AAK1393	TRANEXPA	Funcional	N/A	<b>2</b>	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
32	AAK2025	TRANEXPA	Funcional	70	<b>1</b>	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
33	AAK1434	TRANEXPA	Funcional	N/A	<b>8</b>	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
34	AAK9082	TRANEXPA	Funcional	53	<b>6</b>	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
36	AAM1121	TRANEXPA	Funcional	53	<b>2</b>	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
39	AAM1657	TRANEXPA	No Funcional	N/A	<b>5</b>	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
40	AAP2374	TRANEXPA	Funcional	53	<b>1</b>	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.

**Abner Urbina**  
Administrador de Combustible  
Cel. (504) 3349-6723

**EXA S.A.**  
EXCELENCIA EN NUESTROS SERVICIOS.  
Teléfonos: (504) 2550-7266, (504) 2550-7271, (504) 2550-7253, (504) 2540-2514, (504) 2540-2515.

**De:** Abner Urbina [mailto:cabezales@exasa.net]

**Enviado el:** martes, 23 de febrero de 2016 10:31

**Para:** 'Xavier A' <[exa@exasa.net](mailto:exa@exasa.net)>; 'angel antonio antunez' <[aaaz72011@hotmail.com](mailto:aaaz72011@hotmail.com)>; 'David Josué Molina Alvarado' <[sistemas@exasa.net](mailto:sistemas@exasa.net)>; 'taller' <[taller@exasa.net](mailto:taller@exasa.net)>; 'pilotos' <[pilotos@exasa.net](mailto:pilotos@exasa.net)>; 'Maidy Nataly Mena' <[facturacion@exasa.net](mailto:facturacion@exasa.net)>; 'mejoras' <[mejoras@exasa.net](mailto:mejoras@exasa.net)>; 'apuerto1110' <[apuerto1110@yahoo.com](mailto:apuerto1110@yahoo.com)>; 'Francisco Abufole' <[tranexpa@exasa.net](mailto:tranexpa@exasa.net)>; 'Beltran Perez' <[tpco@exasa.net](mailto:tpco@exasa.net)>; 'cabezales2@exasa.net' <[cabezales2@exasa.net](mailto:cabezales2@exasa.net)>

**CC:** 'Keila Rodriguez' <[sistemas2@exasa.net](mailto:sistemas2@exasa.net)>

**Asunto:** RE: AS003 Excesos velocidad Cabezales Semanal

Buenos dias,

Adjunto reporte de exceso de velocidad de las unidades registradas en Townsend y Aress Sun.

No.	Placa	Empresa	Estado de ECM	Speed Limit (Mi)	Exceso de Velocidad	Observaciones
1	AAG1552	EMTRACC	Funcional	53	3	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
2	AAH8263	EMTRACC	Funcional	N/A	15	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
3	AAH9730	EMTRACC	Funcional	53	14	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
5	AAI0537	EMTRACC	Funcional	N/A	2	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
6	AAI0505	EMTRACC	No Funcional	N/A	2	El módulo está iniciado en cero, no marca ningun dato. No deja hacer cambios en ECM.
7	AAI2826	EMTRACC	Funcional	53	3	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
8	AAI2831	EMTRACC	Funcional	N/A	6	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
10	AAI2840	EMTRACC	Funcional	N/A	1	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
12	AAI0519	EMTRACC	Funcional	53	2	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
13	AAI0513	EMTRACC	No Funcional	N/A	1	Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.
14	AAI2864	EMTRACC	No Funcional	N/A	5	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM.
15	AAK1837	EMTRACC	Funcional	N/A	9	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
16	AAK3161	EMTRACC	No Funcional	N/A	2	Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.
17	AAM0920	EMTRACC	Funcional	N/A	2	Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.
19	AAB8104	TRANEXPA	No Funcional	N/A	1	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
20	AAI4049	TRANEXPA	Funcional	N/A	3	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
21	AAI6203	TRANEXPA	Funcional	N/A	1	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
22	AAJ0366	TRANEXPA	Funcional	72	1	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
23	AAI6210	TRANEXPA	Funcional	53	13	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
27	AAK1390	TRANEXPA	Funcional	N/A	8	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
29	AAK1393	TRANEXPA	Funcional	N/A	5	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
30	AAK2025	TRANEXPA	Funcional	70	7	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.

32	AAK9082	TRANEXPA	Funcional	53	3	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
34	AAM1121	TRANEXPA	Funcional	53	2	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
37	AAP2374	TRANEXPA	Funcional	53	12	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.

**De:** Abner Urbina [<mailto:cabezales@exasa.net>]

**Enviado el:** martes, 16 de febrero de 2016 15:48

**Para:** 'Xavier A' <[exa@exasa.net](mailto:exa@exasa.net)>; 'angel antonio antunez' <[aaaz72011@hotmail.com](mailto:aaaz72011@hotmail.com)>; 'David Josué Molina Alvarado' <[sistemas@exasa.net](mailto:sistemas@exasa.net)>; 'taller' <[taller@exasa.net](mailto:taller@exasa.net)>; 'pilotos' <[pilotos@exasa.net](mailto:pilotos@exasa.net)>; 'Maidy Nataly Mena' <[facturacion@exasa.net](mailto:facturacion@exasa.net)>; 'mejoras' <[mejoras@exasa.net](mailto:mejoras@exasa.net)>; 'apuerto1110' <[apuerto1110@yahoo.com](mailto:apuerto1110@yahoo.com)>; 'Francisco Abufole' <[tranexpa@exasa.net](mailto:tranexpa@exasa.net)>; 'Beltran Perez' <[tpco@exasa.net](mailto:tpco@exasa.net)>; 'cabezales2@exasa.net' <[cabezales2@exasa.net](mailto:cabezales2@exasa.net)>

**CC:** 'Keila Rodriguez' <[sistemas2@exasa.net](mailto:sistemas2@exasa.net)>

**Asunto:** RE: AS003 Excesos velocidad Cabezales Semanal

Buenas tardes estimados,

Adjunto reporte de exceso de velocidad de las unidades registradas en Townsend y Aress Sun. Las unidades AAH9730, AAI0619, AAK1393 y AAP2374 presentan excesos de velocidad. El motorista Rony Martinez AAH9730 dice que no venía corriendo en exceso de velocidad, pidió que revisen la unidad.

No.	Placa	Empresa	Estado de ECM	Speed Limit (Mi)	Exceso de Velocidad	Observaciones
3	AAH9730	EMTRACC	Funcional	53	77	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
5	AAI0537	EMTRACC	Funcional	N/A	3	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
6	AAI0505	EMTRACC	No Funcional	N/A	1	El módulo está iniciado en cero, no marca ningun dato. No deja hacer cambios en ECM.
7	AAI2826	EMTRACC	Funcional	53	9	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
8	AAI2831	EMTRACC	Funcional	N/A	4	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
12	AAI0519	EMTRACC	Funcional	53	30	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
13	AAI0513	EMTRACC	No Funcional	N/A	5	Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.
14	AAI2864	EMTRACC	No Funcional	N/A	11	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM.
15	AAK1837	EMTRACC	Funcional	N/A	3	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
16	AAK3161	EMTRACC	No Funcional	N/A	2	Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.
17	AAM0920	EMTRACC	Funcional	N/A	6	Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.
21	AAI6203	TRANEXPA	Funcional	N/A	7	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.

22	AAJ0366	TRANEXPA	Funcional	72	11	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
23	AAI6210	TRANEXPA	Funcional	53	2	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
27	AAK1390	TRANEXPA	Funcional	N/A	6	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
28	AAK1391	TRANEXPA	Funcional	53	10	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
29	AAK1393	TRANEXPA	Funcional	N/A	28	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
30	AAK2025	TRANEXPA	Funcional	70	1	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
31	AAK1434	TRANEXPA	Funcional	N/A	1	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
32	AAK9082	TRANEXPA	Funcional	53	8	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
33	AAK8948	TRANEXPA	Funcional	N/A	2	Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.
34	AAM1121	TRANEXPA	Funcional	53	2	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
36	AAM1655	TRANEXPA	No Funcional	N/A	3	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
37	AAP2374	TRANEXPA	Funcional	53	22	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.

**De:** Abner Urbina [<mailto:cabezales@exasa.net>]

**Enviado el:** martes, 9 de febrero de 2016 15:11

**Para:** 'Xavier A' <[exa@exasa.net](mailto:exa@exasa.net)>; 'angel antonio antunez' <[aaaz72011@hotmail.com](mailto:aaaz72011@hotmail.com)>; 'David Josué Molina Alvarado' <[sistemas@exasa.net](mailto:sistemas@exasa.net)>; 'taller' <[taller@exasa.net](mailto:taller@exasa.net)>; 'pilotos' <[pilotos@exasa.net](mailto:pilotos@exasa.net)>; 'Maidy Nataly Mena' <[facturacion@exasa.net](mailto:facturacion@exasa.net)>; 'mejoras' <[mejoras@exasa.net](mailto:mejoras@exasa.net)>; 'apuerto1110' <[apuerto1110@yahoo.com](mailto:apuerto1110@yahoo.com)>; 'Francisco Abufole' <[tranexpa@exasa.net](mailto:tranexpa@exasa.net)>; 'Beltran Perez' <[tpco@exasa.net](mailto:tpco@exasa.net)>; 'cabezales2@exasa.net' <[cabezales2@exasa.net](mailto:cabezales2@exasa.net)>

**CC:** 'Keila Rodriguez' <[sistemas2@exasa.net](mailto:sistemas2@exasa.net)>

**Asunto:** AS003 Excesos velocidad Cabezales Semanal

Buenas tardes,

Adjunto reporte de exceso de velocidad de las unidades registradas en Townsend y Aress Sun. La unidad AAI2826 presenta 42 excesos, porque la anduvieron probando, según Angel Antunez es problema de configuración de Townsend, ya que no sobrepasó los 88 km/h que tiene como límite.

No.	Placa	Empresa	Estado de ECM	Speed Limit (Mi)	Exceso de Velocidad	Observaciones
1	AAG1552	EMTRACC	Funcional	53	11	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
5	AAI0537	EMTRACC	Funcional	N/A	6	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
6	AAI2826	EMTRACC	Funcional	53	42	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
7	AAI2831	EMTRACC	Funcional	N/A	1	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.

9	AAI2840	EMTRACC	Funcional	N/A	<b>10</b>	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
10	AAI2845	EMTRACC	Funcional	N/A	<b>2</b>	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
11	AAI0519	EMTRACC	Funcional	53	<b>10</b>	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
13	AAI2864	EMTRACC	No Funcional	N/A	<b>18</b>	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM.
14	AAK1837	EMTRACC	Funcional	N/A	<b>1</b>	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
15	AAK3161	EMTRACC	No Funcional	N/A	<b>1</b>	Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.
16	AAM0920	EMTRACC	Funcional	N/A	<b>16</b>	Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.
18	AAB8104	TRANEXPA	No Funcional	N/A	<b>3</b>	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
19	AAI4049	TRANEXPA	Funcional	N/A	<b>1</b>	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
20	AAI6203	TRANEXPA	Funcional	N/A	<b>1</b>	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
22	AAI6210	TRANEXPA	Funcional	53	<b>2</b>	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
23	AAL5356	TRANEXPA	Funcional	72	<b>1</b>	Este tiene instalado el Can Bus para ver el ECM en Ares-Sun. Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
	AAL1760	TRANEXPA	Funcional	60	<b>1</b>	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
25	AAK1391	TRANEXPA	Funcional	53	<b>4</b>	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
26	AAK1393	TRANEXPA	Funcional	N/A	<b>6</b>	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
29	AAK9082	TRANEXPA	Funcional	53	<b>3</b>	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
31	AAM1121	TRANEXPA	Funcional	53	<b>11</b>	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
33	AAP2374	TRANEXPA	Funcional	53	<b>14</b>	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.

**De:** Abner Urbina [<mailto:cabezales@exasa.net>]

**Enviado el:** miércoles, 3 de febrero de 2016 9:28

**Para:** 'Xavier A' <[exa@exasa.net](mailto:exa@exasa.net)>; 'angel antonio antunez' <[aaaz72011@hotmail.com](mailto:aaaz72011@hotmail.com)>; 'David Josué Molina Alvarado' <[sistemas@exasa.net](mailto:sistemas@exasa.net)>; 'taller' <[taller@exasa.net](mailto:taller@exasa.net)>; 'pilotos' <[pilotos@exasa.net](mailto:pilotos@exasa.net)>; 'Maidy Nataly Mena' <[facturacion@exasa.net](mailto:facturacion@exasa.net)>; 'mejoras' <[mejoras@exasa.net](mailto:mejoras@exasa.net)>; 'apuerto1110' <[apuerto1110@yahoo.com](mailto:apuerto1110@yahoo.com)>; 'Francisco Abufole' <[tranexpa@exasa.net](mailto:tranexpa@exasa.net)>; 'Beltran Perez' <[tpco@exasa.net](mailto:tpco@exasa.net)>; 'cabezales2@exasa.net' <[cabezales2@exasa.net](mailto:cabezales2@exasa.net)>

**CC:** 'Keila Rodriguez' <[sistemas2@exasa.net](mailto:sistemas2@exasa.net)>

**Asunto:** RE: AS003 Excesos velocidad Cabezales Semanal

Buenos dias,

Adjunto reporte de exceso de velocidad de las unidades registradas en Townsend y Aress Sun. La unidad AAI2826 tercera vez aparece con excesos de velocidad.

No.	Placa	Empresa	Estado de ECM	Speed Limit (Mi)	Exceso de Velocidad	Observaciones
1	AAG1552	EMTRACC	Funcional	53	<b>12</b>	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
2	AAH8263	EMTRACC	Funcional	N/A	<b>9</b>	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
3	AAH9730	EMTRACC	Funcional	53	<b>19</b>	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
5	AAI0537	EMTRACC	Funcional	N/A	<b>3</b>	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
6	AAI2826	EMTRACC	Funcional	53	<b>29</b>	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
8	AAI2832	EMTRACC	Funcional	53	<b>25</b>	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
9	AAI2840	EMTRACC	Funcional	N/A	<b>10</b>	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
10	AAI2845	EMTRACC	Funcional	N/A	<b>1</b>	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
11	AAI0519	EMTRACC	Funcional	53	<b>4</b>	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
12	AAI0513	EMTRACC	No Funcional	N/A	<b>1</b>	Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.
13	AAI2864	EMTRACC	No Funcional	N/A	<b>4</b>	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM.
16	AAM0920	EMTRACC	Funcional	N/A	<b>10</b>	Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.
17	AAP2362	EMTRACC	Funcional	N/A	<b>2</b>	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
18	AAB8104	TRANEXPA	No Funcional	N/A	<b>2</b>	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
20	AAI6203	TRANEXPA	Funcional	N/A	<b>2</b>	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
21	AAJ0366	TRANEXPA	Funcional	72	<b>1</b>	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
23	AAL5356	TRANEXPA	Funcional	72	<b>1</b>	Este tiene instalado el Can Bus para ver el ECM en Ares-Sun. Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
24	AAM1655	TRANEXPA	Funcional	N/A	<b>3</b>	Las mulitas no se pueden resetear. Ni revisar informacion del ECM.
25	AAK1391	TRANEXPA	Funcional	53	<b>3</b>	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
26	AAK1393	TRANEXPA	Funcional	N/A	<b>2</b>	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
27	AAK2025	TRANEXPA	Funcional	70	<b>1</b>	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.

28	AAK1434	TRANEXPA	Funcional	N/A	1	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
29	AAK9082	TRANEXPA	Funcional	53	19	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
31	AAM1121	TRANEXPA	Funcional	53	2	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
33	AAP2374	TRANEXPA	Funcional	53	4	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.

**De:** Abner Urbina [<mailto:cabezales@exasa.net>]

**Enviado el:** martes, 26 de enero de 2016 15:03

**Para:** 'Xavier A' <[exa@exasa.net](mailto:exa@exasa.net)>; 'angel antonio antunez' <[aaaz72011@hotmail.com](mailto:aaaz72011@hotmail.com)>; 'David Josué Molina Alvarado' <[sistemas@exasa.net](mailto:sistemas@exasa.net)>; 'taller' <[taller@exasa.net](mailto:taller@exasa.net)>; 'pilotos' <[pilotos@exasa.net](mailto:pilotos@exasa.net)>; 'Maidy Nataly Mena' <[facturacion@exasa.net](mailto:facturacion@exasa.net)>; 'mejoras' <[mejoras@exasa.net](mailto:mejoras@exasa.net)>; 'apuerto1110' <[apuerto1110@yahoo.com](mailto:apuerto1110@yahoo.com)>; 'Francisco Abufele' <[tranexpa@exasa.net](mailto:tranexpa@exasa.net)>; 'Beltran Perez' <[tpco@exasa.net](mailto:tpco@exasa.net)>; 'cabezales2@exasa.net' <[cabezales2@exasa.net](mailto:cabezales2@exasa.net)>

**CC:** 'Keila Rodriguez' <[sistemas2@exasa.net](mailto:sistemas2@exasa.net)>

**Asunto:** RE: AS003 Excesos velocidad Cabezales Semanal

Buenas tardes,

Adjunto reporte de exceso de velocidad de las unidades registradas en Townsend y Aress Sun. Se redujeron los excesos de velocidad.

No.	Placa	Empresa	Estado de ECM	Speed Limit (Mi)	Exceso de Velocidad	Observaciones
1	AAG1552	EMTRACC	Funcional	53	15	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
3	AAH9730	EMTRACC	Funcional	53	24	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
6	AAI2826	EMTRACC	Funcional	53	35	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
7	AAI2831	EMTRACC	Funcional	N/A	2	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
8	AAI2832	EMTRACC	Funcional	53	10	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
9	AAI2840	EMTRACC	Funcional	N/A	7	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
11	AAK1837	EMTRACC	Funcional	N/A	20	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
12	AAK3161	EMTRACC	No Funcional	N/A	2	Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.
13	AAM0920	EMTRACC	Funcional	N/A	11	Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.
14	AAB8104	TRANEXPA	No Funcional	N/A	15	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
15	AAI4049	TRANEXPA	Funcional	N/A	4	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
16	AAJ0366	TRANEXPA	Funcional	72	1	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.

19	AAK1391	TRANEXPA	Funcional	53	<b>8</b>	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
20	AAK1393	TRANEXPA	Funcional	N/A	<b>1</b>	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
21	AAK2025	TRANEXPA	Funcional	70	<b>1</b>	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
23	AAK9082	TRANEXPA	Funcional	53	<b>18</b>	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
24	AAK8948	TRANEXPA	Funcional	N/A	<b>5</b>	Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.
25	AAM1121	TRANEXPA	Funcional	53	<b>15</b>	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.

**De:** Abner Urbina [<mailto:cabezales@exasa.net>]

**Enviado el:** martes, 19 de enero de 2016 13:46

**Para:** 'Xavier A' <[exa@exasa.net](mailto:exa@exasa.net)>; 'angel antonio antunez' <[aaaz72011@hotmail.com](mailto:aaaz72011@hotmail.com)>; 'David Josué Molina Alvarado' <[sistemas@exasa.net](mailto:sistemas@exasa.net)>; 'taller' <[taller@exasa.net](mailto:taller@exasa.net)>; 'pilotos' <[pilotos@exasa.net](mailto:pilotos@exasa.net)>; 'Maidy Nataly Mena' <[facturacion@exasa.net](mailto:facturacion@exasa.net)>; 'mejoras' <[mejoras@exasa.net](mailto:mejoras@exasa.net)>; 'apuerto1110' <[apuerto1110@yahoo.com](mailto:apuerto1110@yahoo.com)>; 'Francisco Abufele' <[tranexpa@exasa.net](mailto:tranexpa@exasa.net)>; 'Beltran Perez' <[tpco@exasa.net](mailto:tpco@exasa.net)>; 'cabezales2@exasa.net' <[cabezales2@exasa.net](mailto:cabezales2@exasa.net)>

**CC:** 'Keila Rodriguez' <[sistemas2@exasa.net](mailto:sistemas2@exasa.net)>

**Asunto:** RE: AS003 Excesos velocidad Cabezales Semanal

Buenas tardes,

Adjunto reporte de exceso de velocidad de las unidades registradas en Townsend y Aress Sun.

No.	Placa	Empresa	Estado de ECM	Speed Limit (Mi)	Exceso de Velocidad	Observaciones
1	AAG1552	EMTRACC	Funcional	53	<b>6</b>	Esta unidad está seteada.
2	AAH8263	EMTRACC	Funcional	N/A	<b>2</b>	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
3	AAH9730	EMTRACC	Funcional	53	<b>6</b>	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
4	AAI0511	EMTRACC	Funcional	53	<b>17</b>	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
5	AAI0537	EMTRACC	Funcional	N/A	<b>27</b>	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
6	AAI2826	EMTRACC	Funcional	53	<b>58</b>	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
7	AAI2831	EMTRACC	Funcional	N/A	<b>36</b>	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
8	AAI2832	EMTRACC	Funcional	53	<b>25</b>	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
9	AAI2840	EMTRACC	Funcional	N/A	<b>10</b>	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
10	AAI2864	EMTRACC	No Funcional	N/A	<b>43</b>	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM.

11	AAK1837	EMTRACC	Funcional	N/A	19	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
12	AAM0920	EMTRACC	Funcional	N/A	1	Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.
13	AAI6203	TRANEXPA	Funcional	N/A	5	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
14	AAI6210	TRANEXPA	Funcional	53	32	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
15	AAK1391	TRANEXPA	Funcional	53	7	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
16	AAK1393	TRANEXPA	Funcional	N/A	3	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
17	AAK1434	TRANEXPA	Funcional	N/A	7	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
18	AAK9082	TRANEXPA	Funcional	53	11	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
19	AAK8948	TRANEXPA	Funcional	N/A	11	Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.
20	AAM1121	TRANEXPA	Funcional	53	10	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
21	AAM1122	TRANEXPA	Funcional	53	2	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
22	AAP2374	TRANEXPA	Funcional	53	1	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.

**De:** Abner Urbina [<mailto:cabezales@exasa.net>]

**Enviado el:** miércoles, 13 de enero de 2016 15:33

**Para:** 'Xavier A' <[exa@exasa.net](mailto:exa@exasa.net)>; 'angel antonio antunez' <[aaaz72011@hotmail.com](mailto:aaaz72011@hotmail.com)>; 'David Josué Molina Alvarado' <[sistemas@exasa.net](mailto:sistemas@exasa.net)>; 'taller' <[taller@exasa.net](mailto:taller@exasa.net)>; 'pilotos' <[pilotos@exasa.net](mailto:pilotos@exasa.net)>; 'Maidy Nataly Mena' <[facturacion@exasa.net](mailto:facturacion@exasa.net)>; 'mejoras' <[mejoras@exasa.net](mailto:mejoras@exasa.net)>; 'apuerto1110' <[apuerto1110@yahoo.com](mailto:apuerto1110@yahoo.com)>; 'Francisco Abufole' <[tranexpa@exasa.net](mailto:tranexpa@exasa.net)>; 'Beltran Perez' <[tpco@exasa.net](mailto:tpco@exasa.net)>; 'cabezales2@exasa.net' <[cabezales2@exasa.net](mailto:cabezales2@exasa.net)>

**CC:** 'Keila Rodriguez' <[sistemas2@exasa.net](mailto:sistemas2@exasa.net)>

**Asunto:** AS003 Excesos velocidad Cabezales Semanal

Buenas tardes,

Adjunto reporte de exceso de velocidad de las unidades registradas en Townsend y Aress Sun. Estas unidades son las que más excesos de velocidad representan.

No.	Placa	Empresa	Estado de ECM	Speed Limit (Mi)	Exceso de Velocidad	Observaciones
2	AAH9730	EMTRACC	Funcional	53	9	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
3	AAI0511	EMTRACC	Funcional	53	36	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
5	AAI2826	EMTRACC	Funcional	53	25	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
9	AAK1837	EMTRACC	Funcional	N/A	11	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.

10	AAM0920	EMTRACC	Funcional	N/A	10	Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.
11	AAK1393	TRANEXPA	Funcional	N/A	14	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
13	AAK8948	TRANEXPA	Funcional	53	11	Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.

**De:** Abner Urbina [<mailto:cabezales@exasa.net>]

**Enviado el:** martes, 5 de enero de 2016 11:22

**Para:** 'Xavier A' <[exa@exasa.net](mailto:exa@exasa.net)>; 'angel antonio antunez' <[aaaz72011@hotmail.com](mailto:aaaz72011@hotmail.com)>; 'David Josué Molina Alvarado' <[sistemas@exasa.net](mailto:sistemas@exasa.net)>; 'taller' <[taller@exasa.net](mailto:taller@exasa.net)>; 'pilotos' <[pilotos@exasa.net](mailto:pilotos@exasa.net)>; 'Maidy Nataly Mena' <[facturacion@exasa.net](mailto:facturacion@exasa.net)>; 'mejoras' <[mejoras@exasa.net](mailto:mejoras@exasa.net)>; 'apuerto1110' <[apuerto1110@yahoo.com](mailto:apuerto1110@yahoo.com)>; 'Francisco Abufele' <[tranexpa@exasa.net](mailto:tranexpa@exasa.net)>; 'Beltran Perez' <[tpco@exasa.net](mailto:tpco@exasa.net)>; 'cabezales2@exasa.net' <[cabezales2@exasa.net](mailto:cabezales2@exasa.net)>

**CC:** 'Keila Rodriguez' <[sistemas2@exasa.net](mailto:sistemas2@exasa.net)>

**Asunto:** AS003 Excesos velocidad Cabezales Semanal

Buenos dias,

Adjunto reporte de exceso de velocidad de las unidades registradas en Townsend y Aress Sun.

Unidad	Estatus
AAH9730	Unidad seteada, los excesos se dan en bajadas.
AAK3161	Unidad no está seteada porque no la han llevado a taller a reparar o cambiar ECM.
AAK1393	Unidad no está seteada porque no permite ingresar al módulo, tiene contraseña desconocida.
AAK9082	Unidad seteada, los excesos se dan en bajadas.

## EMTRACC

Cabezal	Cantidad de Notificaciones Semanal	Total Notificaciones	131
AAH9730	28		
AAH8263	13		
AAI0537	4		
AAI2826	18		

AAI2831	7
AAI2840	8
AAI2864	14
<b>AAK3161</b>	<b>27</b>
AAM0920	12

## TRANEXPA

Cabezal	Cantidad de Notificaciones Semanal	Total Notificaciones	92
AAI6203	2		
AAK1391	7		
<b>AAK1393</b>	<b>43</b>		
<b>AAK9082</b>	<b>31</b>		
AAK8948	1		
AAK1434	6		
AAM1121	2		

**De:** Abner Urbina [<mailto:cabezales@exasa.net>]

**Enviado el:** miércoles, 30 de diciembre de 2015 14:24

**Para:** 'Xavier A' <[exa@exasa.net](mailto:exa@exasa.net)>; 'angel antonio antunez' <[aaz72011@hotmail.com](mailto:aaz72011@hotmail.com)>; 'David Josué Molina Alvarado' <[sistemas@exasa.net](mailto:sistemas@exasa.net)>; 'taller' <[taller@exasa.net](mailto:taller@exasa.net)>; 'pilotos' <[pilotos@exasa.net](mailto:pilotos@exasa.net)>; 'Maidy Nataly Mena' <[facturacion@exasa.net](mailto:facturacion@exasa.net)>; 'mejoras' <[mejoras@exasa.net](mailto:mejoras@exasa.net)>; 'apuerto1110' <[apuerto1110@yahoo.com](mailto:apuerto1110@yahoo.com)>; 'Francisco Abufele' <[tranexpa@exasa.net](mailto:tranexpa@exasa.net)>; 'Beltran Perez' <[tpco@exasa.net](mailto:tpco@exasa.net)>; 'cabezales2@exasa.net' <[cabezales2@exasa.net](mailto:cabezales2@exasa.net)>

**CC:** 'Keila Rodriguez' <[sistemas2@exasa.net](mailto:sistemas2@exasa.net)>

**Asunto:** RE: AS003 Excesos velocidad Cabezales Semanal

Buenas tardes,

Adjunto reporte de exceso de velocidad de las unidades registradas en Townsend y Aress Sun. Las unidad AAM1122 con 37 excesos y no aparecen notificaciones de 81 km/h, todas son de 88 km/h o mayores.

**EMTRACC**

Cabezal	Cantidad de Notificaciones Semanal	Total Notificaciones	67
AAG15552	15		
AAH9730	12		
AAI0537	6		
AAI0522	1		
AAI2826	2		
AAI2831	6		
AAI2832	5		
AAI2840	2		
AAI2864	13		
AAK3161	3		
AAM0920	2		

## TRANEXPA

Cabezal	Cantidad de Notificaciones Semanal	Total Notificaciones	79
AAI6203	1		
AAI6210	6		
AAK1391	4		
AAK1393	7		
AAK9082	4		
AAK1434	2		
<b>AAM1122</b>	<b>37</b>		
AAM1655	1		
AAP2374	17		

**De:** Abner Urbina [<mailto:cabezales@exasa.net>]

**Enviado el:** martes, 22 de diciembre de 2015 13:30

**Para:** 'Xavier A' <[exa@exasa.net](mailto:exa@exasa.net)>; 'angel antonio antunez' <[aaaz72011@hotmail.com](mailto:aaaz72011@hotmail.com)>; 'David Josué Molina Alvarado' <[sistemas@exasa.net](mailto:sistemas@exasa.net)>; 'taller' <[taller@exasa.net](mailto:taller@exasa.net)>; 'pilotos' <[pilotos@exasa.net](mailto:pilotos@exasa.net)>; 'Maidy Nataly Mena' <[facturacion@exasa.net](mailto:facturacion@exasa.net)>; 'mejoras' <[mejoras@exasa.net](mailto:mejoras@exasa.net)>; 'apuerto1110' <[apuerto1110@yahoo.com](mailto:apuerto1110@yahoo.com)>; 'Francisco Abufele' <[tranexpa@exasa.net](mailto:tranexpa@exasa.net)>; 'Beltran Perez' <[tpco@exasa.net](mailto:tpco@exasa.net)>; 'cabezales2@exasa.net' <[cabezales2@exasa.net](mailto:cabezales2@exasa.net)>

**CC:** 'Keila Rodriguez' <[sistemas2@exasa.net](mailto:sistemas2@exasa.net)>

**Asunto:** AS003 Excesos velocidad Cabezales Semanal

Buenas tardes,

Adjunto reporte de exceso de velocidad de las unidades registradas en Townsend y Aress Sun. Las unidades AAI2864 y AAK9082 aparecen en la lista.

### EMTRACC

Cabezal	Cantidad de Notificaciones Semanal	Total Notificaciones	51
AAG15552	8		
AAI0519	1		
AAI0537	1		
AAI2826	4		
AAI2831	5		
AAI2832	2		
AAI2840	5		
<b>AAI2864</b>	<b>16</b>		
AAK3161	7		
AAM0920	2		

### TRANEXPA

Cabezal	Cantidad de Notificaciones Semanal	Total Notificaciones	
AAI6203	7		
AAJ0366	7		
AAK1391	3		
<b>AAK9082</b>	<b>52</b>		
AAK1434	2		
AAL5356	2		
AAL1760	8		
AAP2361	1		
AAP2374	6		
		88	

**De:** Abner Urbina [<mailto:cabezales@exasa.net>]

**Enviado el:** miércoles, 16 de diciembre de 2015 12:06

**Para:** 'Xavier A' <[exa@exasa.net](mailto:exa@exasa.net)>; 'angel antonio antunez' <[aaaz72011@hotmail.com](mailto:aaaz72011@hotmail.com)>; 'David Josué Molina Alvarado' <[sistemas@exasa.net](mailto:sistemas@exasa.net)>; 'taller' <[taller@exasa.net](mailto:taller@exasa.net)>; 'pilotos' <[pilotos@exasa.net](mailto:pilotos@exasa.net)>; 'Maidy Nataly Mena' <[facturacion@exasa.net](mailto:facturacion@exasa.net)>; 'mejoras' <[mejoras@exasa.net](mailto:mejoras@exasa.net)>; 'apuerto1110' <[apuerto1110@yahoo.com](mailto:apuerto1110@yahoo.com)>; 'Francisco Abufele' <[tranexpa@exasa.net](mailto:tranexpa@exasa.net)>; 'Beltran Perez' <[tpco@exasa.net](mailto:tpco@exasa.net)>

**CC:** 'Keila Rodriguez' <[sistemas2@exasa.net](mailto:sistemas2@exasa.net)>

**Asunto:** RE: AS003 Excesos velocidad Cabezales Semanal

Buenos dias,

Adjunto reporte de exceso de velocidad de las unidades registradas en Townsend y Aress Sun. Las unidades AAH9730 y AAH8263 vuelven aparecer en la lista.

**EMTRACC**

Cabezal	Cantidad de Notificaciones Semanal	Total Notificaciones	
AAH9730	24		
AAH8263	25		
AAI0511	11		
AAI0519	3		
AAI0537	6		
AAI2831	7		
AAI2840	2		
AAI2864	9		
AAK3161	6		

### TRANEXPA

Cabezal	Cantidad de Notificaciones Semanal	Total Notificaciones	
AAI6210	9		
AAJ0366	1		
AAK1391	5		
AAK1393	2		
<b>AAK9082</b>	<b>38</b>		
AAK1434	7		
AAM1121	2		
AAL5356	2		
AAL1760	6		
AAL5405	1		
AAM1655	1		
AAP2374	4		

---

**De:** Xavier [<mailto:exa@exasa.net>]

**Enviado el:** miércoles, 9 de diciembre de 2015 7:27

**Para:** Abner Urbina <[cabezales@exasa.net](mailto:cabezales@exasa.net)>; 'David Josué Molina A.' <[sistemas@exasa.net](mailto:sistemas@exasa.net)>; 'taller' <[taller@exasa.net](mailto:taller@exasa.net)>; 'pilotos' <[pilotos@exasa.net](mailto:pilotos@exasa.net)>; 'Maidy Nataly Mena' <[facturacion@exasa.net](mailto:facturacion@exasa.net)>; 'mejoras' <[mejoras@exasa.net](mailto:mejoras@exasa.net)>; 'apuerto1110' <[apuerto1110@yahoo.com](mailto:apuerto1110@yahoo.com)>; 'Francisco Abufele' <[tranexpa@exasa.net](mailto:tranexpa@exasa.net)>; 'Angel Antunez' <[aaaz72011@hotmail.com](mailto:aaaz72011@hotmail.com)>

**Asunto:** Re: AS003 Excesos velocidad Cabezales Semanal

Estimado Equipo, no entremos en la sobreconfianza.

No bajemos la guardia.....seamos CONSTANTES.....estas gestiones las tenemos que ver todas las semanas.

Emtracc y Tranexpa favor enviar plan correctivo.

Julio, favor documentar la falla operativa de las dos unidades con más fallas de emtracc y la unidad con más fallas de tranexpa y aplicar multa en esas mismas.

---

**De:** Abner Urbina

**Enviado:** martes 8 de diciembre de 2015 10:03 a.m.

**Para:** 'Xavier'; 'David Josué Molina A.'; 'taller'; 'pilotos'; 'Maidy Nataly Mena'; 'mejoras'; 'apuerto1110'; 'Francisco Abufele'; 'Angel Antunez'

**Asunto:** AS003 Excesos velocidad Cabezales Semanal

Buenos dias,

Adjunto reporte de exceso de velocidad de las unidades registradas en Townsend y Aress Sun. Se dispararon los excesos en comparación con la semana pasada, favor tomar nota y no nos confiemos.

### EMTRACC

Cabezal	Cantidad de Notificaciones Semanal	Total Notificaciones	163
AAG15552	1		
<b>AAH9730</b>	<b>54</b>		
<b>AAH8263</b>	<b>40</b>		
AAI0519	1		

AAI0537	5
AAI2826	9
AAI2831	2
AAI2840	2
<b>AAI2864</b>	<b>30</b>
<b>AAM0920</b>	<b>19</b>

## TRANEXPA

Cabezal	Cantidad de Notificaciones Semanal	Total Notificaciones	107
AAI6203	4		
<b>AAI6210</b>	<b>40</b>		
AAI4049	3		
AAJ0366	4		
AAK9082	1		
<b>AAK8948</b>	<b>18</b>		
AAK1434	11		
AAL1760	2		
AAL5119	2		
<b>AAL5405</b>	<b>16</b>		
AAP2374	6		

**De:** Abner Urbina [<mailto:cabezales@exasa.net>]

**Enviado el:** miércoles, 2 de diciembre de 2015 13:54

**Para:** 'Xavier' <[exa@exasa.net](mailto:exa@exasa.net)>; 'David Josué Molina A.' <[sistemas@exasa.net](mailto:sistemas@exasa.net)>; 'taller' <[taller@exasa.net](mailto:taller@exasa.net)>; 'pilotos' <[pilotos@exasa.net](mailto:pilotos@exasa.net)>; 'Maidy Nataly Mena' <[facturacion@exasa.net](mailto:facturacion@exasa.net)>; 'mejoras' <[mejoras@exasa.net](mailto:mejoras@exasa.net)>; 'apuerto1110' <[apuerto1110@yahoo.com](mailto:apuerto1110@yahoo.com)>; 'Francisco Abufele' <[tranexpa@exasa.net](mailto:tranexpa@exasa.net)>; 'Angel Antunez' <[aaaz72011@hotmail.com](mailto:aaaz72011@hotmail.com)>

**Asunto:** AS003 Excesos velocidad Cabezales Semanal

Buenas tardes,

Adjunto reporte de exceso de velocidad de las unidades registradas en Townsend y Aress Sun. Se redujeron los excesos de velocidad.

## EMTRACC

Cabezal	Cantidad de Notificaciones Semanal	Total Notificaciones	48
AAG15552	7		
AAH9730	4		
AAI0537	1		
AAI2826	1		
AAI2831	11		
AAI2840	12		
AAI2864	8		
AAK3161	2		
AAP2362	2		

## TRANEXPA

Cabezal	Cantidad de Notificaciones Semanal	Total Notificaciones	60
AAI6210	15		
AAK1391	4		
AAK9082	12		
AAM1121	1		
AAM1122	2		
AAL1760	10		
AAL5119	3		
AAM1655	1		
AAP2374	12		

**De:** Abner Urbina [<mailto:cabezales@exasa.net>]

**Enviado el:** lunes, 23 de noviembre de 2015 11:30

**Para:** 'Xavier' <[exa@exasa.net](mailto:exa@exasa.net)>; 'David Josué Molina A.' <[sistemas@exasa.net](mailto:sistemas@exasa.net)>; 'taller' <[taller@exasa.net](mailto:taller@exasa.net)>; 'pilotos' <[pilotos@exasa.net](mailto:pilotos@exasa.net)>; 'Maidy Nataly Mena' <[facturacion@exasa.net](mailto:facturacion@exasa.net)>; 'mejoras' <[mejoras@exasa.net](mailto:mejoras@exasa.net)>; 'apuerto1110' <[apuerto1110@yahoo.com](mailto:apuerto1110@yahoo.com)>; 'Francisco Abufele' <[tranexpa@exasa.net](mailto:tranexpa@exasa.net)>; 'Angel Antunez' <[aaaz72011@hotmail.com](mailto:aaaz72011@hotmail.com)>

**Asunto:** AS003 Excesos velocidad Cabezales Semanal

Buenos dias,

Adjunto reporte de exceso de velocidad de las unidades registradas en Townsend y Aress Sun. Las unidades AAH9730, AAK9082 y AAL1760 reportan más excesos de velocidad.

### EMTRACC

Cabezal	Cantidad de Notificaciones Semanal	Total Notificaciones	102
AAG15552	3		
<b>AAH9730</b>	<b>54</b>		
AAI2826	6		
AAI2831	10		
AAI2840	13		
AAI2864	9		
AAK3161	7		

Cabezal	Cantidad de Notificaciones Semanal	Total Notificaciones	87
AAI6210	1		
AAI4049	8		
AAK1391	2		
AAK1393	13		

<b>AAK9082</b>	<b>29</b>
AAM1122	1
AAL5356	4
<b>AAL1760</b>	<b>25</b>
AAL5119	1
AAL5405	1
AAP2374	2

**De:** Abner Urbina [<mailto:cabezales@exasa.net>]

**Enviado el:** lunes, 16 de noviembre de 2015 10:55

**Para:** 'Xavier' <[exa@exasa.net](mailto:exa@exasa.net)>; 'David Josué Molina A.' <[sistemas@exasa.net](mailto:sistemas@exasa.net)>; 'taller' <[taller@exasa.net](mailto:taller@exasa.net)>; 'pilotos' <[pilotos@exasa.net](mailto:pilotos@exasa.net)>; 'Maidy Nataly Mena' <[facturacion@exasa.net](mailto:facturacion@exasa.net)>; 'mejoras' <[mejoras@exasa.net](mailto:mejoras@exasa.net)>; 'apuerto1110' <[apuerto1110@yahoo.com](mailto:apuerto1110@yahoo.com)>; 'Francisco Abufele' <[tranexpa@exasa.net](mailto:tranexpa@exasa.net)>; 'Angel Antunez' <[aaaz72011@hotmail.com](mailto:aaaz72011@hotmail.com)>

**Asunto:** AS003 Excesos velocidad Cabezales Semanal

Buenos dias,

Adjunto reporte de exceso de velocidad de las unidades registradas en Townsend y Aress Sun. La unidad AAM0918 reporta más de ochenta excesos de velocidad, ya está regulada a 53 mi/h pero sigue reportando, normalmente es en bajadas o planicies

### EMTRACC

Cabezal	Cantidad de Notificaciones Semanal	Total Notificaciones	137
AAG15552	1		
AAH9730	3		
AAI2826	20		
AAI2831	3		
AAI2864	16		

AAM0918	89
AAP2362	5

## TRANEXPA

Cabezal	Cantidad de Notificaciones Semanal	Total Notificaciones	32
AAB8104	2		
AAI6203	8		
AAK1391	1		
AAK9082	15		
AAM1121	3		
AAL5356	3		
AAM1657	1		
AAP2374	1		

**De:** Abner Urbina [<mailto:cabezales@exasa.net>]

**Enviado el:** lunes, 9 de noviembre de 2015 9:46

**Para:** 'Xavier' <[exa@exasa.net](mailto:exa@exasa.net)>; 'David Josué Molina A.' <[sistemas@exasa.net](mailto:sistemas@exasa.net)>; 'taller' <[taller@exasa.net](mailto:taller@exasa.net)>; 'pilotos' <[pilotos@exasa.net](mailto:pilotos@exasa.net)>; 'Maidy Nataly Mena' <[facturacion@exasa.net](mailto:facturacion@exasa.net)>; 'mejoras' <[mejoras@exasa.net](mailto:mejoras@exasa.net)>; 'apuerto1110' <[apuerto1110@yahoo.com](mailto:apuerto1110@yahoo.com)>; 'Francisco Abufele' <[tranexpa@exasa.net](mailto:tranexpa@exasa.net)>; 'Angel Antunez' <[aaaz72011@hotmail.com](mailto:aaaz72011@hotmail.com)>

**Asunto:** AS003 Excesos velocidad Cabezales Semanal

Buenos dias,

Adjunto reporte de exceso de velocidad de las unidades registradas en Townsend y Aress Sun. La unidad AAI6210 reporta más de cien excesos de velocidad, está regulada a 53 mi/h.

**EMTRACC**

Cabezal	Cantidad de Notificaciones Semanal	Total Notificaciones	50
AAG15552	8		
AAH9730	10		
AAI0519	1		
AAI2826	10		
AAI2831	7		
AAI2840	6		
AAM0918	5		
AAM0920	3		

## TRANEXPA

Cabezal	Cantidad de Notificaciones Semanal	Total Notificaciones	48
<b>AAI6210</b>	<b>28</b>		
AAJ0366	1		
AAK2025	1		
AAK9082	10		
AAL5356	1		
AAL5119	1		
AAM1657	1		
AAP2374	5		

**De:** Abner Urbina [<mailto:cabezales@exasa.net>]

**Enviado el:** lunes, 2 de noviembre de 2015 16:05

**Para:** 'Xavier' <[exa@exasa.net](mailto:exa@exasa.net)>; 'David Josué Molina A.' <[sistemas@exasa.net](mailto:sistemas@exasa.net)>; 'taller' <[taller@exasa.net](mailto:taller@exasa.net)>; 'pilotos' <[pilotos@exasa.net](mailto:pilotos@exasa.net)>; 'Maidy Nataly Mena' <[facturacion@exasa.net](mailto:facturacion@exasa.net)>; 'mejoras' <[mejoras@exasa.net](mailto:mejoras@exasa.net)>; 'apuerto1110' <[apuerto1110@yahoo.com](mailto:apuerto1110@yahoo.com)>; 'Francisco Abufele' <[tranexpa@exasa.net](mailto:tranexpa@exasa.net)>; 'Angel Antunez' <[aaaz72011@hotmail.com](mailto:aaaz72011@hotmail.com)>

**Asunto:** AS003 Excesos velocidad Cabezales Semanal

Buenas tardes,

Adjunto reporte de exceso de velocidad de las unidades registradas en Townsend y Aress Sun. La unidad AAM0918 reporta más de cien excesos de velocidad, ya está regulada a 53 mi/h pero sigue reportando, normalmente es en bajadas o planicies.

### EMTRACC

Cabezal	Cantidad de Notificaciones Semanal	Total Notificaciones	142
AAG15552	8		
AAH8263	7		
AAI0519	4		
AAI2826	4		
AAI2831	2		
AAI2864	1		
AAK3161	14		
<b>AAM0918</b>	<b>102</b>		

### TRANEXPA

Cabezal	Cantidad de Notificaciones Semanal	Total Notificaciones	28
AAB8104	15		
AAI6203	3		
AAI6210	2		
AAI4049	3		
AAJ0366	2		
AAK1391	13		
AAK9082	1		

AAL5356	3
AAL1760	1

**De:** Abner Urbina [<mailto:cabezales@exasa.net>]

**Enviado el:** lunes, 26 de octubre de 2015 11:24

**Para:** 'Xavier' <[exa@exasa.net](mailto:exa@exasa.net)>; 'David Josué Molina A.' <[sistemas@exasa.net](mailto:sistemas@exasa.net)>; 'taller' <[taller@exasa.net](mailto:taller@exasa.net)>; 'pilotos' <[pilotos@exasa.net](mailto:pilotos@exasa.net)>; 'Maidy Nataly Mena' <[facturacion@exasa.net](mailto:facturacion@exasa.net)>; 'mejoras' <[mejoras@exasa.net](mailto:mejoras@exasa.net)>; 'apuerto1110' <[apuerto1110@yahoo.com](mailto:apuerto1110@yahoo.com)>; 'Francisco Abufole' <[tranexpa@exasa.net](mailto:tranexpa@exasa.net)>; 'Angel Antunez' <[aaaz72011@hotmail.com](mailto:aaaz72011@hotmail.com)>

**Asunto:** AS003 Excesos velocidad Cabezales Semanal

Buenos dias,

Adjunto reporte de exceso de velocidad de las unidades registradas en Townsend y Aress Sun. Las unidades AAH9730 y AAP2374 son los que más excesos de velocidad presentan.

### EMTRACC

Cabezal	Cantidad de Notificaciones Semanal	Total Notificaciones	65
AAH9730	32		
AAH8263	4		
AAI0519	3		
AAI2826	5		
AAI2840	4		
AAI2860	2		
AAI2864	6		
AAM0918	8		
AAM0920	1		

### TRANEXPA

Cabezal	Cantidad de Notificaciones Semanal	Total Notificaciones	
AAI6210	8		
AAJ0366	2		
AAK1393	8		
AAK2025	1		
AAK9082	3		
AAK1434	3		
AAM1121	1		
AAL1760	10		
<b>AAP2374</b>	<b>12</b>		

De: Abner Urbina [<mailto:cabezales@exasa.net>]

Enviado el: lunes, 19 de octubre de 2015 15:21

Para: 'Xavier' <[exa@exasa.net](mailto:exa@exasa.net)>; 'David Josué Molina A.' <[sistemas@exasa.net](mailto:sistemas@exasa.net)>; 'taller' <[taller@exasa.net](mailto:taller@exasa.net)>; 'pilotos' <[pilotos@exasa.net](mailto:pilotos@exasa.net)>; 'Maidy Nataly Mena' <[facturacion@exasa.net](mailto:facturacion@exasa.net)>; 'mejoras' <[mejoras@exasa.net](mailto:mejoras@exasa.net)>; 'apuerto1110' <[apuerto1110@yahoo.com](mailto:apuerto1110@yahoo.com)>; 'Francisco Abufele' <[tranexpa@exasa.net](mailto:tranexpa@exasa.net)>; 'Angel Antunez' <[aaaz72011@hotmail.com](mailto:aaaz72011@hotmail.com)>

Asunto: AS003 Excesos velocidad Cabezales Semanal

Buenas tardes,

Adjunto reporte de exceso de velocidad de las unidades registradas en Townsend y Aress Sun. Las unidades AAI2826 y AAH9730 son los que mas excesos de velocidad presentan.

## EMTRACC

Cabezal	Cantidad de Notificaciones Semanal	Total Notificaciones	
<b>AAH9730</b>	<b>36</b>		
AAI0513	3		

<b>AAI2826</b>	<b>16</b>
AAI2831	5
AAI2840	4
AAI2864	4
AAM0918	9
AAM0920	2
AAP2362	1

## TRANEXPA

Cabezal	Cantidad de Notificaciones Semanal	Total Notificaciones	31
AAB8104	3		
AAI6210	9		
AAK1391	2		
AAK9082	17		
AAL5356	2		
AAM1656	1		

**De:** Abner Urbina [<mailto:cabezales@exasa.net>]

**Enviado el:** lunes, 12 de octubre de 2015 15:55

**Para:** 'Xavier' <[exa@exasa.net](mailto:exa@exasa.net)>; 'David Josué Molina A.' <[sistemas@exasa.net](mailto:sistemas@exasa.net)>; 'taller' <[taller@exasa.net](mailto:taller@exasa.net)>; 'pilotos' <[pilotos@exasa.net](mailto:pilotos@exasa.net)>; 'Maidy Nataly Mena' <[facturacion@exasa.net](mailto:facturacion@exasa.net)>; 'mejoras' <[mejoras@exasa.net](mailto:mejoras@exasa.net)>; 'apuerto1110' <[apuerto1110@yahoo.com](mailto:apuerto1110@yahoo.com)>; 'Francisco Abufele' <[tranexpa@exasa.net](mailto:tranexpa@exasa.net)>; 'Angel Antunez' <[aaaz72011@hotmail.com](mailto:aaaz72011@hotmail.com)>

**Asunto:** RE: AS003 Excesos velocidad Cabezales Semanal

Buenas dias,

Adjunto reporte de exceso de velocidad de las unidades registradas en Townsend y Aress Sun. Las unidades AAI2826, AAM0918 y AAK9082 vuelven a aparecer con excesos de velocidad.

**EMTRACC**

Cabezal	Cantidad de Notificaciones Semanal	Total Notificaciones
AAH9730	11	
AAI0513	1	
<b>AAI2826</b>	<b>30</b>	
AAI2840	9	
AAI2864	1	
AAK3161	2	
<b>AAM0918</b>	<b>17</b>	
AAP2362	2	
<b>73</b>		

## TRANEXPA

Cabezal	Cantidad de Notificaciones Semanal	Total Notificaciones
AAI6210	1	
AAK1391	2	
<b>AAK9082</b>	<b>20</b>	
AAK1434	7	
AAP2374	4	
<b>34</b>		

De: Abner Urbina [<mailto:cabezales@exasa.net>]

Enviado el: lunes, 5 de octubre de 2015 10:01

Para: 'Xavier' <[exa@exasa.net](mailto:exa@exasa.net)>; 'David Josué Molina A.' <[sistemas@exasa.net](mailto:sistemas@exasa.net)>; 'taller' <[taller@exasa.net](mailto:taller@exasa.net)>; 'pilotos' <[pilotos@exasa.net](mailto:pilotos@exasa.net)>; 'mejoras'

<[mejoras@exasa.net](mailto:mejoras@exasa.net)>; 'apuerto1110' <[apuerto1110@yahoo.com](mailto:apuerto1110@yahoo.com)>; 'Francisco Abufele' <[tranexpa@exasa.net](mailto:tranexpa@exasa.net)>; 'Angel Antunez' <[aaaz72011@hotmail.com](mailto:aaaz72011@hotmail.com)>

**Asunto:** RE: AS003 Excesos velocidad Cabezales Semanal

Buenas dias,

Adjunto reporte de exceso de velocidad de las unidades registradas en Townsend y Aress Sun. Han disminuido los excesos de velocidad.

### EMTRACC

Cabezal	Cantidad de Notificaciones Semanal	Total Notificaciones	60
AAH9730	1		
AAH8263	5		
AAI0513	5		
AAI0519	2		
AAI2826	16		
AAI2831	9		
AAI2840	4		
AAK3161	2		
AAM0918	15		
AAM0920	1		

### TRANEXPA

Cabezal	Cantidad de Notificaciones Semanal	Total Notificaciones	53
AAB8104	3		
AAI6210	1		
AAK1391	18		
AAK1393	12		
AAK9082	5		

AAK1434	2
AAL5356	3
AAL5405	4
AAP2374	8

**De:** Abner Urbina [<mailto:cabezales@exasa.net>]

**Enviado el:** martes, 29 de septiembre de 2015 9:32

**Para:** 'Xavier' <[exa@exasa.net](mailto:exa@exasa.net)>; 'David Josué Molina A.' <[sistemas@exasa.net](mailto:sistemas@exasa.net)>; 'taller' <[taller@exasa.net](mailto:taller@exasa.net)>; 'pilotos' <[pilotos@exasa.net](mailto:pilotos@exasa.net)>; 'mejoras' <[mejoras@exasa.net](mailto:mejoras@exasa.net)>; 'apuerto1110' <[apuerto1110@yahoo.com](mailto:apuerto1110@yahoo.com)>; 'Francisco Abufole' <[tranexpa@exasa.net](mailto:tranexpa@exasa.net)>; 'Angel Antunez' <[aaaz72011@hotmail.com](mailto:aaaz72011@hotmail.com)>

**Asunto:** RE: AS003 Excesos velocidad Cabezales Semanal

Buenas dias,

Adjunto reporte de exceso de velocidad de las unidades registradas en Townsend y Aress Sun. La unidad AAH8263 no está gobernada, tiene una contraseña desconocida para cambiar los parámetros; y la unidad AAM0918 si está seteada a 85 km/h. El pasado jueves Angel Antunez fue a probar la unidad 0918, dice que el carro no se pasa de 90 km/h pero Townsend dice que iba corriendo a 99 km/h., no está marcando datos correctos y el cabezal no debería sobrepasar el límite de velocidad.

## EMTRACC

Cabezal	Cantidad de Notificaciones Semanal	Total Notificaciones	128
AAH8263	18		
AAI0537	13		
AAI2826	2		
AAI2831	13		
AAI2840	1		
AAI2845	1		
AAI2864	4		
AAK3161	12		
AAM0918	62		
AAM0920	1		

**TRANEXPA**

Cabezal	Cantidad de Notificaciones Semanal	Total Notificaciones	23
AAB8104	8		
AAI6203	7		
AAI6210	1		
AAK1391	1		
AAK8948	2		
AAM1656	2		
AAM1657	2		
AAP2361	8		

**De:** Abner Urbina [<mailto:cabezales@exasa.net>]

**Enviado el:** martes, 22 de septiembre de 2015 13:38

**Para:** 'Xavier' <[exa@exasa.net](mailto:exa@exasa.net)>; 'David Josué Molina A.' <[sistemas@exasa.net](mailto:sistemas@exasa.net)>; 'taller' <[taller@exasa.net](mailto:taller@exasa.net)>; 'pilotos' <[pilotos@exasa.net](mailto:pilotos@exasa.net)>; 'mejoras' <[mejoras@exasa.net](mailto:mejoras@exasa.net)>; 'apuerto1110' <[apuerto1110@yahoo.com](mailto:apuerto1110@yahoo.com)>; 'Francisco Abufele' <[tranexpa@exasa.net](mailto:tranexpa@exasa.net)>

**Asunto:** AS003 Excesos velocidad Cabezales Semanal

Buenas días,

Adjunto reporte de exceso de velocidad de las unidades registradas en Townsend y Aress Sun.

**EMTRACC**

Cabezal	Cantidad de Notificaciones Semanal	Total Notificaciones	93
AAI0537	20		
AAI2826	1		

AAI2831	19
AAI2840	5
AAI2845	3
AAI2860	7
<b>AAI2864</b>	<b>31</b>
AAK3161	2
AAM0920	5

## TRANEXPA

Cabezal	Cantidad de Notificaciones Semanal	Total Notificaciones	12
AAB8104	3		
AAI6203	5		
AAI4049	3		
AAJ0366	3		
AAM1656	1		

**De:** Abner Urbina [<mailto:cabezales@exasa.net>]

**Enviado el:** jueves, 17 de septiembre de 2015 10:02

**Para:** 'Xavier' <[exa@exasa.net](mailto:exa@exasa.net)>; 'David Josué Molina A.' <[sistemas@exasa.net](mailto:sistemas@exasa.net)>; 'taller' <[taller@exasa.net](mailto:taller@exasa.net)>; 'pilotos' <[pilotos@exasa.net](mailto:pilotos@exasa.net)>; 'mejoras' <[mejoras@exasa.net](mailto:mejoras@exasa.net)>; 'apuerto1110' <[apuerto1110@yahoo.com](mailto:apuerto1110@yahoo.com)>; 'Francisco Abufole' <[tranexpa@exasa.net](mailto:tranexpa@exasa.net)>

**Asunto:** RE: AS003 Excesos velocidad Cabezales Semanal

Buenas dias,

Adjunto reporte de exceso de velocidad de las unidades registradas en Townsend y Aress Sun. Se redujeron las excesos de velocidad. La unidad AAI6203 de TRANEXPA reportó notificaciones, ya la revisó Marvin?

### TRANEXPA

Cabezal	Cantidad de Notificaciones Semanal	Total Notificaciones	19
AAI6203	10		
AAI6210	1		
AAK1393	6		
AAM1121	1		
AAM1657	1		

### EMTRACC

Cabezal	Cantidad de Notificaciones Semanal	Total Notificaciones	19
AAH8263	1		
AAI0513	3		
AAI0537	9		
AAI2831	3		
AAI2840	1		
AAI2864	1		
AAM0920	1		

**De:** Abner Urbina [<mailto:cabezales@exasa.net>]

**Enviado el:** lunes, 7 de septiembre de 2015 13:06

**Para:** 'Xavier' <[exa@exasa.net](mailto:exa@exasa.net)>; 'David Josué Molina A.' <[sistemas@exasa.net](mailto:sistemas@exasa.net)>; 'taller' <[taller@exasa.net](mailto:taller@exasa.net)>; 'pilotos' <[pilotos@exasa.net](mailto:pilotos@exasa.net)>; 'mejoras' <[mejoras@exasa.net](mailto:mejoras@exasa.net)>; 'apuerto1110' <[apuerto1110@yahoo.com](mailto:apuerto1110@yahoo.com)>; 'Francisco Abufele' <[tranexpa@exasa.net](mailto:tranexpa@exasa.net)>

**Asunto:** AS003 Excesos velocidad Cabezales Semanal

Buenas tardes,

Adjunto reporte de exceso de velocidad de las unidades registradas en Townsend y Aress Sun. Se redujeron las excesos de velocidad. TRANEXPA reportó más notificaciones.

### TRANEXPA

Cabezal	Cantidad de Notificaciones Semanal	Total Notificaciones	59
AAB8104	1		
<b>AAI6203</b>	<b>30</b>		
AAI6210	1		
AAJ0366	7		
AAK1393	2		
AAK1434	1		
AAL5356	3		
AAL1760	1		
AAL5405	1		
AAM1656	7		
AAP2374	5		
AAP2361	1		

### EMTRACC

Cabezal	Cantidad de Notificaciones Semanal	Total Notificaciones	42
AAI0537	12		
AAI2826	8		
AAI2831	1		
AAI2840	9		

AAI2860	2
AAI2864	5
AAP2362	5

e: Abner Urbina [<mailto:cabezales@exasa.net>]

**Enviado el:** miércoles, 26 de agosto de 2015 16:20

**Para:** 'Xavier' <[exa@exasa.net](mailto:exa@exasa.net)>; 'David Josué Molina A.' <[sistemas@exasa.net](mailto:sistemas@exasa.net)>; 'taller' <[taller@exasa.net](mailto:taller@exasa.net)>; 'pilotos' <[pilotos@exasa.net](mailto:pilotos@exasa.net)>; 'mejoras' <[mejoras@exasa.net](mailto:mejoras@exasa.net)>; 'apuerto1110' <[apuerto1110@yahoo.com](mailto:apuerto1110@yahoo.com)>; 'Francisco Abufele' <[tranexpa@exasa.net](mailto:tranexpa@exasa.net)>

**Asunto:** AS003 Excesos velocidad Cabezales Semanal

Buenas tardes,

Adjunto reporte de exceso de velocidad de las unidades registradas en Townsend. TRANEXPA reportó más notificaciones.

### EMTRACC

Cabezal	Cantidad de Notificaciones Semanal	Total Notificaciones	128
AAG15552	22		
AAI0537	6		
AAI2826	17		
AAI2831	14		
AAI2840	4		
AAI2860	5		
<b>AAI2864</b>	<b>42</b>		
AAK3161	4		
AAM0918	14		

### TRANEXPA

Cabezal	Cantidad de Notificaciones Semanal	Total Notificaciones	
AAI6203	8		
AAK1390	55		
AAK1391	1		
AAK1393	8		
AAK2025	6		
AAK9082	6		
AAK8948	13		
AAK1434	3		
AAM1121	2		
AAM1655	4		
AAM1657	2		
<b>AAP2374</b>	<b>57</b>		
		165	

Abner Urbina  
Administrador de Combustible  
Cel. (504) 3349-6723

EXCELENCIA EN NUESTROS SERVICIOS.   
Teléfonos: (504) 2550-7266, (504) 2550-7271, (504) 2550-7253, (504) 2540-2514, (504) 2540-2515.

De: Abner Urbina [<mailto:cabezales@exasa.net>]

Enviado el: jueves, 20 de agosto de 2015 9:51

Para: 'Xavier' <[exa@exasa.net](mailto:exa@exasa.net)>; 'David Josué Molina A.' <[sistemas@exasa.net](mailto:sistemas@exasa.net)>; 'taller' <[taller@exasa.net](mailto:taller@exasa.net)>; 'pilotos' <[pilotos@exasa.net](mailto:pilotos@exasa.net)>; 'mejoras' <[mejoras@exasa.net](mailto:mejoras@exasa.net)>; 'apuerto1110' <[apuerto1110@yahoo.com](mailto:apuerto1110@yahoo.com)>; 'Francisco Abufele' <[tranexpa@exasa.net](mailto:tranexpa@exasa.net)>

Asunto: RE: AS003 Excesos velocidad Cabezales Semanal

Buenos dias,

Adjunto reporte de exceso de velocidad de las unidades registradas en Townsend. Esta semana hubieron pocas notificaciones, TRANEXPY reportó mas.

**EMTRACC**

Cabezal	Cantidad de Notificaciones Semanal	Total Notificaciones	46
AAG15552	6		
AAI0537	9		
AAI2826	8		
AAI2831	4		
AAI2840	2		
AAI2864	4		
AAK3161	7		
AAM0918	6		

## TRANEXPA

Cabezal	Cantidad de Notificaciones Semanal	Total Notificaciones	124
AAI6210	1		
AAK1390	19		
AAK1391	12		
AAK1393	26		
AAK2025	18		
AAK9082	30		
AAK8948	14		
AAK1434	4		

Abner Urbina  
 Administrador de Combustible  
 Cel. (504) 3349-6723

EXA S.A.  
 EXCELENCIA EN NUESTROS SERVICIOS.  
  
 Teléfonos: (504) 2550-7266, (504) 2550-7271, (504) 2550-7253, (504) 2540-2514, (504) 2540-2515.

---

De: Abner Urbina [<mailto:cabezales@exasa.net>]  
 Enviado el: miércoles, 12 de agosto de 2015 14:15

**Para:** 'Xavier' <[exa@exasa.net](mailto:exa@exasa.net)>; 'David Josué Molina A.' <[sistemas@exasa.net](mailto:sistemas@exasa.net)>; 'taller' <[taller@exasa.net](mailto:taller@exasa.net)>; 'pilotos' <[pilotos@exasa.net](mailto:pilotos@exasa.net)>; 'mejoras' <[mejoras@exasa.net](mailto:mejoras@exasa.net)>; 'apuerto1110' <[apuerto1110@yahoo.com](mailto:apuerto1110@yahoo.com)>; 'Francisco Abufele' <[tranexpa@exasa.net](mailto:tranexpa@exasa.net)>

**Asunto:** RE: AS003 Excesos velocidad Cabezales Semanal

Buenas tardes,

Adjunto reporte de exceso de velocidad de las unidades registradas en Townsend. Esta semana hubieron pocas notificaciones.

### EMTRACC

Cabezal	Cantidad de Notificaciones Semanal	Total Notificaciones	86
AAG15552	5		
AAH9730	43		
AAI2831	3		
AAI2840	11		
AAI2864	22		
AAK3161	2		

### TRANEXPA

Cabezal	Cantidad de Notificaciones Semanal	Total Notificaciones	89
AAI6203	8		
AAI6210	1		
AAI4049	2		
AAJ0366	1		
AAK1390	9		
AAK1391	18		
AAK1393	17		
AAK2025	17		

AAK9082	12
AAK8948	3
AAM1121	1

Abner Urbina  
Administrador de Combustible  
Cel. (504) 3349-6723

EXA S.A.  
EXCELENCIA EN NUESTROS SERVICIOS.  
Teléfonos: (504) 2550-7266, (504) 2550-7271, (504) 2550-7253, (504) 2540-2514, (504) 2540-2515.



**De:** Abner Urbina [<mailto:cabezales@exasa.net>]

**Enviado el:** miércoles, 5 de agosto de 2015 10:57

**Para:** 'Xavier' <[exa@exasa.net](mailto:exa@exasa.net)>; 'David Josué Molina A.' <[sistemas@exasa.net](mailto:sistemas@exasa.net)>; 'taller' <[taller@exasa.net](mailto:taller@exasa.net)>; 'pilotos' <[pilotos@exasa.net](mailto:pilotos@exasa.net)>; 'mejoras' <[mejoras@exasa.net](mailto:mejoras@exasa.net)>; 'apuerto1110' <[apuerto1110@yahoo.com](mailto:apuerto1110@yahoo.com)>; 'Francisco Abufele' <[tranexpa@exasa.net](mailto:tranexpa@exasa.net)>

**Asunto:** RE: AS003 Excesos velocidad Cabezales Semanal

Buenos dias,

Adjunto reporte de exceso de velocidad de las unidades registradas en Townsend.

En Ares la unidad AAL1760 tiene 9 registros donde sobrepasa el minuto a una velocidad mayor a 88 km/h. Ver adjunto.

### EMTRACC

Cabezal	Cantidad de Notificaciones Semanal	Total Notificaciones	177
AAG15552	8		
AAH9740	18		
AAI0537	25		
AAI2826	8		
AAI2840	1		
AAI2860	2		
AAI2864	32		
AAK3161	4		
<b>AAM0918</b>	<b>79</b>		

## TRANEXPA

Cabezal	Cantidad de Notificaciones Semanal	Total Notificaciones	249
AAI6210	43		
AAJ0366	5		
AAK1390	96		
AAK1391	31		
AAK1393	7		
AAK2025	27		
AAM1121	3		
AAM1655	31		
AAM1657	6		

Abner Urbina  
Administrador de Combustible  
Cel. (504) 3349-6723

EXCELENCIA EN NUESTROS SERVICIOS.  
EXA S.A.  
Teléfonos: (504) 2550-7266, (504) 2550-7271, (504) 2550-7253, (504) 2540-2514, (504) 2540-2515.



De: Abner Urbina [<mailto:cabezales@exasa.net>]

Enviado el: martes, 28 de julio de 2015 16:08

Para: 'Xavier' <[exa@exasa.net](mailto:exa@exasa.net)>; 'David Josué Molina A.' <[sistemas@exasa.net](mailto:sistemas@exasa.net)>; 'taller' <[taller@exasa.net](mailto:taller@exasa.net)>; 'pilotos' <[pilotos@exasa.net](mailto:pilotos@exasa.net)>; 'mejoras' <[mejoras@exasa.net](mailto:mejoras@exasa.net)>; 'apuerto1110' <[apuerto1110@yahoo.com](mailto:apuerto1110@yahoo.com)>; 'Francisco Abufole' <[tranexpa@exasa.net](mailto:tranexpa@exasa.net)>

Asunto: RE: AS003 Excesos velocidad Cabezales Semanal

Buenas tardes,

Adjunto reporte de exceso de velocidad de las unidades registradas en Townsend. Ares no cuenta las notificaciones sino que registra el tiempo en el cual una unidad va en exceso de velocidad. Por ejemplo la unidad AAP2361 tiene 6 registros donde sobrepasa el minuto a una velocidad mayor a 88 km/h. Ver adjunto.

**EMTRACC**

---

Cabezal	Cantidad de Notificaciones Semanal	Total Notificaciones	
AAH9740	4		
AAI0513	2		
AAI0537	8		
AAI2826	17		
AAI2831	17		
AAI2864	40		
AAK3161	1		
AAM0918	1		

## TRANEXPA

Cabezal	Cantidad de Notificaciones Semanal	Total Notificaciones	
AAI6203	6		
AAJ0366	4		
AAK1391	1		
AAK1393	3		
AAK2025	9		
AAK9082	23		
AAK8948	23		
AAK1434	1		
AAM1655	28		
AAM1657	2		

De: Abner Urbina [<mailto:cabezales@exasa.net>]

Enviado el: jueves, 23 de julio de 2015 07:38 p.m.

Para: 'Xavier'; 'David Josué Molina A.'; 'taller'; 'pilotos'; 'mejoras'; 'apuerto1110'; 'Francisco Abufele'

Asunto: RE: AS003 Excesos velocidad Cabezales Semanal

Buenas noches,

Adjunto reporte de exceso de velocidad. Se han reducido los excesos. TRANEXPA presenta un total general de excesos más que EMTRACC.

**EMTRACC**

No.	Cabezal	Cantidad de Notificaciones Semanal	Total Notificaciones
1	AAG15552	16	147
2	AAH9740	16	
3	AAH9730	0	
4	AAH8263	0	
5	AAI0505	0	
6	AAI0511	0	
7	AAI0513	1	
8	AAI0519	0	
9	AAI0537	29	
10	AAI0522	0	
11	AAI2826	2	
12	AAI2831	16	
13	AAI2832	0	
14	AAI2840	4	
15	AAI2860	0	
16	AAI2864	55	
17	AAK1837	0	
18	AAK3161	2	
19	AAM0918	6	
20	AAM0920	0	
21	AAP3254	0	
22	AAP2362	0	

**TRANEXPA**

No.	Cabezal	Cantidad de Notificaciones Semanal	Total Notificaciones
1	AAI6203	5	234
2	AAI6210	40	
3	AAI4049	0	
4	AAJ0366	4	
5	AAK1390	49	
6	AAK1391	30	
7	AAK1392	0	
8	AAK1393	35	
9	AAK2025	4	
10	AAK9082	2	
11	AAK8948	24	
12	AAK1434	0	
13	AAM1121	10	
14	AAM1122	0	
15	AAL5358	0	
16	AAL1760	0	
17	AAL0337	0	
18	AAM1655	29	
19	AAM1657	2	
20	AAP2374	0	

---

**De:** Abner Urbina [<mailto:cabezales@exasa.net>]

**Enviado el:** miércoles, 15 de julio de 2015 09:29 a.m.

**Para:** 'Xavier'; 'David Josué Molina A.'; 'taller'; 'pilotos'; 'mejoras'; 'apuerto1110'; 'eir'

**Asunto:** RE: AS003 Excesos velocidad Cabezales Semanal

Buenos dias,

Adjunto reporte de exceso de velocidad. Al parecer esta semana no hay muchos. Seguramente porque las unidades en su mayoría están paradas.

---

**De:** Abner Urbina [<mailto:cabezales@exasa.net>]

**Enviado el:** miércoles, 08 de julio de 2015 02:34 p.m.

**Para:** 'Xavier'; 'David Josué Molina A.'; 'taller'; 'pilotos'; 'mejoras'; 'apuerto1110'; 'eir'

**Asunto:** AS003 Excesos velocidad Cabezales Semanal

Buenas tardes,

Adjunto reporte de exceso de velocidad.

No.	Cabezal	Cantidad de Notificaciones Diarias	Promedio de velocidad
1	AAM1121	96	92 km/h
2	AAM0918	38	
3	AAI6210	45	
4	AAI2864	54	
5	AAI0537	37	

La unidad AAP2361 presenta un exceso de velocidad de 6:20 min en los cuales recorrió 10 Kms.

---

**De:** Xavier [<mailto:exa@exasa.net>]

**Enviado el:** miércoles, 01 de julio de 2015 06:48 p.m.

**Para:** David Josué Molina A.; taller; pilotos; mejoras; facturacion; apuerto1110; cabezales; eir

**Asunto:** Re: AS003 Excesos velocidad Cabezales Semanal

Apliquele otra multa al 0918...Julio registrele una falla operativa a los tres.

---

**De:** David Josué Molina A.  
**Enviado:** miércoles 1 de julio de 2015 05:56 p.m.  
**Para:** exa; taller; pilotos; mejoras; facturacion; apuerto1110; cabezales; eir  
**Asunto:** Rv: AS003 Excesos velocidad Cabezales Semanal

Agregando a Maidy y Julio.

David Josué Molina Alvarado

----- Original Message -----

Subject:RE: AS003 Excesos velocidad Cabezales Semanal  
From:Abner Urbina  
To:'Xavier A' , 'Tamara Castro' , 'Francisco Abufele' , 'David Josué Molina Alvarado'  
CC:'Waldemar Tobias' , 'Armando Puerto'

Buenas tardes,

Adjunto reporte de exceso de velocidad. Las unidades que mas presentan notificaciones son la AAJ0366, AAK1390 y la AAM0918.

Los carros que faltan que se regulen son los que tienen problemas en leer el Pro-Link: AAP2374, AAK1390, AAH9740, AAI0522, AAK1361 y AAI0513.



---

**De:** Xavier A [<mailto:exa@exasa.net>]  
**Enviado el:** Viernes, 26 de Junio de 2015 03:56 p.m.  
**Para:** 'Abner Urbina'; 'Tamara Castro'; 'Francisco Abufele'; 'David Josué Molina Alvarado'  
**CC:** 'Waldemar Tobias'; 'Armando Puerto'  
**Asunto:** RE: AS003 Excesos velocidad Cabezales Semanal


Mucha Gracias Abner.

Maydi, apliquemos una multa por 300 lempiras a cada uno de estos motoristas. Todas las semanas vuelven a aparecer en la lista.

Solo la AAI6210 y la AAM0918

Como vamos con la regulacion de los carros? si hay que limitarlos mas demosle viaje.

Xavier Abufele  
Tel (504) 2550-7253  
Tel (504) 2540-2515  
Fax (504) 2516-1735  
Correo: [exa@exasa.net](mailto:exa@exasa.net)  
Sitio Web: [www.exasa.net](http://www.exasa.net)



"Nunca pares, nunca te conformes, hasta que lo bueno sea mejor, y lo mejor excelente" - Papa Francisco.

---


**From:** Abner Urbina [<mailto:cabezales@exasa.net>]  
**Sent:** viernes, 26 de junio de 2015 02:28 p.m.  
**To:** 'Xavier'; 'Tamara Castro'; 'Francisco Abufele'; 'David Josué Molina Alvarado'  
**Cc:** 'Waldemar Tobias'; 'Armando Puerto'  
**Subject:** RE: AS003 Excesos velocidad Cabezales Semanal

Buenas tardes Ing. Abufele,

Adjunto los archivos con excesos de velocidad.

Las unidades AAH9740, AAI0537, AAK9082, AAK8948 y la AAP2361 siguen enviando muchas notificaciones de exceso de velocidad diariamente.

El detalle de los cuatro carros en específico que solicitó. Solo la AAI6210 y la AAM0918 reportan muchos excesos de velocidad.



---

**De:** Xavier [<mailto:exa@exasa.net>]  
**Enviado el:** Miércoles, 10 de Junio de 2015 06:44 a.m.

**Para:** Abner Urbina; 'Tamara Castro'; 'Francisco Abufele'; 'David Josué Molina Alvarado'

**CC:** 'Waldemar Tobias'; 'Armando Puerto'

**Asunto:** Re: AS003 Excesos velocidad Cabezales Semanal

Dennis Abner favor enviarme reporte de velocidades, igualmente mandarme en detalle las velocidades de esos tres carros en específico.

---

**De:** Abner Urbina

**Enviado:** miércoles 3 de junio de 2015 07:33 p.m.

**Para:** 'Xavier A'; 'Tamara Castro'; 'Francisco Abufele'; 'David Josué Molina Alvarado'

**CC:** 'Waldemar Tobias'; 'Armando Puerto'

**Asunto:** RE: AS003 Excesos velocidad Cabezales Semanal

Buenas noches en adjunto reporte de excesos de Velocidad, se han reducido considerablemente ya son menos carros que exceden límite de 89 km/h a 117km/h;

En unos casos fallas de sensor ya que según reporte alcanzan velocidades de 300 a 400 KMS/H, datos erróneos.

Estos carros siguen con excesos de Velocidad;

EMTRACC-- AAI2831 131 eventos en 5 dias, AAM0918 186 eventos en 6 dias.

TRANEXPA—AAI6210 40 eventos en 1 dia, AAP2362 48 eventos en 1 dia.



No se pudo mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el vínculo señala al archivo y ubicaciones correctas.

## Saludos

**Denis Mejia**  
**Cel.(504) 32617030**  
**De Vacaciones: Abner Urbina**



No se pudo mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el vínculo señala al archivo y ubicaciones correctas.

---

**De:** Abner Urbina [<mailto:cabezales@exasa.net>]  
**Enviado el:** martes, 26 de mayo de 2015 08:54 a.m.

**Para:** 'Xavier A'; 'Tamara Castro'; 'Francisco Abufele'; 'David Josué Molina Alvarado'

**CC:** 'Waldemar Tobias'; 'Armando Puerto'

**Asunto:** RE: AS003 Excesos velocidad Cabezales Semanal

No todos los carros están regulados, estos son los que tiene ECMs dañados y no se pueden hacer cambios. Aquí necesitamos el apoyo del transporte para cambiando los módulos dañados y hacer conciencia a los motoristas.

Los ausencia de excesos de velocidad puede ser porque los motoristas ya están agarrando conciencia y porque hay pocos viajes; entre menos viajan los carros menos notificaciones de excesos de velocidad.

Estas son las unidades que presentan excesos de velocidad en bajadas: AAH9730, AAI2831, AAI6210, AAJ0366, AAK1390, AAK1393, AAK9082, AAM0918. Llegan hasta 107 km/h.

---

**De:** Xavier A [<mailto:exa@exasa.net>]

**Enviado el:** martes, 26 de mayo de 2015 08:42 a.m.

**Para:** 'Abner Urbina'; 'Tamara Castro'; 'Francisco Abufele'; 'David Josué Molina Alvarado'

**CC:** 'Waldemar Tobias'; 'Armando Puerto'

**Asunto:** RE: AS003 Excesos velocidad Cabezales Semanal

ok.....Abner esto quiere decir que con los ECM controlaremos la mayoría de excesos menos en las bajadas.

En las bajadas solo se puede controlar haciendo conciencia a los motoristas, Irónicamente la mayoría de accidentes suceden en bajadas y curvas y es cuando mas fácil pueden perder el control de una carga pesada.

No hay excesos de velocidad porque ya todos los carros estan regulados o porque los motoristas han agarrado conciencia? o por casualidades?

Favor enviar los casos de excesos de velocidad aun en bajadas. Hasta que velocidad llegan?

Xavier Abufele


Tel (504) 2550-7253

Tel (504) 2540-2515

Fax (504) 2516-1735

Correo: [exa@exasa.net](mailto:exa@exasa.net)

Sitio Web: [www.exasa.net](http://www.exasa.net)



"Nunca pares, nunca te conformes, hasta que lo bueno sea mejor, y lo mejor excelente" - Papa Francisco.

---

**From:** Abner Urbina [<mailto:cabezales@exasa.net>]

**Sent:** martes, 26 de mayo de 2015 08:32 a.m.

**To:** 'Xavier'; 'Tamara Castro'; 'Francisco Abufele'; 'David Josué Molina Alvarado'

**Cc:** 'Waldemar Tobias'; 'Armando Puerto'

**Subject:** RE: AS003 Excesos velocidad Cabezales Semanal

Buenos días,

Esta semana no tenemos unidades que presentes excesos de velocidad extremos salvo los lugares donde hay bajadas o vistadas.



---

**De:** Xavier [<mailto:exa@exasa.net>]

**Enviado el:** Martes, 26 de Mayo de 2015 06:55 a.m.

**Para:** Abner Urbina; 'Tamara Castro'; 'Francisco Abufele'; 'David Josué Molina Alvarado'

**CC:** 'Waldemar Tobias'; 'Armando Puerto'

**Asunto:** Re: AS003 Excesos velocidad Cabezales Semanal

Tranexpa Emtracc que avances están teniendo en este tema está semana?

---

**De:** Abner Urbina

**Enviado:** lunes 18 de mayo de 2015 03:45 p.m.

**Para:** 'Xavier'; 'Tamara Castro'; 'Francisco Abufele'; 'David Josué Molina Alvarado'

**CC:** 'Waldemar Tobias'; 'Armando Puerto'

**Asunto:** RE: AS003 Excesos velocidad Cabezales Semanal

Adjunto los reportes de exceso de velocidad. Se han reducido considerablemente los excesos de velocidad, las notificaciones son menos donde aprovechan a correr es en bajadas. Solo las unidades AAM0918 y AAL5356 son las que están corriendo mucho.

Con las unidades que tienen ECMs dañados: AAP2374: Me deja entrar pero no permite hacer cambios en el ECM, cuando quiero ingresar la contraseña dice que los parámetros no pueden ser cambiados.

En las unidades AAK1390, AAH9740, AAM0920 y AAI0513, el Pro-link no detecta el ECM.

---

**De:** Xavier [<mailto:exa@exasa.net>]

**Enviado el:** lunes, 11 de mayo de 2015 09:54 a.m.

**Para:** Abner Urbina; 'Tamara Castro'; 'Francisco Abufele'; 'David Josué Molina Alvarado'

**CC:** 'Waldemar Tobias'; 'Armando Puerto'

**Asunto:** Re: AS003 Excesos velocidad Cabezales Semanal

Abner, en los que siguen presentando excesos de velocidad verificar si no es en bajadas (creo eso no se podrá evitar)....

<="">