

## Abner Urbina

---

**De:** Keila Rodriguez <sistemas2@exasa.net>  
**Enviado el:** miércoles, 14 de diciembre de 2016 15:06  
**Para:** 'Abner Urbina'  
**CC:** 'David Josué Molina Alvarado'; mejoras@exasa.net  
**Asunto:** RE: Excesos velocidad Cabezales Semanal

Buenas tardes Abner;

Detalle nota de recobro:

Placa	Empresa	Estado de ECM	Speed Limit (Mi)	Exceso de Velocidad	Observaciones	Nota de recobro
AAI0537	EMTRACC	Funcional	N/A	50	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.	11218
AAI2831	EMTRACC	Funcional	N/A	52	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.	

Saludos cordiales.

**Keila Senaida Rodriguez Regalado**  
Sistemas y Procesos | 504-32617144 | Ext. 207  
EXA S.A. | 2516-1734 | Fax. 2516-1735  
¡Excelencia en nuestros servicios!



---

**De:** Abner Urbina [mailto:cabezales@exasa.net]  
**Enviado el:** Wednesday, December 14, 2016 2:03 PM  
**Para:** 'Xavier A' <exa@exasa.net>  
**CC:** 'David Josué Molina Alvarado' <sistemas@exasa.net>; 'taller' <taller@exasa.net>; 'pilotos' <pilotos@exasa.net>; 'mejoras' <mejoras@exasa.net>; 'Francisco Abufele' <tranexpa@exasa.net>; 'Beltran Perez' <tpco@exasa.net>; cabezales2@exasa.net; 'Keila Rodriguez' <sistemas2@exasa.net>; 'Armando Puerto' <apuerto@emtracc.com>  
**Asunto:** Excesos velocidad Cabezales Semanal

Buenas tardes,

Adjunto reporte de exceso de velocidad de las unidades registradas en Townsend y Ares Sun en la semana 49 del 5 al 11 de diciembre. Las unidades AAI0537 Y AAI2831 reportaron 50 y 52 excesos de velocidad. Los excesos se dispararon la semana pasada, hay otras unidades que casi caen en esta categoría.

Placa	Empresa	Estado de ECM	Speed Limit (Mi)	Exceso de Velocidad	Observaciones
AAH9730	EMTRACC	Funcional	53	5	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
AAI0537	EMTRACC	Funcional	N/A	50	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
AAI2826	EMTRACC	Funcional	53	4	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.

AAI2831	EMTRACC	Funcional	N/A	52	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
AAI2840	EMTRACC	Funcional	N/A	6	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
AAI2845	EMTRACC	Funcional	N/A	1	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
AAI2864	EMTRACC	No Funcional	N/A	18	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM.
AAK1837	EMTRACC	Funcional	N/A	14	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
AAK3161	EMTRACC	No Funcional	N/A	29	Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.
AAM0920	EMTRACC	Funcional	N/A	28	Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.
AAI6210	TRANEXPA Particulares	Funcional	53	20	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
AAL5358	TRANEXPA	No Funcional	N/A	11	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
AAM6333	TRANEXPA	No Funcional	N/A	24	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
AAK1391	TRANEXPA	Funcional	53	17	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
AAK1393	TRANEXPA	Funcional	N/A	2	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
AAM6337	TRANEXPA	Funcional	N/A	18	Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.
AAM1657	TRANEXPA	No Funcional	N/A	1	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.

**De:** Abner Urbina [<mailto:cabezales@exasa.net>]

**Enviado el:** jueves, 8 de diciembre de 2016 14:37

**Para:** 'Xavier A' <[exa@exasa.net](mailto:exa@exasa.net)>

**CC:** 'David Josué Molina Alvarado' <[sistemas@exasa.net](mailto:sistemas@exasa.net)>; 'taller' <[taller@exasa.net](mailto:taller@exasa.net)>; 'pilotos' <[pilotos@exasa.net](mailto:pilotos@exasa.net)>; 'mejoras' <[mejoras@exasa.net](mailto:mejoras@exasa.net)>; 'Francisco Abufele' <[tranexpa@exasa.net](mailto:tranexpa@exasa.net)>; 'Beltran Perez' <[tpco@exasa.net](mailto:tpco@exasa.net)>; 'cabezales2@exasa.net' <[cabezales2@exasa.net](mailto:cabezales2@exasa.net)>; 'Keila Rodriguez' <[sistemas2@exasa.net](mailto:sistemas2@exasa.net)>; 'Armando Puerto' <[apuerto@emtracc.com](mailto:apuerto@emtracc.com)>

**Asunto:** Excesos velocidad Cabezales Semanal

Buenas tardes,

Adjunto reporte de exceso de velocidad de las unidades registradas en Townsend y Ares Sun en la semana 48 del 28 al 4 de diciembre. No se reportaron excesos de velocidad.

Placa	Empresa	Estado de ECM	Speed Limit (Mi)	Exceso de Velocidad	Observaciones
AAH9730	EMTRACC	Funcional	53	12	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
AAI2826	EMTRACC	Funcional	53	3	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
AAI2831	EMTRACC	Funcional	N/A	9	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
AAI2840	EMTRACC	Funcional	N/A	12	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
AAI2864	EMTRACC	No Funcional	N/A	1	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM.
AAK3161	EMTRACC	No Funcional	N/A	3	Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.
AAI6210	TRANEXPA Particulares	Funcional	53	10	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
AAL5356	TRANEXPA	Funcional	72	17	Este tiene instalado el Can Bus para ver el ECM en Ares-Sun. Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.

AAL5358	TRANEXPA	No Funcional	N/A	<b>23</b>	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
AAM6333	TRANEXPA	No Funcional	N/A	<b>13</b>	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
AAK1393	TRANEXPA	Funcional	N/A	<b>1</b>	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
AAM6337	TRANEXPA	Funcional	N/A	<b>18</b>	Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.
AAM1656	TRANEXPA	Funcional	N/A	<b>1</b>	Las mulitas no se pueden resetear. Ni revisar informacion del ECM.

**De:** Abner Urbina [<mailto:cabezales@exasa.net>]

**Enviado el:** miércoles, 30 de noviembre de 2016 11:31

**Para:** 'Xavier A' <[exa@exasa.net](mailto:exa@exasa.net)>

**CC:** 'David Josué Molina Alvarado' <[sistemas@exasa.net](mailto:sistemas@exasa.net)>; 'taller' <[taller@exasa.net](mailto:taller@exasa.net)>; 'pilotos' <[pilotos@exasa.net](mailto:pilotos@exasa.net)>; 'mejoras' <[mejoras@exasa.net](mailto:mejoras@exasa.net)>; 'Francisco Abufele' <[tranexpa@exasa.net](mailto:tranexpa@exasa.net)>; 'Beltran Perez' <[tpco@exasa.net](mailto:tpco@exasa.net)>; 'cabezales2@exasa.net' <[cabezales2@exasa.net](mailto:cabezales2@exasa.net)>; 'Keila Rodriguez' <[sistemas2@exasa.net](mailto:sistemas2@exasa.net)>; 'Armando Puerto' <[apuerto@emtracc.com](mailto:apuerto@emtracc.com)>

**Asunto:** RE: Excesos velocidad Cabezales Semanal

Buenos dias,

Adjunto reporte de exceso de velocidad de las unidades registradas en Townsend y Ares Sun en la semana 47 del 21 al 27 de noviembre. No se reportaron excesos de velocidad.

Placa	Empresa	Estado de ECM	Speed Limit (Mi)	Exceso de Velocidad	Observaciones
AAG1552	EMTRACC	Funcional	53	<b>4</b>	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
AAH9730	EMTRACC	Funcional	53	<b>5</b>	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
AAI2826	EMTRACC	Funcional	53	<b>19</b>	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
AAI2840	EMTRACC	Funcional	N/A	<b>11</b>	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
AAI2845	EMTRACC	Funcional	N/A	<b>7</b>	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
AAI2864	EMTRACC	No Funcional	N/A	<b>9</b>	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM.
AAK1837	EMTRACC	Funcional	N/A	<b>2</b>	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
AAK3161	EMTRACC	No Funcional	N/A	<b>4</b>	Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.
AAI6210	TRANEXPA Particulares	Funcional	53	<b>1</b>	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
AAL5356	TRANEXPA	Funcional	72	<b>11</b>	Este tiene instalado el Can Bus para ver el ECM en Ares-Sun. Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
AAL5358	TRANEXPA	No Funcional	N/A	<b>3</b>	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
AAM6333	TRANEXPA	No Funcional	N/A	<b>2</b>	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.

**De:** Abner Urbina [<mailto:cabezales@exasa.net>]

**Enviado el:** miércoles, 23 de noviembre de 2016 10:23

**Para:** 'Xavier A' <[exa@exasa.net](mailto:exa@exasa.net)>

**CC:** 'David Josué Molina Alvarado' <[sistemas@exasa.net](mailto:sistemas@exasa.net)>; 'taller' <[taller@exasa.net](mailto:taller@exasa.net)>; 'pilotos' <[pilotos@exasa.net](mailto:pilotos@exasa.net)>; 'mejoras' <[mejoras@exasa.net](mailto:mejoras@exasa.net)>; 'Francisco Abufele' <[tranexpa@exasa.net](mailto:tranexpa@exasa.net)>; 'Beltran Perez' <[tpco@exasa.net](mailto:tpco@exasa.net)>; 'cabezales2@exasa.net' <[cabezales2@exasa.net](mailto:cabezales2@exasa.net)>; 'Keila Rodriguez' <[sistemas2@exasa.net](mailto:sistemas2@exasa.net)>; 'Armando Puerto' <[apuerto@emtracc.com](mailto:apuerto@emtracc.com)>

<[apuerto@emtracc.com](mailto:apuerto@emtracc.com)>

**Asunto:** RE: Excesos velocidad Cabezales Semanal

Buenos dias,

Adjunto reporte de exceso de velocidad de las unidades registradas en Townsend y Ares Sun en la semana 46 del 14 al 20 de noviembre. No se reportaron excesos de velocidad.

Placa	Empresa	Estado de ECM	Speed Limit (Mi)	Exceso de Velocidad	Observaciones
AAG1552	EMTRACC	Funcional	53	2	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
AAH8263	EMTRACC	Funcional	N/A	13	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
AAH9730	EMTRACC	Funcional	53	1	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
AAI0537	EMTRACC	Funcional	N/A	2	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
AAI2826	EMTRACC	Funcional	53	7	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
AAI2831	EMTRACC	Funcional	N/A	1	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
AAI2840	EMTRACC	Funcional	N/A	13	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
AAI2845	EMTRACC	Funcional	N/A	1	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
AAI2864	EMTRACC	No Funcional	N/A	6	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM.
AAK1837	EMTRACC	Funcional	N/A	5	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
AAK3161	EMTRACC	No Funcional	N/A	2	Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.
AAI6210	TRANEXPA Particulares	Funcional	53	24	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
AAL5356	TRANEXPA	Funcional	72	4	Este tiene instalado el Can Bus para ver el ECM en Ares-Sun. Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
AAL5358	TRANEXPA	No Funcional	N/A	16	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
AAL5405	TRANEXPA	No Funcional	N/A	1	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.

---

**De:** Abner Urbina [<mailto:cabezales@exasa.net>]

**Enviado el:** miércoles, 16 de noviembre de 2016 14:28

**Para:** 'Xavier A' <[exa@exasa.net](mailto:exa@exasa.net)>

**CC:** 'David Josué Molina Alvarado' <[sistemas@exasa.net](mailto:sistemas@exasa.net)>; 'taller' <[taller@exasa.net](mailto:taller@exasa.net)>; 'pilotos' <[pilotos@exasa.net](mailto:pilotos@exasa.net)>; 'mejoras' <[mejoras@exasa.net](mailto:mejoras@exasa.net)>; 'Francisco Abufele' <[tranexpa@exasa.net](mailto:tranexpa@exasa.net)>; 'Beltran Perez' <[tpco@exasa.net](mailto:tpco@exasa.net)>; 'cabezales2@exasa.net' <[cabezales2@exasa.net](mailto:cabezales2@exasa.net)>; 'Keila Rodriguez' <[sistemas2@exasa.net](mailto:sistemas2@exasa.net)>; 'Armando Puerto' <[apuerto@emtracc.com](mailto:apuerto@emtracc.com)>

**Asunto:** RE: Excesos velocidad Cabezales Semanal

Buenas tardes,

Adjunto reporte de exceso de velocidad de las unidades registradas en Townsend y Ares Sun en la semana 45 del 7 al 13 de noviembre. No se reportaron excesos de velocidad.

No.	Placa	Empresa	Estado de ECM	Speed Limit (Mi)	Exceso de Velocidad	Observaciones
-----	-------	---------	---------------	------------------	---------------------	---------------

5	AAI0537	EMTRACC	Funcional	N/A	19	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
7	AAI2826	EMTRACC	Funcional	53	20	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
8	AAI2831	EMTRACC	Funcional	N/A	8	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
10	AAI2840	EMTRACC	Funcional	N/A	13	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
16	AAK3161	EMTRACC	No Funcional	N/A	18	Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.
22	AAI6210	TRANEXPA Particulares	Funcional	53	19	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
24	AAL5358	TRANEXPA	No Funcional	N/A	2	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
30	AAK1390	TRANEXPA	Funcional	N/A	19	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
31	AAK1391	TRANEXPA	Funcional	53	3	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
32	AAK1393	TRANEXPA	Funcional	N/A	2	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
33	AAK2025	TRANEXPA	Funcional	70	7	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.

**De:** Abner Urbina [<mailto:cabezales@exasa.net>]

**Enviado el:** jueves, 10 de noviembre de 2016 14:13

**Para:** 'Xavier A' <[exa@exasa.net](mailto:exa@exasa.net)>

**CC:** 'David Josué Molina Alvarado' <[sistemas@exasa.net](mailto:sistemas@exasa.net)>; 'taller' <[taller@exasa.net](mailto:taller@exasa.net)>; 'pilotos' <[pilotos@exasa.net](mailto:pilotos@exasa.net)>; 'mejoras' <[mejoras@exasa.net](mailto:mejoras@exasa.net)>; 'Francisco Abufele' <[tranexpa@exasa.net](mailto:tranexpa@exasa.net)>; 'Beltran Perez' <[tpco@exasa.net](mailto:tpco@exasa.net)>; 'cabezales2@exasa.net' <[cabezales2@exasa.net](mailto:cabezales2@exasa.net)>; 'Keila Rodriguez' <[sistemas2@exasa.net](mailto:sistemas2@exasa.net)>; 'Armando Puerto' <[apuerto@emtracc.com](mailto:apuerto@emtracc.com)>

**Asunto:** Excesos velocidad Cabezales Semanal

Buenas tardes,

Adjunto reporte de exceso de velocidad de las unidades registradas en Townsend y Ares Sun en la semana 44 del 31 al 6 de noviembre. No se reportaron excesos de velocidad.

Placa	Empresa	Estado de ECM	Speed Limit (Mi)	Exceso de Velocidad	Observaciones
AAH8263	EMTRACC	Funcional	N/A	10	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
AAH9730	EMTRACC	Funcional	53	2	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
AAI2831	EMTRACC	Funcional	N/A	29	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
AAI2840	EMTRACC	Funcional	N/A	9	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
AAK1837	EMTRACC	Funcional	N/A	7	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
AAK3161	EMTRACC	No Funcional	N/A	7	Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.
AAM0920	EMTRACC	Funcional	N/A	17	Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.
AAI6210	TRANEXPA Particulares	Funcional	53	6	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
AAL5356	TRANEXPA	Funcional	72	1	Este tiene instalado el Can Bus para ver el ECM en Ares-Sun. Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
AAL5358	TRANEXPA	No Funcional	N/A	22	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
AAL5119	TRANEXPA	No Funcional	N/A	4	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.

AAK1434	TRANEXPA	Funcional	N/A	6	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
---------	----------	-----------	-----	---	---

**De:** Abner Urbina [<mailto:cabezales@exasa.net>]

**Enviado el:** miércoles, 2 de noviembre de 2016 13:18

**Para:** 'Xavier A' <[exa@exasa.net](mailto:exa@exasa.net)>

**CC:** 'David Josué Molina Alvarado' <[sistemas@exasa.net](mailto:sistemas@exasa.net)>; 'taller' <[taller@exasa.net](mailto:taller@exasa.net)>; 'pilotos' <[pilotos@exasa.net](mailto:pilotos@exasa.net)>; 'mejoras' <[mejoras@exasa.net](mailto:mejoras@exasa.net)>; 'Francisco Abufele' <[tranexpa@exasa.net](mailto:tranexpa@exasa.net)>; 'Beltran Perez' <[tpco@exasa.net](mailto:tpco@exasa.net)>; 'cabezales2@exasa.net' <[cabezales2@exasa.net](mailto:cabezales2@exasa.net)>; 'Keila Rodriguez' <[sistemas2@exasa.net](mailto:sistemas2@exasa.net)>; 'Armando Puerto' <[apuerto@emtracc.com](mailto:apuerto@emtracc.com)>

**Asunto:** RE: Excesos velocidad Cabezales Semanal

Buenas tardes,

Adjunto reporte de exceso de velocidad de las unidades registradas en Townsend y Ares Sun en la semana 43 del 24 al 30 de octubre. No se reportaron excesos de velocidad.

Placa	Empresa	Estado de ECM	Speed Limit (Mi)	Exceso de Velocidad	Observaciones
AAH9730	EMTRACC	Funcional	53	14	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
AAI0537	EMTRACC	Funcional	N/A	1	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
AAI2826	EMTRACC	Funcional	53	1	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
AAI2831	EMTRACC	Funcional	N/A	7	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
AAI2840	EMTRACC	Funcional	N/A	3	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
AAI2864	EMTRACC	No Funcional	N/A	23	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM.
AAK1837	EMTRACC	Funcional	N/A	4	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
AAK3161	EMTRACC	No Funcional	N/A	6	Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.
AAL5358	TRANEXPA	No Funcional	N/A	8	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
AAK1390	TRANEXPA	Funcional	N/A	1	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
AAK2025	TRANEXPA	Funcional	70	1	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
AAK1434	TRANEXPA	Funcional	N/A	5	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
AAK8948	TRANEXPA	Funcional	N/A	17	Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.
AAM1656	TRANEXPA	Funcional	N/A	2	Las mulitas no se pueden resetear. Ni revisar informacion del ECM.
AAM1657	TRANEXPA	No Funcional	N/A	2	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.

**De:** Abner Urbina [<mailto:cabezales@exasa.net>]

**Enviado el:** miércoles, 26 de octubre de 2016 15:46

**Para:** 'Xavier A' <[exa@exasa.net](mailto:exa@exasa.net)>

**CC:** 'David Josué Molina Alvarado' <[sistemas@exasa.net](mailto:sistemas@exasa.net)>; 'taller' <[taller@exasa.net](mailto:taller@exasa.net)>; 'pilotos' <[pilotos@exasa.net](mailto:pilotos@exasa.net)>; 'mejoras' <[mejoras@exasa.net](mailto:mejoras@exasa.net)>; 'Francisco Abufele' <[tranexpa@exasa.net](mailto:tranexpa@exasa.net)>; 'Beltran Perez' <[tpco@exasa.net](mailto:tpco@exasa.net)>; 'cabezales2@exasa.net' <[cabezales2@exasa.net](mailto:cabezales2@exasa.net)>; 'Keila Rodriguez' <[sistemas2@exasa.net](mailto:sistemas2@exasa.net)>; 'Armando Puerto' <[apuerto@emtracc.com](mailto:apuerto@emtracc.com)>

**Asunto:** Excesos velocidad Cabezales Semanal

Buenas tardes,

Adjunto reporte de exceso de velocidad de las unidades registradas en Townsend y Ares Sun en la semana 41 del 10 al 16 de octubre. No se reportaron excesos de velocidad.

Placa	Empresa	Estado de ECM	Speed Limit (Mi)	Exceso de Velocidad	Observaciones
AAH8263	EMTRACC	Funcional	N/A	2	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo de cambios en ECM. Contraseña desconocida.
AAH9730	EMTRACC	Funcional	53	13	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
AAI2826	EMTRACC	Funcional	53	9	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
AAI2831	EMTRACC	Funcional	N/A	8	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
AAI2840	EMTRACC	Funcional	N/A	4	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
AAI2864	EMTRACC	No Funcional	N/A	22	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo de cambios en ECM.
AAK1837	EMTRACC	Funcional	N/A	5	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
AAK3161	EMTRACC	No Funcional	N/A	1	Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.
AAM0920	EMTRACC	Funcional	N/A	13	Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.
AAI6210	TRANEXPA Particulares	Funcional	53	3	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
AAL5358	TRANEXPA	No Funcional	N/A	16	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo de cambios en ECM. Contraseña desconocida.
AAL5119	TRANEXPA	No Funcional	N/A	8	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
AAK1391	TRANEXPA	Funcional	53	2	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
AAK1393	TRANEXPA	Funcional	N/A	4	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
AAK8948	TRANEXPA	Funcional	N/A	6	Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.

---

**De:** Abner Urbina [<mailto:cabezales@exasa.net>]

**Enviado el:** viernes, 21 de octubre de 2016 15:59

**Para:** 'Xavier A' <[exa@exasa.net](mailto:exa@exasa.net)>

**CC:** 'David Josué Molina Alvarado' <[sistemas@exasa.net](mailto:sistemas@exasa.net)>; 'taller' <[taller@exasa.net](mailto:taller@exasa.net)>; 'pilotos' <[pilotos@exasa.net](mailto:pilotos@exasa.net)>; 'mejoras' <[mejoras@exasa.net](mailto:mejoras@exasa.net)>; 'Francisco Abufele' <[tranexpa@exasa.net](mailto:tranexpa@exasa.net)>; 'Beltran Perez' <[tpco@exasa.net](mailto:tpco@exasa.net)>; 'cabezales2@exasa.net' <[cabezales2@exasa.net](mailto:cabezales2@exasa.net)>; 'Angel Antunez' <[aaaz72011@hotmail.com](mailto:aaaz72011@hotmail.com)>; 'Keila Rodriguez' <[sistemas2@exasa.net](mailto:sistemas2@exasa.net)>; 'Armando Puerto' <[apuerto@emtracc.com](mailto:apuerto@emtracc.com)>

**Asunto:** Excesos velocidad Cabezales Semanal

Buenos dias,

Adjunto reporte de exceso de velocidad de las unidades registradas en Townsend y Ares Sun en la semana 41 del 10 al 16 de octubre. No se reportaron excesos de velocidad.

Placa	Empresa	Estado de ECM	Speed Limit (Mi)	Exceso de Velocidad	Observaciones
AAH8263	EMTRACC	Funcional	N/A	16	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo de cambios en ECM. Contraseña desconocida.
AAH9730	EMTRACC	Funcional	53	6	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.

AAI0537	EMTRACC	Funcional	N/A	<b>3</b>	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
AAI2826	EMTRACC	Funcional	53	<b>1</b>	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
AAI2831	EMTRACC	Funcional	N/A	<b>24</b>	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
AAI2840	EMTRACC	Funcional	N/A	<b>6</b>	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
AAI2864	EMTRACC	No Funcional	N/A	<b>5</b>	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo de cambios en ECM.
AAK1837	EMTRACC	Funcional	N/A	<b>1</b>	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
AAK3161	EMTRACC	No Funcional	N/A	<b>4</b>	Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.
AAM0920	EMTRACC	Funcional	N/A	<b>3</b>	Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.
AAL5358	TRANEXPA	No Funcional	N/A	<b>28</b>	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo de cambios en ECM. Contraseña desconocida.
AAK1393	TRANEXPA	Funcional	N/A	<b>1</b>	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
AAK2025	TRANEXPA	Funcional	70	<b>1</b>	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo de cambios en ECM. Contraseña desconocida.
AAK8948	TRANEXPA	Funcional	N/A	<b>1</b>	Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.

**De:** Abner Urbina [<mailto:cabezales@exasa.net>]

**Enviado el:** jueves, 13 de octubre de 2016 11:34

**Para:** 'Xavier A' <[exa@exasa.net](mailto:exa@exasa.net)>

**CC:** 'David Josué Molina Alvarado' <[sistemas@exasa.net](mailto:sistemas@exasa.net)>; 'taller' <[taller@exasa.net](mailto:taller@exasa.net)>; 'pilotos' <[pilotos@exasa.net](mailto:pilotos@exasa.net)>; 'mejoras' <[mejoras@exasa.net](mailto:mejoras@exasa.net)>; 'Francisco Abufele' <[tranexpa@exasa.net](mailto:tranexpa@exasa.net)>; 'Beltran Perez' <[tpco@exasa.net](mailto:tpco@exasa.net)>; 'cabezales2@exasa.net' <[cabezales2@exasa.net](mailto:cabezales2@exasa.net)>; 'Angel Antunez' <[aaaz72011@hotmail.com](mailto:aaaz72011@hotmail.com)>; 'Keila Rodriguez' <[sistemas2@exasa.net](mailto:sistemas2@exasa.net)>; 'Armando Puerto' <[apuerto@emtracc.com](mailto:apuerto@emtracc.com)>

**Asunto:** Excesos velocidad Cabezales Semanal

Buenos dias,

Adjunto reporte de exceso de velocidad de las unidades registradas en Townsend y Arellano Sun en la semana 40 del 3 al 9 de octubre. No se reportaron excesos de velocidad.

Placa	Empresa	Estado de ECM	Speed Limit (Mi)	Exceso de Velocidad	Observaciones
AAH8263	EMTRACC	Funcional	N/A	<b>28</b>	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo de cambios en ECM. Contraseña desconocida.
AAH9730	EMTRACC	Funcional	53	<b>3</b>	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
AAI2864	EMTRACC	No Funcional	N/A	<b>3</b>	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo de cambios en ECM.
AAK1837	EMTRACC	Funcional	N/A	<b>1</b>	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
AAK3161	EMTRACC	No Funcional	N/A	<b>8</b>	Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.
AAM0920	EMTRACC	Funcional	N/A	<b>2</b>	Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.
AAP2362	EMTRACC	Funcional	N/A	<b>2</b>	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo de cambios en ECM. Contraseña desconocida.
AAI6203	TRANEXPA	Funcional	N/A	<b>5</b>	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo de cambios en ECM. Contraseña desconocida.
AAL5358	TRANEXPA	No Funcional	N/A	<b>8</b>	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo de cambios en ECM. Contraseña desconocida.
AAL5405	TRANEXPA	No Funcional	N/A	<b>1</b>	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
AAL5119	TRANEXPA	No Funcional	N/A	<b>20</b>	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.

AAK1393	TRANEXPA	Funcional	N/A	<b>1</b>	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
AAK2025	TRANEXPA	Funcional	70	<b>5</b>	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo de cambios en ECM. Contraseña desconocida.
AAK1434	TRANEXPA	Funcional	N/A	<b>11</b>	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo de cambios en ECM. Contraseña desconocida.
AAK8948	TRANEXPA	Funcional	N/A	<b>9</b>	Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.
AAM1657	TRANEXPA	No Funcional	N/A	<b>1</b>	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.

**De:** Abner Urbina [<mailto:cabezales@exasa.net>]

**Enviado el:** martes, 4 de octubre de 2016 13:51

**Para:** 'Xavier A' <[exa@exasa.net](mailto:exa@exasa.net)>

**CC:** 'David Josué Molina Alvarado' <[sistemas@exasa.net](mailto:sistemas@exasa.net)>; 'taller' <[taller@exasa.net](mailto:taller@exasa.net)>; 'pilotos' <[pilotos@exasa.net](mailto:pilotos@exasa.net)>; 'mejoras' <[mejoras@exasa.net](mailto:mejoras@exasa.net)>; 'Francisco Abufele' <[tranexpa@exasa.net](mailto:tranexpa@exasa.net)>; 'Beltran Perez' <[tpco@exasa.net](mailto:tpco@exasa.net)>; 'cabezales2@exasa.net' <[cabezales2@exasa.net](mailto:cabezales2@exasa.net)>; 'Angel Antunez' <[aaaz72011@hotmail.com](mailto:aaaz72011@hotmail.com)>; 'Keila Rodriguez' <[sistemas2@exasa.net](mailto:sistemas2@exasa.net)>; 'Armando Puerto' <[apuerto@emtracc.com](mailto:apuerto@emtracc.com)>

**Asunto:** Excesos velocidad Cabezales Semanal

Buenas tardes,

Adjunto reporte de exceso de velocidad de las unidades registradas en Townsend y Ares Sun en la semana 39 del 26 al 2 de octubre. La unidad AAI4049 reportó 36 excesos de velocidad.

Placa	Empresa	Estado de ECM	Speed Limit (Mi)	Exceso de Velocidad	Observaciones
AAH8263	EMTRACC	Funcional	N/A	<b>22</b>	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo de cambios en ECM. Contraseña desconocida.
AAI0537	EMTRACC	Funcional	N/A	<b>1</b>	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
AAI2826	EMTRACC	Funcional	53	<b>21</b>	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
AAI2831	EMTRACC	Funcional	N/A	<b>5</b>	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
AAI2840	EMTRACC	Funcional	N/A	<b>15</b>	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
AAI2845	EMTRACC	Funcional	N/A	<b>2</b>	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
AAI0513	EMTRACC	No Funcional	N/A	<b>2</b>	Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.
AAI2864	EMTRACC	No Funcional	N/A	<b>7</b>	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo de cambios en ECM.
AAK3161	EMTRACC	No Funcional	N/A	<b>18</b>	Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.
AAM0920	EMTRACC	Funcional	N/A	<b>3</b>	Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.
AAI4049	TRANEXPA	Funcional	N/A	<b>36</b>	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
AAJ0366	TRANEXPA	Funcional	72	<b>2</b>	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo de cambios en ECM. Contraseña desconocida.
AAL5358	TRANEXPA	No Funcional	N/A	<b>28</b>	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo de cambios en ECM. Contraseña desconocida.
AAL5405	TRANEXPA	No Funcional	N/A	<b>4</b>	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
AAK1390	TRANEXPA	Funcional	N/A	<b>5</b>	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo de cambios en ECM. Contraseña desconocida.
AAK1393	TRANEXPA	Funcional	N/A	<b>3</b>	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
AAK1434	TRANEXPA	Funcional	N/A	<b>15</b>	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo de cambios en ECM. Contraseña desconocida.
AAK8948	TRANEXPA	Funcional	N/A	<b>2</b>	Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.

AAM1657	TRANEXPA	No Funcional	N/A	1	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
---------	----------	--------------	-----	---	--

**De:** Xavier A [<mailto:exa@exasa.net>]

**Enviado el:** jueves, 22 de septiembre de 2016 10:45

**Para:** 'Abner Urbina' <[cabezales@exasa.net](mailto:cabezales@exasa.net)>

**CC:** 'David Josué Molina Alvarado' <[sistemas@exasa.net](mailto:sistemas@exasa.net)>; 'taller' <[taller@exasa.net](mailto:taller@exasa.net)>; 'pilotos' <[pilotos@exasa.net](mailto:pilotos@exasa.net)>; 'mejoras' <[mejoras@exasa.net](mailto:mejoras@exasa.net)>; 'Francisco Abufele' <[tranexpa@exasa.net](mailto:tranexpa@exasa.net)>; 'Beltran Perez' <[tpco@exasa.net](mailto:tpco@exasa.net)>; [cabezales2@exasa.net](mailto:cabezales2@exasa.net); 'Angel Antunez' <[aaaz72011@hotmail.com](mailto:aaaz72011@hotmail.com)>; 'Keila Rodriguez' <[sistemas2@exasa.net](mailto:sistemas2@exasa.net)>; 'Armando Puerto' <[apuerto@emtracc.com](mailto:apuerto@emtracc.com)>

**Asunto:** RE: Excesos velocidad Cabezales Semanal

Estimado Equipo, Abner envía este reporte semanalmente para facilitarles detectar donde estamos más expuestos a accidentes lo cual es uno de los factores de riesgos más altos que tenemos.

También sabemos qué alta velocidad afecta el costo de mantenimiento de los equipos y el consumo de combustible.

No hemos visto avances en cuanto al seteo de velocidad en las unidades que faltan por setear, por lo que estamos dando un plazo de 10 días para que la placa AAI2831 y AAJ0366 estén seteadas. Pasando el plazo suspenderemos el servicio de dicho cabezales hasta que los mismos estén seteados. No me gustan este tipo de medidas pero veo de otra manera no avanzamos. Los invitamos a proactivamente ir corrigiendo los demás casos para no tener que hacer en lo mismo.

Gracias de antemano por su apoyo,

XA

**De:** Abner Urbina [<mailto:cabezales@exasa.net>]

**Enviado el:** jueves 22 de septiembre de 2016 9:03 a. m.

**Para:** 'Xavier A'

**CC:** 'David Josué Molina Alvarado'; 'taller'; 'pilotos'; 'mejoras'; 'Francisco Abufele'; 'Beltran Perez'; [cabezales2@exasa.net](mailto:cabezales2@exasa.net); 'Angel Antunez'; 'Keila Rodriguez'; 'Armando Puerto'

**Asunto:** Excesos velocidad Cabezales Semanal

Buenos días,

Adjunto reporte de exceso de velocidad de las unidades registradas en Townsend y Ares Sun en la semana 37 del 12 al 18 de septiembre. Las unidades AAI2831 y AAJ0366 reportaron 49 y 46 excesos de velocidad, respectivamente.

Placa	Empresa	Estado de ECM	Speed Limit (Mi)	Exceso de Velocidad	Observaciones
AAH8263	EMTRACC	Funcional	N/A	2	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
AAH9730	EMTRACC	Funcional	53	11	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
AAI2826	EMTRACC	Funcional	53	8	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
AAI2831	EMTRACC	Funcional	N/A	49	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
AAI2840	EMTRACC	Funcional	N/A	2	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
AAI2845	EMTRACC	Funcional	N/A	11	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
AAI0513	EMTRACC	No Funcional	N/A	1	Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.

AAI2864	EMTRACC	No Funcional	N/A	<b>4</b>	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM.
AAK1837	EMTRACC	Funcional	N/A	<b>2</b>	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
AAK3161	EMTRACC	No Funcional	N/A	<b>12</b>	Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.
AAM0920	EMTRACC	Funcional	N/A	<b>3</b>	Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.
AAP2362	EMTRACC	Funcional	N/A	<b>1</b>	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
AAJ0366	TRANEXPA	Funcional	72	<b>46</b>	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
AAL5358	TRANEXPA	No Funcional	N/A	<b>27</b>	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
AAL5405	TRANEXPA	No Funcional	N/A	<b>2</b>	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
AAL5119	TRANEXPA	No Funcional	N/A	<b>1</b>	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
AAK1393	TRANEXPA	Funcional	N/A	<b>10</b>	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
AAK2025	TRANEXPA	Funcional	70	<b>4</b>	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
AAK1434	TRANEXPA	Funcional	N/A	<b>1</b>	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
AAM1655	TRANEXPA	No Funcional	N/A	<b>1</b>	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.

**De:** [apuerto@emtracc.com](mailto:apuerto@emtracc.com) [mailto:[apuerto@emtracc.com](mailto:apuerto@emtracc.com)]

**Enviado el:** miércoles, 14 de septiembre de 2016 13:45

**Para:** Abner Urbina <[cabezales@exasa.net](mailto:cabezales@exasa.net)>

**CC:** Xavier <[exa@exasa.net](mailto:exa@exasa.net)>; David Josué Molina Alvarado <[sistemas@exasa.net](mailto:sistemas@exasa.net)>; taller <[taller@exasa.net](mailto:taller@exasa.net)>; pilotos <[pilotos@exasa.net](mailto:pilotos@exasa.net)>; Maidy Nataly Mena <[facturacion@exasa.net](mailto:facturacion@exasa.net)>; mejoras <[mejoras@exasa.net](mailto:mejoras@exasa.net)>; Francisco Abufele <[tranexpa@exasa.net](mailto:tranexpa@exasa.net)>; Beltran Perez <[tpco@exasa.net](mailto:tpco@exasa.net)>; [cabezales2@exasa.net](mailto:cabezales2@exasa.net); Angel Antunez <[aaaz72011@hotmail.com](mailto:aaaz72011@hotmail.com)>; Keila Rodriguez <[sistemas2@exasa.net](mailto:sistemas2@exasa.net)>

**Asunto:** Re: Excesos velocidad Cabezales Semanal

Rony Martinez anda haciendo su ultimo viaje, este piloto ya no va a laborar mas en EMTRANH.

Armando Puerto  
EMTRACC  
Ave San Isidro, Plaza Las Américas #5  
La Ceiba, Honduras  
Tel: +(504) 2443-0636  
Cel: +(504) 9439-2231  
Cel: +(504) 3349-6409

On Sep 14, 2016, at 10:48 AM, Abner Urbina <[cabezales@exasa.net](mailto:cabezales@exasa.net)> wrote:

Buenos dias,

Adjunto reporte de exceso de velocidad de las unidades registradas en Townsend y Ares Sun en la semana 36 del 5 al 11 de septiembre. Las unidades AAI2831, AAL5358 y AAK1393 reportaron 70, 38 y 32 excesos de velocidad, respectivamente.

Placa	Empresa	Estado de ECM	Speed Limit (Mi)	Exceso de Velocidad	Observaciones
AAI2826	EMTRACC	Funcional	53	10	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
AAI2831	EMTRACC	Funcional	N/A	70	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
AAI2840	EMTRACC	Funcional	N/A	9	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
AAI2845	EMTRACC	Funcional	N/A	7	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
AAI2864	EMTRACC	No Funcional	N/A	5	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo. Deja hacer cambios en ECM.
AAK1837	EMTRACC	Funcional	N/A	1	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
AAK3161	EMTRACC	No Funcional	N/A	1	Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.
AAM0920	EMTRACC	Funcional	N/A	11	Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.
AAI4049	TRANEXPA	Funcional	N/A	1	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
AAJ0366	TRANEXPA	Funcional	72	1	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo. Deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
AAL5358	TRANEXPA	No Funcional	N/A	38	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo. Deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
AAL5119	TRANEXPA	No Funcional	N/A	5	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
AAK1393	TRANEXPA	Funcional	N/A	32	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
AAK1434	TRANEXPA	Funcional	N/A	1	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo. Deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
AAM1655	TRANEXPA	No Funcional	N/A	3	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
AAM1657	TRANEXPA	No Funcional	N/A	8	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.

**De:** Armando Puerto [<mailto:apuerto@emtracc.com>]

**Enviado el:** jueves, 8 de septiembre de 2016 17:58

**Para:** 'Xavier' <[exa@exasa.net](mailto:exa@exasa.net)>; 'Abner Urbina' <[cabezales@exasa.net](mailto:cabezales@exasa.net)>; 'David Josué Molina Alvarado' <[sistemas@exasa.net](mailto:sistemas@exasa.net)>; 'taller' <[taller@exasa.net](mailto:taller@exasa.net)>; 'pilotos' <[pilotos@exasa.net](mailto:pilotos@exasa.net)>; 'Maidy Nataly Mena' <[facturacion@exasa.net](mailto:facturacion@exasa.net)>; 'mejoras' <[mejoras@exasa.net](mailto:mejoras@exasa.net)>; 'Francisco Abufele' <[tranexpa@exasa.net](mailto:tranexpa@exasa.net)>; 'Beltran Perez' <[tpco@exasa.net](mailto:tpco@exasa.net)>; [cabezales2@exasa.net](mailto:cabezales2@exasa.net); 'Angel Antunez' <[aaaz72011@hotmail.com](mailto:aaaz72011@hotmail.com)>

**CC:** 'Keila Rodriguez' <[sistemas2@exasa.net](mailto:sistemas2@exasa.net)>

**Asunto:** RE: Excesos velocidad Cabezales Semanal

Ing. Abufele, estoy llamando a Walde y Abner para que me den el # el número de boleta y el # de la orden de diésel pero no he podido comunicarme con ninguno de los dos, pero tenga la plena seguridad de que este suministro de 75 gls de diésel si es de un viaje de EXA.

Walde por favor consígame el número de boleta y la orden de diésel de este viaje de Rony Martínez a Tegucigalpa.

**De:** Xavier [<mailto:exa@exasa.net>]

**Enviado el:** jueves, 08 de septiembre de 2016 03:20 p.m.

**Para:** Abner Urbina <[cabezales@exasa.net](mailto:cabezales@exasa.net)>; 'Armando Puerto' <[apuerto@emtracc.com](mailto:apuerto@emtracc.com)>; 'David Josué Molina Alvarado' <[sistemas@exasa.net](mailto:sistemas@exasa.net)>; 'taller' <[taller@exasa.net](mailto:taller@exasa.net)>; 'pilotos' <[pilotos@exasa.net](mailto:pilotos@exasa.net)>; 'Maidy Nataly Mena' <[facturacion@exasa.net](mailto:facturacion@exasa.net)>; 'mejoras' <[mejoras@exasa.net](mailto:mejoras@exasa.net)>; 'Francisco Abufele' <[tranexpa@exasa.net](mailto:tranexpa@exasa.net)>; 'Beltran Perez' <[tpco@exasa.net](mailto:tpco@exasa.net)>; [cabezales2@exasa.net](mailto:cabezales2@exasa.net); 'Angel Antunez' <[aaaz72011@hotmail.com](mailto:aaaz72011@hotmail.com)>

**CC:** 'Keila Rodriguez' <[sistemas2@exasa.net](mailto:sistemas2@exasa.net)>

**Asunto:** Re: Excesos velocidad Cabezales Semanal

Es importante el combustible que sea suministrado por EXA se para viajes asignado a EXA. Armando favor aclarar.

Gracias

---

**De:** Abner Urbina

**Enviado:** jueves 8 de septiembre de 2016 09:37 a.m.

**Para:** 'Armando Puerto'; 'Xavier A'; 'David Josué Molina Alvarado'; 'taller'; 'pilotos'; 'Maidy Nataly Mena'; 'mejoras'; 'Francisco Abufele'; 'Beltran Perez'; [cabezales2@exasa.net](mailto:cabezales2@exasa.net); 'Angel Antunez'

**CC:** 'Keila Rodriguez'

**Asunto:** RE: Excesos velocidad Cabezales Semanal

Armando,

Favor notificar cuando una unidad está asignada a otra flota, además éste cabezal tiene un suministro de 75 galones la semana pasada.

---

**De:** Armando Puerto [<mailto:apuerto@emtracc.com>]

**Enviado el:** jueves, 8 de septiembre de 2016 9:28

**Para:** 'Abner Urbina' <[cabezales@exasa.net](mailto:cabezales@exasa.net)>; 'Xavier A' <[exa@exasa.net](mailto:exa@exasa.net)>; 'David Josué Molina Alvarado' <[sistemas@exasa.net](mailto:sistemas@exasa.net)>; 'taller' <[taller@exasa.net](mailto:taller@exasa.net)>; 'pilotos' <[pilotos@exasa.net](mailto:pilotos@exasa.net)>; 'Maidy Nataly Mena' <[facturacion@exasa.net](mailto:facturacion@exasa.net)>; 'mejoras' <[mejoras@exasa.net](mailto:mejoras@exasa.net)>; 'Francisco Abufele' <[tranexpa@exasa.net](mailto:tranexpa@exasa.net)>; 'Beltran Perez' <[tpco@exasa.net](mailto:tpco@exasa.net)>; [cabezales2@exasa.net](mailto:cabezales2@exasa.net); 'Angel Antunez' <[aaaz72011@hotmail.com](mailto:aaaz72011@hotmail.com)>

**CC:** 'Keila Rodriguez' <[sistemas2@exasa.net](mailto:sistemas2@exasa.net)>

**Asunto:** RE: Excesos velocidad Cabezales Semanal

A AI 2831 estaba asignado a DOLE

---

**De:** Abner Urbina [<mailto:cabezales@exasa.net>]

**Enviado el:** miércoles, 07 de septiembre de 2016 10:46 a.m.

**Para:** 'Xavier A' <[exa@exasa.net](mailto:exa@exasa.net)>; 'David Josué Molina Alvarado' <[sistemas@exasa.net](mailto:sistemas@exasa.net)>; 'taller' <[taller@exasa.net](mailto:taller@exasa.net)>; 'pilotos' <[pilotos@exasa.net](mailto:pilotos@exasa.net)>; 'Maidy Nataly Mena' <[facturacion@exasa.net](mailto:facturacion@exasa.net)>; 'mejoras' <[mejoras@exasa.net](mailto:mejoras@exasa.net)>; 'Francisco Abufele' <[tranexpa@exasa.net](mailto:tranexpa@exasa.net)>; 'Beltran Perez' <[tpco@exasa.net](mailto:tpco@exasa.net)>; [cabezales2@exasa.net](mailto:cabezales2@exasa.net); [apuerto@emtracc.com](mailto:apuerto@emtracc.com); 'Angel Antunez' <[aaaz72011@hotmail.com](mailto:aaaz72011@hotmail.com)>

**CC:** 'Keila Rodriguez' <[sistemas2@exasa.net](mailto:sistemas2@exasa.net)>

**Asunto:** Excesos velocidad Cabezales Semanal

Buenos días,

Adjunto reporte de exceso de velocidad de las unidades registradas en Townsend y Ares Sun en la semana 35 del 29 al 4 de septiembre. La unidad AAI2831 reportó 40 excesos de velocidad.

Placa	Empresa	Estado de ECM	Speed Limit (Mi)	Exceso de Velocidad	Observaciones
AAG1552	EMTRACC	Funcional	53	<b>3</b>	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
AAH9730	EMTRACC	Funcional	53	<b>3</b>	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
AAI0537	EMTRACC	Funcional	N/A	<b>2</b>	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.

AAI2826	EMTRACC	Funcional	53	<b>10</b>	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
AAI2831	EMTRACC	Funcional	N/A	<b>40</b>	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
AAI2832	EMTRACC	Funcional	53	<b>10</b>	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
AAI2845	EMTRACC	Funcional	N/A	<b>3</b>	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
AAI2864	EMTRACC	No Funcional	N/A	<b>2</b>	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo. Deja hacer cambios en ECM.
AAK3161	EMTRACC	No Funcional	N/A	<b>2</b>	Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.
AAM0920	EMTRACC	Funcional	N/A	<b>17</b>	Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.
AAJ0366	TRANEXPA	Funcional	72	<b>6</b>	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo. Deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
AAL5358	TRANEXPA	No Funcional	N/A	<b>16</b>	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo. Deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
AAL5405	TRANEXPA	No Funcional	N/A	<b>2</b>	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
AAL5119	TRANEXPA	No Funcional	N/A	<b>28</b>	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
AAK1390	TRANEXPA	Funcional	N/A	<b>1</b>	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo. Deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
AAK1393	TRANEXPA	Funcional	N/A	<b>5</b>	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
AAK2025	TRANEXPA	Funcional	70	<b>1</b>	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo. Deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
AAM1657	TRANEXPA	No Funcional	N/A	<b>10</b>	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
AAP2374	TRANEXPA	Funcional	53	<b>5</b>	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.

**De:** Abner Urbina [<mailto:cabezales@exasa.net>]

**Enviado el:** jueves, 1 de septiembre de 2016 16:58

**Para:** 'Xavier A' <[exa@exasa.net](mailto:exa@exasa.net)>; 'David Josué Molina Alvarado' <[sistemas@exasa.net](mailto:sistemas@exasa.net)>; 'taller' <[taller@exasa.net](mailto:taller@exasa.net)>; 'pilotos' <[pilotos@exasa.net](mailto:pilotos@exasa.net)>; 'Maidy Nataly Mena' <[facturacion@exasa.net](mailto:facturacion@exasa.net)>; 'mejoras' <[mejoras@exasa.net](mailto:mejoras@exasa.net)>; 'Francisco Abufele' <[tranexpa@exasa.net](mailto:tranexpa@exasa.net)>; 'Beltran Perez' <[tpco@exasa.net](mailto:tpco@exasa.net)>; '[cabezales2@exasa.net](mailto:cabezales2@exasa.net)' <[cabezales2@exasa.net](mailto:cabezales2@exasa.net)>; '[apuerto@emtracc.com](mailto:apuerto@emtracc.com)' <[apuerto@emtracc.com](mailto:apuerto@emtracc.com)>; 'Angel Antunez' <[aaaz72011@hotmail.com](mailto:aaaz72011@hotmail.com)>; 'Alicia Castro' <[pilotos2@exasa.net](mailto:pilotos2@exasa.net)>

**CC:** 'Keila Rodriguez' <[sistemas2@exasa.net](mailto:sistemas2@exasa.net)>

**Asunto:** Excesos velocidad Cabezales Semanal

Buenas tardes,

Adjunto reporte de exceso de velocidad de las unidades registradas en Townsend y Aress Sun en la semana 34 del 22 al 28 de agosto. No se reportaron excesos de velocidad.

Placa	Empresa	Estado de ECM	Speed Limit (Mi)	Exceso de Velocidad	Observaciones
AAH9730	EMTRACC	Funcional	53	<b>26</b>	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
AAI0505	EMTRACC	No Funcional	N/A	<b>9</b>	El módulo está iniciado en cero, no marca ningun dato. No deja hacer cambios en ECM.
AAI2826	EMTRACC	Funcional	53	<b>11</b>	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
AAI2831	EMTRACC	Funcional	N/A	<b>29</b>	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
AAI2840	EMTRACC	Funcional	N/A	<b>8</b>	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.

AAI2864	EMTRACC	No Funcional	N/A	<b>6</b>	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo. Deja hacer cambios en ECM.
AAK3161	EMTRACC	No Funcional	N/A	<b>7</b>	Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.
AAM0920	EMTRACC	Funcional	N/A	<b>10</b>	Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.
AAI6203	TRANEXPA	Funcional	N/A	<b>9</b>	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo. Deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
AAL5356	TRANEXPA	Funcional	72	<b>1</b>	Este tiene instalado el Can Bus para ver el ECM en Ares-Sun. Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
AAL5358	TRANEXPA	No Funcional	N/A	<b>27</b>	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo. Deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
AAL5405	TRANEXPA	No Funcional	N/A	<b>1</b>	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
AAL5119	TRANEXPA	No Funcional	N/A	<b>5</b>	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
AAK1390	TRANEXPA	Funcional	N/A	<b>1</b>	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo. Deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
AAK1393	TRANEXPA	Funcional	N/A	<b>2</b>	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
AAK2025	TRANEXPA	Funcional	70	<b>3</b>	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo. Deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
AAK1434	TRANEXPA	Funcional	N/A	<b>5</b>	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo. Deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
AAK8948	TRANEXPA	Funcional	N/A	<b>3</b>	Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.
AAM1656	TRANEXPA	Funcional	N/A	<b>18</b>	Las multas no se pueden resetear. Ni revisar informacion del ECM.
AAM1657	TRANEXPA	No Funcional	N/A	<b>1</b>	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
AAP2374	TRANEXPA	Funcional	53	<b>15</b>	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.

**De:** Abner Urbina [<mailto:cabezales@exasa.net>]

**Enviado el:** miércoles, 24 de agosto de 2016 10:35

**Para:** 'Xavier A' <[exa@exasa.net](mailto:exa@exasa.net)>; 'David Josué Molina Alvarado' <[sistemas@exasa.net](mailto:sistemas@exasa.net)>; 'taller' <[taller@exasa.net](mailto:taller@exasa.net)>; 'pilotos' <[pilotos@exasa.net](mailto:pilotos@exasa.net)>; 'Maidy Nataly Mena' <[facturacion@exasa.net](mailto:facturacion@exasa.net)>; 'mejoras' <[mejoras@exasa.net](mailto:mejoras@exasa.net)>; 'Francisco Abufele' <[tranexpa@exasa.net](mailto:tranexpa@exasa.net)>; 'Beltran Perez' <[tpco@exasa.net](mailto:tpco@exasa.net)>; '[cabezales2@exasa.net](mailto:cabezales2@exasa.net)' <[cabezales2@exasa.net](mailto:cabezales2@exasa.net)>; '[apuerto@emtracc.com](mailto:apuerto@emtracc.com)' <[apuerto@emtracc.com](mailto:apuerto@emtracc.com)>; 'Angel Antunez' <[aaaz72011@hotmail.com](mailto:aaaz72011@hotmail.com)>; 'Alicia Castro' <[pilotos2@exasa.net](mailto:pilotos2@exasa.net)>

**CC:** 'Keila Rodriguez' <[sistemas2@exasa.net](mailto:sistemas2@exasa.net)>

**Asunto:** RE: Excesos velocidad Cabezales Semanal

Buenos dias,

Adjunto reporte de exceso de velocidad de las unidades registradas en Townsend y Aress Sun en la semana 33 del 15 al 21 de agosto. La unidad AAI6210 reportó 41 excesos de velocidad.

Placa	Empresa	Estado de ECM	Speed Limit (Mi)	Exceso de Velocidad	Observaciones
AAG1552	EMTRACC	Funcional	53	<b>7</b>	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
AAH9730	EMTRACC	Funcional	53	<b>2</b>	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
AAI0505	EMTRACC	No Funcional	N/A	<b>4</b>	El módulo está iniciado en cero, no marca ningun dato. No deja hacer cambios en ECM.

AAI2826	EMTRACC	Funcional	53	<b>14</b>	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
AAI2831	EMTRACC	Funcional	N/A	<b>11</b>	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
AAI2832	EMTRACC	Funcional	53	<b>3</b>	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
AAI2840	EMTRACC	Funcional	N/A	<b>6</b>	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
AAI2845	EMTRACC	Funcional	N/A	<b>6</b>	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
AAI2864	EMTRACC	No Funcional	N/A	<b>8</b>	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo. No se puede conectar.
AAK3161	EMTRACC	No Funcional	N/A	<b>1</b>	Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.
AAM0920	EMTRACC	Funcional	N/A	<b>7</b>	Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.
AAI6203	TRANEXPA	Funcional	N/A	<b>8</b>	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo. No se puede conectar.
AAJ0366	TRANEXPA	Funcional	72	<b>3</b>	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo. No se puede conectar.
AAI6210	TRANEXPA Particulares	Funcional	53	<b>41</b>	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
AAL5356	TRANEXPA	Funcional	72	<b>2</b>	Este tiene instalado el Can Bus para ver el ECM en Ares-Sun. Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no dejando hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
AAL5358	TRANEXPA	No Funcional	N/A	<b>16</b>	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo. No se puede conectar.
AAL5405	TRANEXPA	No Funcional	N/A	<b>3</b>	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
AAK2025	TRANEXPA	Funcional	70	<b>1</b>	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo. No se puede conectar.
AAK1434	TRANEXPA	Funcional	N/A	<b>6</b>	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo. No se puede conectar.
AAK8948	TRANEXPA	Funcional	N/A	<b>12</b>	Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.
AAM1121	TRANEXPA	Funcional	53	<b>10</b>	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
AAM1656	TRANEXPA	Funcional	N/A	<b>11</b>	Las multas no se pueden resetear. Ni revisar informacion del ECM.
AAP2374	TRANEXPA	Funcional	53	<b>1</b>	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.

**De:** Abner Urbina [<mailto:cabezales@exasa.net>]

**Enviado el:** viernes, 19 de agosto de 2016 8:30

**Para:** 'Xavier A' <[exa@exasa.net](mailto:exa@exasa.net)>; 'David Josué Molina Alvarado' <[sistemas@exasa.net](mailto:sistemas@exasa.net)>; 'taller' <[taller@exasa.net](mailto:taller@exasa.net)>; 'pilotos' <[pilotos@exasa.net](mailto:pilotos@exasa.net)>; 'Maidy Nataly Mena' <[facturacion@exasa.net](mailto:facturacion@exasa.net)>; 'mejoras' <[mejoras@exasa.net](mailto:mejoras@exasa.net)>; 'Francisco Abufele' <[tranexpa@exasa.net](mailto:tranexpa@exasa.net)>; 'Beltran Perez' <[tpco@exasa.net](mailto:tpco@exasa.net)>; '[cabezales2@exasa.net](mailto:cabezales2@exasa.net)' <[cabezales2@exasa.net](mailto:cabezales2@exasa.net)>; '[apuerto@emtracc.com](mailto:apuerto@emtracc.com)' <[apuerto@emtracc.com](mailto:apuerto@emtracc.com)>; 'Angel Antunez' <[aaaz72011@hotmail.com](mailto:aaaz72011@hotmail.com)>

**CC:** 'Keila Rodriguez' <[sistemas2@exasa.net](mailto:sistemas2@exasa.net)>

**Asunto:** Excesos velocidad Cabezales Semanal

Buenos dias,

Adjunto reporte de exceso de velocidad de las unidades registradas en Townsend y Aress Sun en la semana 32 del 8 al 14 de agosto. No se reportaron excesos de velocidad.

Placa	Empresa	Estado de ECM	Speed Limit (Mi)	Exceso de Velocidad	Observaciones
-------	---------	---------------	------------------	---------------------	---------------

AAH9730	EMTRACC	Funcional	53	<b>7</b>	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
AAI0537	EMTRACC	Funcional	N/A	<b>3</b>	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
AAI0505	EMTRACC	No Funcional	N/A	<b>1</b>	El módulo está iniciado en cero, no marca ningun dato. No deja hacer cambios en ECM.
AAI2826	EMTRACC	Funcional	53	<b>28</b>	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
AAI2831	EMTRACC	Funcional	N/A	<b>10</b>	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
AAI2845	EMTRACC	Funcional	N/A	<b>5</b>	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
AAI0513	EMTRACC	No Funcional	N/A	<b>7</b>	Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.
AAI2864	EMTRACC	No Funcional	N/A	<b>6</b>	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no dejá hacer cambios en ECM.
AAK3161	EMTRACC	No Funcional	N/A	<b>6</b>	Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.
AAM0920	EMTRACC	Funcional	N/A	<b>2</b>	Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.
AAI6203	TRANEXPA	Funcional	N/A	<b>11</b>	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no dejá hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
AAJ0366	TRANEXPA	Funcional	72	<b>2</b>	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no dejá hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
AAI6210	TRANEXPA Particulares	Funcional	53	<b>22</b>	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
AAL5356	TRANEXPA	Funcional	72	<b>1</b>	Este tiene instalado el Can Bus para ver el ECM en Ares-Sun. Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no dejá hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
AAL5358	TRANEXPA	No Funcional	N/A	<b>13</b>	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no dejá hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
AAK1393	TRANEXPA	Funcional	N/A	<b>6</b>	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
AAK2025	TRANEXPA	Funcional	70	<b>4</b>	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no dejá hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
AAK1434	TRANEXPA	Funcional	N/A	<b>2</b>	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no dejá hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
AAM1121	TRANEXPA	Funcional	53	<b>2</b>	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
AAM1656	TRANEXPA	Funcional	N/A	<b>25</b>	Las multas no se pueden resetear. Ni revisar informacion del ECM.

**De:** Abner Urbina [<mailto:cabezales@exasa.net>]

**Enviado el:** miércoles, 10 de agosto de 2016 8:19

**Para:** 'Xavier A' <[exa@exasa.net](mailto:exa@exasa.net)>; 'David Josué Molina Alvarado' <[sistemas@exasa.net](mailto:sistemas@exasa.net)>; 'taller' <[taller@exasa.net](mailto:taller@exasa.net)>; 'pilotos' <[pilotos@exasa.net](mailto:pilotos@exasa.net)>; 'Maidy Nataly Mena' <[facturacion@exasa.net](mailto:facturacion@exasa.net)>; 'mejoras' <[mejoras@exasa.net](mailto:mejoras@exasa.net)>; 'Francisco Abufele' <[tranexpa@exasa.net](mailto:tranexpa@exasa.net)>; 'Beltran Perez' <[tpco@exasa.net](mailto:tpco@exasa.net)>; '[cabezales2@exasa.net](mailto:cabezales2@exasa.net)' <[cabezales2@exasa.net](mailto:cabezales2@exasa.net)>; '[apuerto@emtracc.com](mailto:apuerto@emtracc.com)' <[apuerto@emtracc.com](mailto:apuerto@emtracc.com)>; 'Angel Antunez' <[aaaz72011@hotmail.com](mailto:aaaz72011@hotmail.com)>

**CC:** 'Keila Rodriguez' <[sistemas2@exasa.net](mailto:sistemas2@exasa.net)>

**Asunto:** Excesos velocidad Cabezales Semanal

Buenos dias,

Adjunto reporte de exceso de velocidad de las unidades registradas en Townsend y Aress Sun en la semana 31 del 1 al 7 de agosto. No se reportaron excesos de velocidad.

Placa	Empresa	Estado de ECM	Speed Limit (Mi)	Exceso de Velocidad	Observaciones
AAH9730	EMTRACC	Funcional	53	7	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
AAI0537	EMTRACC	Funcional	N/A	21	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
AAI0505	EMTRACC	No Funcional	N/A	1	El módulo está iniciado en cero, no marca ningun dato. No deja hacer cambios ECM.
AAI2831	EMTRACC	Funcional	N/A	15	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
AAI2832	EMTRACC	Funcional	53	5	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
AAI2840	EMTRACC	Funcional	N/A	5	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
AAI2845	EMTRACC	Funcional	N/A	1	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
AAI2864	EMTRACC	No Funcional	N/A	2	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo. Deja hacer cambios en ECM.
AAK1837	EMTRACC	Funcional	N/A	4	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
AAK3161	EMTRACC	No Funcional	N/A	18	Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.
AAP2362	EMTRACC	Funcional	N/A	1	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo. Deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
AAI6203	TRANEXPA	Funcional	N/A	12	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo. Deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
AAI6210	TRANEXPA Particulares	Funcional	53	13	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
AAL5356	TRANEXPA	Funcional	72	11	Este tiene instalado el Can Bus para ver el ECM en Ares-Sun. Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
AAL5358	TRANEXPA	No Funcional	N/A	5	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo. Deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
AAL5119	TRANEXPA	No Funcional	N/A	3	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
AAK1393	TRANEXPA	Funcional	N/A	1	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
AAK8948	TRANEXPA	Funcional	N/A	3	Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.
AAM1122	TRANEXPA	Funcional	53	1	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
AAM1655	TRANEXPA	No Funcional	N/A	17	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.

De: Abner Urbina [<mailto:cabezales@exasa.net>]

Enviado el: jueves, 28 de julio de 2016 16:25

Para: 'Xavier A' <[exa@exasa.net](mailto:exa@exasa.net)>; 'David Josué Molina Alvarado' <[sistemas@exasa.net](mailto:sistemas@exasa.net)>; 'taller' <[taller@exasa.net](mailto:taller@exasa.net)>; 'pilotos' <[pilotos@exasa.net](mailto:pilotos@exasa.net)>; 'Maidy Nataly Mena' <[facturacion@exasa.net](mailto:facturacion@exasa.net)>; 'mejoras' <[mejoras@exasa.net](mailto:mejoras@exasa.net)>; 'Francisco Abufele' <[tranexpa@exasa.net](mailto:tranexpa@exasa.net)>; 'Beltran Perez' <[tpco@exasa.net](mailto:tpco@exasa.net)>; '[cabezales2@exasa.net](mailto:cabezales2@exasa.net)' <[cabezales2@exasa.net](mailto:cabezales2@exasa.net)>; '[apuerto@emtracc.com](mailto:apuerto@emtracc.com)' <[apuerto@emtracc.com](mailto:apuerto@emtracc.com)>; 'Angel Antunez' <[aaaz72011@hotmail.com](mailto:aaaz72011@hotmail.com)>

CC: 'Keila Rodriguez' <[sistemas2@exasa.net](mailto:sistemas2@exasa.net)>

Asunto: Excesos velocidad Cabezales Semanal

Buenas tardes,

Adjunto reporte de exceso de velocidad de las unidades registradas en Townsend y Aress Sun. La semana pasada las unidades AAJ0366 y AAK1390 marcaron excesos de velocidad

Placa	Empresa	Estado de ECM	Speed Limit (Mi)	Exceso de Velocidad	Observaciones
-------	---------	---------------	------------------	---------------------	---------------

AAH8263	EMTRACC	Funcional	N/A	<b>2</b>	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo. Deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
AAH9730	EMTRACC	Funcional	53	<b>28</b>	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
AAI0511	EMTRACC	Funcional	53	<b>1</b>	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
AAI0537	EMTRACC	Funcional	N/A	<b>11</b>	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
AAI0505	EMTRACC	No Funcional	N/A	<b>10</b>	El módulo está iniciado en cero, no marca ningún dato. No deja hacer cambios en ECM.
AAI2831	EMTRACC	Funcional	N/A	<b>14</b>	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
AAI0513	EMTRACC	No Funcional	N/A	<b>5</b>	Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.
AAI2864	EMTRACC	No Funcional	N/A	<b>5</b>	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo. Deja hacer cambios en ECM.
AAI6203	TRANEXPA	Funcional	N/A	<b>9</b>	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo. Deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
AAJ0366	TRANEXPA	Funcional	72	<b>69</b>	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo. Deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
AAI6210	TRANEXPA Particulares	Funcional	53	<b>2</b>	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
AAL5356	TRANEXPA	Funcional	72	<b>1</b>	Este tiene instalado el Can Bus para ver el ECM en Ares-Sun. Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
AAL5358	TRANEXPA	No Funcional	N/A	<b>21</b>	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo. Deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
AAL5119	TRANEXPA	No Funcional	N/A	<b>1</b>	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
AAK1390	TRANEXPA	Funcional	N/A	<b>72</b>	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo. Deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
AAK1393	TRANEXPA	Funcional	N/A	<b>2</b>	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
AAK2025	TRANEXPA	Funcional	70	<b>8</b>	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo. Deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
AAK1434	TRANEXPA	Funcional	N/A	<b>1</b>	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo. Deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
AAK8948	TRANEXPA	Funcional	N/A	<b>5</b>	Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.
AAM1656	TRANEXPA	Funcional	N/A	<b>19</b>	Las multas no se pueden resetear. Ni revisar información del ECM.
AAM1657	TRANEXPA	No Funcional	N/A	<b>4</b>	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
AAP2374	TRANEXPA	Funcional	53	<b>26</b>	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.

**De:** Abner Urbina [<mailto:cabezales@exasa.net>]

**Enviado el:** jueves, 21 de julio de 2016 19:10

**Para:** 'Xavier A' <[exa@exasa.net](mailto:exa@exasa.net)>; 'David Josué Molina Alvarado' <[sistemas@exasa.net](mailto:sistemas@exasa.net)>; 'taller' <[taller@exasa.net](mailto:taller@exasa.net)>; 'pilotos' <[pilotos@exasa.net](mailto:pilotos@exasa.net)>; 'Maidy Nataly Mena' <[facturacion@exasa.net](mailto:facturacion@exasa.net)>; 'mejoras' <[mejoras@exasa.net](mailto:mejoras@exasa.net)>; 'Francisco Abufele' <[tranexpa@exasa.net](mailto:tranexpa@exasa.net)>; 'Beltran Perez' <[tpco@exasa.net](mailto:tpco@exasa.net)>; '[cabezales2@exasa.net](mailto:cabezales2@exasa.net)' <[cabezales2@exasa.net](mailto:cabezales2@exasa.net)>; '[apuerto@emtracc.com](mailto:apuerto@emtracc.com)' <[apuerto@emtracc.com](mailto:apuerto@emtracc.com)>; 'Angel Antunez' <[aaaz72011@hotmail.com](mailto:aaaz72011@hotmail.com)>

**CC:** 'Keila Rodriguez' <[sistemas2@exasa.net](mailto:sistemas2@exasa.net)>

**Asunto:** RE: Excesos velocidad Cabezales Semanal

Buenos días,

Adjunto reporte de exceso de velocidad de las unidades registradas en Townsend y Aress Sun. La semana pasada las unidades AAI2832, AAK1837, AAI2864 ,AAI0537, AAP2374 AAK1390. marcaron excesos de velocidad

Placa	Empresa	Estado de ECM	Speed Limit (Mi)	Exceso de Velocidad	Observaciones
AAI0537	EMTRACC	Funcional	N/A	29	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
AAI2831	EMTRACC	Funcional	N/A	18	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
AAI2832	EMTRACC	Funcional	53	25	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
AAI2840	EMTRACC	Funcional	N/A	6	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
AAI2864	EMTRACC	No Funcional	N/A	64	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a en ECM.
AAK1837	EMTRACC	Funcional	N/A	31	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
AAM0920	EMTRACC	Funcional	N/A	11	Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.
AAI6210	TRANEXPA	Funcional	53	10	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
AAK1393	TRANEXPA	Funcional	N/A	2	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
AAK1434	TRANEXPA	Funcional	N/A	2	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a en ECM. Contraseña desconocida.
AAP2374	TRANEXPA	Funcional	53	64	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
AAK1390	TRANEXPA	Funcional	N/A	49	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a en ECM. Contraseña desconocida.
AAK8948	TRANEXPA	Funcional	N/A	4	Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.
AAH8263	EMTRACC	Funcional	N/A	9	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a en ECM. Contraseña desconocida.
AAH9730	EMTRACC	Funcional	53	15	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
AAL5119	TRANEXPA	No Funcional	N/A	12	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.

<image001.png>

---

**De:** Abner Urbina [<mailto:cabezales@exasa.net>]

**Enviado el:** jueves, 30 de junio de 2016 17:30

**Para:** 'Xavier A' <[exa@exasa.net](mailto:exa@exasa.net)>; 'David Josué Molina Alvarado' <[sistemas@exasa.net](mailto:sistemas@exasa.net)>; 'taller' <[taller@exasa.net](mailto:taller@exasa.net)>; 'pilotos' <[pilotos@exasa.net](mailto:pilotos@exasa.net)>; 'Maidy Nataly Mena' <[facturacion@exasa.net](mailto:facturacion@exasa.net)>; 'mejoras' <[mejoras@exasa.net](mailto:mejoras@exasa.net)>; 'Francisco Abufele' <[tranexpa@exasa.net](mailto:tranexpa@exasa.net)>; 'Beltran Perez' <[tpco@exasa.net](mailto:tpco@exasa.net)>; '[cabezales2@exasa.net](mailto:cabezales2@exasa.net)' <[cabezales2@exasa.net](mailto:cabezales2@exasa.net)>; '[apuerto@emtracc.com](mailto:apuerto@emtracc.com)' <[apuerto@emtracc.com](mailto:apuerto@emtracc.com)>; 'Angel Antunez' <[aaaz72011@hotmail.com](mailto:aaaz72011@hotmail.com)>

**CC:** 'Keila Rodriguez' <[sistemas2@exasa.net](mailto:sistemas2@exasa.net)>

**Asunto:** RE: Excesos velocidad Cabezas Semanal

Buenos días,

Adjunto reporte de exceso de velocidad de las unidades registradas en Townsend y Aress Sun. La semana pasada las unidades AAI2832, AAK1837, AAK1391 y AAK1393 marcaron excesos de velocidad.

Placa	Empresa	Estado de ECM	Speed Limit (Mi)	Exceso de Velocidad	Observaciones
AAI0537	EMTRACC	Funcional	N/A	8	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
AAI2826	EMTRACC	Funcional	53	11	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
AAI2831	EMTRACC	Funcional	N/A	4	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
AAI2832	EMTRACC	Funcional	53	22	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
AAI2840	EMTRACC	Funcional	N/A	10	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
AAI2845	EMTRACC	Funcional	N/A	4	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
AAI2864	EMTRACC	No Funcional	N/A	13	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizar cambios en ECM.
AAI6203	EMTRACC	Funcional	N/A		Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizar cambios en ECM. Contraseña desconocida.
AAK1837	EMTRACC	Funcional	N/A	20	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
AAM0920	EMTRACC	Funcional	N/A	9	Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.
AAI6210	TRANEXPA TRANEXPA	Funcional	53	2	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
AAK1391	TRANEXPA	Funcional	53	21	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
AAK1393	TRANEXPA	Funcional	N/A	20	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
AAK1434	TRANEXPA	Funcional	N/A	10	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizar cambios en ECM. Contraseña desconocida.
AAM1657	TRANEXPA	Funcional	N/A	7	Las multas no se pueden resetear. Ni revisar informacion del ECM.
AAM1656	TRANEXPA	Funcional	N/A	15	Las multas no se pueden resetear. Ni revisar informacion del ECM.
AAP2374	TRANEXPA	Funcional	53	2	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
AAG1552	TRANEXPA	Funcional	53	1	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.

<image001.png>

**De:** Abner Urbina [<mailto:cabezales@exasa.net>]

**Enviado el:** jueves, 23 de junio de 2016 8:38

**Para:** 'Xavier A' <[exa@exasa.net](mailto:exa@exasa.net)>; 'David Josué Molina Alvarado' <[sistemas@exasa.net](mailto:sistemas@exasa.net)>; 'taller' <[taller@exasa.net](mailto:taller@exasa.net)>; 'pilotos' <[pilotos@exasa.net](mailto:pilotos@exasa.net)>; 'Maidy Nataly Mena' <[facturacion@exasa.net](mailto:facturacion@exasa.net)>; 'mejoras' <[mejoras@exasa.net](mailto:mejoras@exasa.net)>; 'Francisco Abufele' <[tranexpa@exasa.net](mailto:tranexpa@exasa.net)>; 'Beltran Perez' <[tpco@exasa.net](mailto:tpco@exasa.net)>; '[cabezales2@exasa.net](mailto:cabezales2@exasa.net)' <[cabezales2@exasa.net](mailto:cabezales2@exasa.net)>; '[apuerto@emtracc.com](mailto:apuerto@emtracc.com)' <[apuerto@emtracc.com](mailto:apuerto@emtracc.com)>; 'Angel Antunez' <[aaaz72011@hotmail.com](mailto:aaaz72011@hotmail.com)>

**CC:** 'Keila Rodriguez' <[sistemas2@exasa.net](mailto:sistemas2@exasa.net)>

**Asunto:** Excesos velocidad Cabezales Semanal

Buenos días,

Adjunto reporte de exceso de velocidad de las unidades registradas en Townsend y Aress Sun. La semana pasada las unidades AAI0537 y AAK1837 marcaron excesos de velocidad.

Placa	Empresa	Estado de ECM	Speed Limit (Mi)	Exceso de Velocidad	Observaciones
AAI0537	EMTRACC	Funcional	N/A	62	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
AAI2826	EMTRACC	Funcional	53	15	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
AAI2831	EMTRACC	Funcional	N/A	18	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
AAI2832	EMTRACC	Funcional	53	2	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
AAI2845	EMTRACC	Funcional	N/A	1	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
AAI0513	EMTRACC	No Funcional	N/A	2	Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.
AAI2864	EMTRACC	No Funcional	N/A	4	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo. Deja hacer cambios en ECM.
AAK1837	EMTRACC	Funcional	N/A	36	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
AAM0920	EMTRACC	Funcional	N/A	12	Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.
AAI4049	TRANEXPA	Funcional	N/A	9	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
AAJ0366	TRANEXPA	Funcional	72	1	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo. Deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
AAI6210	TRANEXPA Particulares	Funcional	53	11	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
AAL5356	TRANEXPA	Funcional	72	8	Este tiene instalado el Can Bus para ver el ECM en Ares-Sun. Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
AAL5358	TRANEXPA	No Funcional	N/A	16	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo. Deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
AAL5119	TRANEXPA	No Funcional	N/A	1	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
AAK1391	TRANEXPA	Funcional	53	6	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
AAK1393	TRANEXPA	Funcional	N/A	25	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
AAK2025	TRANEXPA	Funcional	70	1	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo. Deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
AAM1656	TRANEXPA	Funcional	N/A	11	Las mulitas no se pueden resetear. Ni revisar informacion del ECM.
AAP2374	TRANEXPA	Funcional	53	5	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.

**De:** Abner Urbina [<mailto:cabezales@exasa.net>]

**Enviado el:** viernes, 17 de junio de 2016 11:42

**Para:** 'Xavier A' <[exa@exasa.net](mailto:exa@exasa.net)>; 'David Josué Molina Alvarado' <[sistemas@exasa.net](mailto:sistemas@exasa.net)>; 'taller' <[taller@exasa.net](mailto:taller@exasa.net)>; 'pilotos' <[pilotos@exasa.net](mailto:pilotos@exasa.net)>; 'Maidy Nataly Mena' <[facturacion@exasa.net](mailto:facturacion@exasa.net)>; 'mejoras' <[mejoras@exasa.net](mailto:mejoras@exasa.net)>; 'Francisco Abufele' <[tranexpa@exasa.net](mailto:tranexpa@exasa.net)>; 'Beltran Perez' <[tpco@exasa.net](mailto:tpco@exasa.net)>; '[cabezales2@exasa.net](mailto:cabezales2@exasa.net)' <[cabezales2@exasa.net](mailto:cabezales2@exasa.net)>; '[apuerto@emtracc.com](mailto:apuerto@emtracc.com)' <[apuerto@emtracc.com](mailto:apuerto@emtracc.com)>; '[angelantunez863@gmail.com](mailto:angelantunez863@gmail.com)' <[angelantunez863@gmail.com](mailto:angelantunez863@gmail.com)>

**CC:** 'Keila Rodriguez' <[sistemas2@exasa.net](mailto:sistemas2@exasa.net)>

**Asunto:** Excesos velocidad Cabezales Semanal

Buenos dias,

Adjunto reporte de exceso de velocidad de las unidades registradas en Townsend y Aress Sun. La semana pasada la unidad AAI0537 marcó 56 excesos de velocidad la semana pasada.

Placa	Empresa	Estado de ECM	Speed Limit (Mi)	Exceso de Velocidad	Observaciones
AAG1552	EMTRACC	Funcional	53	1	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
AAH9730	EMTRACC	Funcional	53	2	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
AAI0537	EMTRACC	Funcional	N/A	56	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
AAI2831	EMTRACC	Funcional	N/A	27	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
AAI2832	EMTRACC	Funcional	53	1	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
AAI2845	EMTRACC	Funcional	N/A	1	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
AAI2864	EMTRACC	No Funcional	N/A	2	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM.
AAK1837	EMTRACC	Funcional	N/A	11	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
AAK3161	EMTRACC	No Funcional	N/A	6	Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.
AAM0920	EMTRACC	Funcional	N/A	4	Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.
AAP2362	EMTRACC	Funcional	N/A	1	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
AAI4049	TRANEXPA	Funcional	N/A	21	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
AAI6210	TRANEXPA Particulares	Funcional	53	7	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
AAL5356	TRANEXPA	Funcional	72	3	Este tiene instalado el Can Bus para ver el ECM en Ares-Sun. Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
AAL5358	TRANEXPA	No Funcional	N/A	14	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
AAL5405	TRANEXPA	No Funcional	N/A	5	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
AAL5119	TRANEXPA	No Funcional	N/A	1	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
AAK1391	TRANEXPA	Funcional	53	2	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
AAK1393	TRANEXPA	Funcional	N/A	6	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
AAK1434	TRANEXPA	Funcional	N/A	3	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
AAM1121	TRANEXPA	Funcional	53	3	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
AAM1656	TRANEXPA	Funcional	N/A	22	Las multas no se pueden resetear. Ni revisar informacion del ECM.

---

**De:** Abner Urbina [<mailto:cabezales@exasa.net>]

**Enviado el:** jueves, 9 de junio de 2016 9:37

**Para:** 'Xavier A' <[exa@exasa.net](mailto:exa@exasa.net)>; 'David Josué Molina Alvarado' <[sistemas@exasa.net](mailto:sistemas@exasa.net)>; 'taller' <[taller@exasa.net](mailto:taller@exasa.net)>; 'pilotos' <[pilotos@exasa.net](mailto:pilotos@exasa.net)>; 'Maidy Nataly Mena' <[facturacion@exasa.net](mailto:facturacion@exasa.net)>; 'mejoras' <[mejoras@exasa.net](mailto:mejoras@exasa.net)>; 'Francisco Abufele' <[tranexpa@exasa.net](mailto:tranexpa@exasa.net)>; 'Beltran Perez' <[tpco@exasa.net](mailto:tpco@exasa.net)>; 'cabezales2@exasa.net' <[cabezales2@exasa.net](mailto:cabezales2@exasa.net)>; 'apuerto@emtracc.com' <[apuerto@emtracc.com](mailto:apuerto@emtracc.com)>; 'angelantunez863@gmail.com' <[angelantunez863@gmail.com](mailto:angelantunez863@gmail.com)>

**CC:** 'Keila Rodriguez' <[sistemas2@exasa.net](mailto:sistemas2@exasa.net)>

**Asunto:** Excesos velocidad Cabezales Semanal

Buenos días,

Adjunto reporte de exceso de velocidad de las unidades registradas en Townsend y Aress Sun. Esta semana las unidades AAH9730, AAI2831, AAL5358, AAM1656 y AAP2374 marcaron excesos de velocidad la semana pasada.

Placa	Empresa	Estado de ECM	Speed Limit (Mi)	Exceso de Velocidad	Observaciones
AAG1552	EMTRACC	Funcional	53	5	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
AAH8263	EMTRACC	Funcional	N/A	5	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo. Deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
AAH9730	EMTRACC	Funcional	53	35	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
AAI0537	EMTRACC	Funcional	N/A	12	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
AAI2826	EMTRACC	Funcional	53	5	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
AAI2831	EMTRACC	Funcional	N/A	37	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
AAI2832	EMTRACC	Funcional	53	7	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
AAI2845	EMTRACC	Funcional	N/A	1	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
AAK1837	EMTRACC	Funcional	N/A	9	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
AAK3161	EMTRACC	No Funcional	N/A	12	Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.
AAM0920	EMTRACC	Funcional	N/A	29	Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.
AAP2362	EMTRACC	Funcional	N/A	1	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo. Deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
AAI4049	TRANEXPA	Funcional	N/A	12	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
AAI6203	TRANEXPA	Funcional	N/A	6	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo. Deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
AAJ0366	TRANEXPA	Funcional	72	8	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo. Deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
AAI6210	TRANEXPA Particulares	Funcional	53	18	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
AAL5356	TRANEXPA	Funcional	72	11	Este tiene instalado el Can Bus para ver el ECM en Ares-Sun. Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
AAL5358	TRANEXPA	No Funcional	N/A	63	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo. Deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
AAK1393	TRANEXPA	Funcional	N/A	7	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.

AAK1434	TRANEXPA	Funcional	N/A	<b>3</b>	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo. Deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
AAK9082	TRANEXPA	Funcional	53	<b>6</b>	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
AAM1656	TRANEXPA	Funcional	N/A	<b>34</b>	Las mulitas no se pueden resetear. Ni revisar informacion del ECM.
AAP2374	TRANEXPA	Funcional	53	<b>55</b>	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.

De: Abner Urbina [<mailto:cabezales@exasa.net>]

Enviado el: miércoles, 1 de junio de 2016 15:41

Para: 'Xavier A' <[exa@exasa.net](mailto:exa@exasa.net)>; 'David Josué Molina Alvarado' <[sistemas@exasa.net](mailto:sistemas@exasa.net)>; 'taller' <[taller@exasa.net](mailto:taller@exasa.net)>; 'pilotos' <[pilotos@exasa.net](mailto:pilotos@exasa.net)>; 'Maidy Nataly Mena' <[facturacion@exasa.net](mailto:facturacion@exasa.net)>; 'mejoras' <[mejoras@exasa.net](mailto:mejoras@exasa.net)>; 'Francisco Abufele' <[tranexpa@exasa.net](mailto:tranexpa@exasa.net)>; 'Beltran Perez' <[tpco@exasa.net](mailto:tpco@exasa.net)>; '[cabezales2@exasa.net](mailto:cabezales2@exasa.net)' <[cabezales2@exasa.net](mailto:cabezales2@exasa.net)>; '[apuerto@emtracc.com](mailto:apuerto@emtracc.com)' <[apuerto@emtracc.com](mailto:apuerto@emtracc.com)>; '[angelantunez863@gmail.com](mailto:angelantunez863@gmail.com)' <[angelantunez863@gmail.com](mailto:angelantunez863@gmail.com)>

CC: 'Keila Rodriguez' <[sistemas2@exasa.net](mailto:sistemas2@exasa.net)>

Asunto: Excesos velocidad Cabezales Semanal

Buenas tardes,

Adjunto reporte de exceso de velocidad de las unidades registradas en Townsend y Aress Sun. La semana pasada ninguna unidad marcó más de 30 excesos de velocidad.

Placa	Empresa	Estado de ECM	Speed Limit (Mi)	Exceso de Velocidad	Observaciones
AAG1552	EMTRACC	Funcional	53	<b>4</b>	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
AAH8263	EMTRACC	Funcional	N/A	<b>11</b>	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo. Deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
AAI0511	EMTRACC	Funcional	53	<b>6</b>	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
AAI0537	EMTRACC	Funcional	N/A	<b>9</b>	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
AAI2826	EMTRACC	Funcional	53	<b>6</b>	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
AAI2831	EMTRACC	Funcional	N/A	<b>2</b>	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
AAI2832	EMTRACC	Funcional	53	<b>10</b>	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
AAI2840	EMTRACC	Funcional	N/A	<b>4</b>	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
AAI0513	EMTRACC	No Funcional	N/A	<b>3</b>	Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.
AAK1837	EMTRACC	Funcional	N/A	<b>10</b>	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
AAK3161	EMTRACC	No Funcional	N/A	<b>9</b>	Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.
AAM0920	EMTRACC	Funcional	N/A	<b>6</b>	Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.
AAI4049	TRANEXPA	Funcional	N/A	<b>25</b>	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
AAI6203	TRANEXPA	Funcional	N/A	<b>4</b>	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo. Deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
AAL5356	TRANEXPA	Funcional	72	<b>13</b>	Este tiene instalado el Can Bus para ver el ECM en Ares-Sun. Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
AAL5358	TRANEXPA	No Funcional	N/A	<b>18</b>	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo. Deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
AAL5405	TRANEXPA	No Funcional	N/A	<b>3</b>	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
AAL5119	TRANEXPA	No Funcional	N/A	<b>1</b>	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
AAK1391	TRANEXPA	Funcional	53	<b>3</b>	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.

AAK1393	TRANEXPA	Funcional	N/A	<b>11</b>	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
AAK9082	TRANEXPA	Funcional	53	<b>9</b>	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
AAK8948	TRANEXPA	Funcional	N/A	<b>7</b>	Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.
AAM1656	TRANEXPA	Funcional	N/A	<b>17</b>	Las mulitas no se pueden resetear. Ni revisar informacion del ECM.
AAP2374	TRANEXPA	Funcional	53	<b>10</b>	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.

**De:** Abner Urbina [<mailto:cabezales@exasa.net>]

**Enviado el:** miércoles, 25 de mayo de 2016 10:55

**Para:** 'Xavier A' <[exa@exasa.net](mailto:exa@exasa.net)>; 'angel antonio antunez' <[aaaz72011@hotmail.com](mailto:aaaz72011@hotmail.com)>; 'David Josué Molina Alvarado' <[sistemas@exasa.net](mailto:sistemas@exasa.net)>; 'taller' <[taller@exasa.net](mailto:taller@exasa.net)>; 'pilotos' <[pilotos@exasa.net](mailto:pilotos@exasa.net)>; 'Maidy Nataly Mena' <[facturacion@exasa.net](mailto:facturacion@exasa.net)>; 'mejoras' <[mejoras@exasa.net](mailto:mejoras@exasa.net)>; 'Francisco Abufele' <[tranexpa@exasa.net](mailto:tranexpa@exasa.net)>; 'Beltran Perez' <[tpco@exasa.net](mailto:tpco@exasa.net)>; '[cabezales2@exasa.net](mailto:cabezales2@exasa.net)' <[cabezales2@exasa.net](mailto:cabezales2@exasa.net)>; '[apuerto@emtracc.com](mailto:apuerto@emtracc.com)' <[apuerto@emtracc.com](mailto:apuerto@emtracc.com)>

**CC:** 'Keila Rodriguez' <[sistemas2@exasa.net](mailto:sistemas2@exasa.net)>

**Asunto:** Excesos velocidad Cabezales Semanal

Buenos días,

Adjunto reporte de exceso de velocidad de las unidades registradas en Townsend y Aress Sun. Esta semana la unidad AAI4049 marcó 34 excesos de velocidad la semana pasada.

Placa	Empresa	Estado de ECM	Speed Limit (Mi)	Exceso de Velocidad	Observaciones
AAG1552	EMTRACC	Funcional	53	<b>3</b>	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
AAI0537	EMTRACC	Funcional	N/A	<b>26</b>	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
AAI2832	EMTRACC	Funcional	53	<b>5</b>	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
AAI2840	EMTRACC	Funcional	N/A	<b>14</b>	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
AAI0519	EMTRACC	Funcional	53	<b>1</b>	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
AAK1837	EMTRACC	Funcional	N/A	<b>19</b>	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
AAK3161	EMTRACC	No Funcional	N/A	<b>12</b>	Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.
AAM0920	EMTRACC	Funcional	N/A	<b>9</b>	Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.
AAP2362	EMTRACC	Funcional	N/A	<b>1</b>	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo. Deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
AAI4049	TRANEXPA	Funcional	N/A	<b>34</b>	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
AAI6203	TRANEXPA	Funcional	N/A	<b>15</b>	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo. Deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
AAJ0366	TRANEXPA	Funcional	72	<b>14</b>	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo. Deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
AAI6210	TRANEXPA Particulares	Funcional	53	<b>4</b>	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
AAL5356	TRANEXPA	Funcional	72	<b>1</b>	Este tiene instalado el Can Bus para ver el ECM en Ares-Sun. Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
AAL5119	TRANEXPA	No Funcional	N/A	<b>13</b>	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
AAK1434	TRANEXPA	Funcional	N/A	<b>5</b>	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo. Deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.

AAK9082	TRANEXPA	Funcional	53	<b>3</b>	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
AAM1657	TRANEXPA	No Funcional	N/A	<b>1</b>	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.

**De:** Abner Urbina [<mailto:cabezales@exasa.net>]

**Enviado el:** jueves, 19 de mayo de 2016 8:38

**Para:** 'Xavier A' <[exa@exasa.net](mailto:exa@exasa.net)>; 'angel antonio antunez' <[aaaz72011@hotmail.com](mailto:aaaz72011@hotmail.com)>; 'David Josué Molina Alvarado' <[sistemas@exasa.net](mailto:sistemas@exasa.net)>; 'taller' <[taller@exasa.net](mailto:taller@exasa.net)>; 'pilotos' <[pilotos@exasa.net](mailto:pilotos@exasa.net)>; 'Maidy Nataly Mena' <[facturacion@exasa.net](mailto:facturacion@exasa.net)>; 'mejoras' <[mejoras@exasa.net](mailto:mejoras@exasa.net)>; 'Francisco Abufele' <[tranexpa@exasa.net](mailto:tranexpa@exasa.net)>; 'Beltran Perez' <[tpco@exasa.net](mailto:tpco@exasa.net)>; '[cabezales2@exasa.net](mailto:cabezales2@exasa.net)' <[cabezales2@exasa.net](mailto:cabezales2@exasa.net)>; '[apuerto@emtracc.com](mailto:apuerto@emtracc.com)' <[apuerto@emtracc.com](mailto:apuerto@emtracc.com)>

**CC:** 'Keila Rodriguez' <[sistemas2@exasa.net](mailto:sistemas2@exasa.net)>

**Asunto:** Excesos velocidad Cabezales Semanal

Buenos días,

Adjunto reporte de exceso de velocidad de las unidades registradas en Townsend y Aress Sun. Esta semana las unidades AAH9730 y AAI0511 marcaron 45 y 35 excesos de velocidad la semana pasada, respectivamente.

No.	Placa	Empresa	Estado de ECM	Speed Limit (Mi)	Exceso de Velocidad	Observaciones
1	AAG1552	EMTRACC	Funcional	53	<b>2</b>	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
3	AAH9730	EMTRACC	Funcional	53	<b>45</b>	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
4	AAI0511	EMTRACC	Funcional	53	<b>35</b>	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
7	AAI2826	EMTRACC	Funcional	53	<b>1</b>	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
8	AAI2831	EMTRACC	Funcional	N/A	<b>3</b>	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
9	AAI2832	EMTRACC	Funcional	53	<b>1</b>	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
10	AAI2840	EMTRACC	Funcional	N/A	<b>15</b>	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
12	AAI0519	EMTRACC	Funcional	53	<b>1</b>	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
15	AAK1837	EMTRACC	Funcional	N/A	<b>25</b>	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
16	AAK3161	EMTRACC	No Funcional	N/A	<b>9</b>	Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.
17	AAM0920	EMTRACC	Funcional	N/A	<b>3</b>	Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.
19	AAI4049	TRANEXPA	Funcional	N/A	<b>11</b>	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
20	AAI6203	TRANEXPA	Funcional	N/A	<b>21</b>	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle cambios en ECM. Contraseña desconocida.
21	AAJ0366	TRANEXPA	Funcional	72	<b>9</b>	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle cambios en ECM. Contraseña desconocida.
22	AAI6210	TRANEXPA Particulares	Funcional	53	<b>18</b>	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
26	AAL5405	TRANEXPA	No Funcional	N/A	<b>9</b>	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
27	AAL5119	TRANEXPA	No Funcional	N/A	<b>1</b>	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
30	AAK1390	TRANEXPA	Funcional	N/A	<b>2</b>	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle cambios en ECM. Contraseña desconocida.
31	AAK1391	TRANEXPA	Funcional	53	<b>1</b>	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
34	AAK1434	TRANEXPA	Funcional	N/A	<b>1</b>	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle cambios en ECM. Contraseña desconocida.
35	AAK9082	TRANEXPA	Funcional	53	<b>4</b>	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.

---

**De:** Abner Urbina [<mailto:cabezales@exasa.net>]

**Enviado el:** miércoles, 11 de mayo de 2016 13:25

**Para:** 'Xavier A' <[exa@exasa.net](mailto:exa@exasa.net)>; 'angel antonio antunez' <[aaaz72011@hotmail.com](mailto:aaaz72011@hotmail.com)>; 'David Josué Molina Alvarado' <[sistemas@exasa.net](mailto:sistemas@exasa.net)>; 'taller' <[taller@exasa.net](mailto:taller@exasa.net)>; 'pilotos' <[pilotos@exasa.net](mailto:pilotos@exasa.net)>; 'Maidy Nataly Mena' <[facturacion@exasa.net](mailto:facturacion@exasa.net)>; 'mejoras' <[mejoras@exasa.net](mailto:mejoras@exasa.net)>; 'Francisco Abufele' <[tranexpa@exasa.net](mailto:tranexpa@exasa.net)>; 'Beltran Perez' <[tpco@exasa.net](mailto:tpco@exasa.net)>; '[cabezales2@exasa.net](mailto:cabezales2@exasa.net)' <[cabezales2@exasa.net](mailto:cabezales2@exasa.net)>; '[apuerto@emtracc.com](mailto:apuerto@emtracc.com)' <[apuerto@emtracc.com](mailto:apuerto@emtracc.com)>

**CC:** 'Keila Rodriguez' <[sistemas2@exasa.net](mailto:sistemas2@exasa.net)>

**Asunto:** Excesos velocidad Cabezales Semanal

Buenas tardes,

Adjunto reporte de exceso de velocidad de las unidades registradas en Townsend y Aress Sun. Esta semana la unidad AAI0511 marcó 38 excesos de velocidad la semana pasada.

Placa	Empresa	Estado de ECM	Speed Limit (Mi)	Exceso de Velocidad	Observaciones
AAH8263	EMTRACC	Funcional	N/A	<b>2</b>	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo. Deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
AAH9730	EMTRACC	Funcional	53	<b>15</b>	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
AAI0511	EMTRACC	Funcional	53	<b>38</b>	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
AAI0537	EMTRACC	Funcional	N/A	<b>2</b>	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
AAI2826	EMTRACC	Funcional	53	<b>10</b>	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
AAI2831	EMTRACC	Funcional	N/A	<b>17</b>	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
AAI2840	EMTRACC	Funcional	N/A	<b>15</b>	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
AAI0519	EMTRACC	Funcional	53	<b>11</b>	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
AAI0513	EMTRACC	No Funcional	N/A	<b>3</b>	Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.
AAI2864	EMTRACC	No Funcional	N/A	<b>1</b>	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo. Deja hacer cambios en ECM.
AAK1837	EMTRACC	Funcional	N/A	<b>16</b>	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
AAK3161	EMTRACC	No Funcional	N/A	<b>19</b>	Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.
AAI4049	TRANEXPA	Funcional	N/A	<b>1</b>	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
AAJ0366	TRANEXPA	Funcional	72	<b>25</b>	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo. Deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
AAI6210	TRANEXPA Particulares	Funcional	53	<b>12</b>	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
AAL5358	TRANEXPA	No Funcional	N/A	<b>7</b>	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo. Deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
AAL5119	TRANEXPA	No Funcional	N/A	<b>3</b>	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
AAK1393	TRANEXPA	Funcional	N/A	<b>3</b>	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
AAK1434	TRANEXPA	Funcional	N/A	<b>13</b>	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo. Deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
AAK9082	TRANEXPA	Funcional	53	<b>1</b>	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
AAM1122	TRANEXPA	Funcional	53	<b>1</b>	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
AAM1655	TRANEXPA	No Funcional	N/A	<b>5</b>	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.

AAM1657	TRANEXPA	No Funcional	N/A	4	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
AAP2374	TRANEXPA	Funcional	53	5	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.

**De:** Abner Urbina [<mailto:cabezales@exasa.net>]

**Enviado el:** miércoles, 4 de mayo de 2016 10:26

**Para:** 'Xavier A' <[exa@exasa.net](mailto:exa@exasa.net)>; 'angel antonio antunez' <[aaaz72011@hotmail.com](mailto:aaaz72011@hotmail.com)>; 'David Josué Molina Alvarado' <[sistemas@exasa.net](mailto:sistemas@exasa.net)>; 'taller' <[taller@exasa.net](mailto:taller@exasa.net)>; 'pilotos' <[pilotos@exasa.net](mailto:pilotos@exasa.net)>; 'Maidy Nataly Mena' <[facturacion@exasa.net](mailto:facturacion@exasa.net)>; 'mejoras' <[mejoras@exasa.net](mailto:mejoras@exasa.net)>; 'Francisco Abufele' <[tranexpa@exasa.net](mailto:tranexpa@exasa.net)>; 'Beltran Perez' <[tpco@exasa.net](mailto:tpco@exasa.net)>; '[cabezales2@exasa.net](mailto:cabezales2@exasa.net)' <[cabezales2@exasa.net](mailto:cabezales2@exasa.net)>; '[apuerto@emtracc.com](mailto:apuerto@emtracc.com)' <[apuerto@emtracc.com](mailto:apuerto@emtracc.com)>

**CC:** 'Keila Rodriguez' <[sistemas2@exasa.net](mailto:sistemas2@exasa.net)>

**Asunto:** Excesos velocidad Cabezales Semanal

Buenos días,

Adjunto reporte de exceso de velocidad de las unidades registradas en Townsend y Aress Sun. Esta semana las unidades AAH9730 y AAK1390 marcaron 66 y 65 excesos de velocidad la semana pasada, respectivamente.

No.	Placa	Empresa	Estado de ECM	Speed Limit (Mi)	Exceso de Velocidad	Observaciones
2	AAH8263	EMTRACC	Funcional	N/A	1	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle el mantenimiento. Deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
3	AAH9730	EMTRACC	Funcional	53	66	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
4	AAI0511	EMTRACC	Funcional	53	12	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
5	AAI0537	EMTRACC	Funcional	N/A	1	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
7	AAI2826	EMTRACC	Funcional	53	9	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
8	AAI2831	EMTRACC	Funcional	N/A	17	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
10	AAI2840	EMTRACC	Funcional	N/A	2	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
11	AAI2845	EMTRACC	Funcional	N/A	1	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
12	AAI0519	EMTRACC	Funcional	53	13	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
13	AAI0513	EMTRACC	No Funcional	N/A	1	Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.
14	AAI2864	EMTRACC	No Funcional	N/A	5	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle el mantenimiento. Deja hacer cambios en ECM.
15	AAK1837	EMTRACC	Funcional	N/A	1	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
16	AAK3161	EMTRACC	No Funcional	N/A	3	Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.
17	AAM0920	EMTRACC	Funcional	N/A	2	Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.
20	AAI4049	TRANEXPA	Funcional	N/A	4	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
22	AAJ0366	TRANEXPA	Funcional	72	2	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle el mantenimiento. Deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
23	AAI6210	TRANEXPA Particulares	Funcional	53	3	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
26	AAL5405	TRANEXPA	No Funcional	N/A	11	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
30	AAK1390	TRANEXPA	Funcional	N/A	65	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle el mantenimiento. Deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
31	AAK1391	TRANEXPA	Funcional	53	1	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.

35	AAK9082	TRANEXPA	Funcional	53	2	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
37	AAM1121	TRANEXPA	Funcional	53	2	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
38	AAM1122	TRANEXPA	Funcional	53	1	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
39	AAM1655	TRANEXPA	No Funcional	N/A	1	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
40	AAM1657	TRANEXPA	No Funcional	N/A	16	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
41	AAP2374	TRANEXPA	Funcional	53	1	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.

**De:** Abner Urbina [<mailto:cabezales@exasa.net>]

**Enviado el:** miércoles, 27 de abril de 2016 9:51

**Para:** 'Xavier A' <[exa@exasa.net](mailto:exa@exasa.net)>; 'angel antonio antunez' <[aaaz72011@hotmail.com](mailto:aaaz72011@hotmail.com)>; 'David Josué Molina Alvarado' <[sistemas@exasa.net](mailto:sistemas@exasa.net)>; 'taller' <[taller@exasa.net](mailto:taller@exasa.net)>; 'pilotos' <[pilotos@exasa.net](mailto:pilotos@exasa.net)>; 'Maidy Nataly Mena' <[facturacion@exasa.net](mailto:facturacion@exasa.net)>; 'mejoras' <[mejoras@exasa.net](mailto:mejoras@exasa.net)>; 'apuerto1110' <[apuerto1110@yahoo.com](mailto:apuerto1110@yahoo.com)>; 'Francisco Abufele' <[tranexpa@exasa.net](mailto:tranexpa@exasa.net)>; 'Beltran Perez' <[tpco@exasa.net](mailto:tpco@exasa.net)>; '[cabezales2@exasa.net](mailto:cabezales2@exasa.net)' <[cabezales2@exasa.net](mailto:cabezales2@exasa.net)>

**CC:** 'Keila Rodriguez' <[sistemas2@exasa.net](mailto:sistemas2@exasa.net)>

**Asunto:** Excesos velocidad Cabezales Semanal

Buenos días,

Adjunto reporte de exceso de velocidad de las unidades registradas en Townsend y Aress Sun. Esta semana la unidad AAI0511 marcó 41 excesos de velocidad la semana pasada.

No.	Placa	Empresa	Estado de ECM	Speed Limit (Mi)	Exceso de Velocidad	Observaciones
3	AAH9730	EMTRACC	Funcional	53	9	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
4	AAI0511	EMTRACC	Funcional	53	41	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
5	AAI0537	EMTRACC	Funcional	N/A	1	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
8	AAI2831	EMTRACC	Funcional	N/A	4	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
12	AAI0519	EMTRACC	Funcional	53	3	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
13	AAI0513	EMTRACC	No Funcional	N/A	6	Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.
14	AAI2864	EMTRACC	No Funcional	N/A	20	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle cambios en ECM.
15	AAK1837	EMTRACC	Funcional	N/A	2	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
16	AAK3161	EMTRACC	No Funcional	N/A	3	Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.
17	AAM0920	EMTRACC	Funcional	N/A	7	Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.
21	AAI6203	TRANEXPA	Funcional	N/A	3	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle cambios en ECM. Contraseña desconocida.
22	AAJ0366	TRANEXPA	Funcional	72	4	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle cambios en ECM. Contraseña desconocida.
23	AAI6210	TRANEXPA Particulares	Funcional	53	3	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
30	AAK1390	TRANEXPA	Funcional	N/A	20	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle cambios en ECM. Contraseña desconocida.
31	AAK1391	TRANEXPA	Funcional	53	2	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
32	AAK1393	TRANEXPA	Funcional	N/A	7	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.

33	AAK2025	TRANEXPA	Funcional	70	1	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle esto. Deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
35	AAK9082	TRANEXPA	Funcional	53	2	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
37	AAM1121	TRANEXPA	Funcional	53	3	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
40	AAM1657	TRANEXPA	No Funcional	N/A	8	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
41	AAP2374	TRANEXPA	Funcional	53	3	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.

**De:** Abner Urbina [<mailto:cabezales@exasa.net>]

**Enviado el:** miércoles, 20 de abril de 2016 14:40

**Para:** 'Xavier A' <[exa@exasa.net](mailto:exa@exasa.net)>; 'angel antonio antunez' <[aaaz72011@hotmail.com](mailto:aaaz72011@hotmail.com)>; 'David Josué Molina Alvarado' <[sistemas@exasa.net](mailto:sistemas@exasa.net)>; 'taller' <[taller@exasa.net](mailto:taller@exasa.net)>; 'pilotos' <[pilotos@exasa.net](mailto:pilotos@exasa.net)>; 'Maidy Nataly Mena' <[facturacion@exasa.net](mailto:facturacion@exasa.net)>; 'mejoras' <[mejoras@exasa.net](mailto:mejoras@exasa.net)>; 'apuerto1110' <[apuerto1110@yahoo.com](mailto:apuerto1110@yahoo.com)>; 'Francisco Abufele' <[tranexpa@exasa.net](mailto:tranexpa@exasa.net)>; 'Beltran Perez' <[tpco@exasa.net](mailto:tpco@exasa.net)>; 'cabezales2@exasa.net' <[cabezales2@exasa.net](mailto:cabezales2@exasa.net)>

**CC:** 'Keila Rodriguez' <[sistemas2@exasa.net](mailto:sistemas2@exasa.net)>

**Asunto:** RE: Excesos velocidad Cabezales Semanal

Buenas tardes,

Adjunto reporte de exceso de velocidad de las unidades registradas en Townsend y Aress Sun. Esta semana la unidad AAK1391 marcó 39 excesos de velocidad la semana pasada.

No.	Placa	Empresa	Estado de ECM	Speed Limit (Mi)	Exceso de Velocidad	Observaciones
2	AAH8263	EMTRACC	Funcional	N/A	2	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle esto. Deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
3	AAH9730	EMTRACC	Funcional	53	2	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
4	AAI0511	EMTRACC	Funcional	53	27	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
5	AAI0537	EMTRACC	Funcional	N/A	11	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
8	AAI2831	EMTRACC	Funcional	N/A	27	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
14	AAI2864	EMTRACC	No Funcional	N/A	16	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle esto. Deja hacer cambios en ECM.
15	AAK1837	EMTRACC	Funcional	N/A	5	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
16	AAK3161	EMTRACC	No Funcional	N/A	1	Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.
17	AAM0920	EMTRACC	Funcional	N/A	3	Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.
20	AAI4049	TRANEXPA	Funcional	N/A	10	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
21	AAI6203	TRANEXPA	Funcional	N/A	8	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle esto. Deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
22	AAJ0366	TRANEXPA	Funcional	72	1	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle esto. Deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
26	AAL5405	TRANEXPA	No Funcional	N/A	2	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
29	AAM1657	TRANEXPA	Funcional	N/A	7	Las mulitas no se pueden resetear. Ni revisar informacion del ECM.
31	AAK1391	TRANEXPA	Funcional	53	39	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
33	AAK2025	TRANEXPA	Funcional	70	2	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle esto. Deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
37	AAM1121	TRANEXPA	Funcional	53	2	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.

De: Abner Urbina [<mailto:cabezales@exasa.net>]

Enviado el: miércoles, 13 de abril de 2016 17:30

Para: 'Xavier A' <[exa@exasa.net](mailto:exa@exasa.net)>; 'angel antonio antunez' <[aaaz72011@hotmail.com](mailto:aaaz72011@hotmail.com)>; 'David Josué Molina Alvarado' <[sistemas@exasa.net](mailto:sistemas@exasa.net)>; 'taller' <[taller@exasa.net](mailto:taller@exasa.net)>; 'pilotos' <[pilotos@exasa.net](mailto:pilotos@exasa.net)>; 'Maidy Nataly Mena' <[facturacion@exasa.net](mailto:facturacion@exasa.net)>; 'mejoras' <[mejoras@exasa.net](mailto:mejoras@exasa.net)>; 'apuerto1110' <[apuerto1110@yahoo.com](mailto:apuerto1110@yahoo.com)>; 'Francisco Abufele' <[tranexpa@exasa.net](mailto:tranexpa@exasa.net)>; 'Beltran Perez' <[tpco@exasa.net](mailto:tpco@exasa.net)>; 'cabezales2@exasa.net' <[cabezales2@exasa.net](mailto:cabezales2@exasa.net)>

CC: 'Keila Rodriguez' <[sistemas2@exasa.net](mailto:sistemas2@exasa.net)>

Asunto: RE: Excesos velocidad Cabezales Semanal

Buenos dias,

Adjunto reporte de exceso de velocidad de las unidades registradas en Townsend y Aress Sun. Esta semana la unidad AAL5405 marcó 70 excesos de velocidad la semana pasada.

Nota: La unidad AAH8263 está fuera de la flota de EMTRACC.

No.	Placa	Empresa	Estado de ECM	Speed Limit (Mi)	Exceso de Velocidad	Observaciones
2	AAH8263	EMTRACC	Funcional	N/A	<b>34</b>	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle esto. Deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
3	AAH9730	EMTRACC	Funcional	53	<b>2</b>	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
5	AAI0537	EMTRACC	Funcional	N/A	<b>2</b>	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
7	AAI2826	EMTRACC	Funcional	53	<b>4</b>	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
8	AAI2831	EMTRACC	Funcional	N/A	<b>9</b>	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
10	AAI2840	EMTRACC	Funcional	N/A	<b>9</b>	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
11	AAI2845	EMTRACC	Funcional	N/A	<b>1</b>	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
12	AAI0519	EMTRACC	Funcional	53	<b>17</b>	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
15	AAK1837	EMTRACC	Funcional	N/A	<b>2</b>	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
16	AAK3161	EMTRACC	No Funcional	N/A	<b>1</b>	Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.
19	AAB8104	TRANEXPA	No Funcional	N/A	<b>4</b>	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle esto. Deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
20	AAI4049	TRANEXPA	Funcional	N/A	<b>23</b>	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
21	AAI6203	TRANEXPA	Funcional	N/A	<b>2</b>	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle esto. Deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
22	AAJ0366	TRANEXPA	Funcional	72	<b>11</b>	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle esto. Deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
23	AAI6210	TRANEXPA Particulares	Funcional	53	<b>3</b>	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
26	AAL5405	TRANEXPA	No Funcional	N/A	<b>70</b>	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
27	AAL5119	TRANEXPA	No Funcional	N/A	<b>9</b>	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
29	AAM1657	TRANEXPA	Funcional	N/A	<b>3</b>	Las mulitas no se pueden resetear. Ni revisar informacion del ECM.
30	AAK1390	TRANEXPA	Funcional	N/A	<b>21</b>	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle esto. Deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
31	AAK1391	TRANEXPA	Funcional	53	<b>27</b>	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
33	AAK2025	TRANEXPA	Funcional	70	<b>1</b>	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle esto. Deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.

34	AAK1434	TRANEXPA	Funcional	N/A	8	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle excesos de velocidad en bajadas. Contraseña desconocida.
35	AAK9082	TRANEXPA	Funcional	53	24	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
38	AAM1122	TRANEXPA	Funcional	53	4	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
41	AAP2374	TRANEXPA	Funcional	53	13	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.

**De:** Abner Urbina [<mailto:cabezales@exasa.net>]

**Enviado el:** jueves, 7 de abril de 2016 8:42

**Para:** 'Xavier A' <[exa@exasa.net](mailto:exa@exasa.net)>; 'angel antonio antunez' <[aaaz72011@hotmail.com](mailto:aaaz72011@hotmail.com)>; 'David Josué Molina Alvarado' <[sistemas@exasa.net](mailto:sistemas@exasa.net)>; 'taller' <[taller@exasa.net](mailto:taller@exasa.net)>; 'pilotos' <[pilotos@exasa.net](mailto:pilotos@exasa.net)>; 'Maidy Nataly Mena' <[facturacion@exasa.net](mailto:facturacion@exasa.net)>; 'mejoras' <[mejoras@exasa.net](mailto:mejoras@exasa.net)>; 'apuerto1110' <[apuerto1110@yahoo.com](mailto:apuerto1110@yahoo.com)>; 'Francisco Abufele' <[tranexpa@exasa.net](mailto:tranexpa@exasa.net)>; 'Beltran Perez' <[tpco@exasa.net](mailto:tpco@exasa.net)>; 'cabezales2@exasa.net' <[cabezales2@exasa.net](mailto:cabezales2@exasa.net)>

**CC:** 'Keila Rodriguez' <[sistemas2@exasa.net](mailto:sistemas2@exasa.net)>

**Asunto:** RE: Excesos velocidad Cabezales Semanal

Buenos dias,

Adjunto reporte de exceso de velocidad de las unidades registradas en Townsend y Aress Sun. Esta semana las unidades AAH8263, AAH9730, AAI2840, AAI0519 y la AAK1391 marcaron más de 30 excesos de velocidad la semana pasada.

Nota: Las unidades AAH8263 Y AAI0519 están fuera de la flota de EMTRACC.

No.	Placa	Empresa	Estado de ECM	Speed Limit (Mi)	Exceso de Velocidad	Observaciones
2	AAH8263	EMTRACC	Funcional	N/A	33	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle excesos de velocidad en bajadas. Contraseña desconocida.
3	AAH9730	EMTRACC	Funcional	53	55	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
5	AAI0537	EMTRACC	Funcional	N/A	13	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
7	AAI2826	EMTRACC	Funcional	53	1	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
10	AAI2840	EMTRACC	Funcional	N/A	33	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
11	AAI2845	EMTRACC	Funcional	N/A	1	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
12	AAI0519	EMTRACC	Funcional	53	100	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
14	AAI2864	EMTRACC	No Funcional	N/A	12	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle excesos de velocidad en bajadas. Contraseña desconocida.
15	AAK1837	EMTRACC	Funcional	N/A	14	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
16	AAK3161	EMTRACC	No Funcional	N/A	4	Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.
17	AAM0920	EMTRACC	Funcional	N/A	1	Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.
20	AAI4049	TRANEXPA	Funcional	N/A	17	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
21	AAI6203	TRANEXPA	Funcional	N/A	5	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle excesos de velocidad en bajadas. Contraseña desconocida.
22	AAJ0366	TRANEXPA	Funcional	72	6	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle excesos de velocidad en bajadas. Contraseña desconocida.
23	AAI6210	TRANEXPA Particulares	Funcional	53	2	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
26	AAL5405	TRANEXPA	No Funcional	N/A	1	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.

27	AAL5119	TRANEXPA	No Funcional	N/A	12	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
29	AAM1657	TRANEXPA	Funcional	N/A	22	Las mulitas no se pueden resetear. Ni revisar informacion del ECM.
31	AAK1391	TRANEXPA	Funcional	53	34	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
34	AAK1434	TRANEXPA	Funcional	N/A	6	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle el dejá hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
35	AAK9082	TRANEXPA	Funcional	53	5	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
41	AAP2374	TRANEXPA	Funcional	53	1	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.

<image001.png>

**De:** Abner Urbina [<mailto:cabezales@exasa.net>]

**Enviado el:** viernes, 1 de abril de 2016 11:08

**Para:** 'Xavier A' <[exa@exasa.net](mailto:exa@exasa.net)>; 'angel antonio antunez' <[aaaz72011@hotmail.com](mailto:aaaz72011@hotmail.com)>; 'David Josué Molina Alvarado' <[sistemas@exasa.net](mailto:sistemas@exasa.net)>; 'taller' <[taller@exasa.net](mailto:taller@exasa.net)>; 'pilotos' <[pilotos@exasa.net](mailto:pilotos@exasa.net)>; 'Maidy Nataly Mena' <[facturacion@exasa.net](mailto:facturacion@exasa.net)>; 'mejoras' <[mejoras@exasa.net](mailto:mejoras@exasa.net)>; 'apuerto1110' <[apuerto1110@yahoo.com](mailto:apuerto1110@yahoo.com)>; 'Francisco Abufele' <[tranexpa@exasa.net](mailto:tranexpa@exasa.net)>; 'Beltran Perez' <[tpco@exasa.net](mailto:tpco@exasa.net)>; 'cabezales2@exasa.net' <[cabezales2@exasa.net](mailto:cabezales2@exasa.net)>

**CC:** 'Keila Rodriguez' <[sistemas2@exasa.net](mailto:sistemas2@exasa.net)>

**Asunto:** RE: Excesos velocidad Cabezales Semanal

Buenos dias,

Adjunto reporte de exceso de velocidad de las unidades registradas en Townsend y Aress Sun. Esta semana solo la unidad AAI2864 marcó más de 90 excesos de velocidad la semana pasada.

No.	Placa	Empresa	Estado de ECM	Speed Limit (Mi)	Exceso de Velocidad	Observaciones
1	AAG1552	EMTRACC	Funcional	53	9	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
5	AAI0537	EMTRACC	Funcional	N/A	2	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
7	AAI2826	EMTRACC	Funcional	53	8	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
10	AAI2840	EMTRACC	Funcional	N/A	4	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
11	AAI2845	EMTRACC	Funcional	N/A	4	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
12	AAI0519	EMTRACC	Funcional	53	16	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
14	AAI2864	EMTRACC	No Funcional	N/A	97	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle el dejá hacer cambios en ECM.
15	AAK1837	EMTRACC	Funcional	N/A	2	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
16	AAK3161	EMTRACC	No Funcional	N/A	6	Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.
17	AAM0920	EMTRACC	Funcional	N/A	1	Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.
30	AAK1391	TRANEXPA	Funcional	53	4	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
34	AAK9082	TRANEXPA	Funcional	53	13	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
40	AAP2374	TRANEXPA	Funcional	53	1	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.

**De:** Abner Urbina [<mailto:cabezales@exasa.net>]

**Enviado el:** martes, 22 de marzo de 2016 11:20

**Para:** 'Xavier A' <[exa@exasa.net](mailto:exa@exasa.net)>; 'angel antonio antunez' <[aaaz72011@hotmail.com](mailto:aaaz72011@hotmail.com)>; 'David Josué Molina Alvarado' <[sistemas@exasa.net](mailto:sistemas@exasa.net)>; 'taller' <[taller@exasa.net](mailto:taller@exasa.net)>; 'pilotos' <[pilotos@exasa.net](mailto:pilotos@exasa.net)>; 'Maidy Nataly Mena' <[facturacion@exasa.net](mailto:facturacion@exasa.net)>; 'mejoras' <[mejoras@exasa.net](mailto:mejoras@exasa.net)>; 'apuerto1110' <[apuerto1110@yahoo.com](mailto:apuerto1110@yahoo.com)>; 'Francisco Abufele' <[tranexpa@exasa.net](mailto:tranexpa@exasa.net)>; 'Beltran Perez' <[tpco@exasa.net](mailto:tpco@exasa.net)>; 'cabezales2@exasa.net' <[cabezales2@exasa.net](mailto:cabezales2@exasa.net)>

**CC:** 'Keila Rodriguez' <[sistemas2@exasa.net](mailto:sistemas2@exasa.net)>

**Asunto:** Excesos velocidad Cabezales Semanal

Buenos dias,

Adjunto reporte de exceso de velocidad de las unidades registradas en Townsend y Aress Sun. Esta semana las unidades AAJ0366, AAK1391 y la AAP2374 marcaron más de 30 excesos de velocidad la semana pasada.

No.	Placa	Empresa	Estado de ECM	Speed Limit (Mi)	Exceso de Velocidad	Observaciones
1	AAG1552	EMTRACC	Funcional	53	1	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
2	AAH8263	EMTRACC	Funcional	N/A	28	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no dejá hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
3	AAH9730	EMTRACC	Funcional	53	13	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
5	AAI0537	EMTRACC	Funcional	N/A	4	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
7	AAI2826	EMTRACC	Funcional	53	2	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
8	AAI2831	EMTRACC	Funcional	N/A	6	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
10	AAI2840	EMTRACC	Funcional	N/A	7	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
12	AAI0519	EMTRACC	Funcional	53	12	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
13	AAI0513	EMTRACC	No Funcional	N/A	10	Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.
14	AAI2864	EMTRACC	No Funcional	N/A	3	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no dejá hacer cambios en ECM.
15	AAK1837	EMTRACC	Funcional	N/A	5	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
16	AAK3161	EMTRACC	No Funcional	N/A	9	Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.
17	AAM0920	EMTRACC	Funcional	N/A	4	Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.
20	AAI4049	TRANEXPA	Funcional	N/A	10	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
21	AAI6203	TRANEXPA	Funcional	N/A	1	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no dejá hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
22	AAJ0366	TRANEXPA	Funcional	72	46	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no dejá hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
23	AAI6210	TRANEXPA Particulares	Funcional	53	4	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
24	AAL5356	TRANEXPA	Funcional	72	4	Este tiene instalado el Can Bus para ver el ECM en Ares-Sun. Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no dejá hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
26	AAL5405	TRANEXPA	No Funcional	N/A	6	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
27	AAL5119	TRANEXPA	No Funcional	N/A	4	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
29	AAK1390	TRANEXPA	Funcional	N/A	19	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no dejá hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
30	AAK1391	TRANEXPA	Funcional	53	50	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.

32	AAK2025	TRANEXPA	Funcional	70	1	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
33	AAK1434	TRANEXPA	Funcional	N/A	2	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
36	AAM1121	TRANEXPA	Funcional	53	1	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
39	AAM1657	TRANEXPA	No Funcional	N/A	6	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
40	AAP2374	TRANEXPA	Funcional	53	37	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.

**De:** Abner Urbina [<mailto:cabezales@exasa.net>]

**Enviado el:** miércoles, 16 de marzo de 2016 11:24

**Para:** 'Xavier A' <[exa@exasa.net](mailto:exa@exasa.net)>; 'angel antonio antunez' <[aaaz72011@hotmail.com](mailto:aaaz72011@hotmail.com)>; 'David Josué Molina Alvarado' <[sistemas@exasa.net](mailto:sistemas@exasa.net)>; 'taller' <[taller@exasa.net](mailto:taller@exasa.net)>; 'pilotos' <[pilotos@exasa.net](mailto:pilotos@exasa.net)>; 'Maidy Nataly Mena' <[facturacion@exasa.net](mailto:facturacion@exasa.net)>; 'mejoras' <[mejoras@exasa.net](mailto:mejoras@exasa.net)>; 'apuerto1110' <[apuerto1110@yahoo.com](mailto:apuerto1110@yahoo.com)>; 'Francisco Abufele' <[tranexpa@exasa.net](mailto:tranexpa@exasa.net)>; 'Beltran Perez' <[tpco@exasa.net](mailto:tpco@exasa.net)>; 'cabezales2@exasa.net' <[cabezales2@exasa.net](mailto:cabezales2@exasa.net)>

**CC:** 'Keila Rodriguez' <[sistemas2@exasa.net](mailto:sistemas2@exasa.net)>

**Asunto:** Excesos velocidad Cabezales Semanal

Buenos días,

Adjunto reporte de exceso de velocidad de las unidades registradas en Townsend y Aress Sun. Esta semana la unidad AAI6210 marcó más de 60 excesos de velocidad.

No.	Placa	Empresa	Estado de ECM	Speed Limit (Mi)	Exceso de Velocidad	Observaciones
1	AAG1552	EMTRACC	Funcional	53	8	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
2	AAH8263	EMTRACC	Funcional	N/A	17	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
3	AAH9730	EMTRACC	Funcional	53	26	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
5	AAI0537	EMTRACC	Funcional	N/A	9	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
7	AAI2826	EMTRACC	Funcional	53	17	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
10	AAI2840	EMTRACC	Funcional	N/A	7	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
12	AAI0519	EMTRACC	Funcional	53	6	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
14	AAI2864	EMTRACC	No Funcional	N/A	13	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese deja hacer cambios en ECM.
15	AAK1837	EMTRACC	Funcional	N/A	1	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
16	AAK3161	EMTRACC	No Funcional	N/A	13	Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.
17	AAM0920	EMTRACC	Funcional	N/A	8	Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.
20	AAI4049	TRANEXPA	Funcional	N/A	12	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
21	AAI6203	TRANEXPA	Funcional	N/A	2	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
22	AAJ0366	TRANEXPA	Funcional	72	6	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
23	AAI6210	TRANEXPA	Funcional	53	64	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
25	AAL1760	TRANEXPA	Funcional	60	9	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese deja hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
27	AAL5119	TRANEXPA	No Funcional	N/A	14	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.

29	AAK1390	TRANEXPA	Funcional	N/A	<b>24</b>	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese dejá hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
32	AAK2025	TRANEXPA	Funcional	70	<b>1</b>	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese dejá hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
34	AAK9082	TRANEXPA	Funcional	53	<b>1</b>	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
37	AAM1122	TRANEXPA	Funcional	53	<b>1</b>	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
40	AAP2374	TRANEXPA	Funcional	53	<b>23</b>	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.

**De:** Abner Urbina [<mailto:cabezales@exasa.net>]

**Enviado el:** miércoles, 9 de marzo de 2016 8:15

**Para:** 'Xavier A' <[exa@exasa.net](mailto:exa@exasa.net)>; 'angel antonio antunez' <[aaaz72011@hotmail.com](mailto:aaaz72011@hotmail.com)>; 'David Josué Molina Alvarado' <[sistemas@exasa.net](mailto:sistemas@exasa.net)>; 'taller' <[taller@exasa.net](mailto:taller@exasa.net)>; 'pilotos' <[pilotos@exasa.net](mailto:pilotos@exasa.net)>; 'Maidy Nataly Mena' <[facturacion@exasa.net](mailto:facturacion@exasa.net)>; 'mejoras' <[mejoras@exasa.net](mailto:mejoras@exasa.net)>; 'apuerto1110' <[apuerto1110@yahoo.com](mailto:apuerto1110@yahoo.com)>; 'Francisco Abufele' <[tranexpa@exasa.net](mailto:tranexpa@exasa.net)>; 'Beltran Perez' <[tpco@exasa.net](mailto:tpco@exasa.net)>; '[cabezales2@exasa.net](mailto:cabezales2@exasa.net)' <[cabezales2@exasa.net](mailto:cabezales2@exasa.net)>

**CC:** 'Keila Rodriguez' <[sistemas2@exasa.net](mailto:sistemas2@exasa.net)>

**Asunto:** Excesos velocidad Cabezales Semanal

Buenos días,

Adjunto reporte de exceso de velocidad de las unidades registradas en Townsend y Aress Sun. Esta semana ninguna unidad marcó más de 30 excesos de velocidad semanal.

No.	Placa	Empresa	Estado de ECM	Speed Limit (Mi)	Exceso de Velocidad	Observaciones
1	AAG1552	EMTRACC	Funcional	53	<b>2</b>	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
2	AAH8263	EMTRACC	Funcional	N/A	<b>13</b>	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese dejá hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
3	AAH9730	EMTRACC	Funcional	53	<b>5</b>	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
4	AAI0511	EMTRACC	Funcional	53	<b>1</b>	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
5	AAI0537	EMTRACC	Funcional	N/A	<b>7</b>	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
7	AAI2826	EMTRACC	Funcional	53	<b>7</b>	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
8	AAI2831	EMTRACC	Funcional	N/A	<b>3</b>	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
10	AAI2840	EMTRACC	Funcional	N/A	<b>3</b>	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
12	AAI0519	EMTRACC	Funcional	53	<b>25</b>	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
13	AAI0513	EMTRACC	No Funcional	N/A	<b>3</b>	Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.
14	AAI2864	EMTRACC	No Funcional	N/A	<b>2</b>	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese dejá hacer cambios en ECM.
16	AAK3161	EMTRACC	No Funcional	N/A	<b>6</b>	Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.
20	AAI4049	TRANEXPA	Funcional	N/A	<b>5</b>	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
22	AAJ0366	TRANEXPA	Funcional	72	<b>5</b>	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese dejá hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
23	AAI6210	TRANEXPA	Funcional	53	<b>8</b>	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
25	AAL1760	TRANEXPA	Funcional	60	<b>2</b>	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese dejá hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
27	AAL5119	TRANEXPA	No Funcional	N/A	<b>17</b>	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
31	AAK1393	TRANEXPA	Funcional	N/A	<b>2</b>	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.

32	AAK2025	TRANEXPA	Funcional	70	1	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese dejá hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
34	AAK9082	TRANEXPA	Funcional	53	2	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
37	AAM1122	TRANEXPA	Funcional	53	2	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
39	AAM1657	TRANEXPA	No Funcional	N/A	1	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
40	AAP2374	TRANEXPA	Funcional	53	20	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.

**De:** Abner Urbina [<mailto:cabezales@exasa.net>]

**Enviado el:** miércoles, 2 de marzo de 2016 14:26

**Para:** 'Xavier A' <[exa@exasa.net](mailto:exa@exasa.net)>; 'angel antonio antunez' <[aaaz72011@hotmail.com](mailto:aaaz72011@hotmail.com)>; 'David Josué Molina Alvarado' <[sistemas@exasa.net](mailto:sistemas@exasa.net)>; 'taller' <[taller@exasa.net](mailto:taller@exasa.net)>; 'pilotos' <[pilotos@exasa.net](mailto:pilotos@exasa.net)>; 'Maidy Nataly Mena' <[facturacion@exasa.net](mailto:facturacion@exasa.net)>; 'mejoras' <[mejoras@exasa.net](mailto:mejoras@exasa.net)>; 'apuerto1110' <[apuerto1110@yahoo.com](mailto:apuerto1110@yahoo.com)>; 'Francisco Abufele' <[tranexpa@exasa.net](mailto:tranexpa@exasa.net)>; 'Beltran Perez' <[tpco@exasa.net](mailto:tpco@exasa.net)>; 'cabezales2@exasa.net' <[cabezales2@exasa.net](mailto:cabezales2@exasa.net)>

**CC:** 'Keila Rodriguez' <[sistemas2@exasa.net](mailto:sistemas2@exasa.net)>

**Asunto:** AS003 Excesos velocidad Cabezales Semanal

Buenas tardes,

Adjunto reporte de exceso de velocidad de las unidades registradas en Townsend y Aress Sun. Esta semana ninguna unidad marcó mas de 15 excesos de velocidad semanal. Es un buen avance. Sigamos así.

No.	Placa	Empresa	Estado de ECM	Speed Limit (Mi)	Exceso de Velocidad	Observaciones
1	AAG1552	EMTRACC	Funcional	53	12	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
2	AAH8263	EMTRACC	Funcional	N/A	2	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese dejá hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
3	AAH9730	EMTRACC	Funcional	53	14	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
5	AAI0537	EMTRACC	Funcional	N/A	2	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
7	AAI2826	EMTRACC	Funcional	53	8	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
8	AAI2831	EMTRACC	Funcional	N/A	1	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
10	AAI2840	EMTRACC	Funcional	N/A	1	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
12	AAI0519	EMTRACC	Funcional	53	10	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
13	AAI0513	EMTRACC	No Funcional	N/A	1	Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.
14	AAI2864	EMTRACC	No Funcional	N/A	7	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese dejá hacer cambios en ECM.
15	AAK1837	EMTRACC	Funcional	N/A	2	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
16	AAK3161	EMTRACC	No Funcional	N/A	3	Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.
17	AAM0920	EMTRACC	Funcional	N/A	2	Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.
20	AAI4049	TRANEXPA	Funcional	N/A	1	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
21	AAI6203	TRANEXPA	Funcional	N/A	7	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese dejá hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
22	AAJ0366	TRANEXPA	Funcional	72	6	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese dejá hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.

25	AAL1760	TRANEXPA	Funcional	60	1	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese dejá hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
26	AAL5405	TRANEXPA	No Funcional	N/A	2	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
27	AAL5119	TRANEXPA	No Funcional	N/A	7	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
29	AAK1390	TRANEXPA	Funcional	N/A	9	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese dejá hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
30	AAK1391	TRANEXPA	Funcional	53	12	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
31	AAK1393	TRANEXPA	Funcional	N/A	2	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
32	AAK2025	TRANEXPA	Funcional	70	1	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese dejá hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
33	AAK1434	TRANEXPA	Funcional	N/A	8	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese dejá hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
34	AAK9082	TRANEXPA	Funcional	53	6	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
36	AAM1121	TRANEXPA	Funcional	53	2	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
39	AAM1657	TRANEXPA	No Funcional	N/A	5	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
40	AAP2374	TRANEXPA	Funcional	53	1	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.

<image001.png>

De: Abner Urbina [<mailto:cabezales@exasa.net>]

Enviado el: martes, 23 de febrero de 2016 10:31

Para: 'Xavier A' <[exa@exasa.net](mailto:exa@exasa.net)>; 'angel antonio antunez' <[aaaz72011@hotmail.com](mailto:aaaz72011@hotmail.com)>; 'David Josué Molina Alvarado' <[sistemas@exasa.net](mailto:sistemas@exasa.net)>; 'taller' <[taller@exasa.net](mailto:taller@exasa.net)>; 'pilotos' <[pilotos@exasa.net](mailto:pilotos@exasa.net)>; 'Maidy Nataly Mena' <[facturacion@exasa.net](mailto:facturacion@exasa.net)>; 'mejoras' <[mejoras@exasa.net](mailto:mejoras@exasa.net)>; 'apuerto1110' <[apuerto1110@yahoo.com](mailto:apuerto1110@yahoo.com)>; 'Francisco Abufele' <[tranexpa@exasa.net](mailto:tranexpa@exasa.net)>; 'Beltran Perez' <[tpco@exasa.net](mailto:tpco@exasa.net)>; '[cabezales2@exasa.net](mailto:cabezales2@exasa.net)' <[cabezales2@exasa.net](mailto:cabezales2@exasa.net)>

CC: 'Keila Rodriguez' <[sistemas2@exasa.net](mailto:sistemas2@exasa.net)>

Asunto: RE: AS003 Excesos velocidad Cabezales Semanal

Buenos dias,

Adjunto reporte de exceso de velocidad de las unidades registradas en Townsend y Aress Sun.

No.	Placa	Empresa	Estado de ECM	Speed Limit (Mi)	Exceso de Velocidad	Observaciones
1	AAG1552	EMTRACC	Funcional	53	3	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
2	AAH8263	EMTRACC	Funcional	N/A	15	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese dejá hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
3	AAH9730	EMTRACC	Funcional	53	14	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
5	AAI0537	EMTRACC	Funcional	N/A	2	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
6	AAI0505	EMTRACC	No Funcional	N/A	2	El módulo está iniciado en cero, no marca ningun dato. No deja hacer cambios en ECM.
7	AAI2826	EMTRACC	Funcional	53	3	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
8	AAI2831	EMTRACC	Funcional	N/A	6	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
10	AAI2840	EMTRACC	Funcional	N/A	1	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
12	AAI0519	EMTRACC	Funcional	53	2	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.

13	AAI0513	EMTRACC	No Funcional	N/A	1	Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.
14	AAI2864	EMTRACC	No Funcional	N/A	5	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese dejá hacer cambios en ECM.
15	AAK1837	EMTRACC	Funcional	N/A	9	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
16	AAK3161	EMTRACC	No Funcional	N/A	2	Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.
17	AAM0920	EMTRACC	Funcional	N/A	2	Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.
19	AAB8104	TRANEXPA	No Funcional	N/A	1	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese dejá hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
20	AAI4049	TRANEXPA	Funcional	N/A	3	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
21	AAI6203	TRANEXPA	Funcional	N/A	1	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese dejá hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
22	AAJ0366	TRANEXPA	Funcional	72	1	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese dejá hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
23	AAI6210	TRANEXPA	Funcional	53	13	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
27	AAK1390	TRANEXPA	Funcional	N/A	8	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese dejá hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
29	AAK1393	TRANEXPA	Funcional	N/A	5	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
30	AAK2025	TRANEXPA	Funcional	70	7	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese dejá hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
32	AAK9082	TRANEXPA	Funcional	53	3	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
34	AAM1121	TRANEXPA	Funcional	53	2	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
37	AAP2374	TRANEXPA	Funcional	53	12	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.

De: Abner Urbina [<mailto:cabezales@exasa.net>]

Enviado el: martes, 16 de febrero de 2016 15:48

Para: 'Xavier A' <[exa@exasa.net](mailto:exa@exasa.net)>; 'angel antonio antunez' <[aaaz72011@hotmail.com](mailto:aaaz72011@hotmail.com)>; 'David Josué Molina Alvarado' <[sistemas@exasa.net](mailto:sistemas@exasa.net)>; 'taller' <[taller@exasa.net](mailto:taller@exasa.net)>; 'pilotos' <[pilotos@exasa.net](mailto:pilotos@exasa.net)>; 'Maidy Nataly Mena' <[facturacion@exasa.net](mailto:facturacion@exasa.net)>; 'mejoras' <[mejoras@exasa.net](mailto:mejoras@exasa.net)>; 'apuerto1110' <[apuerto1110@yahoo.com](mailto:apuerto1110@yahoo.com)>; 'Francisco Abufole' <[tranexpa@exasa.net](mailto:tranexpa@exasa.net)>; 'Beltran Perez' <[tpco@exasa.net](mailto:tpco@exasa.net)>; 'cabezales2@exasa.net' <[cabezales2@exasa.net](mailto:cabezales2@exasa.net)>

CC: 'Keila Rodriguez' <[sistemas2@exasa.net](mailto:sistemas2@exasa.net)>

Asunto: RE: AS003 Excesos velocidad Cabezales Semanal

Buenas tardes estimados,

Adjunto reporte de exceso de velocidad de las unidades registradas en Townsend y Aress Sun. Las unidades AAH9730, AAI0619, AAK1393 y AAP2374 presentan excesos de velocidad. El motorista Rony Martinez AAH9730 dice que no venía corriendo en exceso de velocidad, pidió que revisen la unidad.

No.	Placa	Empresa	Estado de ECM	Speed Limit (Mi)	Exceso de Velocidad	Observaciones
3	AAH9730	EMTRACC	Funcional	53	77	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
5	AAI0537	EMTRACC	Funcional	N/A	3	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
6	AAI0505	EMTRACC	No Funcional	N/A	1	El módulo está iniciado en cero, no marca ningun dato. No deja hacer cambios.
7	AAI2826	EMTRACC	Funcional	53	9	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
8	AAI2831	EMTRACC	Funcional	N/A	4	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
12	AAI0519	EMTRACC	Funcional	53	30	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.

13	AAI0513	EMTRACC	No Funcional	N/A	5	Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.
14	AAI2864	EMTRACC	No Funcional	N/A	11	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese hacer cambios en ECM.
15	AAK1837	EMTRACC	Funcional	N/A	3	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
16	AAK3161	EMTRACC	No Funcional	N/A	2	Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.
17	AAM0920	EMTRACC	Funcional	N/A	6	Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.
21	AAI6203	TRANEXPA	Funcional	N/A	7	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
22	AAJ0366	TRANEXPA	Funcional	72	11	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
23	AAI6210	TRANEXPA	Funcional	53	2	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
27	AAK1390	TRANEXPA	Funcional	N/A	6	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
28	AAK1391	TRANEXPA	Funcional	53	10	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
29	AAK1393	TRANEXPA	Funcional	N/A	28	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
30	AAK2025	TRANEXPA	Funcional	70	1	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
31	AAK1434	TRANEXPA	Funcional	N/A	1	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
32	AAK9082	TRANEXPA	Funcional	53	8	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
33	AAK8948	TRANEXPA	Funcional	N/A	2	Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.
34	AAM1121	TRANEXPA	Funcional	53	2	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
36	AAM1655	TRANEXPA	No Funcional	N/A	3	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
37	AAP2374	TRANEXPA	Funcional	53	22	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.

De: Abner Urbina [<mailto:cabezales@exasa.net>]

Enviado el: martes, 9 de febrero de 2016 15:11

Para: 'Xavier A' <[exa@exasa.net](mailto:exa@exasa.net)>; 'angel antonio antunez' <[aaaz72011@hotmail.com](mailto:aaaz72011@hotmail.com)>; 'David Josué Molina Alvarado' <[sistemas@exasa.net](mailto:sistemas@exasa.net)>; 'taller' <[taller@exasa.net](mailto:taller@exasa.net)>; 'pilotos' <[pilotos@exasa.net](mailto:pilotos@exasa.net)>; 'Maidy Nataly Mena' <[facturacion@exasa.net](mailto:facturacion@exasa.net)>; 'mejoras' <[mejoras@exasa.net](mailto:mejoras@exasa.net)>; 'apuerto1110' <[apuerto1110@yahoo.com](mailto:apuerto1110@yahoo.com)>; 'Francisco Abufele' <[tranexpa@exasa.net](mailto:tranexpa@exasa.net)>; 'Beltran Perez' <[tpco@exasa.net](mailto:tpco@exasa.net)>; '[cabezales2@exasa.net](mailto:cabezales2@exasa.net)' <[cabezales2@exasa.net](mailto:cabezales2@exasa.net)>

CC: 'Keila Rodriguez' <[sistemas2@exasa.net](mailto:sistemas2@exasa.net)>

Asunto: AS003 Excesos velocidad Cabezales Semanal

Buenas tardes,

Adjunto reporte de exceso de velocidad de las unidades registradas en Townsend y Aress Sun. La unidad AAI2826 presenta 42 excesos, porque la anduvieron probando, según Angel Antunez es problema de configuración de Townsend, ya que no sobrepasó los 88 km/h que tiene como límite.

No.	Placa	Empresa	Estado de ECM	Speed Limit (Mi)	Exceso de Velocidad	Observaciones
1	AAG1552	EMTRACC	Funcional	53	11	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
5	AAI0537	EMTRACC	Funcional	N/A	6	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
6	AAI2826	EMTRACC	Funcional	53	42	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
7	AAI2831	EMTRACC	Funcional	N/A	1	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
9	AAI2840	EMTRACC	Funcional	N/A	10	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.

10	AAI2845	EMTRACC	Funcional	N/A	2	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
11	AAI0519	EMTRACC	Funcional	53	10	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
13	AAI2864	EMTRACC	No Funcional	N/A	18	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese hacer cambios en ECM.
14	AAK1837	EMTRACC	Funcional	N/A	1	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
15	AAK3161	EMTRACC	No Funcional	N/A	1	Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.
16	AAM0920	EMTRACC	Funcional	N/A	16	Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.
18	AAB8104	TRANEXPA	No Funcional	N/A	3	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
19	AAI4049	TRANEXPA	Funcional	N/A	1	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
20	AAI6203	TRANEXPA	Funcional	N/A	1	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
22	AAI6210	TRANEXPA	Funcional	53	2	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
23	AAL5356	TRANEXPA	Funcional	72	1	Este tiene instalado el Can Bus para ver el ECM en Ares-Sun. Unidad no esta no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios Contraseña desconocida.
	AAL1760	TRANEXPA	Funcional	60	1	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
25	AAK1391	TRANEXPA	Funcional	53	4	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
26	AAK1393	TRANEXPA	Funcional	N/A	6	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
29	AAK9082	TRANEXPA	Funcional	53	3	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
31	AAM1121	TRANEXPA	Funcional	53	11	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
33	AAP2374	TRANEXPA	Funcional	53	14	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.

**De:** Abner Urbina [<mailto:cabezales@exasa.net>]

**Enviado el:** miércoles, 3 de febrero de 2016 9:28

**Para:** 'Xavier A' <[exa@exasa.net](mailto:exa@exasa.net)>; 'angel antonio antunez' <[aaaz72011@hotmail.com](mailto:aaaz72011@hotmail.com)>; 'David Josué Molina Alvarado' <[sistemas@exasa.net](mailto:sistemas@exasa.net)>; 'taller' <[taller@exasa.net](mailto:taller@exasa.net)>; 'pilotos' <[pilotos@exasa.net](mailto:pilotos@exasa.net)>; 'Maidy Nataly Mena' <[facturacion@exasa.net](mailto:facturacion@exasa.net)>; 'mejoras' <[mejoras@exasa.net](mailto:mejoras@exasa.net)>; 'apuerto1110' <[apuerto1110@yahoo.com](mailto:apuerto1110@yahoo.com)>; 'Francisco Abufele' <[tranexpa@exasa.net](mailto:tranexpa@exasa.net)>; 'Beltran Perez' <[tpco@exasa.net](mailto:tpco@exasa.net)>; '[cabezales2@exasa.net](mailto:cabezales2@exasa.net)' <[cabezales2@exasa.net](mailto:cabezales2@exasa.net)>

**CC:** 'Keila Rodriguez' <[sistemas2@exasa.net](mailto:sistemas2@exasa.net)>

**Asunto:** RE: AS003 Excesos velocidad Cabezales Semanal

Buenos dias,

Adjunto reporte de exceso de velocidad de las unidades registradas en Townsend y Aress Sun. La unidad AAI2826 tercera vez aparece con excesos de velocidad.

No.	Placa	Empresa	Estado de ECM	Speed Limit (Mi)	Exceso de Velocidad	Observaciones
1	AAG1552	EMTRACC	Funcional	53	12	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
2	AAH8263	EMTRACC	Funcional	N/A	9	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
3	AAH9730	EMTRACC	Funcional	53	19	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
5	AAI0537	EMTRACC	Funcional	N/A	3	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.

6	AAI2826	EMTRACC	Funcional	53	29	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
8	AAI2832	EMTRACC	Funcional	53	25	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
9	AAI2840	EMTRACC	Funcional	N/A	10	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
10	AAI2845	EMTRACC	Funcional	N/A	1	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
11	AAI0519	EMTRACC	Funcional	53	4	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
12	AAI0513	EMTRACC	No Funcional	N/A	1	Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.
13	AAI2864	EMTRACC	No Funcional	N/A	4	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese hacer cambios en ECM.
16	AAM0920	EMTRACC	Funcional	N/A	10	Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.
17	AAP2362	EMTRACC	Funcional	N/A	2	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
18	AAB8104	TRANEXPA	No Funcional	N/A	2	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
20	AAI6203	TRANEXPA	Funcional	N/A	2	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
21	AAJ0366	TRANEXPA	Funcional	72	1	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
23	AAL5356	TRANEXPA	Funcional	72	1	Este tiene instalado el Can Bus para ver el ECM en Ares-Sun. Unidad no est. no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no deja hacer cambios Contraseña desconocida.
24	AAM1655	TRANEXPA	Funcional	N/A	3	Las multas no se pueden resetear. Ni revisar informacion del ECM.
25	AAK1391	TRANEXPA	Funcional	53	3	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
26	AAK1393	TRANEXPA	Funcional	N/A	2	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
27	AAK2025	TRANEXPA	Funcional	70	1	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
28	AAK1434	TRANEXPA	Funcional	N/A	1	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
29	AAK9082	TRANEXPA	Funcional	53	19	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
31	AAM1121	TRANEXPA	Funcional	53	2	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
33	AAP2374	TRANEXPA	Funcional	53	4	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.

**De:** Abner Urbina [<mailto:cabezales@exasa.net>]

**Enviado el:** martes, 26 de enero de 2016 15:03

**Para:** 'Xavier A' <[exa@exasa.net](mailto:exa@exasa.net)>; 'angel antonio antunez' <[aaaz72011@hotmail.com](mailto:aaaz72011@hotmail.com)>; 'David Josué Molina Alvarado' <[sistemas@exasa.net](mailto:sistemas@exasa.net)>; 'taller' <[taller@exasa.net](mailto:taller@exasa.net)>; 'pilotos' <[pilotos@exasa.net](mailto:pilotos@exasa.net)>; 'Maidy Nataly Mena' <[facturacion@exasa.net](mailto:facturacion@exasa.net)>; 'mejoras' <[mejoras@exasa.net](mailto:mejoras@exasa.net)>; 'apuerto1110' <[apuerto1110@yahoo.com](mailto:apuerto1110@yahoo.com)>; 'Francisco Abufele' <[tranexpa@exasa.net](mailto:tranexpa@exasa.net)>; 'Beltran Perez' <[tpco@exasa.net](mailto:tpco@exasa.net)>; '[cabezales2@exasa.net](mailto:cabezales2@exasa.net)' <[cabezales2@exasa.net](mailto:cabezales2@exasa.net)>

**CC:** 'Keila Rodriguez' <[sistemas2@exasa.net](mailto:sistemas2@exasa.net)>

**Asunto:** RE: AS003 Excesos velocidad Cabezales Semanal

Buenas tardes,

Adjunto reporte de exceso de velocidad de las unidades registradas en Townsend y Aress Sun. Se redujeron los excesos de velocidad.

No.	Placa	Empresa	Estado de ECM	Speed Limit (Mi)	Exceso de Velocidad	Observaciones
1	AAG1552	EMTRACC	Funcional	53	<b>15</b>	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
3	AAH9730	EMTRACC	Funcional	53	<b>24</b>	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
6	AAI2826	EMTRACC	Funcional	53	<b>35</b>	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
7	AAI2831	EMTRACC	Funcional	N/A	<b>2</b>	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
8	AAI2832	EMTRACC	Funcional	53	<b>10</b>	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
9	AAI2840	EMTRACC	Funcional	N/A	<b>7</b>	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
11	AAK1837	EMTRACC	Funcional	N/A	<b>20</b>	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
12	AAK3161	EMTRACC	No Funcional	N/A	<b>2</b>	Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.
13	AAM0920	EMTRACC	Funcional	N/A	<b>11</b>	Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.
14	AAB8104	TRANEXPA	No Funcional	N/A	<b>15</b>	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
15	AAI4049	TRANEXPA	Funcional	N/A	<b>4</b>	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
16	AAJ0366	TRANEXPA	Funcional	72	<b>1</b>	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
19	AAK1391	TRANEXPA	Funcional	53	<b>8</b>	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
20	AAK1393	TRANEXPA	Funcional	N/A	<b>1</b>	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
21	AAK2025	TRANEXPA	Funcional	70	<b>1</b>	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
23	AAK9082	TRANEXPA	Funcional	53	<b>18</b>	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
24	AAK8948	TRANEXPA	Funcional	N/A	<b>5</b>	Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.
25	AAM1121	TRANEXPA	Funcional	53	<b>15</b>	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.

**De:** Abner Urbina [<mailto:cabezales@exasa.net>]

**Enviado el:** martes, 19 de enero de 2016 13:46

**Para:** 'Xavier A' <[exa@exasa.net](mailto:exa@exasa.net)>; 'angel antonio antunez' <[aaaz72011@hotmail.com](mailto:aaaz72011@hotmail.com)>; 'David Josué Molina Alvarado' <[sistemas@exasa.net](mailto:sistemas@exasa.net)>; 'taller' <[taller@exasa.net](mailto:taller@exasa.net)>; 'pilotos' <[pilotos@exasa.net](mailto:pilotos@exasa.net)>; 'Maidy Nataly Mena' <[facturacion@exasa.net](mailto:facturacion@exasa.net)>; 'mejoras' <[mejoras@exasa.net](mailto:mejoras@exasa.net)>; 'apuerto1110' <[apuerto1110@yahoo.com](mailto:apuerto1110@yahoo.com)>; 'Francisco Abufele' <[tranexpa@exasa.net](mailto:tranexpa@exasa.net)>; 'Beltran Perez' <[tpco@exasa.net](mailto:tpco@exasa.net)>; 'cabezales2@exasa.net' <[cabezales2@exasa.net](mailto:cabezales2@exasa.net)>

**CC:** 'Keila Rodriguez' <[sistemas2@exasa.net](mailto:sistemas2@exasa.net)>

**Asunto:** RE: AS003 Excesos velocidad Cabezales Semanal

Buenas tardes,

Adjunto reporte de exceso de velocidad de las unidades registradas en Townsend y Aress Sun.

No.	Placa	Empresa	Estado de ECM	Speed Limit (Mi)	Exceso de Velocidad	Observaciones
1	AAG1552	EMTRACC	Funcional	53	<b>6</b>	Esta unidad está seteada.
2	AAH8263	EMTRACC	Funcional	N/A	<b>2</b>	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese hacer cambios en ECM. Contraseña desconocida.
3	AAH9730	EMTRACC	Funcional	53	<b>6</b>	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
4	AAI0511	EMTRACC	Funcional	53	<b>17</b>	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
5	AAI0537	EMTRACC	Funcional	N/A	<b>27</b>	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.

6	AAI2826	EMTRACC	Funcional	53	<b>58</b>	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
7	AAI2831	EMTRACC	Funcional	N/A	<b>36</b>	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
8	AAI2832	EMTRACC	Funcional	53	<b>25</b>	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
9	AAI2840	EMTRACC	Funcional	N/A	<b>10</b>	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
10	AAI2864	EMTRACC	No Funcional	N/A	<b>43</b>	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo de cambios en ECM.
11	AAK1837	EMTRACC	Funcional	N/A	<b>19</b>	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
12	AAM0920	EMTRACC	Funcional	N/A	<b>1</b>	Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.
13	AAI6203	TRANEXPA	Funcional	N/A	<b>5</b>	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo de cambios en ECM. Contraseña desconocida.
14	AAI6210	TRANEXPA	Funcional	53	<b>32</b>	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
15	AAK1391	TRANEXPA	Funcional	53	<b>7</b>	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
16	AAK1393	TRANEXPA	Funcional	N/A	<b>3</b>	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo de cambios en ECM. Contraseña desconocida.
17	AAK1434	TRANEXPA	Funcional	N/A	<b>7</b>	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo de cambios en ECM. Contraseña desconocida.
18	AAK9082	TRANEXPA	Funcional	53	<b>11</b>	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
19	AAK8948	TRANEXPA	Funcional	N/A	<b>11</b>	Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.
20	AAM1121	TRANEXPA	Funcional	53	<b>10</b>	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
21	AAM1122	TRANEXPA	Funcional	53	<b>2</b>	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
22	AAP2374	TRANEXPA	Funcional	53	<b>1</b>	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.

**De:** Abner Urbina [<mailto:cabezales@exasa.net>]

**Enviado el:** miércoles, 13 de enero de 2016 15:33

**Para:** 'Xavier A' <[exa@exasa.net](mailto:exa@exasa.net)>; 'angel antonio antunez' <[aaaz72011@hotmail.com](mailto:aaaz72011@hotmail.com)>; 'David Josué Molina Alvarado' <[sistemas@exasa.net](mailto:sistemas@exasa.net)>; 'taller' <[taller@exasa.net](mailto:taller@exasa.net)>; 'pilotos' <[pilotos@exasa.net](mailto:pilotos@exasa.net)>; 'Maidy Nataly Mena' <[facturacion@exasa.net](mailto:facturacion@exasa.net)>; 'mejoras' <[mejoras@exasa.net](mailto:mejoras@exasa.net)>; 'apuerto1110' <[apuerto1110@yahoo.com](mailto:apuerto1110@yahoo.com)>; 'Francisco Abufele' <[tranexpa@exasa.net](mailto:tranexpa@exasa.net)>; 'Beltran Perez' <[tpco@exasa.net](mailto:tpco@exasa.net)>; '[cabezales2@exasa.net](mailto:cabezales2@exasa.net)' <[cabezales2@exasa.net](mailto:cabezales2@exasa.net)>

**CC:** 'Keila Rodriguez' <[sistemas2@exasa.net](mailto:sistemas2@exasa.net)>

**Asunto:** AS003 Excesos velocidad Cabezales Semanal

Buenas tardes,

Adjunto reporte de exceso de velocidad de las unidades registradas en Townsend y Aress Sun. Estas unidades son las que más excesos de velocidad representan.

No.	Placa	Empresa	Estado de ECM	Speed Limit (Mi)	Exceso de Velocidad	Observaciones
2	AAH9730	EMTRACC	Funcional	53	9	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
3	AAI0511	EMTRACC	Funcional	53	36	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
5	AAI2826	EMTRACC	Funcional	53	25	Esta unidad está seteada. Excesos de velocidad en bajadas.
9	AAK1837	EMTRACC	Funcional	N/A	11	Unidad no está seteada porque no tiene sensor de velocidad.
10	AAM0920	EMTRACC	Funcional	N/A	10	Unidad no está seteada porque el Pro-Link no se puede conectar.
11	AAK1393	TRANEXPA	Funcional	N/A	14	Unidad no está seteada porque no la han llevado a un taller a realizarle ese trabajo, no dejó cambios en ECM. Contraseña desconocida.

**De:** Abner Urbina [<mailto:cabezales@exasa.net>]

**Enviado el:** martes, 5 de enero de 2016 11:22

**Para:** 'Xavier A' <[exa@exasa.net](mailto:exa@exasa.net)>; 'angel antonio antunez' <[aaaz72011@hotmail.com](mailto:aaaz72011@hotmail.com)>; 'David Josué Molina Alvarado' <[sistemas@exasa.net](mailto:sistemas@exasa.net)>; 'taller' <[taller@exasa.net](mailto:taller@exasa.net)>; 'pilotos' <[pilotos@exasa.net](mailto:pilotos@exasa.net)>; 'Maidy Nataly Mena' <[facturacion@exasa.net](mailto:facturacion@exasa.net)>; 'mejoras' <[mejoras@exasa.net](mailto:mejoras@exasa.net)>; 'apuerto1110' <[apuerto1110@yahoo.com](mailto:apuerto1110@yahoo.com)>; 'Francisco Abufele' <[tranexpa@exasa.net](mailto:tranexpa@exasa.net)>; 'Beltran Perez' <[tpco@exasa.net](mailto:tpco@exasa.net)>; 'cabezales2@exasa.net' <[cabezales2@exasa.net](mailto:cabezales2@exasa.net)>

**CC:** 'Keila Rodriguez' <[sistemas2@exasa.net](mailto:sistemas2@exasa.net)>

**Asunto:** AS003 Excesos velocidad Cabezales Semanal

Buenos dias,

Adjunto reporte de exceso de velocidad de las unidades registradas en Townsend y Aress Sun.

Unidad	Estatus
AAH9730	Unidad seteada, los excesos se dan en bajadas.
AAK3161	Unidad no está seteada porque no la han llevado a taller a reparar o cambiar ECM.
AAK1393	Unidad no está seteada porque no permite ingresar al módulo, tiene contraseña desconocida.
AAK9082	Unidad seteada, los excesos se dan en bajadas.

### EMTRACC

Cabezal	Cantidad de Notificaciones Semanal	Total Notificaciones	131
<b>AAH9730</b>	<b>28</b>		
AAH8263	13		
AAI0537	4		
AAI2826	18		
AAI2831	7		
AAI2840	8		
AAI2864	14		
<b>AAK3161</b>	<b>27</b>		
AAM0920	12		

### TRANEXPA

Cabezal	Cantidad de Notificaciones Semanal	Total Notificaciones	92

AAI6203	2
AAK1391	7
<b>AAK1393</b>	<b>43</b>
<b>AAK9082</b>	<b>31</b>
AAK8948	1
AAK1434	6
AAM1121	2

De: Abner Urbina [<mailto:cabezales@exasa.net>]

Enviado el: miércoles, 30 de diciembre de 2015 14:24

Para: 'Xavier A' <[exa@exasa.net](mailto:exa@exasa.net)>; 'angel antonio antunez' <[aaaz72011@hotmail.com](mailto:aaaz72011@hotmail.com)>; 'David Josué Molina Alvarado' <[sistemas@exasa.net](mailto:sistemas@exasa.net)>; 'taller' <[taller@exasa.net](mailto:taller@exasa.net)>; 'pilotos' <[pilotos@exasa.net](mailto:pilotos@exasa.net)>; 'Maidy Nataly Mena' <[facturacion@exasa.net](mailto:facturacion@exasa.net)>; 'mejoras' <[mejoras@exasa.net](mailto:mejoras@exasa.net)>; 'apuerto1110' <[apuerto1110@yahoo.com](mailto:apuerto1110@yahoo.com)>; 'Francisco Abufele' <[tranexpa@exasa.net](mailto:tranexpa@exasa.net)>; 'Beltran Perez' <[tpco@exasa.net](mailto:tpco@exasa.net)>; 'cabezales2@exasa.net' <[cabezales2@exasa.net](mailto:cabezales2@exasa.net)>

CC: 'Keila Rodriguez' <[sistemas2@exasa.net](mailto:sistemas2@exasa.net)>

Asunto: RE: AS003 Excesos velocidad Cabezales Semanal

Buenas tardes,

Adjunto reporte de exceso de velocidad de las unidades registradas en Townsend y Aress Sun. Las unidad AAM1122 con 37 excesos y no aparecen notificaciones de 81 km/h, todas son de 88 km/h o mayores.

### EMTRACC

Cabezal	Cantidad de Notificaciones Semanal	Total Notificaciones	67
AAG15552	15		
AAH9730	12		
AAI0537	6		
AAI0522	1		
AAI2826	2		
AAI2831	6		
AAI2832	5		
AAI2840	2		
AAI2864	13		
AAK3161	3		
AAM0920	2		

### TRANEXPA

Cabezal	Cantidad de Notificaciones Semanal	Total Notificaciones	79
AAI6203	1		
AAI6210	6		
AAK1391	4		
AAK1393	7		
AAK9082	4		
AAK1434	2		
<b>AAM1122</b>	<b>37</b>		
AAM1655	1		
AAP2374	17		

De: Abner Urbina [<mailto:cabezales@exasa.net>]

Enviado el: martes, 22 de diciembre de 2015 13:30

Para: 'Xavier A' <[exa@exasa.net](mailto:exa@exasa.net)>; 'angel antonio antunez' <[aaaz72011@hotmail.com](mailto:aaaz72011@hotmail.com)>; 'David Josué Molina Alvarado' <[sistemas@exasa.net](mailto:sistemas@exasa.net)>; 'taller' <[taller@exasa.net](mailto:taller@exasa.net)>; 'pilotos' <[pilotos@exasa.net](mailto:pilotos@exasa.net)>; 'Maidy Nataly Mena' <[facturacion@exasa.net](mailto:facturacion@exasa.net)>; 'mejoras' <[mejoras@exasa.net](mailto:mejoras@exasa.net)>; 'apuerto1110' <[apuerto1110@yahoo.com](mailto:apuerto1110@yahoo.com)>; 'Francisco Abufele' <[tranexpa@exasa.net](mailto:tranexpa@exasa.net)>; 'Beltran Perez' <[tpco@exasa.net](mailto:tpco@exasa.net)>; '[cabezales2@exasa.net](mailto:cabezales2@exasa.net)' <[cabezales2@exasa.net](mailto:cabezales2@exasa.net)>

CC: 'Keila Rodriguez' <[sistemas2@exasa.net](mailto:sistemas2@exasa.net)>

Asunto: AS003 Excesos velocidad Cabezales Semanal

Buenas tardes,

Adjunto reporte de exceso de velocidad de las unidades registradas en Townsend y Aress Sun. Las unidades AAI2864 y AAK9082 aparecen en la lista.

### EMTRACC

Cabezal	Cantidad de Notificaciones Semanal	Total Notificaciones	51
AAG15552	8		
AAI0519	1		
AAI0537	1		
AAI2826	4		
AAI2831	5		
AAI2832	2		
AAI2840	5		
<b>AAI2864</b>	<b>16</b>		
AAK3161	7		
AAM0920	2		

## TRANEXPA

Cabezal	Cantidad de Notificaciones Semanal	Total Notificaciones	88
AAI6203	7		
AAJ0366	7		
AAK1391	3		
<b>AAK9082</b>	<b>52</b>		
AAK1434	2		
AAL5356	2		
AAL1760	8		
AAP2361	1		
AAP2374	6		

**De:** Abner Urbina [<mailto:cabezales@exasa.net>]

**Enviado el:** miércoles, 16 de diciembre de 2015 12:06

**Para:** 'Xavier A' <[exa@exasa.net](mailto:exa@exasa.net)>; 'angel antonio antunez' <[aaaz72011@hotmail.com](mailto:aaaz72011@hotmail.com)>; 'David Josué Molina Alvarado' <[sistemas@exasa.net](mailto:sistemas@exasa.net)>; 'taller' <[taller@exasa.net](mailto:taller@exasa.net)>; 'pilotos' <[pilotos@exasa.net](mailto:pilotos@exasa.net)>; 'Maidy Nataly Mena' <[facturacion@exasa.net](mailto:facturacion@exasa.net)>; 'mejoras' <[mejoras@exasa.net](mailto:mejoras@exasa.net)>; 'apuerto1110' <[apuerto1110@yahoo.com](mailto:apuerto1110@yahoo.com)>; 'Francisco Abufele' <[tranexpa@exasa.net](mailto:tranexpa@exasa.net)>; 'Beltran Perez' <[tpco@exasa.net](mailto:tpco@exasa.net)>

**CC:** 'Keila Rodriguez' <[sistemas2@exasa.net](mailto:sistemas2@exasa.net)>

**Asunto:** RE: AS003 Excesos velocidad Cabezales Semanal

Buenos dias,

Adjunto reporte de exceso de velocidad de las unidades registradas en Townsend y Aress Sun. Las unidades AAH9730 y AAH8263 vuelven aparecer en la lista.

## EMTRACC

Cabezal	Cantidad de Notificaciones Semanal	Total Notificaciones	93
<b>AAH9730</b>	<b>24</b>		
<b>AAH8263</b>	<b>25</b>		
AAI0511	11		
AAI0519	3		
AAI0537	6		

AAI2831	7
AAI2840	2
AAI2864	9
AAK3161	6

## TRANEXPA

Cabezal	Cantidad de Notificaciones Semanal	Total Notificaciones	78
AAI6210	9		
AAJ0366	1		
AAK1391	5		
AAK1393	2		
<b>AAK9082</b>	<b>38</b>		
AAK1434	7		
AAM1121	2		
AAL5356	2		
AAL1760	6		
AAL5405	1		
AAM1655	1		
AAP2374	4		

**De:** Xavier [<mailto:exa@exasa.net>]

**Enviado el:** miércoles, 9 de diciembre de 2015 7:27

**Para:** Abner Urbina <[cabezales@exasa.net](mailto:cabezales@exasa.net)>; 'David Josué Molina A.' <[sistemas@exasa.net](mailto:sistemas@exasa.net)>; 'taller' <[taller@exasa.net](mailto:taller@exasa.net)>; 'pilotos' <[pilotos@exasa.net](mailto:pilotos@exasa.net)>; 'Maidy Nataly Mena' <[facturacion@exasa.net](mailto:facturacion@exasa.net)>; 'mejoras' <[mejoras@exasa.net](mailto:mejoras@exasa.net)>; 'apuerto1110' <[apuerto1110@yahoo.com](mailto:apuerto1110@yahoo.com)>; 'Francisco Abufele' <[tranexpa@exasa.net](mailto:tranexpa@exasa.net)>; 'Angel Antunez' <[aaaz72011@hotmail.com](mailto:aaaz72011@hotmail.com)>

**Asunto:** Re: AS003 Excesos velocidad Cabezales Semanal

Estimado Equipo, no entremos en la sobreconfianza.

No bajemos la guardia.....seamos CONSTANTES.....estas gestiones las tenemos que ver todas las semanas.

Emtracc y Tranexpa favor enviar plan correctivo.

Julio, favor documentar la falla operativa de las dos unidades con más fallas de emtracc y la unidad con más fallas de tranexpa y aplicar multa en esas mismas.

**De:** Abner Urbina

**Enviado:** martes 8 de diciembre de 2015 10:03 a.m.

**Para:** 'Xavier'; 'David Josué Molina A.'; 'taller'; 'pilotos'; 'Maidy Nataly Mena'; 'mejoras'; 'apuerto1110'; 'Francisco Ahuifele'; 'Angel Antunez'  
**Asunto:** AS003 Excesos velocidad Cabezales Semanal

Buenos dias,

Adjunto reporte de exceso de velocidad de las unidades registradas en Townsend y Arellano Sun. Se dispararon los excesos en comparación con la semana pasada, favor tomar nota y no nos confiemos.

### EMTRACC

Cabezal	Cantidad de Notificaciones Semanal	Total Notificaciones	163
AAG15552	1		
<b>AAH9730</b>	<b>54</b>		
<b>AAH8263</b>	<b>40</b>		
AAI0519	1		
AAI0537	5		
AAI2826	9		
AAI2831	2		
AAI2840	2		
<b>AAI2864</b>	<b>30</b>		
<b>AAM0920</b>	<b>19</b>		

### TRANEXPA

Cabezal	Cantidad de Notificaciones Semanal	Total Notificaciones	107
AAI6203	4		
<b>AAI6210</b>	<b>40</b>		
AAI4049	3		
AAJ0366	4		
AAK9082	1		
<b>AAK8948</b>	<b>18</b>		
AAK1434	11		
AAL1760	2		
AAL5119	2		
<b>AAL5405</b>	<b>16</b>		
AAP2374	6		

De: Abner Urbina [<mailto:cabezales@exasa.net>]

Enviado el: miércoles, 2 de diciembre de 2015 13:54

**Para:** 'Xavier' <[exa@exasa.net](mailto:exa@exasa.net)>; 'David Josué Molina A.' <[sistemas@exasa.net](mailto:sistemas@exasa.net)>; 'taller' <[taller@exasa.net](mailto:taller@exasa.net)>; 'pilotos' <[pilotos@exasa.net](mailto:pilotos@exasa.net)>; 'Maidy Nataly Mena' <[facturacion@exasa.net](mailto:facturacion@exasa.net)>; 'mejoras' <[mejoras@exasa.net](mailto:mejoras@exasa.net)>; 'apuerto1110' <[apuerto1110@yahoo.com](mailto:apuerto1110@yahoo.com)>; 'Francisco Abufele' <[tranexpa@exasa.net](mailto:tranexpa@exasa.net)>; 'Angel Antunez' <[aaaz72011@hotmail.com](mailto:aaaz72011@hotmail.com)>

**Asunto:** AS003 Excesos velocidad Cabezas Semanal

Buenas tardes,

Adjunto reporte de exceso de velocidad de las unidades registradas en Townsend y Aress Sun. Se redujeron los excesos de velocidad.

### EMTRACC

Cabezal	Cantidad de Notificaciones Semanal	Total Notificaciones	48
AAG15552	7		
AAH9730	4		
AAI0537	1		
AAI2826	1		
AAI2831	11		
AAI2840	12		
AAI2864	8		
AAK3161	2		
AAP2362	2		

### TRANEXPA

Cabezal	Cantidad de Notificaciones Semanal	Total Notificaciones	60
AAI6210	15		
AAK1391	4		
AAK9082	12		
AAM1121	1		
AAM1122	2		
AAL1760	10		
AAL5119	3		
AAM1655	1		
AAP2374	12		

---

**De:** Abner Urbina [<mailto:cabezas@exasa.net>]

**Enviado el:** lunes, 23 de noviembre de 2015 11:30

**Para:** 'Xavier' <[exa@exasa.net](mailto:exa@exasa.net)>; 'David Josué Molina A.' <[sistemas@exasa.net](mailto:sistemas@exasa.net)>; 'taller' <[taller@exasa.net](mailto:taller@exasa.net)>; 'pilotos' <[pilotos@exasa.net](mailto:pilotos@exasa.net)>; 'Maidy Nataly Mena' <[facturacion@exasa.net](mailto:facturacion@exasa.net)>; 'mejoras' <[mejoras@exasa.net](mailto:mejoras@exasa.net)>; 'apuerto1110' <[apuerto1110@yahoo.com](mailto:apuerto1110@yahoo.com)>; 'Francisco Abufele' <[tranexpa@exasa.net](mailto:tranexpa@exasa.net)>; 'Angel Antunez' <[aaaz72011@hotmail.com](mailto:aaaz72011@hotmail.com)>

**Asunto:** AS003 Excesos velocidad Cabezas Semanal

Buenos dias,

Adjunto reporte de exceso de velocidad de las unidades registradas en Townsend y Aress Sun. Las unidades AAH9730, AAK9082 y AAL1760 reportan más excesos de velocidad.

### EMTRACC

Cabezal	Cantidad de Notificaciones Semanal	Total Notificaciones	102
AAG15552	3		
<b>AAH9730</b>	<b>54</b>		
AAI2826	6		
AAI2831	10		
AAI2840	13		
AAI2864	9		
AAK3161	7		

Cabezal	Cantidad de Notificaciones Semanal	Total Notificaciones	87
AAI6210	1		
AAI4049	8		
AAK1391	2		
AAK1393	13		
<b>AAK9082</b>	<b>29</b>		
AAM1122	1		
AAL5356	4		
<b>AAL1760</b>	<b>25</b>		
AAL5119	1		
AAL5405	1		
AAP2374	2		

---

De: Abner Urbina [<mailto:cabezales@exasa.net>]

Enviado el: lunes, 16 de noviembre de 2015 10:55

Para: 'Xavier' <[exa@exasa.net](mailto:exa@exasa.net)>; 'David Josué Molina A.' <[sistemas@exasa.net](mailto:sistemas@exasa.net)>; 'taller' <[taller@exasa.net](mailto:taller@exasa.net)>; 'pilotos' <[pilotos@exasa.net](mailto:pilotos@exasa.net)>; 'Maidy Nataly Mena' <[facturacion@exasa.net](mailto:facturacion@exasa.net)>; 'mejoras' <[mejoras@exasa.net](mailto:mejoras@exasa.net)>; 'apuerto1110' <[apuerto1110@yahoo.com](mailto:apuerto1110@yahoo.com)>; 'Francisco Abufele' <[tranexpa@exasa.net](mailto:tranexpa@exasa.net)>; 'Angel Antunez' <[aaaz72011@hotmail.com](mailto:aaaz72011@hotmail.com)>

Asunto: AS003 Excesos velocidad Cabezales Semanal

Buenos días,

Adjunto reporte de exceso de velocidad de las unidades registradas en Townsend y Aress Sun. La unidad AAM0918 reporta más de ochenta excesos de velocidad, ya está regulada a 53 mi/h pero sigue reportando, normalmente es en bajadas o planicies

### EMTRACC

Cabezal	Cantidad de Notificaciones Semanal	Total Notificaciones	137
AAG15552	1		
AAH9730	3		
AAI2826	20		
AAI2831	3		
AAI2864	16		
<b>AAM0918</b>	<b>89</b>		
AAP2362	5		

### TRANEXPA

Cabezal	Cantidad de Notificaciones Semanal	Total Notificaciones	32
AAB8104	2		
AAI6203	8		
AAK1391	1		
AAK9082	15		
AAM1121	3		
AAL5356	3		
AAM1657	1		
AAP2374	1		

---

De: Abner Urbina [<mailto:cabezales@exasa.net>]

Enviado el: lunes, 9 de noviembre de 2015 9:46

Para: 'Xavier' <[exa@exasa.net](mailto:exa@exasa.net)>; 'David Josué Molina A.' <[sistemas@exasa.net](mailto:sistemas@exasa.net)>; 'taller' <[taller@exasa.net](mailto:taller@exasa.net)>; 'pilotos' <[pilotos@exasa.net](mailto:pilotos@exasa.net)>; 'Maidy Nataly Mena' <[facturacion@exasa.net](mailto:facturacion@exasa.net)>;

'mejoras' <[mejoras@exasa.net](mailto:mejoras@exasa.net)>; 'apuerto1110' <[apuerto1110@yahoo.com](mailto:apuerto1110@yahoo.com)>; 'Francisco Abufele' <[tranexpa@exasa.net](mailto:tranexpa@exasa.net)>; 'Angel Antunez' <[aaaz72011@hotmail.com](mailto:aaaz72011@hotmail.com)>

**Asunto:** AS003 Excesos velocidad Cabezales Semanal

Buenos dias,

Adjunto reporte de exceso de velocidad de las unidades registradas en Townsend y Aress Sun. La unidad AAI6210 reporta más de cien excesos de velocidad, está regulada a 53 mi/h.

### EMTRACC

Cabezal	Cantidad de Notificaciones Semanal	Total Notificaciones	50
AAG15552	8		
AAH9730	10		
AAI0519	1		
AAI2826	10		
AAI2831	7		
AAI2840	6		
AAM0918	5		
AAM0920	3		

### TRANEXPA

Cabezal	Cantidad de Notificaciones Semanal	Total Notificaciones	48
<b>AAI6210</b>	<b>28</b>		
AAJ0366	1		
AAK2025	1		
AAK9082	10		
AAL5356	1		
AAL5119	1		
AAM1657	1		
AAP2374	5		

---

**De:** Abner Urbina [<mailto:cabezales@exasa.net>]

**Enviado el:** lunes, 2 de noviembre de 2015 16:05

**Para:** 'Xavier' <[exa@exasa.net](mailto:exa@exasa.net)>; 'David Josué Molina A.' <[sistemas@exasa.net](mailto:sistemas@exasa.net)>; 'taller' <[taller@exasa.net](mailto:taller@exasa.net)>; 'pilotos' <[pilotos@exasa.net](mailto:pilotos@exasa.net)>; 'Maidy Nataly Mena' <[facturacion@exasa.net](mailto:facturacion@exasa.net)>; 'mejoras' <[mejoras@exasa.net](mailto:mejoras@exasa.net)>; 'apuerto1110' <[apuerto1110@yahoo.com](mailto:apuerto1110@yahoo.com)>; 'Francisco Abufele' <[tranexpa@exasa.net](mailto:tranexpa@exasa.net)>; 'Angel Antunez' <[aaaz72011@hotmail.com](mailto:aaaz72011@hotmail.com)>

**Asunto:** AS003 Excesos velocidad Cabezales Semanal

Buenas tardes,

Adjunto reporte de exceso de velocidad de las unidades registradas en Townsend y Aress Sun. La unidad AAM0918 reporta más de cien excesos de velocidad, ya está regulada a 53 mi/h pero sigue reportando, normalmente es en bajadas o planicies.

### EMTRACC

Cabezal	Cantidad de Notificaciones Semanal	Total Notificaciones	142
AAG15552	8		
AAH8263	7		
AAI0519	4		
AAI2826	4		
AAI2831	2		
AAI2864	1		
AAK3161	14		
<b>AAM0918</b>	<b>102</b>		

### TRANEXPA

Cabezal	Cantidad de Notificaciones Semanal	Total Notificaciones	28
AAB8104	15		
AAI6203	3		
AAI6210	2		
AAI4049	3		
AAJ0366	2		
AAK1391	13		
AAK9082	1		
AAL5356	3		
AAL1760	1		

---

De: Abner Urbina [<mailto:cabezales@exasa.net>]

Enviado el: lunes, 26 de octubre de 2015 11:24

Para: 'Xavier' <[exa@exasa.net](mailto:exa@exasa.net)>; 'David Josué Molina A.' <[sistemas@exasa.net](mailto:sistemas@exasa.net)>; 'taller' <[taller@exasa.net](mailto:taller@exasa.net)>; 'pilotos' <[pilotos@exasa.net](mailto:pilotos@exasa.net)>; 'Maidy Nataly Mena' <[facturacion@exasa.net](mailto:facturacion@exasa.net)>; 'mejoras' <[mejoras@exasa.net](mailto:mejoras@exasa.net)>; 'apuerto1110' <[apuerto1110@yahoo.com](mailto:apuerto1110@yahoo.com)>; 'Francisco Abufele' <[tranexpa@exasa.net](mailto:tranexpa@exasa.net)>; 'Angel Antunez' <[aaaz72011@hotmail.com](mailto:aaaz72011@hotmail.com)>

Asunto: AS003 Excesos velocidad Cabezales Semanal

Buenos dias,

Adjunto reporte de exceso de velocidad de las unidades registradas en Townsend y Aress Sun. Las unidades AAH9730 y AAP2374 son los que más excesos de velocidad presentan.

### EMTRACC

Cabezal	Cantidad de Notificaciones Semanal	Total Notificaciones	65
AAH9730	32		
AAH8263	4		
AAI0519	3		
AAI2826	5		
AAI2840	4		
AAI2860	2		
AAI2864	6		
AAM0918	8		
AAM0920	1		

### TRANEXPA

Cabezal	Cantidad de Notificaciones Semanal	Total Notificaciones	48
AAI6210	8		
AAJ0366	2		
AAK1393	8		
AAK2025	1		
AAK9082	3		
AAK1434	3		
AAM1121	1		
AAL1760	10		
AAP2374	12		

---

De: Abner Urbina [<mailto:cabezales@exasa.net>]

Enviado el: lunes, 19 de octubre de 2015 15:21

Para: 'Xavier' <[exa@exasa.net](mailto:exa@exasa.net)>; 'David Josué Molina A.' <[sistemas@exasa.net](mailto:sistemas@exasa.net)>; 'taller' <[taller@exasa.net](mailto:taller@exasa.net)>; 'pilotos' <[pilotos@exasa.net](mailto:pilotos@exasa.net)>; 'Maidy Nataly Mena' <[facturacion@exasa.net](mailto:facturacion@exasa.net)>; 'mejoras' <[mejoras@exasa.net](mailto:mejoras@exasa.net)>; 'apuerto1110' <[apuerto1110@yahoo.com](mailto:apuerto1110@yahoo.com)>; 'Francisco Abufele' <[tranexpa@exasa.net](mailto:tranexpa@exasa.net)>; 'Angel Antunez' <[aaaz72011@hotmail.com](mailto:aaaz72011@hotmail.com)>

Asunto: AS003 Excesos velocidad Cabezales Semanal

Buenas tardes,

Adjunto reporte de exceso de velocidad de las unidades registradas en Townsend y Aress Sun. Las unidades AAI2826 y AAH9730 son las que mas excesos de velocidad presentan.

### EMTRACC

Cabezal	Cantidad de Notificaciones Semanal	Total Notificaciones	80
AAH9730	36		
AAI0513	3		
AAI2826	16		
AAI2831	5		
AAI2840	4		
AAI2864	4		
AAM0918	9		
AAM0920	2		
AAP2362	1		

### TRANEXPA

Cabezal	Cantidad de Notificaciones Semanal	Total Notificaciones	31
AAB8104	3		
AAI6210	9		
AAK1391	2		
AAK9082	17		
AAL5356	2		
AAM1656	1		

De: Abner Urbina [<mailto:cabezales@exasa.net>]

Enviado el: lunes, 12 de octubre de 2015 15:55

Para: 'Xavier' <[exa@exasa.net](mailto:exa@exasa.net)>; 'David Josué Molina A.' <[sistemas@exasa.net](mailto:sistemas@exasa.net)>; 'taller' <[taller@exasa.net](mailto:taller@exasa.net)>; 'pilotos' <[pilotos@exasa.net](mailto:pilotos@exasa.net)>; 'Maidy Nataly Mena' <[facturacion@exasa.net](mailto:facturacion@exasa.net)>; 'mejoras' <[mejoras@exasa.net](mailto:mejoras@exasa.net)>; 'apuerto1110' <[apuerto1110@yahoo.com](mailto:apuerto1110@yahoo.com)>; 'Francisco Abufole' <[tranexpa@exasa.net](mailto:tranexpa@exasa.net)>; 'Angel Antunez' <[aaaz72011@hotmail.com](mailto:aaaz72011@hotmail.com)>

Asunto: RE: AS003 Excesos velocidad Cabezales Semanal

Buenas dias,

Adjunto reporte de exceso de velocidad de las unidades registradas en Townsend y Aress Sun. Las unidades AAI2826, AAM0918 y AAK9082 vuelven a aparecer con excesos de velocidad.

## EMTRACC

Cabezal	Cantidad de Notificaciones Semanal	Total Notificaciones	73
AAH9730	11		
AAI0513	1		
<b>AAI2826</b>	<b>30</b>		
AAI2840	9		
AAI2864	1		
AAK3161	2		
<b>AAM0918</b>	<b>17</b>		
AAP2362	2		

## TRANEXPA

Cabezal	Cantidad de Notificaciones Semanal	Total Notificaciones	34
AAI6210	1		
AAK1391	2		
<b>AAK9082</b>	<b>20</b>		
AAK1434	7		
AAP2374	4		

De: Abner Urbina [<mailto:cabezales@exasa.net>]

Enviado el: lunes, 5 de octubre de 2015 10:01

Para: 'Xavier' <[exa@exasa.net](mailto:exa@exasa.net)>; 'David Josué Molina A.' <[sistemas@exasa.net](mailto:sistemas@exasa.net)>; 'taller' <[taller@exasa.net](mailto:taller@exasa.net)>; 'pilotos' <[pilotos@exasa.net](mailto:pilotos@exasa.net)>; 'mejoras' <[mejoras@exasa.net](mailto:mejoras@exasa.net)>; 'apuerto1110' <[apuerto1110@yahoo.com](mailto:apuerto1110@yahoo.com)>; 'Francisco Abufele' <[tranexpa@exasa.net](mailto:tranexpa@exasa.net)>; 'Angel Antunez' <[aaaz72011@hotmail.com](mailto:aaaz72011@hotmail.com)>

Asunto: RE: AS003 Excesos velocidad Cabezales Semanal

Buenas dias,

Adjunto reporte de exceso de velocidad de las unidades registradas en Townsend y Aress Sun. Han disminuido los excesos de velocidad.

## EMTRACC

Cabezal	Cantidad de Notificaciones Semanal	Total Notificaciones	60
AAH9730	1		
AAH8263	5		
AAI0513	5		
AAI0519	2		
AAI2826	16		
AAI2831	9		
AAI2840	4		
AAK3161	2		
AAM0918	15		
AAM0920	1		

## TRANEXPA

Cabezal	Cantidad de Notificaciones Semanal	Total Notificaciones	53
AAB8104	3		
AAI6210	1		
AAK1391	18		
AAK1393	12		
AAK9082	5		
AAK1434	2		
AAL5356	3		
AAL5405	4		
AAP2374	8		

De: Abner Urbina [<mailto:cabezales@exasa.net>]

Enviado el: martes, 29 de septiembre de 2015 9:32

Para: 'Xavier' <[exa@exasa.net](mailto:exa@exasa.net)>; 'David Josué Molina A.' <[sistemas@exasa.net](mailto:sistemas@exasa.net)>; 'taller' <[taller@exasa.net](mailto:taller@exasa.net)>; 'pilotos' <[pilotos@exasa.net](mailto:pilotos@exasa.net)>; 'mejoras' <[mejoras@exasa.net](mailto:mejoras@exasa.net)>; 'apuerto1110' <[apuerto1110@yahoo.com](mailto:apuerto1110@yahoo.com)>; 'Francisco Abufele' <[tranexpa@exasa.net](mailto:tranexpa@exasa.net)>; 'Angel Antunez' <[aaaz72011@hotmail.com](mailto:aaaz72011@hotmail.com)>

Asunto: RE: AS003 Excesos velocidad Cabezales Semanal

Buenas dias,

Adjunto reporte de exceso de velocidad de las unidades registradas en Townsend y Aress Sun. La unidad AAH8263 no está gobernada, tiene una contraseña desconocida para cambiar los parámetros; y la unidad AAM0918 si está seteada a 85 km/h. El pasado jueves Angel Antunez fue a probar la unidad

0918, dice que el carro no se pasa de 90 km/h pero Townsend dice que iba corriendo a 99 km/h., no está marcando datos correctos y el cabezal no debería sobrepasar el límite de velocidad.

### EMTRACC

Cabezal	Cantidad de Notificaciones Semanal	Total Notificaciones	
<b>AAH8263</b>	<b>18</b>		
AAI0537	13		
AAI2826	2		
AAI2831	13		
AAI2840	1		
AAI2845	1		
AAI2864	4		
AAK3161	12		
<b>AAM0918</b>	<b>62</b>		
AAM0920	1		
AAP2362	1		

### TRANEXPA

Cabezal	Cantidad de Notificaciones Semanal	Total Notificaciones	
AAB8104	8		
AAI6203	7		
AAI6210	1		
AAK1391	1		
AAK8948	2		
AAM1656	2		
AAM1657	2		
AAP2361	8		

De: Abner Urbina [<mailto:cabezales@exasa.net>]

Enviado el: martes, 22 de septiembre de 2015 13:38

Para: 'Xavier' <[exa@exasa.net](mailto:exa@exasa.net)>; 'David Josué Molina A.' <[sistemas@exasa.net](mailto:sistemas@exasa.net)>; 'taller' <[taller@exasa.net](mailto:taller@exasa.net)>; 'pilotos' <[pilotos@exasa.net](mailto:pilotos@exasa.net)>; 'mejoras' <[mejoras@exasa.net](mailto:mejoras@exasa.net)>; 'apuerto1110' <[apuerto1110@yahoo.com](mailto:apuerto1110@yahoo.com)>; 'Francisco Abufele' <[tranexpa@exasa.net](mailto:tranexpa@exasa.net)>

Asunto: AS003 Excesos velocidad Cabezales Semanal

Buenas dias,

Adjunto reporte de exceso de velocidad de las unidades registradas en Townsend y Aress Sun.

## EMTRACC

Cabezal	Cantidad de Notificaciones Semanal	Total Notificaciones	93
AAI0537	20		
AAI2826	1		
AAI2831	19		
AAI2840	5		
AAI2845	3		
AAI2860	7		
<b>AAI2864</b>	<b>31</b>		
AAK3161	2		
AAM0920	5		

## TRANEXPA

Cabezal	Cantidad de Notificaciones Semanal	Total Notificaciones	12
AAB8104	3		
AAI6203	5		
AAI4049	3		
AAJ0366	3		
AAM1656	1		

De: Abner Urbina [<mailto:cabezales@exasa.net>]

Enviado el: jueves, 17 de septiembre de 2015 10:02

Para: 'Xavier' <[exa@exasa.net](mailto:exa@exasa.net)>; 'David Josué Molina A.' <[sistemas@exasa.net](mailto:sistemas@exasa.net)>; 'taller' <[taller@exasa.net](mailto:taller@exasa.net)>; 'pilotos' <[pilotos@exasa.net](mailto:pilotos@exasa.net)>; 'mejoras' <[mejoras@exasa.net](mailto:mejoras@exasa.net)>; 'apuerto1110' <[apuerto1110@yahoo.com](mailto:apuerto1110@yahoo.com)>; 'Francisco Abufele' <[tranexpa@exasa.net](mailto:tranexpa@exasa.net)>

Asunto: RE: AS003 Excesos velocidad Cabezales Semanal

Buenas dias,

Adjunto reporte de exceso de velocidad de las unidades registradas en Townsend y Aress Sun. Se redujeron las excesos de velocidad. La unidad AAI6203 de TRANEXPA reportó notificaciones, ya la revisó Marvin?

## TRANEXPA

Cabezal	Cantidad de Notificaciones Semanal	Total Notificaciones	19
AAI6203	10		
AAI6210	1		
AAK1393	6		
AAM1121	1		
AAM1657	1		

## EMTRACC

Cabezal	Cantidad de Notificaciones Semanal	Total Notificaciones	19
AAH8263	1		
AAI0513	3		
AAI0537	9		
AAI2831	3		
AAI2840	1		
AAI2864	1		
AAM0920	1		

**De:** Abner Urbina [<mailto:cabezales@exasa.net>]

**Enviado el:** lunes, 7 de septiembre de 2015 13:06

**Para:** 'Xavier' <[exa@exasa.net](mailto:exa@exasa.net)>; 'David Josué Molina A.' <[sistemas@exasa.net](mailto:sistemas@exasa.net)>; 'taller' <[taller@exasa.net](mailto:taller@exasa.net)>; 'pilotos' <[pilotos@exasa.net](mailto:pilotos@exasa.net)>; 'mejoras' <[mejoras@exasa.net](mailto:mejoras@exasa.net)>; 'apuerto1110' <[apuerto1110@yahoo.com](mailto:apuerto1110@yahoo.com)>; 'Francisco Abufele' <[tranexpa@exasa.net](mailto:tranexpa@exasa.net)>

**Asunto:** AS003 Excesos velocidad Cabezales Semanal

Buenas tardes,

Adjunto reporte de exceso de velocidad de las unidades registradas en Townsend y Aress Sun. Se redujeron las excesos de velocidad. TRANEXPA reportó más notificaciones.

## TRANEXPA

Cabezal	Cantidad de Notificaciones Semanal	Total Notificaciones	59
AAB8104	1		
<b>AAI6203</b>	<b>30</b>		

AAI6210	1
AAJ0366	7
AAK1393	2
AAK1434	1
AAL5356	3
AAL1760	1
AAL5405	1
AAM1656	7
AAP2374	5
AAP2361	1

### EMTRACC

Cabezal	Cantidad de Notificaciones Semanal	Total Notificaciones	42
AAI0537	12		
AAI2826	8		
AAI2831	1		
AAI2840	9		
AAI2860	2		
AAI2864	5		
AAP2362	5		

e: Abner Urbina [<mailto:cabezales@exasa.net>]

**Enviado el:** miércoles, 26 de agosto de 2015 16:20

**Para:** 'Xavier' <[exa@exasa.net](mailto:exa@exasa.net)>; 'David Josué Molina A.' <[sistemas@exasa.net](mailto:sistemas@exasa.net)>; 'taller' <[taller@exasa.net](mailto:taller@exasa.net)>; 'pilotos' <[pilotos@exasa.net](mailto:pilotos@exasa.net)>; 'mejoras' <[mejoras@exasa.net](mailto:mejoras@exasa.net)>; 'apuerto1110' <[apuerto1110@yahoo.com](mailto:apuerto1110@yahoo.com)>; 'Francisco Abufele' <[tranexpa@exasa.net](mailto:tranexpa@exasa.net)>

**Asunto:** AS003 Excesos velocidad Cabezales Semanal

Buenas tardes,

Adjunto reporte de exceso de velocidad de las unidades registradas en Townsend. TRANEXPA reportó más notificaciones.

### EMTRACC

Cabezal	Cantidad de Notificaciones Semanal	Total Notificaciones	128
AAG15552	22		
AAI0537	6		

AAI2826	17
AAI2831	14
AAI2840	4
AAI2860	5
AAI2864	42
AAK3161	4
AAM0918	14

## TRANEXPA

Cabezal	Cantidad de Notificaciones Semanal	Total Notificaciones	165
AAI6203	8		
AAK1390	55		
AAK1391	1		
AAK1393	8		
AAK2025	6		
AAK9082	6		
AAK8948	13		
AAK1434	3		
AAM1121	2		
AAM1655	4		
AAM1657	2		
AAP2374	57		

<image001.png>

---

**De:** Abner Urbina [<mailto:cabezales@exasa.net>]

**Enviado el:** jueves, 20 de agosto de 2015 9:51

**Para:** 'Xavier' <[exa@exasa.net](mailto:exa@exasa.net)>; 'David Josué Molina A.' <[sistemas@exasa.net](mailto:sistemas@exasa.net)>; 'taller' <[taller@exasa.net](mailto:taller@exasa.net)>; 'pilotos' <[pilotos@exasa.net](mailto:pilotos@exasa.net)>; 'mejoras' <[mejoras@exasa.net](mailto:mejoras@exasa.net)>; 'apuerto1110' <[apuerto1110@yahoo.com](mailto:apuerto1110@yahoo.com)>; 'Francisco Abufele' <[tranexpa@exasa.net](mailto:tranexpa@exasa.net)>

**Asunto:** RE: AS003 Excesos velocidad Cabezales Semanal

Buenos dias,

Adjunto reporte de exceso de velocidad de las unidades registradas en Townsend. Esta semana hubieron pocas notificaciones, TRANEXPA reportó mas.

## EMTRACC

---

Cabezal	Cantidad de Notificaciones Semanal	Total Notificaciones	46
AAG15552	6		
AAI0537	9		
AAI2826	8		
AAI2831	4		
AAI2840	2		
AAI2864	4		
AAK3161	7		
AAM0918	6		

### TRANEXPA

Cabezal	Cantidad de Notificaciones Semanal	Total Notificaciones	124
AAI6210	1		
AAK1390	19		
AAK1391	12		
AAK1393	26		
AAK2025	18		
AAK9082	30		
AAK8948	14		
AAK1434	4		

<image001.png>

---

**De:** Abner Urbina [<mailto:cabezales@exasa.net>]

**Enviado el:** miércoles, 12 de agosto de 2015 14:15

**Para:** 'Xavier' <[exa@exasa.net](mailto:exa@exasa.net)>; 'David Josué Molina A.' <[sistemas@exasa.net](mailto:sistemas@exasa.net)>; 'taller' <[taller@exasa.net](mailto:taller@exasa.net)>; 'pilotos' <[pilotos@exasa.net](mailto:pilotos@exasa.net)>; 'mejoras' <[mejoras@exasa.net](mailto:mejoras@exasa.net)>; 'apuerto1110' <[apuerto1110@yahoo.com](mailto:apuerto1110@yahoo.com)>; 'Francisco Abufele' <[tranexpa@exasa.net](mailto:tranexpa@exasa.net)>

**Asunto:** RE: AS003 Excesos velocidad Cabezales Semanal

Buenas tardes,

Adjunto reporte de exceso de velocidad de las unidades registradas en Townsend. Esta semana hubieron pocas notificaciones.

---

### EMTRACC

Cabezal	Cantidad de Notificaciones Semanal	Total Notificaciones	86
AAG15552	5		
AAH9730	43		
AAI2831	3		
AAI2840	11		
AAI2864	22		
AAK3161	2		

## TRANEXPA

Cabezal	Cantidad de Notificaciones Semanal	Total Notificaciones	89
AAI6203	8		
AAI6210	1		
AAI4049	2		
AAJ0366	1		
AAK1390	9		
AAK1391	18		
AAK1393	17		
AAK2025	17		
AAK9082	12		
AAK8948	3		
AAM1121	1		

<image001.png>

---

**De:** Abner Urbina [<mailto:cabezales@exasa.net>]

**Enviado el:** miércoles, 5 de agosto de 2015 10:57

**Para:** 'Xavier' <[exa@exasa.net](mailto:exa@exasa.net)>; 'David Josué Molina A.' <[sistemas@exasa.net](mailto:sistemas@exasa.net)>; 'taller' <[taller@exasa.net](mailto:taller@exasa.net)>; 'pilotos' <[pilotos@exasa.net](mailto:pilotos@exasa.net)>; 'mejoras' <[mejoras@exasa.net](mailto:mejoras@exasa.net)>; 'apuerto1110' <[apuerto1110@yahoo.com](mailto:apuerto1110@yahoo.com)>; 'Francisco Abufele' <[tranexpa@exasa.net](mailto:tranexpa@exasa.net)>

**Asunto:** RE: AS003 Excesos velocidad Cabezales Semanal

Buenos días,

Adjunto reporte de exceso de velocidad de las unidades registradas en Townsend.

En Ares la unidad AAL1760 tiene 9 registros donde sobrepasa el minuto a una velocidad mayor a 88 km/h. Ver adjunto.

---

EMTRACC

Cabezal	Cantidad de Notificaciones Semanal	Total Notificaciones	177
AAG15552	8		
AAH9740	18		
AAI0537	25		
AAI2826	8		
AAI2840	1		
AAI2860	2		
AAI2864	32		
AAK3161	4		
<b>AAM0918</b>	<b>79</b>		

## TRANEXPA

Cabezal	Cantidad de Notificaciones Semanal	Total Notificaciones	249
AAI6210	43		
AAJ0366	5		
<b>AAK1390</b>	<b>96</b>		
AAK1391	31		
AAK1393	7		
AAK2025	27		
AAM1121	3		
AAM1655	31		
AAM1657	6		

<image001.png>

---

**De:** Abner Urbina [<mailto:cabezales@exasa.net>]

**Enviado el:** martes, 28 de julio de 2015 16:08

**Para:** 'Xavier' <[exa@exasa.net](mailto:exa@exasa.net)>; 'David Josué Molina A.' <[sistemas@exasa.net](mailto:sistemas@exasa.net)>; 'taller' <[taller@exasa.net](mailto:taller@exasa.net)>; 'pilotos' <[pilotos@exasa.net](mailto:pilotos@exasa.net)>; 'mejoras' <[mejoras@exasa.net](mailto:mejoras@exasa.net)>; 'apuerto1110' <[apuerto1110@yahoo.com](mailto:apuerto1110@yahoo.com)>; 'Francisco Abufele' <[tranexpa@exasa.net](mailto:tranexpa@exasa.net)>

**Asunto:** RE: AS003 Excesos velocidad Cabezales Semanal

Buenas tardes,

Adjunto reporte de exceso de velocidad de las unidades registradas en Townsend. Ares no cuenta las notificaciones sino que registra el tiempo en el cual una unidad va en exceso de velocidad. Por ejemplo la unidad AAP2361 tiene 6 registros donde sobrepasa el minuto a una velocidad mayor a 88 km/h. Ver adjunto.

## EMTRACC

Cabezal	Cantidad de Notificaciones Semanal	Total Notificaciones	90
AAH9740	4		
AAI0513	2		
AAI0537	8		
AAI2826	17		
AAI2831	17		
AAI2864	40		
AAK3161	1		
AAM0918	1		

## TRANEXPA

Cabezal	Cantidad de Notificaciones Semanal	Total Notificaciones	100
AAI6203	6		
AAJ0366	4		
AAK1391	1		
AAK1393	3		
AAK2025	9		
AAK9082	23		
AAK8948	23		
AAK1434	1		
AAM1655	28		
AAM1657	2		

De: Abner Urbina [<mailto:cabezales@exasa.net>]

Enviado el: jueves, 23 de julio de 2015 07:38 p.m.

Para: 'Xavier'; 'David Josué Molina A.'; 'taller'; 'pilotos'; 'mejoras'; 'apuerto1110'; 'Francisco Abufele'

Asunto: RE: AS003 Excesos velocidad Cabezales Semanal

Buenas noches,

Adjunto reporte de exceso de velocidad. Se han reducido los excesos. TRANEXPA presenta un total general de excesos más que EMTRACC.

## EMTRACC

No.	Cabezal	Cantidad de Notificaciones Semanal	Total Notificaciones

## TRANEXPA

No.	Cabezal	Cantidad de Notificaciones Semanal	Total Notificaciones

1	AAG15552	16
2	AAH9740	16
3	AAH9730	0
4	AAH8263	0
5	AAI0505	0
6	AAI0511	0
7	AAI0513	1
8	AAI0519	0
9	AAI0537	29
10	AAI0522	0
11	AAI2826	2
12	AAI2831	16
13	AAI2832	0
14	AAI2840	4
15	AAI2860	0
16	AAI2864	55
17	AAK1837	0
18	AAK3161	2
19	AAM0918	6
20	AAM0920	0
21	AAP3254	0
22	AAP2362	0

147

1	AAI6203	5
2	AAI6210	40
3	AAI4049	0
4	AAJ0366	4
5	AAK1390	49
6	AAK1391	30
7	AAK1392	0
8	AAK1393	35
9	AAK2025	4
10	AAK9082	2
11	AAK8948	24
12	AAK1434	0
13	AAM1121	10
14	AAM1122	0
15	AAL5358	0
16	AAL1760	0
17	AAL0337	0
18	AAM1655	29
19	AAM1657	2
20	AAP2374	0

234

**De:** Abner Urbina [<mailto:cabezales@exasa.net>]

**Enviado el:** miércoles, 15 de julio de 2015 09:29 a.m.

**Para:** 'Xavier'; 'David Josué Molina A.'; 'taller'; 'pilotos'; 'mejoras'; 'apuerto1110'; 'eir'

**Asunto:** RE: AS003 Excesos velocidad Cabezales Semanal

Buenos días,

Adjunto reporte de exceso de velocidad. Al parecer esta semana no hay muchos. Seguramente porque las unidades en su mayoría están paradas.

**De:** Abner Urbina [<mailto:cabezales@exasa.net>]

**Enviado el:** miércoles, 08 de julio de 2015 02:34 p.m.

**Para:** 'Xavier'; 'David Josué Molina A.'; 'taller'; 'pilotos'; 'mejoras'; 'apuerto1110'; 'eir'

**Asunto:** AS003 Excesos velocidad Cabezales Semanal

Buenas tardes,

Adjunto reporte de exceso de velocidad.

No.	Cabezal	Cantidad de Notificaciones Diarias	Promedio de velocidad

1	AAM1121	96	92 km/h
2	AAM0918	38	
3	AAI6210	45	
4	AAI2864	54	
5	AAI0537	37	

La unidad AAP2361 presenta un exceso de velocidad de 6:20 min en los cuales recorrió 10 Kms.

---

**De:** Xavier [<mailto:exa@exasa.net>]

**Enviado el:** miércoles, 01 de julio de 2015 06:48 p.m.

**Para:** David Josué Molina A.; taller; pilotos; mejoras; facturacion; apuerto1110; cabezales; eir

**Asunto:** Re: AS003 Excesos velocidad Cabezales Semanal

Apliquele otra multa al 0918...Julio registrele una falla operativa a los tres.

---

**De:** David Josué Molina A.

**Enviado:** miércoles 1 de julio de 2015 05:56 p.m.

**Para:** exa; taller; pilotos; mejoras; facturacion; apuerto1110; cabezales; eir

**Asunto:** Rv: AS003 Excesos velocidad Cabezales Semanal

Agregando a Maidy y Julio.

David Josué Molina Alvarado

----- Original Message -----

Subject:RE: AS003 Excesos velocidad Cabezales Semanal

From:Abner Urbina

To:'Xavier A' , 'Tamara Castro' , 'Francisco Abufele' , 'David Josué Molina Alvarado'

CC:'Waldemar Tobias' , 'Armando Puerto'

Buenas tardes,

Adjunto reporte de exceso de velocidad. Las unidades que mas presentan notificaciones son la AAJ0366, AAK1390 y la AAM0918.

Los carros que faltan que se regulen son los que tienen problemas en leer el Pro-Link: AAP2374, AAK1390, AAH9740, AAI0522, AAK1361 y AAI0513.




---

**De:** Xavier A [<mailto:exa@exasa.net>]

**Enviado el:** Viernes, 26 de Junio de 2015 03:56 p.m.

**Para:** 'Abner Urbina' ; 'Tamara Castro' ; 'Francisco Abufele' ; 'David Josué Molina Alvarado'

**CC:** 'Waldemar Tobias' ; 'Armando Puerto'

**Asunto:** RE: AS003 Excesos velocidad Cabezales Semanal


Mucha Gracias Abner.

Maydi, apliquemos una multa por 300 lempiras a cada uno de estos motoristas. Todas las semanas vuelven a aparecer en la lista.

Solo la AAI6210 y la AAM0918

Como vamos con la regulacion de los carros? si hay que limitarlos mas demosle viaje.

Xavier Abufele  
Tel (504) 2550-7253  
Tel (504) 2540-2515  
Fax (504) 2516-1735  
Correo: [exa@exasa.net](mailto:exa@exasa.net)  
Sitio Web: [www.exasa.net](http://www.exasa.net)



"Nunca pares, nunca te conformes, hasta que lo bueno sea mejor, y lo mejor excelente" - Papa Francisco.

---


**From:** Abner Urbina [<mailto:cabezales@exasa.net>]  
**Sent:** viernes, 26 de junio de 2015 02:28 p.m.  
**To:** 'Xavier'; 'Tamara Castro'; 'Francisco Abufele'; 'David Josué Molina Alvarado'  
**Cc:** 'Waldemar Tobias'; 'Armando Puerto'  
**Subject:** RE: AS003 Excesos velocidad Cabezas Semanal

Buenas tardes Ing. Abufele,

Adjunto los archivos con excesos de velocidad.

Las unidades AAH9740, AAI0537, AAK9082, AAK8948 y la AAP2361 siguen enviando muchas notificaciones de exceso de velocidad diariamente.

El detalle de los cuatro carros en específico que solicitó. Solo la AAI6210 y la AAM0918 reportan muchos excesos de velocidad.



---

**De:** Xavier [<mailto:exa@exasa.net>]  
**Enviado el:** Miércoles, 10 de Junio de 2015 06:44 a.m.  
**Para:** Abner Urbina; 'Tamara Castro'; 'Francisco Abufele'; 'David Josué Molina Alvarado'  
**CC:** 'Waldemar Tobias'; 'Armando Puerto'  
**Asunto:** Re: AS003 Excesos velocidad Cabezas Semanal

Dennis Abner favor enviarle reporte de velocidades, igualmente mandarme en detalle las velocidades de esos tres carros en específico.

---

**De:** Abner Urbina

**Enviado:** miércoles 3 de junio de 2015 07:33 p.m.

**Para:** 'Xavier A'; 'Tamara Castro'; 'Francisco Abufele'; 'David Josué Molina Alvarado'

**CC:** 'Waldemar Tobias'; 'Armando Puerto'

**Asunto:** RE: AS003 Excesos velocidad Cabezales Semanal


Buenas noches en adjunto reporte de excesos de Velocidad, se han reducido considerablemente ya son menos carros que exceden límite de 89 km/h a 117km/h;

En unos casos fallas de sensor ya que según reporte alcanzan velocidades de 300 a 400 KMS/H, datos erróneos.

Estos carros siguen con excesos de Velocidad:


EMTRACC-- AAI2831 131 eventos en 5 dias, AAM0918 186 eventos en 6 dias.

TRANEXPA—AAI6210 40 eventos en 1 dia, AAP2362 48 eventos en 1 dia.



## Saludos

**Denis Mejia  
Cel.(504) 32617030  
De Vacaciones: Abner Urbina**



---

**De:** Abner Urbina [<mailto:cabezales@exasa.net>]

**Enviado el:** martes, 26 de mayo de 2015 08:54 a.m.

**Para:** 'Xavier A'; 'Tamara Castro'; 'Francisco Abufele'; 'David Josué Molina Alvarado'

**CC:** 'Waldemar Tobias'; 'Armando Puerto'

**Asunto:** RE: AS003 Excesos velocidad Cabezales Semanal

No todos los carros están regulados, estos son los que tiene ECMs dañados y no se pueden hacer cambios. Aquí necesitamos el apoyo del transporte para cambiando los módulos dañados y hacer conciencia a los motoristas.

Los ausencia de excesos de velocidad puede ser porque los motoristas ya están agarrando conciencia y porque hay pocos viajes; entre menos viajan los carros menos notificaciones de excesos de velocidad.

Estas son las unidades que presentan excesos de velocidad en bajadas: AAH9730, AAI2831, AAI6210, AAJ0366, AAK1390, AAK1393, AAK9082, AAM0918. Llegan hasta 107 km/h.

---

**De:** Xavier A [<mailto:exa@exasa.net>]

**Enviado el:** martes, 26 de mayo de 2015 08:42 a.m.

**Para:** 'Abner Urbina'; 'Tamara Castro'; 'Francisco Abufele'; 'David Josué Molina Alvarado'

**CC:** 'Waldemar Tobias'; 'Armando Puerto'

**Asunto:** RE: AS003 Excesos velocidad Cabezales Semanal

ok.....Abner esto quiere decir que con los ECM controlaremos la mayoría de excesos menos en las bajadas.

En las bajadas solo se puede controlar haciendo conciencia a los motoristas, Irónicamente la mayoría de accidentes suceden en bajadas y curvas y es cuando mas fácil pueden perder el control de una carga pesada.

No hay excesos de velocidad porque ya todos los carros estan regulados o porque los motoristas han agarrado conciencia? o por casualidades?

Favor enviar los casos de excesos de velocidad aun en bajadas. Hasta que velocidad llegan?

Xavier Abufele


Tel (504) 2550-7253

Tel (504) 2540-2515

Fax (504) 2516-1735

Correo: [exa@exasa.net](mailto:exa@exasa.net)

Sitio Web: [www.exasa.net](http://www.exasa.net)




"Nunca pares, nunca te conformes, hasta que lo bueno sea mejor, y lo mejor excelente" - Papa Francisco.

---

**From:** Abner Urbina [<mailto:cabezales@exasa.net>]  
**Sent:** martes, 26 de mayo de 2015 08:32 a.m.  
**To:** 'Xavier'; 'Tamara Castro'; 'Francisco Abufole'; 'David Josué Molina Alvarado'  
**Cc:** 'Waldemar Tobias'; 'Armando Puerto'  
**Subject:** RE: AS003 Excesos velocidad Cabezales Semanal

Buenos días,

Esta semana no tenemos unidades que presenten excesos de velocidad extremos salvo los lugares donde hay bajadas o vistadas.



---

**De:** Xavier [<mailto:exa@exasa.net>]  
**Enviado el:** Martes, 26 de Mayo de 2015 06:55 a.m.  
**Para:** Abner Urbina; 'Tamara Castro'; 'Francisco Abufole'; 'David Josué Molina Alvarado'  
**CC:** 'Waldemar Tobias'; 'Armando Puerto'  
**Asunto:** Re: AS003 Excesos velocidad Cabezales Semanal

Tranexpa Emtracc que avances están teniendo en este tema esta semana?

---

**De:** Abner Urbina  
**Enviado:** lunes 18 de mayo de 2015 03:45 p.m.  
**Para:** 'Xavier'; 'Tamara Castro'; 'Francisco Abufole'; 'David Josué Molina Alvarado'  
**CC:** 'Waldemar Tobias'; 'Armando Puerto'  
**Asunto:** RE: AS003 Excesos velocidad Cabezales Semanal

Adjunto los reportes de exceso de velocidad. Se han reducido considerablemente los excesos de velocidad, las notificaciones son menos donde aprovechan a correr es en bajadas. Solo las unidades AAM0918 y AAL5356 son las que están corriendo mucho.

Con las unidades que tienen ECMs dañados: AAP2374: Me deja entrar pero no permite hacer cambios en el ECM, cuando quiero ingresar la contraseña dice que los parámetros no pueden ser cambiados. En las unidades AAK1390, AAH9740, AAM0920 y AAI0513, el Pro-link no detecta el ECM.

---

**De:** Xavier [<mailto:exa@exasa.net>]  
**Enviado el:** lunes, 11 de mayo de 2015 09:54 a.m.  
**Para:** Abner Urbina; 'Tamara Castro'; 'Francisco Abufole'; 'David Josué Molina Alvarado'

**CC:** 'Waldemar Tobias'; 'Armando Puerto'

**Asunto:** Re: AS003 Excesos velocidad Cabezales Semanal

Abner, en los que siguen presentando excesos de velocidad verificar si no es en bajadas (creo eso no se podrá evitar)....

<="">

No virus found in this message.

Checked by AVG - [www.avg.com](http://www.avg.com)

Version: 2016.0.7597 / Virus Database: 4649/12959 - Release Date: 09/06/16