

DETALLE RECOBRO LLANTA CHASIS 448517 EXA-SAN LORENZO

N° ID	N° REPORTE	FECHA	N° CABEZAL	MOTORISTA	PLACA CABEZAL	N° LLANTA	MARCA	DOT	TIPO DE DAÑO	COSTO (LPS.)
2616	1412	26-jun	TCA3584	Hector Enrique Ordoñez Rodriguez	TCA3584	2205445	Kun Lun	3221	Daño en el costado, llanta explotada	L6,589.91
TOTAL										L 6,589.91