



REPORTE DE INCIDENTE

Datos Generales de Viaje

Fecha de Salida		W/O	
Fecha de incidente	28/8/2024	Cliente	Cerveceria
Fecha de Ingreso		Nº Contenedor	Rastra Fresquera KPP
Nº EIR		Ruta	

Datos Generales del Transporte

Empresa	Transportes EXA
Nombre	Fco. Zuniga / Marvin Lopez
Licencia	0824-1988-00903 / 0510-1977-00358
Marca/Color de Cabezal	Freightliner / Anaranjado
Placa	TCI9736

Datos Generales del Equipo

Prefijo	
Numero	VR85
Nº Gent Set	
Placa	
Color	

Datos Generales de Incidente

Llanta Nº	Tamaño	Marca	Diseño	Orig./Reenc.	Lonas	Dot	X/32	Pos.	Causa del Retiro
EXA2402671	11R22.5	Kun Lun		Original	16		13	8	Daño en el costado
EXA2402672	11R22.5	Kun Lun		Original	16		11	9	Desprendimiento de rodaje a causa de cortadura
EXA2402673	11R22.5	Kun Lun		Original	16		0	10	Desgaste excesivo, llanta dañada
EXA2402675	11R22.5	Kun Lun		Original	16		0	12	Desgaste excesivo, llanta dañada



Comentarios: Llanta de repuesto de cerveceria Nº 3502203543 Marca: Triangle

Nota:

W/O = Work Order N/D = No Disponible N/A = No Aplica Orig./Reenc. = Original o Reencauche MM = Milímetros Pos. = Posicion

Entrego

Oscar Urbina
Recibio

Lorenzo Varela
Supervisor