



## REPORTE DE INCIDENTE

### Datos Generales de Viaje

Fecha de Salida	5/11/2024	W/O	
Fecha de incidente		Cliente	Cervecería Hondureña
Fecha de Ingreso		Nº Contenedor	Rastra fresquera
Nº EIR		Ruta	

### Datos Generales del Transporte

Empresa	Transportes EXA	Prefijo	
Nombre	Rutbel Calixto Henriquez	Numero	VR36
Licencia	1217-1982-00121	Nº Gent Set	
Marca/Color de Cabezal		Placa	
Placa	HEA3144	Color	

### Datos Generales de Incidente

Llanta Nº	Tamaño	Marca	Diseño	Orig./Reenc.	Lonas	Dot	MM	Pos.	Causa del Retiro
EXA2403792	11R22.5	Bridgestone		Reencauche	16	1520		1	Daño en costado por impacto
EXA2403771	11R22.5	Dunlop		Reencauche	16	0821		2	Llanta cuadrada, desgaste excesivo
EXA2403791	11R22.5	Dunlop		Reencauche	16	3521		3	Desgaste irregular
EXA2403776	11R22.5	Yokohama		Reencauche	16	4521		7	Desgaste irregular
3502204599	11R22.5	Longmarch		Original	16	4221		9	Desgaste normal
3502303273	11R22.5	Longmarch		Original	16	2922		10	Desgaste normal
EXA2403773	11R22.5	Dunlop		Reencauche	16	3120		11	Daño en costado por impacto



**Comentarios:****Nota:**

W/O = Work Order   N/D = No Disponible   N/A = No Aplica   Orig./Reenc. = Original o Reencauche   MM = Milimetros   Pos. = Posicion

Entrego

Oscar Urbina  
Recibio

Lorenzo Varela  
Supervisor