



## REPORTE DE INCIDENTE

### Datos Generales de Viaje

Fecha de Salida	W/O	Cervecería Hondureña S.A.
Fecha de incidente	Cliente	
Fecha de Ingreso	Nº Contenedor	Rastra Fresquera KPP
Nº EIR	Ruta	

### Datos Generales del Transporte

Empresa	Transportes EXA	Prefijo	
Nombre	Alberto Lemus / Darwin Chavarria	Numero	VR62
Licencia	0502-2000-00205 / 1807-1993-02701	Nº Gent Set	
Marca/Color de Cabezal		Placa	
Placa	TCG4516	Color	

### Datos Generales de Incidente

Llanta Nº	Tamaño	Marca	Diseño	Orig./Reenc.	Lonas	Dot	32avo.	Pos.	Causa del Retiro
3502010983	11R22.5	Hankook	AH33	Reencauche	16	0920	10/32	11	Llanta cuadrada
3522091433	11R22.5	Triangle	TR668	Reencauche	16	2922	10/32	12	Llanta cuadrada
350210178	11R22.5	Triangle	TR686	Reencauche	16	3920	12/32	1	Llanta cuadrada
EXA2102569	11R22.5	Triangle	TRA01	Reencauche	16	2720	10/32	2	Llanta cuadrada
3521081098	11R22.5	Hankook	AH33	Reencauche	16	2221	5/32	6	Llanta cuadrada
EXA2005845	11R22.5	Dunlop	SP73	Reencauche	16	1418	4/32	5	Llanta cuadrada





**Comentarios:** Receptaculo de 7 lineas quebrado, aplica para recobro.

**Nota:**

W/O = Work Order N/D = No Disponible N/A = No Aplica Orig./Reenc. = Original o Reencauche 32avo = 32 avos. Pos. = Posicion

Entrego

Recibio

Lorenzo Varela  
Supervisor