

DETALLE RECOBROS RASTRA VR31 FLOTA HIBRIDA EXA-CHSA

Nº ID	Nº REPORTE	FECHA	Nº RASTRA	MOTORISTA	PLACA CABEZAL	Nº LLANTA	MARCA	DOT	TIPO DE DAÑO	COSTO (LPS.)
2458	1388	17-nov	VR31	Julio Mejia	TCG4556	N/A	N/A	N/A	Daños en poste esquinero trasero lado derecho, lamina de forro trasera, seccion de techo parte trasera, riel de cortina lado derecho, soporte de techo parte trasera.	L 31,926.79
TOTAL										L 31,926.79