

DETALLE RECOBRO CHASIS 460722

N° ID	N° REPORTE	FECHA	N° EQUIPO	MOTORISTA	PLACA CABEZAL	N° LLANTA	MARCA	DOT	TIPO DE DAÑO
2734	1479	15-ago	460722	Olvin Flores	TCJ5624	EXA2401563	N/D	N/D	Llanta cambiada
2734	1479	15-ago	460722	Olvin Flores	TCJ5624	EXA2401564	N/D	N/D	Llanta cambiada
2734	1479	15-ago	460722	Olvin Flores	TCJ5624	EXA2112575	N/D	N/D	Llanta cambiada
									TOTAL

COSTO (LPS.)
L 2,528.72
L 2,528.72
L 2,528.72
L 7,586.16