

DETALLE RECOBRO CHASIS 691135

N° ID	N° REPORTE	FECHA	N° EQUIPO	MOTORISTA	PLACA CABEZAL	N° LLANTA	MARCA	DOT	TIPO DE DAÑO	COSTO (LPS.)
2733	1478	15-ago	691135	Mario Martinez	HBB5270	EXA2204380	N/D	N/D	Llanta cambiada	L 2,107.30
									TOTAL	L 2,107.30