

DETALLE RECOBROS RASTRA VR14 FLOTA HIBRIDA EXA-CHSA

N° ID	N° REPORTE	FECHA	N° RASTRA	MOTORISTA	PLACA CABEZAL	N° LLANTA	MARCA	DOT	TIPO DE DAÑO
2689	1414	19-ago	VR14	Marlon Castillo Orellana	TCH2852	EXA2202075	Toyo	3416	Llanta cuadrada, rodaje dañada
									TOTAL

--

COSTO (LPS.)	
L	1,330.60
L	1,330.60