

DETALLE RECOBROS RASTRA VR31 FLOTA HIBRIDA EXA-CHSA

N° ID	N° REPORTE	FECHA	N° RASTRA	MOTORISTA	PLACA CABEZAL	N° LLANTA	MARCA	DOT	TIPO DE DAÑO	COSTO (LPS.)
2688	1413	8-ago	VR31	Nilson Aldair Estrada	JAS3083	N/A	N/A	N/A	Daño en parte superior de poste esquinero trasero lado izquierdo, daño en lamina de techo y en la parte trasera de riel de cortina lado izquierdo.	L 14,468.34
<b>TOTAL</b>									<b>L 14,468.34</b>	