

Julio Estevez

De: Xavier [exa@exasa.net]
Enviado el: lunes, 05 de junio de 2017 10:09 a.m.
Para: 'Sinia Murillo'; Jacky Mena cel Mena; Lorenzo Varela; 'Julio Estevez'; 'Juan Francisco Cubillo'
CC: 'Juan Francisco Cubillo'
Asunto: Re: chasis 400520-6 en Emp. San Lorenzo problemas de engranajes de pata

Marca de seguimiento: Seguimiento
Estado de marca: Marcado

Aprobado

Julio documentar falla

"Nunca pares, nunca te conformes, hasta que lo bueno sea mejor y lo mejor excelente" Popular

De: supervisionslo@exasa.net
Enviados: 5 de junio de 2017 9:50 a.m.
Para: sac10@exasa.net; sachl@exasa.net; supervicionpco@exasa.net
CC: exa@exasa.net; supervisionslo@exasa.net
Asunto: chasis 400520-6 en Emp. San Lorenzo problemas de engranajes de pata

Buen día Sinia.

Tomar nota nos llamaron de Emp. San Lorenzo reportando que el chasis 400520-6, Motor 81803 Contenedor TCLU1187770 no le suben las patas se enviara al mecánico-contratista a revisar el equipo

Ing. Xavier volveré con la estimación de reparación para su aprobación

Saludos

Juan Francisco Cubillo

Supervisión San Lorenzo | 504-33490991

¡Excelencia en nuestros servicios!

