

## Julio Estevez

---

**De:** David Josué Molina <sistemas@exasa.net>  
**Enviado el:** martes 05 de febrero de 2019 09:25  
**Para:** mejoras@exasa.net  
**Asunto:** RV: Piloto sin combustible

Atentos saludos,



¡Excelencia en nuestros servicios!  
[www.exasa.net](http://www.exasa.net)

**David Josué Molina Alvarado**  
Sistemas y Procesos de negocio

504-991 6-7895  
504-251 61 734 | 504-251 61 732  
504-251 61 735 | 504-255 07 271 | Ext. 1208

CERTIFICADO       

---

**De:** Francisco [mailto:tranexpa@exasa.net]  
**Enviado el:** Tuesday, February 5, 2019 9:22 AM  
**Para:** 'Xavier' <exa@exasa.net>; 'Edgardo Hernandez' <sac11@exasa.net>  
**CC:** 'Gerson Bahr' <taller2@exasa.net>; 'David Josué Molina' <sistemas@exasa.net>  
**Asunto:** RE: Piloto sin combustible

Este cabezal no tiene sensor. Se le dio el diesel cabal para ir CTS-TGU,,,estando en TGU, le dan nuevas instrucciones que debe llevar la carga para CBA, se le mando odc diesel a TGU para completar el viaje, pero el motorista no lo suministro porque el ya estaba en la salida al norte y tenia que ir a Germania a suministrar y ya andaba con el cargado. Se vino para el norte y se quedo botado en las granadillas en una zona que no había ni gasolinera cerca y tampoco habían particulares o carros de la empresa para que le prestara diesel. Se le termino mandando diesel con un motoristas que iba para Comayagua y se le envio odc a SPS para que pasara completando diesel en sps.....Equipo llevo 530am a aduana CBA.

Nuestro error, aca Gerson, fue haber acoplado el cargado y luego ir a suministrar diesel a la estación equivocada. Entiendo que Fredy fue el que dijo que suministramos en la de carrizal,,,,,y el motorista también debemos llamarle la atención porque le valio venirse sabiendo que se iba a quedar a medio camino...en vez de llamar/avisar.....

El equipo se detuvo a las 3pm en las granadillas (Comayagua) sin diesel.

Atte,

FA

---

**De:** Xavier [mailto:exa@exasa.net]  
**Enviado el:** Tuesday, February 5, 2019 8:20 AM  
**Para:** Edgardo Hernandez; 'Francisco Abufele'  
**CC:** Gerson Bahr; 'David Josué Molina'  
**Asunto:** Re: Piloto sin combustible

Esto afecta la productividad de los cabezales.

Tiene sensor este cabezal?

Documentar la falla operativa.

---

**From:** [sac11@exasa.net](mailto:sac11@exasa.net)  
**Sent:** February 4, 2019 10:07 PM  
**To:** [tranexpa@exasa.net](mailto:tranexpa@exasa.net)  
**Cc:** [taller2@exasa.net](mailto:taller2@exasa.net); [sistemas@exasa.net](mailto:sistemas@exasa.net)  
**Subject:** Piloto sin combustible

Buenas noches .

Gerson/Francisco encargarse del monitoreo nocturno del equipo de Esteban Flores.

Esta parado en Comayagua desde las 12 del medio día esperando combustible .

Todo el día le he mentido al cliente con el monitoreo (KO). Este equipo va de tegus a Ceiba y ustedes muy bien Gracias .

Buenas noches

Descarga [Outlook para iOS](#)



Virus-free. [www.avg.com](http://www.avg.com)