

DETALLE RECOBROS RASTRA VR62 FLOTA HIBRIDA EXA-CHSA

N° ID	N° REPORTE	FECHA	N° RASTRA	MOTORISTA	PLACA CABEZAL	N° LLANTA	MARCA	DOT	TIPO DE DAÑO	COSTO (LPS.)
2457	1397	4-dic	VR62	Alberto Lemus / Darwin Chavarria	TCG4516	3502010983	Hankook	0920	Llanta cuadrada	L 1,361.10
2457	1397	4-dic	VR62	Alberto Lemus / Darwin Chavarria	TCG4516	3522091433	Triangle	2922	Llanta cuadrada	L 1,361.10
2457	1397	4-dic	VR62	Alberto Lemus / Darwin Chavarria	TCG4516	350210178	Triangle	3920	Llanta cuadrada	L 1,633.32
2457	1397	4-dic	VR62	Alberto Lemus / Darwin Chavarria	TCG4516	EXA2102569	Triangle	2720	Llanta cuadrada	L 1,361.10
2457	1397	4-dic	VR62	Alberto Lemus / Darwin Chavarria	TCG4516	3521081098	Hankook	5/32	Llanta cuadrada	L 680.55
2457	1397	4-dic	VR62	Alberto Lemus / Darwin Chavarria	TCG4516	EXA2005845	Dunlop	4/32	Llanta cuadrada	L 544.44
2457	1397	4-dic	VR62	Alberto Lemus / Darwin Chavarria	TCG4516	N/A	N/A	N/A	Receptaculo de 7 lineas quebrado	L 215.00
									TOTAL	L 7,156.61