

DETALLE RECOBROS LLANTAS RASTRA VR62 FLOTA HIBRIDA EXA-CHSA

N° ID	N° REPORTE	FECHA	N° RASTRA	MOTORISTA	PLACA CABEZAL	N° LLANTA	MARCA	DOT	TIPO DE DAÑO	COSTO (LPS.)
2450	1390	3-sep	VR62	Jorge Ortez	HBE1999	350220196	Triangle	5220	Llanta estallada, golpe en costado	L 1,224.59
2450	1390	3-sep	VR62	Jorge Ortez	HBE1999	3522111745	Firemax	4022	Llanta estallada, golpe en costado	L 1,224.59
2450	1390	3-sep	VR62	Jorge Ortez	HBE1999	3502202300	Triangle	S/N	Llanta estallada, golpe en costado	L 1,224.59
									TOTAL	L 3,673.77