


## **Julio Estevez**

---

**De:** David Josué Molina Alvarado [sistemas@exasa.net]  
**Enviado el:** miércoles, 29 de marzo de 2017 03:56 p.m.  
**Para:** 'Abner Urbina'; 'Julio Estevez'; 'Tamara Castro'; 'Sinia Murillo'  
**CC:** 'Francisco Abufele'  
**Asunto:** RE: accidente tranexpa HL

No existe exceso de velocidad.



Saludos cordiales,

Atentamente,

**David Josue Molina Alvarado**  
Sistemas y Procesos de Negocio | 504-99167895  
EXA S.A. | 2516-1734 | Fax. 2516-1735 | Ext. 208  
¡Excelencia en nuestros servicios!



"Become addicted to constant and never-ending self-improvement." -- Anthony J. D'Angelo

---

**De:** Abner Urbina [mailto:cabezales@exasa.net]  
**Enviado el:** miércoles, 29 de marzo de 2017 15:10  
**Para:** 'Julio Estevez' <mejoras@exasa.net>; 'Tamara Castro' <taller@exasa.net>; 'Sinia Murillo' <sac10@exasa.net>  
**CC:** 'Francisco Abufele' <tranexpa@exasa.net>; 'David Josué Molina Alvarado' <sistemas@exasa.net>  
**Asunto:** RE: accidente tranexpa HL

Buen día estimado,

Fue el 23/Marzo aprox. A las 6am.

(3) Ares Sun X Seguimiento de unidades X Spice Girls - Wannabe ... X +

service.enterares.com/?sid=04c4d6e3f4082dd7849e268ac5dc3dfd

110% C Buscar

musica don t speak Search SafePCRepair™ Free Up Memory Repair Registry Clean Up Clutter Boost Games Accelerate Programs Speed Startup

Ares - Sun Seguimiento Recorridos Informes Geocercas Tareas Notificaciones Unidades

**EXA GENSET...**

**Flota Exa (44)**

<input checked="" type="checkbox"/>		EX003 TO...		EX003-AAL 5358	hace 4 días 15 h (2017-03-23 20:35:47)
<input checked="" type="checkbox"/>		EX004-A...		[Anillo 2], [San Pedro Sula - Cortes], Honduras, San Pedro Sula	
<input checked="" type="checkbox"/>		EX007-AA...		EX007-AA 5358	Segundo anillo
<input checked="" type="checkbox"/>		EX008-A...			
<input checked="" type="checkbox"/>		EX013-A...			
<input checked="" type="checkbox"/>		EX015-A...			
<input checked="" type="checkbox"/>		EX016-A...		0 km/h 0 m 107365 km 4361 h 8 15.476921 -88.008065	
<input checked="" type="checkbox"/>		EX020-A...		CAP WP AVL 210, ID 2052932690, +50494546349	
<input checked="" type="checkbox"/>		EX022-I...		Estado de motor: Apagado	Fuel: Desconocido
<input checked="" type="checkbox"/>		EX023-A...		Voltage de alternador: 0.09 V	Voltage de batería: 0.01 V
<input checked="" type="checkbox"/>		EX024-A...		CHASSIS: 2HSCFAMR71C014721	COLOR: ROJO
<input checked="" type="checkbox"/>		EX026-A...		FECHA DE REINSTALACION: 25 ABRIL 2016	GPS: VT200
<input checked="" type="checkbox"/>		EX027-A...		MARCA: INTERNATIONAL	MODELO: EAGLE
<input checked="" type="checkbox"/>		EX029-A...		MOTOR: 1C014721	PLACA: AAL 5358
<input checked="" type="checkbox"/>		EX030-A...		REINSTALADO POR: OSMAN ANDINO	TIPO: CABEZAL
<input checked="" type="checkbox"/>		EX031-A...		Cambio de aceite: Han sobrepasado 77474 km. Han sobrepasado 4181 elh. Han sobrepasado 1545 días.	
<input checked="" type="checkbox"/>		EX032(A8...)		Matenimiento prueba: Han sobrepasado 72396 km.	
<input checked="" type="checkbox"/>		EX033(A8...)			
<input checked="" type="checkbox"/>		EX034(A8...)			

EX007-AAL 5358

10 m 50 ft Google

© Ares Sun

**De:** Julio Estevez [<mailto:mejoras@exasa.net>]

**Enviado el:** miércoles, 29 de marzo de 2017 15:01

**Para:** 'Tamara Castro' <[taller@exasa.net](mailto:taller@exasa.net)>; 'Sinia Murillo' <[sac10@exasa.net](mailto:sac10@exasa.net)>

**CC:** 'Francisco Abufele' <[tranexpa@exasa.net](mailto:tranexpa@exasa.net)>; 'Abner Urbina' <[cabezales@exasa.net](mailto:cabezales@exasa.net)>; 'David Josué Molina Alvarado' <[sistemas@exasa.net](mailto:sistemas@exasa.net)>

**Asunto:** RE: accidente tranexpa HL

Estimados

Buen dia.

Desde el lunes estoy solicitando la fecha y hora de este accidente. AAL 5358

A parte de eso necesito el #contenedor

Nombre de motorista,



**De:** Julio Estevez [<mailto:mejoras@exasa.net>]

**Enviado el:** martes, 28 de marzo de 2017 11:09 a.m.

**Para:** 'Tamara Castro'; 'Sinia Murillo'

**CC:** 'Francisco Abufele'; 'Abner Urbina'

**Asunto:** RE: accidente tranexpa HL

Buen día

Abner favor brindar pantallazo GPS de este carro AAL 5358. Fecha y hora consultar con Tamara,



**De:** Tamara Castro [<mailto:taller@exasa.net>]

**Enviado el:** martes, 28 de marzo de 2017 10:36 a.m.

**Para:** 'Sinia Murillo'; 'Julio Estevez'  
**CC:** Francisco Abufele  
**Asunto:** RE: accidente tranexpa HL

Hola Julio  
Adjunto fotos del accidente ocurrido en Pimienta del carro AAL 5358.

Slds  
TC

---

**De:** Sinia Murillo [<mailto:sac10@exasa.net>]  
**Enviado el:** martes, 28 de marzo de 2017 9.08  
**Para:** 'Julio Estevez'  
**CC:** 'Tamara Castro'  
**Asunto:** RE: accidente tranexpa HL

Buen día Julio ,

Luego le envió los correos

Tamara su asistencia enviando pantallazos de GPS y fotografías,

Saludos,



---

**De:** Julio Estevez [<mailto:mejoras@exasa.net>]  
**Enviado el:** martes, 28 de marzo de 2017 08:49 a.m.  
**Para:** 'Sinia Murillo'

**CC:** 'Abner Urbina'

**Asunto:** accidente tranexpa HL

Buen día,

Sinia

Favor pasarme toda la información del último accidente, no tengo nada de información solo se que fue un cabezal de tranexpa.

Abner

necesito que me ayude en estos casos mandándome pantallazo de GPS. Para documentar

Saludos

