

Julio Estevez

De: Sinia Murillo [sac10@exasa.net]
Enviado el: lunes, 02 de noviembre de 2015 08:55 a.m.
Para: 'Xavier'; 'Lorenzo Varela'; 'Victor Escobar'; 'Jacky Mena cel'; 'Julio Estevez'; 'Jose Rivera'
Asunto: RE: Responder: RV: PREA0101 68355490001 BK: 19265582 HNPCR

Buen día Ing. Xavier

El equipo se solicitó Rf, al piloto se le dijo que era RF, y al momento de pegar chasis el sr. Jose Rivera le entrego un seco y el sr. Mario López le recalco que era Rf y Rivera le dijo con ese se fuera.

Saludos,

Sinia Murillo.-
Operaciones | Celular: 504-31912913 | sac10@exasa.net
EXA S.A. | Tel. 25161734 Fax.: 25161735 |

De: Xavier [mailto:exa@exasa.net]
Enviado el: domingo, 1 de noviembre de 2015 10:36 p.m.
Para: Sinia Murillo; Lorenzo Varela; Victor Escobar; Jacky Mena cel; 'Julio Estevez'
Asunto: Re: Responder: RV: PREA0101 68355490001 BK: 19265582 HNPCR

Gracias

De: Sinia Murillo
Enviado: domingo 1 de noviembre de 2015 09:54 p.m.
Para: Lorenzo Varela; Victor Escobar; Jacky Mena cel; 'Julio Estevez'; Xavier
Asunto: Responder: RV: PREA0101 68355490001 BK: 19265582 HNPCR

Buenas noches Ing. Xavier

El piloto regreso a Exa para que le cambiaran el chasis con planta y el contenedor ya quedo listo para mañana.

Saludos

Sinia Murillo

Enviado desde mi teléfono inteligente Sony Xperia™

---- Xavier escribió ----

= =

=E2=80=8EJulio favor documentar falla operativa, ya sabemos SYT y Hapag ambos han sido alado este tipo de incidente como una falla.

Jacky en que quedo esto?

= =

= =

= =

De: Curry , Daniel CSB <daniel.curry@anave.hn>

Enviado: s=3=A1bado 31 de octubre de 2015 09:54 a.m.

Para: 'Lester Amador'; 'Nidia Reyes'; MAURICIO.CHAVES@HLAG.COM;

GUA.WESCOBAR@SYTDEPOT.CC; GUA.WESAN@SYTDEPOT.CC;

GUA.YCONCUAN@SYTDEPOT.CC; GUA.BPINEDA@SYTDEPOT.CC;

JORGE.ZERON@ANAVE.HN; OSIRIS.HERNANDEZ@ANAVE.HN;

CARLOS.MONTUFAR@HLAG.COM; PTC.DGOMEZ@SYTDEPOT.CC; PTC.SESCOBAR@SYTDEPOT.CC;

CC: 'Sinia Murillo'; 'Jackeline Mena :: EXA'; 'Abufele, Xavier'

Asunto: RE: PREA= 0101 68355490001 BK: 19265582 HNPCR

<div style="border-style: solid none none; border-top-color: rgb(186, 188, 209); border-top-width: 1pt; font-size: initial; text-align: initial; background-color: rgb(255, 255, 255);">

Agregando Transporte EXA.

=

Saludos Cordiales / Best Regards

Daniel Curry

Customer Service Booking | Hapag - Lloyd

T +| C += 504 9461-2215 | E <u>Daniel.Curry@anave.hn |&nb= sp; W www.hapag-Lloyd.com

1 y 2 Ave. 4= Calle , Edificio Plaza Mar=3=ADtima

San Pedro Sula, Honduras C.A

P<= i> Please consider your environmental responsibility before printing this e-mail=

De: Lester Amador [<mailto:ptc.lamador@sytdpot.cc>]

Enviado el: s=3=A1bado, 31 de octubre de 2015 09:51 a.m.

Para: 'Nidia Reyes'; DANIEL.CURRY@ANAVE.HN; MAURICIO.CHAVES@HLAG.COM;

GUA.WESCOBAR@SYTDEPOT.CC; GUA.WESAN@SYTDEPOT.CC;

GUA.YCONCUAN@SYTDEPOT.CC; GUA.BPINEDA@SYTDEPOT.CC;

JORGE.ZERON@ANAVE.HN; OSIRIS.HERNANDEZ@ANAVE.HN; CARLOS.MONTUFAR@HLAG.COM;

PTC.DGOMEZ@SYTDEPOT.CC; PTC.SESCOBAR@SYTDEPOT.CC;

PTC.DOCUMENTACION@SYTDEPOT.CC

Asunto: RE: PREA0101 68355490001 BK: 19265582 HNPCR

Buenas to= mar , que se esta presentando el motorista sin generador Mario lopez = trasnporte Exxa ,necesitamos setear el equipo y ver que todo este en orden.=

Tomar nota , no se montara sin autorizaci=C3=B3n de Hapag lloyg= .

sds

=

Lester Javier Amador

Coordinador Opera= ciones Depot

S&T Honduras

No se trata = de las veces

d= e las veces que te levantas.

Celular: 31-92-58-73

Celular:95-69-17-08

BB PIN:79500E24

De: Nidia Reyes [<mailto:ptc.logistica@sytdepot.cc>]

Envia= do el: viernes, 30 de octubre de 2015 9:41

**Para: DANIEL.CURRY@ANAVE.HN; MAURICIO.CHAVES@HLAG.COM;
GUA.WESCOBAR@SYTDEPOT.CC; GUA.WSESAN@SYTDEPOT.CC;
GUA.YCONCUAN@SYTDEPOT.CC; GUA.BPINEDA@SYTDEPOT.CC; JORGE.ZERON@ANAVE.HN;
OSIRIS.HERNANDEZ@ANAVE.HN; CARLOS.MONTUFAR@HLAG.COM;
PTC.LAMADOR@SYTDEPOT.CC; = PTC.DGOMEZ@SYTDEPOT.CC; PTC=.SESCOBAR@SYTDEPOT.CC; PTC.DOCUMENTACION@SYTDEPOT.CC**

Asunto: PREA0101 68355490001 B= K: 19265582 HNPCR

<= span lang=3D"ES">

30/10/2015 09:18

HNPCR Contene= dor: HLXU6758094 Marchamo : HLD0843127 Barco : FRISIA LISSABON Viaje : 1543= S Tipo : 45RT Acarreo : CARRIER

Temperatura: -020:CEL Ventilacion: Air Fresh : 0 Humeda= d : Dioxido C: Oxigeno : Nitrogeno :

&n= bsp;

CONSIGNATARIO : SMG COMERCIAL

**Observaciones
JUGOS:000000**

Remarks: SALUDOS