



## "SOLICITUD DE REVISION FISICA VEHICULOS EXTERNOS"

Versión: 02

Elaborado por: Servicios Consolidados de Honduras  
S. De R.L. De C. V.

Código: SCDEH-RE-ORP-002

Fecha de emisión: 01 de Enero de 2020

### DATOS GENERALES

Agencia aduanera:

Eduanay y compañia

Identificación (RTN):

05019007076184

Nombre de propietario de vehículo:

Exasa de CV.

Identificación (cedula de identidad):

180719670155B

Nombre completo del tramitador:

José R. Coria Sánchez

### CARACTERISTICAS DEL VEHICULO

VIN :

1NNE04050TU298787

Marca:

Honda

Modelo:

1NU

Tipo:

Portacontenedores

Año:

1996

Lugar de descarga/nacionalización del vehículo:

Requiere uso de montacarga:

Si:

No:

Centro de atención:

Servicios Consolidados de Honduras

Vehiculos vienen de forma :

Individual :

Estríbados:

Cantidad:

Firma del propietario/representante:

Fecha de solicitud:

09-02-2021

Hora de solicitud:

3:33 PM

Programación de revisión física por parte de la ORP-IP-SCDEH			
Hora	Fecha de la revisión física	Hora	Fecha de entrega de revisión física
10:30	12/12/2021	2:30	12/12/2021

\* Nota: Se solicita que el vehículo esté ubicado en el área de revisión física una hora antes de la indicada en la casilla de hora de revisión física.

Firma de recibido por parte de ORP



## Revisión Física de Vehículos ORP-SCDEH

IP-400



Nº 104286

## INFORMACION GENERAL DEL VEHICULO

## DATOS GENERALES DEL PROPIETARIO:

No. DE ID: 0501 900 7076 184

REVISION FISICA NO.

NOMBRE: EXG SA

## DATOS DEL AGENTE ADUANERO ( si el trámite lo realiza un tercero)

No. DE ID: 1807 1967 01558

NOMBRE:

José Ramón Parías

No. DE AUNTENTICA:

## CARACTERISTICAS DEL VEHICULO:

MARCA: Monon MODELO: 1NN TIPO: Chasis PortacotenedorAÑO: 1996 CILINDRAJE: — COLOR: NegroTIPO DE COMBUSTIBLE: GASOLINA: — DIESEL: — (MIXTO) HIBRIDO: — PUERTAS —TRACCION: — TRANSMISION DE CAJA: — PERSONAS —TIPO DE CABINA: DOBLE — EXTRA CAB — CABINA SENCILLA — CAPACIDAD: KILOS — LBS 68,500OBSERVACIONES: 2 Ejes 40'

## HUELLAS FISICAS DE REVISION DEL VEHICULO:

## HUELLA DE VIN:

No. DE VIN MANUAL (EN CASO DE NO SER LEGIBLE LA HUELLA): \_\_\_\_\_

## HUELLA DE MOTOR:

No. MOTOR MANUAL (EN CASO DE NO SER LEGIBLE LA HUELLA): \_\_\_\_\_

1NNC04020EM273787

## HUELLA N. DE CHASIS:

No. DE CHASIS MANUAL (EN CASO DE NO SER LEGIBLE LA HUELLA):

0517-1991-01077

NOMBRE: Juan F. CarrascoREVISOR ID: 00000000000000000000000000000000LUGAR Y FECHA DE REVISION: Bolívar 12/2/21CENTRO DE INSPECCION: Centro de InspecciónFecha: 12/2/21

FIRMA DE REVISOR FISICO ORP

Hora: 14:00

REVISION FISICA VALIDA PARA PROCESO ADUANERO: SI

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_

RECIBIDO CONFORME AGENTE ADUANERO



# Servicios Consolidados de Honduras S. de R.L. de C.V.

Aidea El Chile, frente a caseta de peaje Carretera a San Pedro Sula

Tel: 504 2617 4801 RTN: 05019003085943

Correo: sac@gruposaldecaza.com

No. Factura: 000-001-01-00331337

Fecha de Vendimiento: 09/02/2021

RTN Cliente: 05019007076184

SERVICIOS CONSOLIDADOS DE  
HONDURAS S. DE R.L. DE C.V.

CAB: C414CC-2206E4-DF44B7-8568CD-C4CC5A-9C

Fecha de Factura: 09/02/2021

Facturar a: EXASA DE CV

Descripción:

Fecha de Ingreso:

Descripción de los Cargos

Días en Prisión:

No. Entrega:

Cantidad

Monto

THC	20	24,241.80
Comboración Física/ Exbarna	20	13,300.00



Sub-Total L 37,541.80

No. de Orden de Compra Exenta:

Importe Exento / ISV. L

No. de Constancia de Registro Exonerado:

Descuentos y Rebajas L

No. Identificación de Registro de la SAT:

Importe Gravado L

37,541.80

Cantidad Lempiras en:

15% ISV. L

5,631.27

Letras: Cuarenta y tres mil cuatro setenta y tres 07/100

Total a Pagar L

43,173.07

Rango Autorizado 000-001-01-00326501 al 00346500

Fecha Límite Emisión 29/12/2021

La Factura es Beneficio de Todos, Exijala.

Factura no es válida sin firma y sello de la empresa

Original Cliente Copia: Emisor





## "SOLICITUD DE REVISION FISICA VEHICULOS EXTERNOS"

Versión: 02

Elaborado por: Servicios Consolidados de Honduras  
S. De R.L. De C.V.

Código: SCDEH-RE-ORP-002

Fecha de emisión: 01 de Enero de 2020

### DATOS GENERALES

Agencia aduanera:

Keruani y compañia

Identificación (RTN):

05019007076180

Nombre de propietario del vehículo:

EXA SA DE CV

Identificación (cedula de identidad):

180719670553

Nombre completo del titulado:

José R. Cominero Sánchez

### CARACTERISTICAS DEL VEHICULO

VIN :

1NNE01020TU298787

Marca:

HONDA

Modelo:

INN

Tipo:

Portacontenedor

Año:

1996

Lugar de descarga/nacionalización del vehículo:

Requiere uso de montacarga:

Si:

No:

Centro de atención:

Servicios Consolidados de Honduras

Vehiculos vienen de forma :

Individual :

Estríbados:

Cantidad:

Firma del propietario/representante:

Fecha de solicitud:

09-02-2021

Hora de solicitud:

3:33 PM

Programación de revisión física por parte de la ORP-IP-SCDEH			
Hora	Fecha de la revisión física	Hora	Fecha de entrega de revisión física
10:30	12/2/2021	2:30	12/2/2021

\* Nota: Se solicita que el vehículo esté ubicado en el área de revisión física una hora antes de la indicada en la casilla de hora de revisión física.

Firma de recibido por parte de ORP