



## Revisión Física de Vehículos ORP-SCDEH

IP-400



Barcode  
No. 104273

## INFORMACION GENERAL DEL VEHICULO

## DATOS GENERALES DEL PROPIETARIO:

No. DE ID: 0501 900 7076 184 NOMBRE: Exa SA

## DATOS DEL AGENTE ADUANERO ( si el trámite lo realiza un tercero)

No. DE ID: 1807 1967 01558 NOMBRE: Jose Ramon Corias

No. DE AUNTENTICA:

## CARACTERISTICAS DEL VEHICULO:

MARCA: Moton MODELO: INN TIPO: Chasis Portacantenedor

AÑO: 1,996 CILINDRAJE: — COLOR: Negro

TIPO DE COMBUSTIBLE: GASOLINA: — DIESEL: — (MIXTO) HIBRIDO: — PUERTAS —

TRACCION: — TRANSMISION DE CAJA: — PERSONAS —

TIPO DE CABINA: DOBLE — EXTRA CAB — CABINA SENCILLA — CAPACIDAD: KILOS — LBS 68,500

OBSERVACIONES: 2 Ejes 90'

## HUELLAS FISICAS DE REVISION DEL VEHICULO:

## HUELLA DE VIN:

No. DE VIN MANUAL (EN CASO DE NO SER LEGIBLE LA HUELLA): \_\_\_\_\_

## HUELLA DE MOTOR:

No. MOTOR MANUAL (EN CASO DE NO SER LEGIBLE LA HUELLA): \_\_\_\_\_



## HUELLA N. DE CHASIS:

No. DE CHASIS MANUAL (EN CASO DE NO SER LEGIBLE LA HUELLA): \_\_\_\_\_

REVISOR ID: 0512 1991-01047 NOMBRE: Juan Fco. Corcamo

LUGAR Y FECHA DE REVISION: Pto. Cesar FECHA DE REVISION: 10/12/21

REVISION FISICA

FIRMA DE REVISOR FISICO ORP

REVISION FISICA VALIDA PARA PROCESO ADUANERO: SI  NO 

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_

RECIBIDO CONFORME AGENTE ADUANERO



## "SOLICITUD DE REVISION FISICA VEHICULOS EXTERNOS"

Versión: 02  
Elaborado por: Servicios Consolidados de Honduras  
S. De R.L. De C. V.

Código: SCDEH-RE-ORP-002  
Fecha de emisión: 01 de Enero de 2020

### DATOS GENERALES

Agencia aduanera:

*Touzman y compaña*

Identificación (RTN):

*0501900-2096184*

Nombre de propietario de vehículo:

*EXCESA DE LV*

Identificación (cedula de identidad):

*1801196701558*

Nombre completo del tramitador:

*José Ramón Coriós Sierra*

### CARACTERISTICAS DEL VEHICULO

VIN:

*1NNCOU029TM278464*

Marca:

*Nissan*

Modelo:

*1NN*

Tipo:

*Portacontenedores*

Año:

*1994*

Lugar de descarga/nacionalización del vehículo:

Requiere uso de montacarga:

Si:

No:

Centro de atención:

*Servicios Consolidados de Honduras*

Vehículos vienen de forma:

Individual:

Estribados:

Cantidad:

Firma del propietario/representante:

Fecha de solicitud:

*09-07-2021*

Hora de solicitud:

*2:45 PM*

### Programación de revisión física por parte de la ORP-IP-SCDEH

Hora	Fecha de la revisión física	Hora	Fecha de entrega de revisión física
<i>2:30</i>	<i>10/21/2021</i>	<i>9:30</i>	<i>11/1/2021</i>

\* Nota: Se solicita que el vehículo esté ubicado en el área de revisión física una hora antes de la indicada en la casilla de hora de revisión física.

*BS8*  
Firma de recibido por parte de ORP



## "SOLICITUD DE REVISION FISICA VEHICULOS EXTERNOS"

Versión: 02

Elaborado por: Servicios Consolidados de Honduras  
S. De R.L. De C.V.

Código: JCDEH-RE-ORP-002

Fecha de emisión: 01 de Enero de 2020

### DATOS GENERALES

Agencia aduanera:

Touzman y Compañía

Identificación (RTN):

05019007076184

Nombre de propietario de vehículo:

EXASA DE LV.

Identificación (cedula de identidad):

1807196701558

Nombre completo del tramitador:

José Ramón Carlos Sierra

### CARACTERISTICAS DEL VEHICULO

VIN :

1NNC04029TM278464

Marca:

Nonon

Modelo:

1NN

Tipo:

Portacontenedores

Año:

1994

Lugar de descarga/nacionalización del vehículo:

Requiere uso de montacarga:

Si:

No:

Centro de atención:

Servicios Consolidados de Honduras

Vehículos vienen de forma:

Individual:

Estribados:

Cantidad:

Firma del propietario/representante:

Fecha de solicitud:

09-02-2021

Hora de solicitud:

2:45 PM

### Programación de revisión física por parte de la ORP-IP-SCDEH

Hora	Fecha de la revisión física	Hora	Fecha de entrega de revisión física
2:30	10 / 2 / 2021	9:30	11 / 2 / 2021

\* Nota: Se solicita que el vehículo esté ubicado en el área de revisión física una hora antes de la indicada en la casilla de hora de revisión física.

WKS

Firma de recibido por parte de ORP