



## "SOLICITUD DE REVISION FISICA VEHICULOS EXTERNOS"

Versión: 02

Elaborado por: Servicios Consolidados de Honduras  
S. De R.L. De C. V.

Código: 3CDEH-RE-ORP-002

Fecha de emisión: 01 de Enero de 2020

### DATOS GENERALES

Agencia aduanera:

*Norman y compañía*

Identificación (RTN):

*05015007076134*

Nombre de propietario de vehículo:

*EXA SA DE RL*

Identificación (cedula de identidad):

*1807190701553*

Nombre completo del tramitador:

*José Ramón Corrales Sierra*

### CARACTERISTICAS DEL VEHICULO

VIN:

*1UNCE04024X431094*

Marca:

*Norman*

Modelo:

*CEL*

Tipo:

*Contenedor*

Año:

*1999*

Lugar de descarga/nacionalización del vehículo:

Requiere uso de montacarga:

Si: ☐ No: ☒

Centro de atención:

**Servicios Consolidados de Honduras**

Vehículos vienen de forma:

Individual: ☒ Estribados: ☐ Cantidad: ☐

Firma del propietario/representante:

Fecha de solicitud:

*07-02-2021*

Hora de solicitud:

*3:27 PM*

### Programación de revisión física por parte de la ORP-IP-SCDEH

Hora	Fecha de la revisión física	Hora	Fecha de entrega de revisión Física
<i>9:30</i>	<i>12/2/2021</i>	<i>9:30</i>	<i>12/2/2021</i>

\* Nota: Se solicita que el vehículo este ubicado en el área de revisión física una hora antes de la indicada en la casilla de hora de revisión física.

*[Firma]*  
Firma de recibido por parte de ORP



Revisión Física de Vehículos ORP-SCDEH

IP-400



Nº 104288

INFORMACION GENERAL DEL VEHICULO

DATOS GENERALES DEL PROPIETARIO:

No.DE ID:

0501 9007076184

REVISION FISICA No.

NOMBRE:

EXG SA

DATOS DEL AGENTE ADUANERO ( si el trámite lo realiza un tercero)

No.DE ID:

1807 196701558

NOMBRE:

José Ramón Carias

No.DE AUNTENTICA:

CARACTERISTICAS DEL VEHICULO:

MARCA:

Monon

MODELO:

CC2

TIPO:

Chasis Portacontenedor

AÑO:

1999

CILINDRAJE:

—

COLOR:

Negro

TIPO DE COMBUSTIBLE:

GASOLINA:

DIESEL:

(MIXTO) HIBRIDO:

PUERTAS

TRACCION:

TRANSMISION DE CAJA:

PERSONAS

TIPO DE CABINA: DOBLE

EXTRA CAB

CABINA SENCILLA

CAPACIDAD: KILOS

LBS

68,000

OBSERVACIONES:

2 Ejes

40'

HUELLAS FISICAS DE REVISION DEL VEHICULO:

HUELLA DE VIN:

No. DE VIN MANUAL (EN CASO DE NO SER LEGIBLE LA HUELLA):

HUELLA DE MOTOR:

No. MOTOR MANUAL (EN CASO DE NO SER LEGIBLE LA HUELLA):

1NNC04024XM311294

HUELLA N. DE CHASIS:

No. DE CHASIS MANUAL (EN CASO DE NO SER LEGIBLE LA HUELLA):

REVISOR ID:

0512-1441-01047

NOMBRE:

Juan Fco. Cárdenas

LUGAR Y FECHA DE REVISION:

Pto. Cortes

12/21/21

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS

SERVICIOS CONSOLIDADOS DE HONDURAS

REVISION FISICA

FIRMA DE REVISOR FISICO ORP

Centro de Inspección:

REVISION FISICA VALIDA PARA PROCESO ADUANERO: SI



RECIBIDO CONFORME AGENTE ADUANERO

OBSERVACIONES:

Hora:

11:00 AM

NOTA: ESTE DOCUMENTO UNA VEZ FIRMADO POR EL AGENTE ADUANERO DA POR ACEPTADO QUE LA INFORMACION PROPORCIONADA POR SCDEH HA SIDO VERIFICADO Y ES CORRECTO PARA EL USO QUE HA SIDO PROVISTO. SE EXONERA A SCDEH DE CUALQUIER COBRO QUE SE GENERE POR UNA MALA TRANSCRIPCION EN LA DECLARACION UNICA ADUANERA (DAU).

# Servicios Consolidados de Honduras S. de R.L. de C.V.

Aldas El Chile, frente a caseta de peaje Carretera a San Pedro Sula

Tel: 504 2617 4801 RTN: 05019003085943

Correo: sac@gruposaldecasa.com

SERVICIOS CONSOLIDADOS DE  
HONDURAS S. DE R.L. DE C.V.

CAT: C414CC-2206E4-DF4487-B568CD-C4CC5A-9C

Fecha de Factura: 09/02/2021

Facturante: EXASA DE SV.

Descripción:

No. Factura: 000-001-01-00331337

Fecha de Vendimiento: 09/02/2021

RTN Cliente: 05019007076184

Fecha de Ingreso:

Descripción de los Cargos

Días en Pradío:

No. Entrega

Cantidad

Monto

THC	20	24,241.80
Comoboración Física/ Externa	20	13,300.00



Sub-Total L 37,541.80

Importe Exento / ISV. L

Descuentos y Rebajas L.

Importe Gravado L. 37,541.80

15% ISV. L 5,631.27

Total a Pagar L. 43,173.07

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificación de Registro de la SAG:

Cantidad Letras en

Letras: Cuarenta y tres mil ciento setenta y tres 07/100

Rango Autorizado 000-001-01-00326501 al 00346500

Fecha Límite Emisión 29/12/2021

La Factura es Beneficio de Todos, Exijala.

Factura no es válida sin firma y sello de la empresa

Original: Cliente Copia: Emisor

