



"SOLICITUD DE REVISION FISICA VEHICULOS EXTERNOS"

Versión: 02
Elaborado por: Servicios Consolidados de Honduras
S. De R.L. De C. V.

Código: JCDEH-RE-ORP-002
Fecha de emisión: 01 de Enero de 2020

DATOS GENERALES

Agencia aduanera:

Turman y Compañía

Identificación (RTN):

05019007076184

Nombre de propietario de vehículo:

EXH. T.M DE RV.

Identificación (cedula de identidad):

1809196701558

Nombre completo del tramitador:

José Ramón Corias Sierra

CARACTERISTICAS DEL VEHICULO

VIN:

5ABE40000WB990050

Marca:

HRI

Modelo:

H70

Tipo:

Portacantinador

Año:

1998

Lugar de descarga/nacionalización del vehículo:

Requierer uso de montacarga:

Si:

No:

Centro de atención:

Servicios Consolidados de Honduras

Vehiculos vienen de forma:

Individual:

Estribados:

Cantidad:

Firma del propietario/representante:

Fecha de solicitud:

09-02-2021

Hora de solicitud:

2:50 PM

Programación de revisión física por parte de la ORP-IP-SCDEH			
Hora	Fecha de la revisión física	Hora	Fecha de entrega de revisión física
11:00	10 / 2 / 2021	2:30	10 / 2 / 2021

* Nota: Se solicita que el vehículo esté ubicado en el área de revisión física una hora antes de la indicada en la casilla de hora de revisión física.

188
Firma de recibido por parte de ORP



"SOLICITUD DE REVISION FISICA VEHICULOS EXTERNOS"

Versión: 02

Elaborado por: Servicios Consolidados de Honduras
S. De R.L. De C. V.

Código: SCDEH-RE-ORP-002

Fecha de emisión: 01 de Enero de 2020

DATOS GENERALES

Agencia aduanera:

Turman y Compañía

Identificación (RTN):

05019007076184

Nombre de propietario de vehículo:

EXA SA DE CV.

Identificación (cedula de identidad):

1807196701558

Nombre completo del tramitador:

José Ramón Corrales Sierra

CARACTERISTICAS DEL VEHICULO

VIN :

5ABE40200WB990050

Marca:

HRI

Modelo:

H70

Tipo:

Portacantinador

Año:

1998

Lugar de descarga/nacionalización del vehículo:

Requiere uso de montacarga:

Si:

No:

Centro de atención:

Servicios Consolidados de Honduras

Vehículos vienen de forma:

Individual:

Estribados:

Cantidad:

Firma del propietario/representante:

Fecha de solicitud:

09-02-2021


Hora de solicitud:

12:50 PM

Programación de revisión física por parte de la ORP-IP-SCDEH

Hora	Fecha de la revisión física	Hora	Fecha de entrega de revisión física
11:00	10/12/2021	12:30	10/12/2021

* Nota: Se solicita que el vehículo esté ubicado en el área de revisión física una hora antes de la indicada en la casilla de hora de revisión física.


Firma de recibido por parte de ORP



Revisión Física de Vehículos ORP-SCDEH

IP-400



No 104274

INFORMACION GENERAL DEL VEHICULO

DATOS GENERALES DEL PROPIETARIO:

No. DE ID: 0501 900 7076 184

REVISION FISICA No.

EXA 5A

DATOS DEL AGENTE ADUANERO (si el trámite lo realiza un tercero)

No. DE ID: 1807 1967 01558

NOMBRE:

Josc Ramon Arias

NOMBRE:

No. DE AUNTENTICA:

CARACTERISTICAS DEL VEHICULO:

MARCA: HRI MODELO: H70 TIPO: Chasis Portacontenedor

AÑO: 1998 CILINDRAJE: COLOR: Negro

TIPO DE COMBUSTIBLE: GASOLINA: DIESEL: (MIXTO) HIBRIDO: PUERTAS:

TRACCION: TRANSMISION DE CAJA: PERSONAS:

TIPO DE CABINA: DOBLE EXTRA CAB CABINA SENCILLA CAPACIDAD: KILOS LBS 79,000

OBSERVACIONES: 2 Ejes 40'

HUELLAS FISICAS DE REVISION DEL VEHICULO:

HUELLA DE VIN:

No. DE VIN MANUAL (EN CASO DE NO SER LEGIBLE LA HUELLA):

HUELLA DE MOTOR:

No. MOTOR MANUAL (EN CASO DE NO SER LEGIBLE LA HUELLA):

HUELLA N. DE CHASIS:

No. DE CHASIS MANUAL (EN CASO DE NO SER LEGIBLE LA HUELLA):

REVISOR ID: 0512 1991-01047 NOMBRE: Juan Fco. Cañomo

LUGAR Y FECHA DE REVISION:


REVISION FISICA Pto. Cortes 10/12/21

5ABE4020 0WB990051

FIRMA DE REVISOR FISICO ORP

RECIBIDO CONFORME AGENTE ADUANERO

REVISION FISICA VALIDA PARA PROCESO ADUANERO. SI



OBSERVACIONES: