



## "SOLICITUD DE REVISION FISICA VEHICULOS EXTERNOS"

Versión: 02

Elaborado por: Servicios Consolidados de Honduras  
S. De R.L. De C. V.

Código: SCDEH-RE-ORP-002

Fecha de emisión: 01 de Enero de 2020

### DATOS GENERALES

Agencia aduanera:

*Borman y compañía*

Identificación (RTN):

*05019007076184*

Nombre de propietario de vehículo:

*EXASA DE CV.*

Identificación (cedula de identidad):

*180719670155B*

Nombre completo del tramitador:

*Jose Roman Corias Sierra*

### CARACTERISTICAS DEL VEHICULO

VIN:

*3H3C412S6RT004465*

Marca:

*Hyundai*

Modelo:

*3H3*

Tipo:

*Perforador*

Año:

*1994*

Lugar de descarga/nacionalización del vehículo:

Requiere uso de montacarga:

Si: ☐ No: ☒

Centro de atención:

**Servicios Consolidados de Honduras**

Vehículos vienen de forma:

Individual: ☒ Estribados: ☐ Cantidad: ☐

Firma del propietario/representante:

Fecha de solicitud:

*09-02-2021*

Hora de solicitud:

*2:49 P.M.*

### Programación de revisión física por parte de la ORP-IP-SCDEH

Hora	Fecha de la revisión física	Hora	Fecha de entrega de revisión Física
<i>4:00</i>	<i>10 / 2 / 2021</i>	<i>9:30</i>	<i>11 / 2 / 2021</i>

\* Nota: Se solicita que el vehículo este ubicado en el área de revisión física una hora antes de la indicada en la casilla de hora de revisión física.

*W/88*  
Firma de recibido por parte de ORP





Revisión Física de Vehículos ORP-SCDEH

IP-400



SERVICIOS CONSOLIDADOS DE HONDURAS



Nº 104275

INFORMACIÓN GENERAL DEL VEHICULO

DATOS GENERALES DEL PROPIETARIO:

No. DE ID: 0501 900 7076 184

REVISIÓN FÍSICA No.

NOMBRE: EXG SA

DATOS DEL AGENTE ADUANERO (si el trámite lo realiza un tercero)

No. DE ID: 1807 1967 01558

NOMBRE: Jose Ramon Carias

No. DE AUTENTICA:

CARACTERÍSTICAS DEL VEHICULO:

MARCA: Hyundai MODELO: 3H3 TIPO: Chasis Portacontenedor

AÑO: 1994 CILINDRAJE: COLOR: Anaranjado

TIPO DE COMBUSTIBLE: GASOLINA: DIESEL: (MIXTO) HIBRIDO: PUERTAS:

TRACCION: TRANSMISION DE CAJA: PERSONAS:

TIPO DE CABINA: DOBLE EXTRA CAB CABINA SENCILLA CAPACIDAD: KILOS LBS 73,700

OBSERVACIONES: 2 Ejes 40'

HUELLAS FÍSICAS DE REVISIÓN DEL VEHICULO:

HUELLA DE VIN:

No. DE VIN MANUAL (EN CASO DE NO SER LEGIBLE LA HUELLA):

HUELLA DE MOTOR:

No. MOTOR MANUAL (EN CASO DE NO SER LEGIBLE LA HUELLA):

HUELLA N. DE CHASIS:

No. DE CHASIS MANUAL (EN CASO DE NO SER LEGIBLE LA HUELLA):

3H3C412S6RT004465

REVISOR ID: 0512-1991-01047

NOMBRE: Juan Foo. Carcamo

LUGAR Y FECHA DE REVISIÓN: Pto. Morelos 10/2/21

DIRECCIÓN GENERAL DE ELECTROS

REVISIÓN FÍSICA

Centro de Inspección:

FIRMA DE REVISOR FÍSICO ORP

Fecha:

REVISIÓN FÍSICA VALIDA PARA PROCESO ADUANERO:

OBSERVACIONES: Firma Carias

RECIBIDO CONFORME AGENTE ADUANERO





## "SOLICITUD DE REVISION FISICA VEHICULOS EXTERNOS"

Versión: 02  
Elaborado por: Servicios Consolidados de Honduras  
S. De R.L. De C. V.

Código: SCDEH-RE-ORP-002  
Fecha de emisión: 01 de Enero de 2020

### DATOS GENERALES

Agencia aduanera:

Borman y compañía

Identificación (RTN):

05019007076186

Nombre de propietario de vehículo:

EXLSA DE CV.

Identificación (cedula de identidad):

1807196701558

Nombre completo del tramitador:

Jose Roman Corias Sierra

### CARACTERISTICAS DEL VEHICULO

VIN:

3H3C412S6RT004465

Marca:

Hyundai

Modelo:

3H3

Tipo:

Retan conductor

Año:

1994

Lugar de descarga/nacionalización del vehículo:

Requiere uso de montacarga:

Si: ☐ No: ☒

Centro de atención:

Servicios Consolidados de Honduras

Vehículos vienen de forma:

Individual: ☒ Estribados: ☐ Cantidad: ☐

Firma del propietario/representante:

Fecha de solicitud:

09-02-2021

Hora de solicitud:

2:49 P.M.

Programación de revisión física por parte de la ORP-IP-SCDEH

Hora

Fecha de la revisión física

Hora

Fecha de entrega de revisión Física

4:00

10 21 2021

9:30

/ /

\* Nota: Se solicita que el vehículo esté ubicado en el área de revisión física una hora antes de la indicada en la casilla de hora de revisión física.

Firma de recibido por parte de ORP