



## "SOLICITUD DE REVISION FISICA VEHICULOS EXTERNOS"

Versión: 02  
Elaborado por: Servicios Consolidados de Honduras  
S. De R.L. De C. V.

Código: SCDEH-RE-ORP-002  
Fecha de emisión: 01 de Enero de 2020

### DATOS GENERALES

Agencia aduanera:

Ecuador y Compañía

Identificación (RTN):

05019003026184

Nombre de propietario de vehículo:

EVA S.A.D. 00

Identificación (cedula de identidad):

1807196701558

Nombre completo del tramitador:

José F. Corrales Sierra

### CARACTERISTICAS DEL VEHICULO

VIN:

3H3E412S558013907

Marca:

Honda

Modelo:

SH3

Tipo:

Fotocorredor

Año:

1995

Lugar de descarga/nacionalización del vehículo:

Requiere uso de montacarga:

Si:

No:

Centro de atención:

Servicios Consolidados de Honduras

Vehículos vienen de forma:

Individual:

Estribados:

Cantidad:

Firma del propietario/representante:

Fecha de solicitud:

09-02-2021

Hora de solicitud:

3:35 PM

Programación de revisión física por parte de la ORP-IP-SCDEH			
Hora	Fecha de la revisión física	Hora	Fecha de entrega de revisión física
10:00	10/10/2021	10:30	10/10/2021

\* Nota: Se solicita que el vehículo esté ubicado en el área de revisión física una hora antes de la indicada en la casilla de hora de revisión física.

NBS

Firma de recibido por parte de ORP



## Revisión Física de Vehículos ORP-SCDEH

IP-400



No. 104285

## INFORMACION GENERAL DEL VEHICULO

## DATOS GENERALES DEL PROPIETARIO:

No. DE ID: 0501 9007076784 NOMBRE: EXA SA

## DATOS DEL AGENTE ADUANERO ( si el trámite lo realiza un tercero)

No. DE ID: 1807 1967 01558 NOMBRE: José Ramón Cariás

No. DE AUNTENTICA:

## CARACTERISTICAS DEL VEHICULO:

MARCA: Hyundai MODELO: 3H3 TIPO: Chasis PortacotenedorAÑO: 1995 CILINDRAJE: \_\_\_\_\_ COLOR: Negro

TIPO DE COMBUSTIBLE: GASOLINA: \_\_\_\_\_ DIESEL: \_\_\_\_\_ (MIXTO) HIBRIDO: \_\_\_\_\_ PUERTAS: \_\_\_\_\_

TRACCION: \_\_\_\_\_ TRANSMISION DE CAJA: \_\_\_\_\_ PERSONAS: \_\_\_\_\_

TIPO DE CABINA: DOBLE \_\_\_\_\_ EXTRA CAB \_\_\_\_\_ CABINA SENCILLA \_\_\_\_\_ CAPACIDAD: KILOS: \_\_\_\_\_ LBS: 68500OBSERVACIONES: 2 Ejes 40'

## HUELLAS FISICAS DE REVISION DEL VEHICULO:

## HUELLA DE VIN:

No. DE VIN MANUAL (EN CASO DE NO SER LEGIBLE LA HUELLA): \_\_\_\_\_

## HUELLA DE MOTOR:

No. MOTOR MANUAL (EN CASO DE NO SER LEGIBLE LA HUELLA): \_\_\_\_\_

## HUELLA N. DE CHASIS:

No. DE CHASIS MANUAL (EN CASO DE NO SER LEGIBLE LA HUELLA):

REVISOR ID: 0512-1991-02077 NOMBRE: Juan Foo Cárceles  
LUGAR Y FECHA DE REVISION: IP-400 FECHA: 10/12/21  
DIRECCION GENERAL DE ADUANAS  
HONDURAS

## REVISION FISICA

Centro de Inspección

FIRMA DE REVISOR FISICO ORP

Fecha: \_\_\_\_\_ RECIBIDO CONFORME AGENTE ADUANERO

REVISION FISICA VALIDA PARA PROCESO ADUANERO: SI  NO 

Nota: Esta revisión es válida para el trámite aduanero. Se considera que la información proporcionada por el revisor ha sido verificada y es correcta para el uso que ha sido destinado. El revisor y el agente aduanero dialogaron sobre lo que se generó por una mala transcripción en la Declaración Única Aduanera (DUA).



## "SOLICITUD DE REVISION FISICA VEHICULOS EXTERNOS"

Versión: 02  
Elaborado por: Servicios Consolidados de Honduras  
S. De R.L. De C. V.

Código: SCDEH-RE-ORP-002  
Fecha de emisión: 01 de Enero de 2020

### DATOS GENERALES

Agencia aduanera:

Kurman y compañia

Identificación (RTN):

05019007076184

Nombre de propietario de vehículo:

EXA SA DE CV

Identificación (cedula de identidad):

1809196701558

Nombre completo del tramitador:

José R. Carras Sierra

### CARACTERISTICAS DEL VEHICULO

VIN :

3H3C412358F013907

Marca:

Honda

Modelo:

3H3

Tipo:

Kit falso con fundador

Año:

1995

Lugar de descarga/nacionalización del vehículo:

Requiere uso de montacarga:

Si:

No:

Centro de atención:

Servicios Consolidados de Honduras

Vehículos vienen de forma :

Individual :

Estríbados:

Cantidad:

Firma del propietario/representante:

Fecha de solicitud:

09-02-2021

Hora de solicitud:

3:35 PM

Programación de revisión física por parte de la ORP-IP-SCDEH			
Hora	Fecha de la revisión física	Hora	Fecha de entrega de revisión física
10:00	12/12/2021	2:30	12/12/2021

\* Nota: Se solicita que el vehículo esté ubicado en el área de revisión física una hora antes de la indicada en la casilla de hora de revisión física.

Firma de recibido por parte de ORP



SERVICIOS CONSOLIDADOS DE  
HONDURAS S.A. DE C.V.

## Servicios Consolidados de Honduras S. de R.L. de C.V.

Aloza El Chile, frente a caseta de peaje Carretera a San Pedro Sula

Tel: 504 2617 4801 RTN: 05019003085943

Correo: sac@gruposaldecasas.com

CIA: C414CC-2206B4-DF4487-B568CD-C4CC5A-9C

Fecha de Factura: 09/02/2021

Facturar a: EXASA S.A. DE C.V.

Descripción:

No. Factura: 000-001-01-00331337

Fecha de Vencimiento: 09/02/2021

RTN Cliente: 05019007076184

Fecha de Ingreso:	Días en Prisión:	No. Entrega	Monto
Descripción de los Cargos	Cantidad		
THC	20		24,241.80
Corroboration Física/ Externa	20		13,300.00



Sub-Total L 37,541.80

No. de Orden de Compra Exenta:

Importe Exento / ISV. L

No. de Constancia de Registro Exonerado:

Descuentos y Rebajas L

No. Identificación de Registro de la SAT:

Importe Gravado L

37,541.80

Cantidad Lempiras en

15% ISV. L

5,631.27

Letras. Cuarenta y tres mil cuatrocientos setenta y tres 07/100

Total a Pagar L

43,173.07

Rango Autorizado 000-001-01-00326501 al 00346500

Fecha Límite Emisión 29/12/2021

La Factura es Beneficio de Todos, Exijala.

Factura no es válida sin firma y sello de la empresa

Original Cliente Copia Emisor

