



SERVICIOS CONSOLIDADOS DE HONDURAS S.A. DE C.V.

"SOLICITUD DE REVISION FISICA VEHICULOS EXTERNOS"

Versión: 02

Elaborado por: Servicios Consolidados de Honduras
S. De R.L. De C. V.

Codigo: SCDEH-RE-ORP-002

Fecha de emisión: 01 de Enero de 2020

DATOS GENERALES

Agencia aduanera:

Euzman y Compañía

Identificación (RTN):

05019007076184

Nombre de propietario de vehículo:

EXA SA. DE EV.

Identificación (cedula de identidad):

1807196701558

Nombre completo del tramitador:

*José Ramón Corrión Sánchez***CARACTERISTICAS DEL VEHICULO**

VIN :

1S126E409RB85952

Marca:

Steck

Modelo:

181

Tipo:

Pesotransportador

Año:

1994

Lugar de descarga/nacionalización del vehículo:

Requiere uso de montacarga:

Si: No:

Centro de atención:

Servicios Consolidados de Honduras

Vehiculos vienen de forma :

Individual : Estribados: Cantidad:

Firma del propietario/representante:

Fecha de solicitud:

07-02-2021

Hora de solicitud:

3:18 PM

Programación de revisión física por parte de la ORP-IP-SCDEH			
Hora	Fecha de la revisión física	Hora	Fecha de entrega de revisión física
<i>10:00</i>	<i>11/02/2021</i>	<i>10:30</i>	<i>11/02/2021</i>

* Nota: Se solicita que el vehículo esté ubicado en el área de revisión física una hora antes de la indicada en la casilla de hora de revisión física.

Firma de recibido por parte de ORP

M.S.D



Revisión Física de Vehículos ORP-SCDEH

IP-400



No 104277

INFORMACION GENERAL DEL VEHICULO

DATOS GENERALES DEL PROPIETARIO:

No. DE ID: 0501 900 707 6184

REVISION FISICA No.

NOMBRE: EXA SA

DATOS DEL AGENTE ADUANERO (si el trámite lo realiza un tercero)

No. DE ID: 1807 1967 01558

NOMBRE:

Jose Ramon Carias

No. DE AUTENTICA:

CARACTERISTICAS DEL VEHICULO:

MARCA: Strick MODELO: 151 TIPO: Chasis Porta contenedor
 AÑO: 1,994 CILINDRAJE: COLOR: Anaranjado

TIPO DE COMBUSTIBLE: GASOLINA: DIESEL: (MIXTO) HIBRIDO: PUERTAS:

TRACCION: TRANSMISION DE CAJA: PERSONAS:

TIPO DE CABINA: DOBLE EXTRA CAB CABINA SENCILLA CAPACIDAD: KILOS LBS 65,000

OBSERVACIONES: 2 Ejes 40'

HUELLAS FISICAS DE REVISION DEL VEHICULO:

HUELLA DE VIN:

No. DE VIN MANUAL (EN CASO DE NO SER LEGIBLE LA HUELLA):

HUELLA DE MOTOR:

No. MOTOR MANUAL (EN CASO DE NO SER LEGIBLE LA HUELLA):

151200409RB685958

HUELLA N. DE CHASIS:

No. DE CHASIS MANUAL (EN CASO DE NO SER LEGIBLE LA HUELLA):

REVISOR ID: 0512-1991-01647 NOMBRE: Juan Fco. C. Camo
 * * * * * Pto. Cortes 7/12/21

LUGAR Y FECHA DE REVISION: DIRECCION GENERAL DE Aduana y Fronteras

SERVICIO A COLEGIADOS DE HONDURAS

REVISION FISICA

Centro de Inspección:
FIRMA DE REVISOR FISICO ORP

FECHA: REVISION FISICA VALIDA PARA PROCESO ADUANERO

NOTA: ESTE DOCUMENTO UNA VEZ FIRMANDO POR EL AGENTE ADUANERO DA POR ACEPTADO QUE LA INFORMACION PROPORCIONADA POR NOTIFICA ESTA CORRECTA



RECIBIDO CONFORME AGENTE ADUANERO

REVISOR ID: 0512-1991-01647	NOMBRE: Juan Fco. C. Camo
FECHA: 7/12/21	
REVISION FISICA VALIDA PARA PROCESO ADUANERO	RECEIVED FOR CUSTOMS PROCESS
NOTA: ESTE DOCUMENTO UNA VEZ FIRMANDO POR EL AGENTE ADUANERO DA POR ACEPTADO QUE LA INFORMACION PROPORCIONADA POR NOTIFICA ESTA CORRECTA	

NOTA: ESTE DOCUMENTO UNA VEZ FIRMANDO POR EL AGENTE ADUANERO DA POR ACEPTADO QUE LA INFORMACION PROPORCIONADA POR NOTIFICA ESTA CORRECTA



"SOLICITUD DE REVISION FISICA VEHICULOS EXTERNOS"

Versión: 02

Elaborado por: Servicios Consolidados de Honduras
S. De R.L. De C. V.

Código: SCDEH-RE-ORP-002

Fecha de emisión: 01 de Enero de 2020

DATOS GENERALES

Agencia aduanera:

Euzman y Compañía

Identificación (RTN):

05019007076184

Nombre de propietario de vehículo:

EXA SA DE CV.

Identificación (cedula de identidad):

1807196701558

Nombre completo del tramitador:

José Roman Corio Sierra

CARACTERISTICAS DEL VEHICULO

VIN :

1S125E409RB685952

Marca:

Streich

Modelo:

151

Tipo:

Pesquero/taquero

Año:

1994

Lugar de descarga/nacionalización del vehículo:

Requiere uso de montacarga:

Si:

No:

Centro de atención:

Servicios Consolidados de Honduras

Vehículos vienen de forma :

Individual :

Estribados:

Cantidad:

Firma del propietario/representante:

Fecha de solicitud:

09-02-2021

Hora de solicitud:

3:18 PM

Programación de revisión física por parte de la ORP-IP-SCDEH			
Hora	Fecha de la revisión física	Hora	Fecha de entrega de revisión física
10:00	11 / 2 / 2021	8:30	11 / 2 / 2021

* Nota: Se solicita que el vehículo esté ubicado en el área de revisión física una hora antes de la indicada en la casilla de hora de revisión física.

NBD

Firma de recibido por parte de ORP

Servicios Consolidados de Honduras S. de R.L. de C.V.

Aidea El Chile, frente a caseta de peaje Carretera a San Pedro Sula

Tels. 504 2617 4801 RTN. 05019003085943

Correo: sac@gruposaldecasas.com

SERVICIOS CONSOLIDADOS DE
HONDURAS S. DE R.L. DE C.V.

CIAI: C414CC-2206B4-DF44B 7-B56B CD-C4CCSA-9C

Fecha de Factura: 09/02/2021

Facturar a: EXASA DE CV

Descripción:

No. Factura: 000-001-01-00331337

Fecha de Vencimiento: 09/02/2021

RTN Cliente: 05019007076184

Fecha de Ingreso:

Descripción de los Cargos

Días en Prisión:

No. Entrega:

Cantidad:

Monto:

THC	20	24,241.80
Comprobación Física/ Externa	20	13,300.00



Sub-Total L

37,541.80

No. de Orden de Compra Exenta:

Importe Exento / ISV. L

No. de Constancia de Registro Exonerado:

Descuentos y Rebajas L

No. Identificación de Registro de la SAG:

Importe Gravado L

37,541.80

Cantidad Lempiras en

15% ISV. L

5,631.27

Letras: Cuarenta y tres mil ó entero setenta y tres 07/100

Total a Pagar L

43,173.07

Rango Autorizado 000-001-01-00326501 al 00346500

Fecha Límite Emisión 29/12/2021

La Factura es Beneficio de Todos, Exijala.

Factura no es válida sin firma y sello de la empresa

Original: Cliente Copia: Emisor

