

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS.

San Pedro Sula Cortes C.A Honduras

PREDIO

REVISION FISICA DE VEHICULO

425826

PROPIETARIO: Exa SA

VEHICULO

MARCA: Strick MODELO: Cuello de ganso

TIPO: Remolque CILINDRAJE: AÑO: 1995

POLIZA: 110000039243X COLOR: ALU

PLACA: TRAMITE: FUSE


ADUANA: 04 RTN NUMERICO: 018/9007076184

DESCRIPCION DEL VIN

1S12GC40XS B698649

Nelson A. Lobo

DESCRIPCION DEL MOTOR:



DESCRIPCION DEL CHASIS:

1S12GC40XS B698649



OBSERVACIONES: A Poner en el Documento de Evidencia
Contrascribiendo

NOMBRE DEL REVISOR: Nelson Lobo Por Ni de chasis

FECHA DE REVISADO: 25/04/2014

HORA DE REVISADO: 4:12 p.m

PERMISO N.- EXTENDIDO POR PRE-INSCRIPCION

