



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

Revisión Física de Vehículos ORP-SCDEH

IP-400



SERVICIOS CONSOLIDADOS DE HONDURAS



Nº 088638

INFORMACION GENERAL DEL VEHICULO

DATOS GENERALES DEL PROPIETARIO:

No. DE ID: 05019007076184

REVISION FISICA No.

NOMBRE: Exa, S.A. de C.V.

DATOS DEL AGENTE ADUANERO (si el trámite lo realiza un tercero)

No. DE ID: 1807196701558

NOMBRE: Juan Conias

No. DE AUNTENTICA:

CARACTERISTICAS DEL VEHICULO:

MARCA: International MODELO: ProStar TIPO: Cabeza/

AÑO: 2011 CILINDRAJE: 12,400 COLOR: Gris

TIPO DE COMBUSTIBLE: GASOLINA: DIESEL: (MIXTO) HIBRIDO: PUERTAS 2

TRACCION: 6x4 TRANSMISION DE CAJA: Mecánica PERSONAS 2

TIPO DE CABINA: DOBLE EXTRA CAB CABINA SENCILLA CAPACIDAD: KILOS LBS 52350

OBSERVACIONES: Con camioncito

HUELLAS FISICAS DE REVISION DEL VEHICULO:

3HSDJ5JR9BN38793

HUELLA DE VIN:

15125HM2Y4102917

15125HM2Y4102917

HUELLA DE MOTOR:

No. MOTOR MANUAL (EN CASO DE NO SER LEGIBLE LA HUELLA):

BNB385793

HUELLA N. DE CHASIS:

No. DE CHASIS MANUAL (EN CASO DE NO SER LEGIBLE LA HUELLA):

REVISOR ID:	0512-1991-07047	NOMBRE:	Juan Fco. Cárcamo
LUGAR:	Pto Cortés	FECHA DE REVISION:	17/5/20 -
DIRECCION GENERAL DE REGISTROS		SERVICIO	
REVISION FISICA			
Centro de Inspección: FIRMA DE REVISOR FISICO ORP			
Firma:			
REVISION FISICA VALIDA PARA PROCESO ADUANERO: SI NO			

RECIBIDO CONFORME AGENTE ADUANERO

OBSERVACIONES: Firma revisor



Nº 088638

INFORMACION GENERAL DEL VEHICULO

DATOS GENERALES DEL PROPIETARIO:

No. DE ID: 050190007016164

REVISION FISICA No.

NOMBRE: EXASA de CU

DATOS DEL AGENTE ADUANERO (si el trámite lo realiza un tercero)

No. DE ID: 1401196701556

NOMBRE:

Juan Cárdenas

No. DE AUNTENTICA:

CARACTERISTICAS DEL VEHICULO:

MARCA: International

MODELO: ProStar

TIPO: Cabeza 1

AÑO: 2,011

CILINDRAJE: 12,400

COLOR: Gris

TIPO DE COMBUSTIBLE: GASOLINA: DIESEL: (MIXTO) HIBRIDO: PUERTAS 2

TRACCION: 6x4 TRANSMISION DE CAJA: Mecánica PERSONAS 2

TIPO DE CABINA: DOBLE EXTRA CAB CABINA SENCILLA CAPACIDAD: KILOS LBS 52350

OBSERVACIONES:

HUELLAS FISICAS DE REVISION DEL VEHICULO:

HUELLA DE VIN:

3HSDJSJR9BN385793

No. DE VIN MANUAL (EN CASO DE NO SER LEGIBLE LA HUELLA):

1S125HM2Y4102917

HUELLA DE MOTOR:

No. MOTOR MANUAL (EN CASO DE NO SER LEGIBLE LA HUELLA):

1S125HM2Y4102917

HUELLA N. DE CHASIS:

No. DE CHASIS MANUAL (EN CASO DE NO SER LEGIBLE LA HUELLA):

REVISOR ID: 05127711-0104	*****	NOMBRE: Juan Fco. Cárdenas
LUGAR Y FECHA DE REVISION:	Pto. Cortés	17/5/20
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS	SERVICIOS CONSOLIDADOS DE HONDURAS	
REVISION FISICA		
Centro de Inspección:	FIRMA DE REVISOR FISICO ORP	
Fecha:	REVISION FISICA VALIDA PARA PROCESO ADUANERO: SI	
OBSERVACIONES:	Firma Revisor	

RECIBIDO CONFORME AGENTE ADUANERO

NOTA: ESTE DOCUMENTO UNA VEZ FIRMADO POR EL AGENTE ADUANERO DA POR ACEPTADO QUE LA INFORMACION PROPORCIONADA POR SCDEH HA SIDO VERIFICADO Y ES CORRECTO PARA EL USO QUE HA SIDO PROVISTO. SE EXONERA A SCDEH DE CUALQUIER COBRO QUE SE GENERE POR UNA MALA TRANSCRIPCION EN LA DECLARACION UNICA ADUANERA (DUA).

ADUANAS

DIRECCION ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS

ACTA DE INSPECCION FISICA DE VEHICULO

Siendo las _____ horas del día _____ de _____ del año 2020, procedimos a realizar la inspección física del vehículo con las siguientes características:

Declaración 200004043615D

Marca INTERNATIONAL

Modelo PROSTAR

Tipo CABEZAL, CABINA SENCILLA CON CAMAROTE

Año 2011

Color GRIS

Serie 3HSDJSJR9BN385793

Motor 1S125HMY 4102947

Chasis 3HSDJSJR9BN385793

Cilindraje 12,400 CC

Puertas 2 PUERTAS


Tipo de Combustible DIESEL

Como resultado de esta inspección concluimos que el estado físico es el siguiente:

TIPO DE TRACCION 6X4, TRANSMISION DE CAJA MENCANICA, CONDICION FISICA REGULAR

Y para dar fe de lo expresado firmamos la presente en la ciudad de Puerto Cortes, el día
del mes de abril del año 2020.


Oficial del Aduana de Despacho
Aduana de Puerto Cortes.


AGENCIA GUZMÁN & CÍA
OPERACIONES
PUERTO CORTES, HONDURAS

Agente Aduanero

3HSDJSJR9BN385793

MOTOR

15125HMY4102947

BN385793

BN385793

Marca INTERNATIONAL

Modelo _____

Color ANISAño 2011tipo CAB241Puertas 2CC 12.400Personas 2Combustible DieselUbicación OFC

vaciada

Escáner _____

Transmisión de caja

Automática ✓Mecánica ✓Tracción 4x26x4 ✓

sencilla

Híbrido _____

Funcionamiento regular

Tipo de cabina Doble cabina

Extra Cab _____

Cabina sencilla ✓Capacidad kilos 23745

Lbs _____

3 EJES