



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

Revisión Física de Vehículos ORP-SCDEH

IP-400



Nº 088641



INFORMACION GENERAL DEL VEHICULO

DATOS GENERALES DEL PROPIETARIO:

No. DE ID: 05019007076184

REVISION FISICA No.

NOMBRE:

EXA SA de CV

DATOS DEL AGENTE ADUANERO (si el trámite lo realiza un tercero)

No. DE ID: 1407196701558

NOMBRE:

Jose Caray

No. DE AUNTENTICA:

CARACTERISTICAS DEL VEHICULO:

MARCA: International MODELO: ProStar TIPO: Cabeza 1

AÑO: 2014 CILINDRAJE: 12,400 COLOR: Blanco

TIPO DE COMBUSTIBLE: GASOLINA: ✓ DIESEL: (MIXTO) HIBRIDO: PUERTAS 2

TRACCION: 6X4 TRANSMISION DE CAJA: Mecánica PERSONAS 2

TIPO DE CABINA: DOBLE EXTRA CAB ✓ CABINA SENCILLA CAPACIDAD: KILOS LBS 52350

OBSERVACIONES: Con Camarote

HUELLAS FISICAS DE REVISION DEL VEHICULO:

HUELLA DE VIN:

3HSDJSJR2EN014575

No. DE VIN MANUAL (EN CASO DE NO SER LEGIBLE LA HUELLA):

125HM2Y4178356

125HM2Y4178356

HUELLA DE MOTOR:

No. MOTOR MANUAL (EN CASO DE NO SER LEGIBLE LA HUELLA):

ENO 14575

HUELLA N. DE CHASIS:

No. DE CHASIS MANUAL (EN CASO DE NO SER LEGIBLE LA HUELLA):

REVISOR ID: 0512 1991-01027	NOMBRE: Juan Foo Cárcamo
FECHA DE REVISION: Pto. Cortés 11/5/20	
DIRECCION GENERAL DE REGISTROS	SERVICIO AL USUARIO DE HONDURAS
REVISION FISICA	
Centro de Inspección: FIRMA DE REVISOR FISICO ORP	
Fecha: REVISION FISICA VALIDA PARA PROCESO ADUANERO: SI NO	
OBSERVACIONES: Firma Revisor	

RECIBIDO CONFORME AGENTE ADUA



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

Revisión Física de Vehículos ORP-SCDEH

IP-400



Nº 088641

INFORMACION GENERAL DEL VEHICULO

DATOS GENERALES DEL PROPIETARIO:

No. DE ID: 05019007076184

REVISION FISICA No. _____
NOMBRE: EXA, S.A de C.V.

DATOS DEL AGENTE ADUANERO (si el trámite lo realiza un tercero)

No. DE ID: 1807196701558

NOMBRE: Juan Canas

No. DE AUNTENTICA: _____

CARACTERISTICAS DEL VEHICULO:

MARCA: International MODELO: ProStar TIPO: Cabeza 1

AÑO: 2014 CILINDRAJE: 12,400 COLOR: Blanco

TIPO DE COMBUSTIBLE: GASOLINA: DIESEL: (MIXTO) HIBRIDO: PUERTAS 2

TRACCION: 6X4 TRANSMISION DE CAJA: Mecánica PERSONAS 2

TIPO DE CABINA: DOBLE EXTRA CAB CABINA SENCILLA CAPACIDAD: KILOS LBS 52350

OBSERVACIONES: Con Camarote

HUELLAS FISICAS DE REVISION DEL VEHICULO:

HUELLA DE VIN:

3HSDJSJR2EN014575

No. DE VIN MANUAL (EN CASO DE NO SER LEGIBLE LA HUELLA):

125HM2Y4178356

125HM2Y4178356

HUELLA DE MOTOR:

No. MOTOR MANUAL (EN CASO DE NO SER LEGIBLE LA HUELLA):

V NO 14575

HUELLA N. DE CHASIS:

No. DE CHASIS MANUAL (EN CASO DE NO SER LEGIBLE LA HUELLA):

REVISOR ID: 072 1991 0103	NOMBRE: Jose R. Coriano
FECHA DE REVISION: Pto. Cortes 11/5/20	
DIRECCION GENERAL DE REGISTROS	
REVISION FISICA	
Centro de Inspección: FIRMA DE REVISOR FISICO ORP	
REVISION FISICA VALIDA PARA PROCESO ADUANERO: S <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	RECIBIDO CONFORME AGENTE ADUANERO
OBSERVACIONES: Firma Revisor: _____	

NOTA: ESTE DOCUMENTO UNA VEZ FIRMADO POR EL AGENTE ADUANERO DA POR ACEPTADO QUE LA INFORMACION PROPORCIONADA POR SCDEH HA SIDO VERIFICADO Y ES CORRECTO PARA EL USO QUE HA SIDO PROVISTO. SE EXONERA A SCDEH DE CUALQUIER CARGO QUE SE GENERE POR UNA MALA TRANSCRIPCION EN LA DECLARACION UNICA ADUANERA (DUA).



DIRECCION ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS

ACTA DE INSPECCION FISICA DE VEHICULO

Siendo las _____ horas del día _____ de _____ del año 2020, procedimos a realizar la inspección física del vehículo con las siguientes características:

Declaración 200004043630A

Marca INTERNATIONAL

Modelo PROSTAR

Tipo CABEZAL, CABINA SENCILLA CON CAMAROTE

Año 2014

Color BLANCO

Serie 3HSDJSJR2EN014575

Motor 125HM2Y4178356

Chasis 3HSDJSJR2EN014575

Cilindraje 12,400 CC

Puertas 2 PUERTAS


Tipo de Combustible DIESEL

Como resultado de esta inspección concluimos que el estado físico es el siguiente:

TIPO DE TRACCION 6X4, TRANSMISION DE CAJA MECANICA, CONDICION FISICA REGULAR

Y para dar fe de lo expresado firmamos la presente en la ciudad de Puerto Cortes, el día _____ del mes de abril del año 2020.


Oficial de Aduana y Despacho



Agente Aduanero

Aduana de Puerto Cortes