

## COMPROBANTE DE ENTREGA


PASE Nro: 008 000000425

FECHA: lunes, 19 noviembre, 2018 HORA: 11:12:02a.m.

CLIENTE: 0016736 EXA SA DE CV

MARCA: IH MODELO: PROSTAR SERIE: 3HSDJSJR6CN448088

HECHO: SSFUGON COMBUSTIBLE: 1 Cuarto



HOROMETRO: 9,779.00

KILOMETRO: 508,554.00

CONTRATO.: 000000000000

OT/FACT...:

<input checked="" type="checkbox"/> BUENO <input checked="" type="checkbox"/> MALO <input type="checkbox"/> NINGUNO	ESTADO	E = ENTREGA R = RECIBO	ESTADO
COMPONENTE	E R	COMPONENTE	E R
VIDRIOS FRONTALES Y LATERALES	<input checked="" type="checkbox"/>	RETROVISORES LATERALES	<input checked="" type="checkbox"/>
RADIO DE AM/FM	<input checked="" type="checkbox"/>	TABLERO DE INSTRUMENTO	<input checked="" type="checkbox"/>
EXTINGUIDORES	<input checked="" type="checkbox"/>	JACK	<input checked="" type="checkbox"/>
PARABRISAS	<input checked="" type="checkbox"/>	ASIENTOS	<input checked="" type="checkbox"/>
TAPADERA DE FUSIBLES	<input checked="" type="checkbox"/>	TAPIZADO DE PUERTAS	<input checked="" type="checkbox"/>
LLAVE DE ENCENDIDO	<input checked="" type="checkbox"/>	BOLETA DE REVISION	<input checked="" type="checkbox"/>
CAJA Y TAPA DE BATERIA	<input checked="" type="checkbox"/>	SOPORTE DE BATERIA	<input checked="" type="checkbox"/>
BATERIAS	<input checked="" type="checkbox"/>	LLANTAS	<input checked="" type="checkbox"/>
LLANTA DE REPUESTO	<input checked="" type="checkbox"/>	GUARDAFANGOS	<input checked="" type="checkbox"/>
FOCOS DELANTEROS	<input checked="" type="checkbox"/>	TAPONES	<input checked="" type="checkbox"/>
GANCHO DE TONO	<input checked="" type="checkbox"/>	LODERAS	<input checked="" type="checkbox"/>
STOP (IZQUIERDO, DERECHO)	<input checked="" type="checkbox"/>	PLACAS	<input checked="" type="checkbox"/>
SEMI PLATAFORMA	<input type="checkbox"/>	CONTENEDOR	<input type="checkbox"/>
ANTENA	<input checked="" type="checkbox"/>	PINTURA	<input checked="" type="checkbox"/>
BOCINA	<input checked="" type="checkbox"/>	VISERAS	<input checked="" type="checkbox"/>
QUINTA DE RUEDA	<input checked="" type="checkbox"/>	MANGUERAS	<input checked="" type="checkbox"/>
GANCHO DE ARRASTRE	<input checked="" type="checkbox"/>	AIRE ACONDICIONADO	<input checked="" type="checkbox"/>

## OBSERVACIONES:

SE REALIZA ENTREGA DE UNIDAD PROSTAR A EXA SA DE CV,

DAVID FUGON AGUIRRE SSFUGON  
FIRMA (Entregado Por)

EXA SA DE CV  
FIRMA (Recibido Por)

FIRMA AUTORIZO

05/12/18

3H5D555R6CN948088 ①

Micas 3/6.000

Tanques 90x100

Friccione 90x100

Huntas direccionales 80x100 DOT 17  
295/75R22.5

Huntas traseras 80x100 DOT 14 y 15  
295/75R22.5

Tornamesa 100x100 Soltan

Corrosion 25x100

Aire Acondicionado 21/100

Fugas de aceite no hay  
ninguna fuga en el tablero

Mantado Repuesto con licencia

AAR 8791

Carlo Galvano



**CEMCOL  
INTERNATIONAL**

## **GARANTIA LIMITADA PARA VEHICULOS INTERNATIONAL PROSTAR MAXXFORCE SEMI-NUEVOS MODELOS 2012-2013 COMERCIALIZADOS A TRAVES DE CEMCOL**

CEMCOL INTERNATIONAL DISTRIBUIDOR DE INTERNATIONAL TRUCKS PARA HONDURAS CONCEDE LA SIGUIENTE GARANTIA AL PROPIETARIO DEL VEHICULO CON EL SIGUIENTE REGISTRO DESCRIPTIVO:

MODELO: <i>P107G</i>	FECHA DE ENTREGA UNIDAD:
ENGINE NUMBER: <i>125HM2Y4126957</i>	VIN NUMBER: <i>3HSDTSTR6CA1448088</i>
KILOMETRAJE A LA ENTREGA: <i>508.554</i>	HORAS A LA ENTREGA: <i>9779</i>

DURACION	COMPONENTES CUBIERTOS
HASTA 30 DIAS o 500HRS DESPUES DE ENTREGADA LA UNIDAD AL USUARIO:	COBERTURA COMPLETA DE LA UNIDAD CONTRA CUALQUIER DETALLE ENCONTRADO DURANTE TIEMPO DEFINIDO, EXCLUYE LLANTAS, COLISIONES Y/O PROBLEMAS OCASIONADOS POR OPERACIÓN DEL VEHICULO.
HASTA 180 DIAS DESPUES DE ENTREGADA LA UNIDAD AL USUARIO:	CASQUILLOS, CARTER, CIGUENAL, PISTONES Y BIELAS, CULATA, ARBOL DE LEVAS, ENGRANAJES DE ATIEMPADO O ENGRANES DE BOMBA DE ALTA PRESION DE COMBUSTIBLE, MANIFOLD DE ADMISION.  EXCLUYE: ELEMENTOS COMO LLANTAS Y BANDAS, ASI COMO DEMAS ELEMENTOS DESGASTE NO CUBRE DAÑOS A CARROCERIA Y CHASIS, PROBLEMAS OCASIONADOS POR OPERACIÓN DEL VEHICULO, AIRE ACONDICIONADO, ECM, MODULOS Y SISTEMA ELECTRICO ASI COMO SISTEMA DE EMISIONES.

 FIRMA DISTRIBUIDOR	
	FIRMA CLIENTE



**LA GARANTIA ES VALIDA Y SE RECONOCERA EN LAS INSTALACIONES DEL DISTRIBUIDOR BAJO ESTE PROGRAMA Y SUS PLAZOS.**