


COMPROBANTE DE ENTREGA

PASE Nro: 008 000000422

FECHA:	lunes, 19 noviembre, 2018		HORA:	10:06:13a.m.	
CLIENTE:	0016736 EXA SA DE CV				
MARCA:	IH	MODELO:	PROSTAR	SERIE:	3HSDJSJR1CN616803
HECHO:	SSFUGON		COMBUSTIBLE:	1 Cuarto	



HOROMETRO:	11,156.00
KILOMETRO:	510,988.00
CONTRATO.:	000000000000
OT/FACT. . . :	

ESTADO	E = ENTREGA R = RECIBO		ESTADO
COMPONENTE	E R	COMPONENTE	E R
VIDRIOS FRONTALES Y LATERALES	<input checked="" type="checkbox"/>	RETROVISORES LATERALES	<input checked="" type="checkbox"/>
RADIO DE AM/FM	<input checked="" type="checkbox"/>	TABLERO DE INSTRUMENTO	<input checked="" type="checkbox"/>
EXTINGUIDORES	<input checked="" type="checkbox"/>	JACK	<input checked="" type="checkbox"/>
PARABRISAS	<input checked="" type="checkbox"/>	ASIENTOS	<input checked="" type="checkbox"/>
TAPADERA DE FUSIBLES	<input checked="" type="checkbox"/>	TAPIZADO DE PUERTAS	<input checked="" type="checkbox"/>
LLAVE DE ENCENDIDO	<input checked="" type="checkbox"/>	BOLETA DE REVISION	<input checked="" type="checkbox"/>
CAJA Y TAPA DE BATERIA	<input checked="" type="checkbox"/>	SOPORTE DE BATERIA	<input checked="" type="checkbox"/>
BATERIAS	<input checked="" type="checkbox"/>	LLANTAS	<input checked="" type="checkbox"/>
LLANTA DE REPUESTO	<input checked="" type="checkbox"/>	GUARDAFANGOS	<input checked="" type="checkbox"/>
FOCOS DELANTEROS	<input checked="" type="checkbox"/>	TAPONES	<input checked="" type="checkbox"/>
GANCHO DE TONO	<input checked="" type="checkbox"/>	LODERAS	<input checked="" type="checkbox"/>
STOP (IZQUIERDO, DERECHO)	<input checked="" type="checkbox"/>	PLACAS	<input checked="" type="checkbox"/>
SEMI PLATAFORMA	<input type="checkbox"/>	CONTENEDOR	<input type="checkbox"/>
ANTENA	<input checked="" type="checkbox"/>	PINTURA	<input checked="" type="checkbox"/>
BOCINA	<input checked="" type="checkbox"/>	VISERAS	<input checked="" type="checkbox"/>
QUINTA DE RUEDA	<input checked="" type="checkbox"/>	MANGUERAS	<input checked="" type="checkbox"/>
GANCHO DE ARRASTRE	<input checked="" type="checkbox"/>	AIRE ACONDICIONADO	<input checked="" type="checkbox"/>

OBSERVACIONES:

SE REALIZA ENTREGA DE UNIDAD PROSTAR A EXA SA DE CV,

DAVID FUGON AGUIRRE SSFUGON
FIRMA (Entregado Por)


FIRMA AUTORIZO


Francisco Ortiz

EXA SA DE CV
FIRMA (Recibido Por)


05/12/18

3HSD555RICN616803

(?)

295/80 R 22.5 BF Goodrich Pne 0518 100x100
Direccionales perf basta original
traseras 90x100 Pne 14y15

Mias 317512 mias

tambores 90x100

fricciones 90x100

formamesa 100x100 Jolan

fugas aceite no hay nimanguras sueltas

corrosion poco 25x100

Reite muebo 100x100

Siendo bien 100x100

Finc Acond. cierra doble al 100

ninguna los en el tablero

Manta de Repuesto armada

AAR 9144

Tose Chinchilla




**CEMCOL
INTERNATIONAL**

GARANTIA LIMITADA PARA VEHICULOS INTERNATIONAL PROSTAR MAXXFORCE SEMI-NUEVOS MODELOS 2012-2013 COMERCIALIZADOS A TRAVES DE CEMCOL

CEMCOL INTERNATIONAL DISTRIBUIDOR DE INTERNATIONAL TRUCKS PARA HONDURAS CONCEDE LA SIGUIENTE GARANTIA AL PROPIETARIO DEL VEHICULO CON EL SIGUIENTE REGISTRO DESCRIPTIVO:

MODELO: Prostar	FECHA DE ENTREGA UNIDAD:
ENGINE NUMBER: 125H112Y4128U118	VIN NUMBER: 3H5AJ5FRCN616803
KILOMETRAJE A LA ENTREGA: 510988	HORAS A LA ENTREGA: 11156

DURACION	COMPONENTES CUBIERTOS
HASTA 30 DIAS o 500HRS DESPUES DE ENTREGADA LA UNIDAD AL USUARIO:	COBERTURA COMPLETA DE LA UNIDAD CONTRA CUALQUIER DETALLE ENCONTRADO DURANTE TIEMPO DEFINIDO, EXCLUYE LLANTAS, COLISIONES Y/O PROBLEMAS OCASIONADOS POR OPERACIÓN DEL VEHICULO.
HASTA 180 DIAS DESPUES DE ENTREGADA LA UNIDAD AL USUARIO:	CASQUILLOS, CARTER, CIGUENAL, PISTONES Y BIELAS, CULATA, ARBOL DE LEVAS, ENGRANAJES DE ATIEMPADO O ENGRANES DE BOMBA DE ALTA PRESION DE COMBUSTIBLE, MANIFOLD DE ADMISION. EXCLUYE: ELEMENTOS COMO LLANTAS Y BANDAS, ASI COMO DEMAS ELEMENTOS DESGASTE NO CUBRE DAÑOS A CARROCERIA Y CHASIS, PROBLEMAS OCASIONADOS POR OPERACIÓN DEL VEHICULO, AIRE ACONDICIONADO, ECM, MODULOS Y SISTEMA ELECTRICO ASI COMO SISTEMA DE EMISIONES.



LA GARANTIA ES VALIDA Y SE RECONOCERA EN LAS INSTALACIONES DEL DISTRIBUIDOR BAJO ESTE PROGRAMA Y SUS PLAZOS.