


COMPROBANTE DE ENTREGA

PASE Nro:

FECHA:

HORA:



HOROMETRO:

CLIENTE:

KILOMETRO:

MARCA: MODELO: SERIE:

CONTRATO.:

HECHO: COMBUSTIBLE:

OT/FACT...:

BUENO MALO NINGUNO

ESTADO

E = ENTREGA R = RECIBO

ESTADO

COMPONENTE	E	R	COMPONENTE	E	R
VIDRIOS FRONTALES Y LATERALES	<input checked="" type="checkbox"/>		RETROVISORES LATERALES	<input checked="" type="checkbox"/>	
RADIO DE AM/FM	<input checked="" type="checkbox"/>		TABLERO DE INSTRUMENTO	<input checked="" type="checkbox"/>	
EXTINGUIDORES	<input checked="" type="checkbox"/>		JACK	<input checked="" type="checkbox"/>	
PARABRISAS	<input checked="" type="checkbox"/>		ASIENTOS	<input checked="" type="checkbox"/>	
TAPADERA DE FUSIBLES	<input checked="" type="checkbox"/>		TAPIZADO DE PUERTAS	<input checked="" type="checkbox"/>	
LLAVE DE ENCENDIDO	<input checked="" type="checkbox"/>		BOLETA DE REVISION	<input checked="" type="checkbox"/>	
CAJA Y TAPA DE BATERIA	<input checked="" type="checkbox"/>		SOPORTE DE BATERIA	<input checked="" type="checkbox"/>	
BATERIAS	<input checked="" type="checkbox"/>		LLANTAS	<input checked="" type="checkbox"/>	
LLANTA DE REPUESTO	<input checked="" type="checkbox"/>		GUARDAFANGOS	<input checked="" type="checkbox"/>	
FOCOS DELANTEROS	<input checked="" type="checkbox"/>		TAPONES	<input checked="" type="checkbox"/>	
GANCHO DE TONO	<input checked="" type="checkbox"/>		LODERAS	<input checked="" type="checkbox"/>	
STOP (IZQUIERDO,DERECHO)	<input checked="" type="checkbox"/>		PLACAS	<input checked="" type="checkbox"/>	
SEMI PLATAFORMA	<input type="checkbox"/>		CONTENEDOR	<input type="checkbox"/>	
ANTENA	<input checked="" type="checkbox"/>		PINTURA	<input checked="" type="checkbox"/>	
BOCINA	<input checked="" type="checkbox"/>		VISERAS	<input checked="" type="checkbox"/>	
QUINTA DE RUEDA	<input checked="" type="checkbox"/>		MANGUERAS	<input checked="" type="checkbox"/>	
GANCHO DE ARRASTRE	<input checked="" type="checkbox"/>		AIRE ACONDICIONADO	<input checked="" type="checkbox"/>	

OBSERVACIONES:

SE REALIZA ENTREGA DE UNIDAD PROSTAR A EXA SA DE CV,

DAVID FUGON AGUIRRE SSFUGON
FIRMA (Entregado Por)

EXA SA DE CV
FIRMA (Recibido Por)

FIRMA AUTORIZO

05/12/18

3ASDJSR3CN 448078

(2)

318698 mias

tambores 90x100

fricciones 90x100

tornera mesa 100x100 fulan

mantas direccionales 295 100x100 dot 18

mantas traseras 295 90x100 dot 14 y 15

aceite nuevo 100x100

Corrosion 25x200

ensendido bien 100x100

Aire acondicionado al 100

Ninguna luz en el tablero

Manta de respaldo con kin

AA R 9148

Edwin Giron




**CEMCO
INTERNATIONAL**

**GARANTIA LIMITADA PARA VEHICULOS INTERNATIONAL PROSTAR MAXXFORCE
SEMI-NEUVOS MODELOS 2012-2013 COMERCIALIZADOS A TRAVES DE CEMCO**

CEMCO INTERNATIONAL DISTRIBUIDOR DE INTERNATIONAL TRUCKS PARA HONDURAS CONCEDE LA SIGUIENTE GARANTIA AL PROPIETARIO DEL VEHICULO CON EL SIGUIENTE REGISTRO DESCRIPTIVO:

MODELO: <u>Prostar</u>	FECHA DE ENTREGA UNIDAD:
ENGINE NUMBER: <u>12SHM2Y4126893</u>	VIN NUMBER: <u>2HSDJSJD3CA1448078</u>
KILOMETRAJE A LA ENTREGA: <u>512896</u>	HORAS A LA ENTREGA: <u>9376</u>

DURACION	COMPONENTES CUBIERTOS
HASTA 30 DIAS o 500HRS DESPUES DE ENTREGADA LA UNIDAD AL USUARIO:	COBERTURA COMPLETA DE LA UNIDAD CONTRA CUALQUIER DETALLE ENCONTRADO DURANTE TIEMPO DEFINIDO, EXCLUYE LLANTAS, COLISIONES Y/O PROBLEMAS OCASIONADOS POR OPERACIÓN DEL VEHICULO.
HASTA 180 DIAS DESPUES DE ENTREGADA LA UNIDAD AL USUARIO:	CASQUILLOS, CARTER, CIGUENAL, PISTONES Y BIELAS, CULATA, ARBOL DE LEVAS, ENGRANAJES DE ATIEMPADO O ENGRANESDE BOMBA DE ALTA PRESION DE COMBUSTIBLE, MANIFOLD DE ADMISION. EXCLUYE: ELEMENTOS COMO LLANTAS Y BANDAS, ASI COMO DEMAS ELEMENTOS DESGASTE NO CUBRE DAÑOS A CARROCERIA Y CHASIS, PROBLEMAS OCASIONADOS POR OPERACIÓN DEL VEHICULO, AIRE ACONDICIONADO, ECM, MODULOS Y SISTEMA ELECTRICO ASI COMO SISTEMA DE EMISIONES.

	
FIRMA DISTRIBUIDOR	FIRMA CLIENTE

LA GARANTIA ES VALIDA Y SE RECONOCERA EN LAS INSTALACIONES DEL DISTRIBUIDOR BAJO ESTE PROGRAMA Y SUS PLAZOS.