

COMPROBANTE DE ENTREGA


PASE Nro: 008 000000423

FECHA: lunes, 19 noviembre, 2018 HORA: 10:30:44a.m.

CLIENTE: 0016736 EXA SA DE CV

MARCA: IH MODELO: PROSTAR SERIE: 3HSDJSJR4CN447974

HECHO: SSFUGON COMBUSTIBLE: 1 Cuarto



HOROMETRO: 11,087.00
 KILOMETRO: 518,070.00
 CONTRATO.: 000000000000
 OT/FACT.:

ESTADO	E = ENTREGA	R = RECIBO	ESTADO		
COMPONENTE	E	R	COMPONENTE	E	R
VIDRIOS FRONTALES Y LATERALES	<input checked="" type="checkbox"/>		RETROVISORES LATERALES		<input checked="" type="checkbox"/>
RADIO DE AM/FM	<input checked="" type="checkbox"/>		TABLERO DE INSTRUMENTO		<input checked="" type="checkbox"/>
EXTINGUIDORES	<input checked="" type="checkbox"/>		JACK		<input checked="" type="checkbox"/>
PARABRISAS	<input checked="" type="checkbox"/>		ASIENTOS		<input checked="" type="checkbox"/>
TAPADERA DE FUSIBLES	<input checked="" type="checkbox"/>		TAPIZADO DE PUERTAS		<input checked="" type="checkbox"/>
LLAVE DE ENCENDIDO	<input checked="" type="checkbox"/>		BOLETA DE REVISION		<input checked="" type="checkbox"/>
CAJA Y TAPA DE BATERIA	<input checked="" type="checkbox"/>		SOPORTE DE BATERIA		<input checked="" type="checkbox"/>
BATERIAS	<input checked="" type="checkbox"/>		LLANTAS		<input checked="" type="checkbox"/>
LLANTA DE REPUESTO	<input checked="" type="checkbox"/>		GUARDAFANGOS		<input checked="" type="checkbox"/>
FOCOS DELANTEROS	<input checked="" type="checkbox"/>		TAPONES		<input checked="" type="checkbox"/>
GANCHO DE TONO	<input checked="" type="checkbox"/>		LODERAS		<input checked="" type="checkbox"/>
STOP (IZQUIERDO, DERECHO)	<input checked="" type="checkbox"/>		PLACAS		<input checked="" type="checkbox"/>
SEMI PLATAFORMA	<input type="checkbox"/>		CONTENEDOR		<input type="checkbox"/>
ANTENA	<input checked="" type="checkbox"/>		PINTURA		<input checked="" type="checkbox"/>
BOCINA	<input checked="" type="checkbox"/>		VISERAS		<input checked="" type="checkbox"/>
QUINTA DE RUEDA	<input checked="" type="checkbox"/>		MANGUERAS		<input checked="" type="checkbox"/>
GANCHO DE ARRASTRE	<input checked="" type="checkbox"/>		AIRE ACONDICIONADO		<input checked="" type="checkbox"/>

OBSERVACIONES:

SE REALIZA ENTREGA DE UNIDAD PROSTAR A EXA SA DE CV

DAVID FUGON AGUIRRE SSFUGON
 FIRMA (Entregado Por)

FIRMA AUTORIZO

EXA SA DE CV
 FIRMA (Recibido Por)

05/12/18

3450355R4CN 447974

④

Miés 32/9/13

Aire acondicionado al 100
Ninguna luz en el tablero

torneroza 100x100 5ulas
tan bolas 90x100
fricciones 90x100

Manetas direcciones/les 100x100 Pot 18
Manetas traseras 90x100 Dox14 y 15
Corrosión 25x100
Ninguna luz en el tablero
(Maneta de Repuesto armado)

ADR 9150

Arturo Ríos





**CEMCOL
INTERNATIONAL**

GARANTIA LIMITADA PARA VEHICULOS INTERNATIONAL PROSTAR MAXXFORCE SEMI-NUEVOS MODELOS 2012-2013 COMERCIALIZADOS A TRAVES DE CEMCOL

CEMCOL INTERNATIONAL DISTRIBUIDOR DE INTERNATIONAL TRUCKS PARA HONDURAS CONCEDE LA SIGUIENTE GARANTIA AL PROPIETARIO DEL VEHICULO CON EL SIGUIENTE REGISTRO DESCRIPTIVO:

MODELO: <i>ProStar</i>	FECHA DE ENTREGA UNIDAD:
ENGINE NUMBER: <i>195H112Y4193742</i>	VIN NUMBER: <i>3HSDJ5JPUCN1447974</i>
KILOMETRAJE A LA ENTREGA: <i>518070</i>	HORAS A LA ENTREGA: <i>11087</i>

DURACION	COMPONENTES CUBIERTOS
HASTA 30 DIAS o 500HRS DESPUES DE ENTREGADA LA UNIDAD AL USUARIO:	COBERTURA COMPLETA DE LA UNIDAD CONTRA CUALQUIER DETALLE ENCONTRADO DURANTE TIEMPO DEFINIDO, EXCLUYE LLANTAS, COLISIONES Y/O PROBLEMAS OCASIONADOS POR OPERACION DEL VEHICULO.
HASTA 180 DIAS DESPUES DE ENTREGADA LA UNIDAD AL USUARIO:	CASQUILLOS, CARTER, CIGUENAL, PISTONES Y BIELAS, CULATA, ARBOL DE LEVAS, ENGRANAJES DE ATIEMPADO O ENGRANES DE BOMBA DE ALTA PRESION DE COMBUSTIBLE, MANIFOLD DE ADMISION. EXCLUYE: ELEMENTOS COMO LLANTAS Y BANDAS, ASI COMO DEMAS ELEMENTOS DESGASTE NO CUBRE DAÑOS A CARROCERIA Y CHASIS, PROBLEMAS OCASIONADOS POR OPERACION DEL VEHICULO, AIRE ACONDICIONADO, ECM, MODULOS Y SISTEMA ELECTRICO ASI COMO SISTEMA DE EMISIONES.

	
---	---

LA GARANTIA ES VALIDA Y SE RECONOCERA EN LAS INSTALACIONES DEL DISTRIBUIDOR BAJO ESTE PROGRAMA Y SUS PLAZOS.