



## REPORTE DE INCIDENTE

### Datos Generales de Viaje

Fecha de Salida	W/O	
Fecha de incidente	Cliente	
Fecha de Ingreso	Nº Contenedor	
Nº EIR	Ruta	Cervecería Hondureña

### Datos Generales del Transporte

Empresa	Transportes EXA	Prefijo	
Nombre	Marvin Arturo Medrano Ocampo	Numero	VR29
Licencia	0205-1998-00305	Nº Gent Set	
Marca/Color de Cabezal		Placa	
Placa	TCH4272	Color	

### Datos Generales de Incidente

Llanta Nº	Tamaño	Marca	Diseño	Orig./Reenc.	Lonas	Dot	MM	Pos.	Causa del Retiro
3522111744	11R22.5	Firemax		Reencauche	16	4022		5	Parcho soplado
350220149	11R22.5	Triangle		Reencauche	16	0121		6	Llanta cuadrada, desgaste irregular



### Comentarios:

### Nota:

W/O = Work Order N/D = No Disponible N/A = No Aplica Orig./Reenc. = Original o Reencauche MM = Milímetros Pos. = Posicion

Entrego

Recibio

Lorenzo Varela  
Supervisor