



REPORTE DE INCIDENTE

Datos Generales de Viaje

Fecha de Salida	10/10/2024	W/O Cliente Nº Contenedor Ruta	Cerveceria
Fecha de incidente			
Fecha de Ingreso			VR-54 Rastra Fresquera
Nº EIR			

Datos Generales del Transporte

Empresa	Transportes EXA	Prefijo	
Nombre	Cesar Hernandez	Numero	
Licencia		Nº Gent Set	
Marca/Color de Cabezal	FL/Rojo	Placa	
Placa	TCI1665	Color	

Datos Generales de Incidente

Llanta Nº	Tamaño	Marca	Diseño	Orig./Reenc.	Lonas	Dot	MM	Pos.	Causa del Retiro
EXA2209933	11R22.5	Kumho	KCA03	Reencauche	16	4720	12		Estallada por costado
Llanta Nº	Tamaño	Marca	Diseño	Orig./Reenc.	Lonas	Dot	MM	Pos.	Causa del Retiro
EXA2202063	11R22.5	Brigestone	R109	Reencauche	16	1520	14		Buena



Comentarios:

Llanta estallada por costado por uso y servicio

Nota:

W/O = Work Order N/D = No Disponible N/A = No Aplica Orig./Reenc. = Original o Reencauche MM = Milimetros Pos. = Posicion

Ivis Fuentes
 Entrego

Victor Escobar
 Recibio

Lorenzo Varela
 Supervisor