



REPORTE DE INCIDENTE

Datos Generales de Viaje

Fecha de Salida	24/6/2025	W/O	
Fecha de incidente	24/6/2025	Cliente	
Fecha de Ingreso	25/6/2025	Nº Contenedor	
Nº EIR		Ruta	Coirsa

Datos Generales del Transporte

Empresa	Transportes Ordoñez Rodriguez	Prefijo	Chasis 40CH
Nombre	Hector Ordoñez Rodriguez	Numero	448517
Licencia		Nº Gent Set	
Marca/Color de Cabezal		Placa	
Placa	TCA3584	Color	

Datos Generales de Incidente

Llanta N°	Tamaño	Marca	Diseño	Orig./Reenc.	Lonas	Dot	32avo.	Pos.	Causa del Retiro
2205445	11R22.5	Kun Lun		Original	16	3221	16/32	2	Daño en el costado, llanta explotada



Comentarios:

Nota:

W/O = Work Order N/D = No Disponible N/A = No Aplica Orig./Reenc. = Original o Reencauche 32avos. = Pulgadas Pos. = Posicion

Entrego

Recibio

Oscar Urbina
 Supervisor