



REPORTE DE INCIDENTE

Datos Generales de Viaje

Fecha de Salida	11/8/2025	W/O	Cervecería Hondureña S.A.
Fecha de incidente		Cliente	
Fecha de Ingreso		Nº Contenedor	Rastra Fresquera
Nº EIR		Ruta	

Datos Generales del Transporte

Empresa	Transportes EXA	Prefijo	
Nombre	Jorge Luis Hernandez	Numero	VR36
Licencia	1623-1989-00031	Nº Gent Set	
Marca/Color de Cabezal		Placa	
Placa	JAP0944	Color	

Datos Generales de Incidente

Llanta N°	Tamaño	Marca	Diseño	Orig./Reenc.	Lonas	DOT	32avo.	Pos.	Causa del Retiro
EXA2005764	11R22.5	Dunlop	SP430	Reencauche	16	2518	11/32	5	Llanta estallada por golpe



Comentarios: Realizar recobro de llanta

Nota: Subdivision: Particulares Puerto Cortes 2.

W/O = Work Order N/D = No Disponible N/A = No Aplica Orig./Reenc. = Original o Reencauche 32avos. = Pulgadas Pos. = Posicion

Entrego

Recibio

Oscar Urbina
Supervisor