



REPORTE DE INCIDENTE

Datos Generales de Viaje


Fecha de Salida	8/8/2025	W/O	
Fecha de incidente		Cliente	Cervecería Hondureña S.A.
Fecha de Ingreso		Nº Contenedor	Rastra Fresquera
Nº EIR		Ruta	

Datos Generales del Transporte

Empresa	Transportes EXA	Prefijo	
Nombre	Nilson Aldair Estrada	Numero	VR31
Licencia		Nº Gent Set	
Marca/Color de Cabezal		Placa	
Placa	JAS3083	Color	

Datos Generales de Incidente

Daño en parte superior de poste esquinero trasero, lado izquierdo, esta rastra VR31 acababa de ser reparada el 14 de Julio del 2025.



Comentarios: Realizar recobro de daño en la parte superior del poste trasero lado izquierdo.

Nota: Subdivision: Particulares Puerto Cortes 3.

W/O = Work Order N/D = No Disponible N/A = No Aplica Orig./Reenc. = Original o Reencauche 32avos. = Pulgadas Pos. = Posicion

Entrego

Recibio

Oscar Urbina
 Supervisor