

A 25530

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS.

San Pedro Sula Cortes C.A Honduras

PREDIO

REVISION FISICA DE VEHICULO

PROPIETARIO: EXA SA

VEHICULO

MARCA: Hyundai MODELO: Cuello de Ganso

TIPO: Remolque CILINDRAJE: _____ AÑO: _____

POLIZA: 14000000 5809 m COLOR: Negro

PLACA: _____ TRAMITE: Suse


ADUANA: Oef RTN NUMERICO: 00019007026184

DESCRIPCION DEL VIN

145C412S0JL010242

Nelson A. Lobo

DESCRIPCION DEL MOTOR:



DESCRIPCION DEL CHASIS:

145C412S0JL010242



OBSERVACIONES

NOMBRE DEL REVISOR

Nelson Lobo

FECHA DE REVISADO

10/04/2014

HORA DE REVISADO

12:04 p.m

PERMISO N.-

EXTENDIDO POR PRE-INSCRIPCIÓN

