

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS.

San Pedro Sula Cortes C.A Honduras

PREDIO

REVISION FISICA DE VEHICULO

PROPIETARIO:

EXA SA

VEHICULO

MARCA:

Bartoline

MODELO:

Cuello de Cam

TIPO:

Remolque

CILINDRAJE:

AÑO: 1990

POLIZA:

14000403 580914

COLOR:

negro

PLACA:

TRAMITE:

7150

ADUANA:

01P

RTN NUMERICO:


0501 900707 61 84

DESCRIPCION DEL VIN

10Y2C4022LL011891

Nelson A. Lugo

DESCRIPCION DEL MOTOR:



DESCRIPCION DEL CHASIS:

10Y2C4022LL011891

OBSERVACIONES

NOMBRE DEL REVISOR

Nelson Lugo

FECHA DE REVISADO


01/04/2014

HORA DE REVISADO

1:00 p.m.

PERMISO N.-

EXTENDIDO POR PRE-INSCRIPCION



14000403 580914