

Reporte de Consumo de Combustible		
Info General		Comentarios
Ruta	CTS/CHOLUTECA/CTS Empacadora Deli	
WO	Pendiente	
Contenedor #	Pendiente	
Chassis	447340-2	
Genset/Motor #	A81806	
Nombre Piloto	Adan Rodriguez TRANEXPA	
Cabezal Placa	AAI4049	
#EIR EXA Salida	67791	Comentarios
Fecha	30/08/2016 15:00	Despacho de Predio EXA
Horometro Salida Horas	300,4	
Hubodometro de Salida	0 N/A	
Nivel de combustible Salida (galones)	14 Gls Actuales	
Orden de combustible Salida (galones)	16 ODC 16569	
Set Point Reefer (Grados)	0	
Tiempo de transito encendido segun cliente		Comentarios
Encendido	02/09/2016 7:48	
Apagado	02/09/2016 20:18	
Encendido		
Apagado		
Encendido		
Apagado		
Total Horas Segun Transito (horas)	12,50	
#EIR EXA Entrada	67791	Comentarios
Fecha Entrada	02/09/2016 2:30	
Horometro Entrada	313	
Hubodometro de Entrada	0 N/A	
Nivel de combustible Retorno (galones)	17	
Combustible en transito (galones)	0	
Set Point Retorno	0	
Temperatura Cont Retorno	0	
Resultados		Comentarios
Tiempo Segun Horometro (horas)	12,6	
Consumo de Combustible (galones)	13	
Rendimiento Hrs/Consumo	-0,40 Negativo Faltante	
Kilometros Recorridos	0,0 N/A	
Alertas	Indicador	Comentarios
Transito Teorico vs Transito Real (horas)	1%	
Rendimiento combustible (galones /hora)	1,0	Rendimiento Real de este Motor.
Diferencia Set Point vs Temp de Ingreso	0	
Diferencia Set Point Salida y Set Point Ingreso	0	
COMENTARIOS		
Horometro/hrs de Ares registraron 12hrs trabajadas con un consumo según datos de Ares de 13gls. Ares no registro una sustracción de Sgls Pero en grafica se observa el déficit que tiene con motor apagado. Según Reporte la sustracción se realiza en las Pilitas".		

