

Reporte de Consumo de Combustible

Info General		
Ruta	CTS/CHOLUTECA/CTS Apacilagua	Comentarios
WO	Pendiente	
Contenedor #	Pendiente	
Chassis	447321-8	
Genset/Motor #	960190	
Nombre Piloto	Denis Almendarez TRANEXPA PART	
Cabeza Placa	AAM2627	
#EIR EXA Salida	74994	Comentarios
Fecha	21/01/2016 21:40	
Horometro Salida Horas	1729	
Hubodometro de Salida	0 N/A	
Nivel de combustible Salida (galones)	4	
Orden de combustible Salida (galones)	26 ODC Solicitada	
Set Point Reefer (Grados)	21	
Tiempo de transito encendido segun cliente		Comentarios
Encendido	24/01/2017 9:40	
Apagado	24/01/2017 9:40	
Encendido		
Apagado		
Encendido		
Apagado		
Total Horas Segun Transito (horas)	0.00	
#EIR EXA Entrada	74994	Comentarios
Fecha Entrada	24/01/2017 9:40	
Horometro Entrada	1741,6	
Hubodometro de Entrada	0 N/A	
Nivel de combustible Retorno (galones)	5	
Combustible en transito (galones)	0	
Set Point Retorno	0	
Temperatura Cont Retorno	0	
Resultados		Comentarios
Tiempo Segun Horometro (horas)	12,6	
Consumo de Combustible (galones)	25	
Rendimiento Total de Combustible	-12,40 Negativo Faltante	
Kilometros Recorridos	0,0 N/A	
Alertas	Indicador	Comentarios
Transito Teorico vs Transito Real (horas)	100%	
Rendimiento combustible (galones /hora)	2,0	
Diferencia Set Point vs Temp de Ingreso	-21	
Diferencia Set Point Salida y Set Point Ingreso	0	
COMENTARIOS		
Horometro registro 12.6hrs trabajadas con un consumo irregular de 25gls; según datos de horometro tiene un faltante de 12.4Gls.este motor presenta fallas tecnicas en S10. Pentiente diagnostico final.		