

Reporte de Consumo de Combustible		
Info General		Comentarios
Ruta	CEIBA Seafood	
WO	Pendiente	
Contenedor #	Pendiente	
Chassis	1470	
Genset/Motor #	EXA3560	
Nombre Piloto	Carlos Diaz TRANEXPA	
Cabezal Placa	AAM6335	
#EIR EXA Salida	76253	Comentarios
Fecha	16/02/2016 16:15	
Horometro Salida Horas	14281	
Hubodometro de Salida	0 N/A	
Nivel de combustible Salida (galones)	8	
Orden de combustible Salida (galones)	17 ODC 18114	
Set Point Reefer (Grados)	0	
Tiempo de transito encendido segun cliente		Comentarios
Encendido	07/02/2017 14:00	
Apagado	07/02/2017 14:00	
Encendido		
Apagado		
Encendido		
Apagado		
Total Horas Segun Transito (horas)	0,00	
#EIR EXA Entrada	76253	Comentarios
Fecha Entrada	17/02/2017 14:00	
Horometro Entrada	14285	
Hubodometro de Entrada	0 N/A	
Nivel de combustible Retorno (galones)	16	
Combustible en transito (galones)	0	
Set Point Retorno	0	
Temperatura Cont Retorno	0	
Resultados		Comentarios
Tiempo Segun Horometro (horas)	4,0	
Consumo de Combustible (galones)	9	
Rendimiento Total de Combustible	-5,00 Negativo Faltante	
Kilometros Recorridos	0,0 N/A	
Alertas	Indicador	Comentarios
Transito Teorico vs Transito Real (horas)	100%	
Rendimiento combustible (galones /hora)	2,3	
Diferencia Set Point vs Temp de Ingreso	0	
Diferencia Set Point Salida y Set Point Ingreso	0	
COMENTARIOS		
Horometro registro solamente 4hrs trabajadas con un consumo irregular de 9gls. El rendimiento normal de esta planta es de 0.7g/h. Tiene un faltante de 5gls.		